

## 05 OCAK 2026 BAYİ NET ALIŞ SIRALI FİYAT LİSTESİ

ONFİL NO	KULLANIM ALANLARI	05.01.26 NET LİSTE
CM 0101	ON 03068 M/B'nin Cam tas kovani (göbekli)	326,25
CM 0102	ON 03053 M'in Cam tas kovani	483,75
CM 0103	ON 03035M ve 03035/2' M'in cam tas kovani	445,50
CM 0104	ON 03073 MB' nin Cam tas kovani	432,00
<b>POLEN FİLTRELERİ ( DPL .../ K / FK / P / DPL.X)</b>		
DPL 0025	Man 85 61950 0025, Mann Cu 37230	240,75
DPL 003	Smart city, coupe (97-07), Mann Cu 2032	340,43
DPL 003 K	Smart (Daimler AG) 000 1110 V 003, Mann Cuk 2032	623,25
DPL 0030 K	Toyota 87139-60030, HİLUX 2015-2017>	329,85
DPL 004-2 K	Mazda LD2361P11A, Mann CUK 230042	873,00
DPL 005	Peugeot 6479-E9 , Mann Cu 2141	182,93
DPL 005 K	Peugeot 6441 EJ, Mann Cuk 2141	342,00
DPL 007	Claas 6005029007, Hengst E 5925 LI	711,00 X
DPL 008	Toyota Paseo (154*145*H19 ölçü)	132,08
DPL 008 K	Toyota Paseo (154*145*H19 ölçü)	210,38
DPL 009	Subaru G3010-SA100, Mann Cu 22003, Mahle LA 452	213,75
DPL 010	Hyundai 97133-C1010, Hengst E5975Lİ	245,25
DPL 011 K	General Motors 3647011 , Mann Cuk 29008	330,08
DPL 0118	Merc.(169 830 01 18) A klasse(W169),B klasse(W245)	312,75
DPL 0118 K	Mercedes 1698300218, Mann Cuk 4054	524,25
DPL 0118/3	Merc.( 2038300118) C klasse(W203/C203/S203)00-07	208,13
DPL 0118/3 S	Merc.( 2038300118) C klasse(W203/C203/S203)00-07 süngerli	229,50
DPL 0118/3K	Merc.(2038300918) C klasse(W203/C203/S203) 00-07	357,75
DPL 013 K	Ford , Volvo 1709013, Mahle LAK 875	366,75
DPL 0147	Merc.(9738350147) Atego I-II, Mann Cu 5877	378,00
DPL 0147 K	Merc.(9738350147) Atego I-II, Mann Cuk 5877	702,00
DPL 0147 PL	Merc.(9738350147) Atego I-II, Mann Cu 5877(Pls. Çerçeve)	895,50
DPL 015	Hyundai (97133-2D000) Elantra 1.6-1.8, Matrix 1.6-1.5 Crdi	261,00
DPL 0159	Hidromek F2810159, HIFI SC80140, FİL HC7267	670,50
DPL 016	Renault 272773016R , Mann Cu 22011	141,75
DPL 016 K	Renault 272770567R, Mann Cuk 22011	256,50
DPL 017 K	Mitsubishi MR 958017, Mann Cuk 1830	310,50
DPL 0178	Hidromek F2810178, FİL HC7294, HIFI SC80147	456,75
DPL 018	Man TGA, TGL ( 81.61910.0018), Mann Cu 4795	380,25
DPL 018 K	Man TGA TGL ( 81.61910.0018), Mann Cuk 4795	578,25
DPL 0181	Hidromek F2810181, HIFI SC80147, FİL HC7294	276,75
DPL 019 A	Ford AE9Z-19N619-A, Baldwin PA4461, M.kraft FP68	270,00
DPL 020	Land Rover JKR 500010, Mann Cu 2747	177,75
DPL 020 K	Land Rover JKR 500020, Mann Cuk 2747	355,50

<b>DPL 021 K</b>	Merc. 453 835 03 00 Mann: CUK 22 021	<b>299,25</b>	
<b>DPL 022 K</b>	Ford 1701 022 , Mann Cuk 2436	<b>195,75</b>	
<b>DPL 025</b>	Nissan( 27277-EN000) Qashqai, X-Trail 07-, Mann Cu 1936	<b>153,00</b>	
<b>DPL 028 S</b>	CNH 84554028, Hifi SC 70128	<b>171,00</b>	
<b>DPL 029</b>	MAN 81779100012(27)),Lion city NL seri, Mann CU 45120	<b>342,00</b>	
<b>DPL 030</b>	Toyota 87139-06030, Mann Cu 2131	<b>166,50</b>	
<b>DPL 030 K</b>	Toyota 08974-00830, Mann Cuk 2131	<b>315,00</b>	
<b>DPL 032 K</b>	Man N1 01103-4376, Mann Cuk 4062	<b>798,75</b>	
<b>DPL 037</b>	Land Rover BTR 8037, Mann Cu 1009	<b>627,75</b>	
<b>DPL 0418/1</b>	Mercedes A9608300718, Mann Cu 32011/1	<b>659,25</b>	<b>X</b>
<b>DPL 0418/1K</b>	Mercedes 9608300418 , Mann Cuk 32011/1	<b>893,25</b>	<b>X</b>
<b>DPL 043</b>	BMW 6431 8 409 043)X 5 (E53) 00/06, Mann Cu 5366	<b>360,00</b>	
<b>DPL 043 K</b>	BMW 64318409044, Mann Cuk 5366	<b>717,75</b>	
<b>DPL 0430 P</b>	KOMATSU AN5 118610430, Cabin filtre	<b>1525,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 044</b>	MAN 8161910-0043, Mann Cu 36003	<b>245,25</b>	
<b>DPL 044 K</b>	MAN 8161910-0044, Mann Cuk 36003	<b>490,50</b>	
<b>DPL 047</b>	Merc.(000 835 30 47) Vito I (638) , Mann Cu 3759	<b>290,25</b>	
<b>DPL 047/1</b>	Mercedes 6398350047, Mann Cu 3540	<b>243,00</b>	
<b>DPL 047/1K</b>	Mercedes 6398350018, Mann Cuk 3540	<b>420,75</b>	
<b>DPL 047/2</b>	Mercedes 0008357047, Mann Cu 3423	<b>299,25</b>	
<b>DPL 051</b>	Ford(1004 051) Fiesta IV (96-02)Ford KA , Mann Cu 3554	<b>171,00</b>	
<b>DPL 051 K</b>	Ford Fiesta 1120475, Mann Cuk 3554	<b>333,00</b>	
<b>DPL 058 K</b>	Mitsubishi Pajero II-III-IV 2.5TD, Mann: CUK2230	<b>729,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 063</b>	Cit. Jumper, Pejo Boxer III, Fiat Ducatu 2007, Cu 2544	<b>148,50</b>	
<b>DPL 080</b>	Cit.Jumper, Pejo Boxer I-II, Fiat Ducatu 94,2002, Cu 4442	<b>144,00</b>	
<b>DPL 080/1-2</b>	Peugeot 9678792080, Mann CU 24012-2	<b>164,25</b>	
<b>DPL 080/1-2 K</b>	Peugeot , Mann Cuk 24012-2	<b>327,38</b>	
<b>DPL 090</b>	Komatsu 014300-5090, JCB 330, Hitachi	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 093</b>	Renault 7700424093, Mann Cu 2424	<b>139,50</b>	
<b>DPL 094</b>	Bosch 1 987 432 094, Mann Cu 2430	<b>411,75</b>	<b>X</b>
<b>DPL 094 K</b>	Renault: 7701064237 Mann: CUK 2430	<b>810,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 0944 A</b>	Temsa 11115944A	<b>148,50</b>	
<b>DPL 098</b>	BMW 64319194098, Hengst E3951Li	<b>139,50</b>	
<b>DPL 100</b>	Hyundai(97133-2D100),Sonato III, IV, Kia, Mann Cu 2647	<b>315,00</b>	
<b>DPL 1000</b>	Kia Motors 97133-C1000, Mann Cu 26019	<b>207,00</b>	
<b>DPL 1000 K</b>	Kia Motors 97133-C1000, Mann Cuk 26019	<b>396,00</b>	
<b>DPL 102</b>	MF 4378102M1, Mann Cu 50005	<b>807,75</b>	<b>x</b>
<b>DPL 1079</b>	Bomag 58291079, HIFI SC50113	<b>229,50</b>	
<b>DPL 109</b>	Renault (77 01 055 109)Megane II 02-, Mann Cu 2316	<b>258,75</b>	
<b>DPL 109 K</b>	Renault 77 01 064 235, Mann Cuk 2316	<b>456,75</b>	
<b>DPL 110</b>	Mercedes 0008301265 , Mann Cu 4783	<b>949,50</b>	
<b>DPL 1100</b>	Mercedes 9108301100 , Mann Cu 30012	<b>229,50</b>	

<b>DPL 1100 FK</b>	Mercedes 9108301100 , ( F.Plus. Biokarbon)	<b>501,75</b>
<b>DPL 1100 K</b>	Mercedes 9108301100 , Mann Cuk30012	<b>468,00</b>
<b>DPL 1118</b>	Lada 11188122010 Mann: CU26004	<b>171,00</b>
<b>DPL 1121</b>	Iveco 5801321121, Mann Cu 42001	<b>288,00</b>
<b>DPL 112-2</b>	John Deere AL 71259, Baldwin PA 4570	<b>1089,00 X</b>
<b>DPL 118</b>	Merc.(0008301118 )Actros I(96-03), II-III(03-08) Mann Cu 3869	<b>213,75</b>
<b>DPL 118 K</b>	Merc.(0008301118 )Actros I(96-03), II-III(03-08) Mann Cuk 3869	<b>402,75</b>
<b>DPL 118/2-2</b>	Merc.(124 830 01 18 ) E klasse(124), Mann Cu 3822-2	<b>245,25</b>
<b>DPL 118/2-2K</b>	Merc.(124 830 01 18 ) E klasse(124), Mann CuK 3822-2	<b>474,75</b>
<b>DPL 118-5</b>	Mercedes 3568303118, Mann Cu 5346	<b>468,00</b>
<b>DPL 119</b>	Mazda DD1061P11, Mann Cu 2043	<b>186,75</b>
<b>DPL 119 K</b>	Mazda GJ6A61P119B, Mann Cuk 2043	<b>351,00</b>
<b>DPL 124</b>	Daf Truck(1362124) CF 65-75-85 seri, Mann Cu 2534	<b>229,50</b>
<b>DPL 124 K</b>	Daf 1825431, Mann Cuk 2534	<b>445,50</b>
<b>DPL 128</b>	General Motors 91160128, Hengst E 1984 LI	<b>459,00</b>
<b>DPL 129</b>	Nissan 27891-ED50A-A129, Nissan Tida	<b>342,00 X</b>
<b>DPL 129 K</b>	Nissan 27891-ED50A-A129 (Karbonlu)	<b>666,00</b>
<b>DPL 133</b>	Hyundai ( 97133-1E100) Accent III, Elantra1.6 crdi, Cu 2331	<b>148,50</b>
<b>DPL 133/1</b>	Kia(97133 2F000) Ceratto 04-,Sorento II 09-, Mann Cu 2434	<b>121,50</b>
<b>DPL 133/2</b>	Hyundai 971333J000, Wix 24753	<b>162,00</b>
<b>DPL 133/4</b>	Hyundai 97133-1H000 , Mann Cu 2532	<b>153,00</b>
<b>DPL 133/7</b>	Hyundai 97133-L1000 , Mann CU 23024	<b>290,25 X</b>
<b>DPL 134</b>	Volvo 1343232, Mann Cu 2650, Volvo S70- V70	<b>258,75</b>
<b>DPL 138</b>	BMW( 6410008138) seri 5(E39), Mann Cu 2736	<b>265,50</b>
<b>DPL 138 K</b>	BMW( 6410008138) seri 5(E39), Mann Cuk 2736	<b>504,00</b>
<b>DPL 138 K- 2</b>	BMW seri5(E39) Karbonlu, Mann Cuk 2736-2	<b>1008,00</b>
<b>DPL 138-2</b>	BMW( 6410008138) seri 5(E39), Mann Cu 2736-2	<b>531,00</b>
<b>DPL 147</b>	Merc Travego 0580, Webasto, Mann Cu 5067	<b>225,90</b>
<b>DPL 148</b>	M.a.n 81779100016, Merc.0018355447, Mann CU 4627	<b>168,75</b>
<b>DPL 149</b>	Scudo II 07-, Pejo Expert II, Mann CU 3847	<b>234,00</b>
<b>DPL 149 K</b>	Scudo II 07-, Pejo Expert II, Mann CUK 3847	<b>470,25</b>
<b>DPL 1490</b>	Hitachi YA00001490, Cat 5000957	<b>769,50 X</b>
<b>DPL 150</b>	Nissan 278911FC0A, Mann CU 15001	<b>128,25</b>
<b>DPL 152</b>	Kia Motors 0K9A4 6152XA, Mann Cu 2521 (tekli)	<b>477,00</b>
<b>DPL 152-2</b>	Kia Motors 0K9A4 6152XA, Mann Cu 2521-2(çiftli)	<b>954,00</b>
<b>DPL 1527</b>	Hitachi 4251527 , Hifi Filter SC 80043	<b>492,75</b>
<b>DPL 154</b>	Hidromek F2810154, HIFI SC90277	<b>652,50 X</b>
<b>DPL 155 FK</b>	VW Group 9J1820155A , Mann FP 32007(F.Plus bio karbon)	<b>522,00</b>
<b>DPL 155 K</b>	VW Group 9J1820155A , Mann Cuk 32007	<b>483,75</b>
<b>DPL 159-2</b>	Kolbenschmidt 50014454 , Mann Cu 1721-2	<b>175,50</b>
<b>DPL 164-2K</b>	Mercedes 164 830 02 18, Mann Cuk 2646-2	<b>567,00</b>
<b>DPL 166</b>	Mercedes 1668300018 , Mann Cu 25002	<b>150,75</b>
<b>DPL 166 FK</b>	Mercedes 1668300018 , (F.Plus Biokarbon)	<b>311,85</b>

<b>DPL 166 K</b>	Mercedes 1668300018 , Mann Cuk 25002	<b>283,50</b>
<b>DPL 167 A</b>	Mercedes A1678350200, Mann CU 19014	<b>162,00</b>
<b>DPL 171 K</b>	Mercedes 171 830 04 18, Mann Cuk 3621	<b>447,75</b>
<b>DPL 182</b>	HR-V 99>, Honda Civic 2001-> ,Mann Cu 1823	<b>87,75</b>
<b>DPL 182-2</b>	HR-V 99>, Honda Civic 2001-> ,Mann Cu 1823-2	<b>175,50</b>
<b>DPL 183</b>	Mercedes 0018356147 , Mann Cu 6034	<b>186,75</b>
<b>DPL 183/1</b>	Mercedes 0018356247 , Mann Cu 2916	<b>162,00</b>
<b>DPL 185</b>	J.Deere AL177185 Mann Cu 59161	<b>1831,50</b>
<b>DPL 187</b>	John Deere RE187966 Mann Cu 32005 F.Guard AF26357	<b>288,00</b>
<b>DPL 19</b>	Mercedes A6328350047, Mahle LAP 19	<b>193,50</b>
<b>DPL 190</b>	Volvo 84813190, Hengst E6952Lİ	<b>166,50</b>
<b>DPL 191-2T</b>	J.C.B ( 230 X 192 X H 20mm ölçü)	<b>337,50</b>
<b>DPL 192</b>	Land Rover LR 000899, Mann Cu 2733	<b>189,00</b>
<b>DPL 192 K</b>	Land Rover LR 000889, Mann Cuk 2733	<b>366,75</b>
<b>DPL 197</b>	Alfa 145-146, Fiat Tempra(90-96), Tipo(87-96), Mann Cu 3942	<b>178,66</b>
<b>DPL 200</b>	Hyundai Tucson 04-, Kia Rio II, Sportage II, Mann Cu 2336	<b>119,25</b>
<b>DPL 200 K</b>	HYUNDAI 97133-2E200 , MANN CUK2336	<b>213,75</b>
<b>DPL 201</b>	Alfa 156(97-06),Fiat Bravo(182), Marea (185),Mann Cu 2951	<b>162,00</b>
<b>DPL 2010</b>	Toyota(88508-12010) Corolla VIII (97-01), Mann Cu 2015	<b>141,75</b>
<b>DPL 2010/1</b>	Toyota 87139-52010, Mann Cu 1828	<b>138,38</b>
<b>DPL 2020</b>	Toyota 87139-02020, Mann Cu 1919	<b>144,00</b>
<b>DPL 2020 FK</b>	Toyota 87139-26010, Mann FP 1919 (F.Plus Bio Karbon .)	<b>288,00</b>
<b>DPL 2020 K</b>	Toyota 87139-26010 Mann Cuk 1919(karbonlu vers.)	<b>267,75</b>
<b>DPL 203</b>	Merc. (203 830 0218),C-S -W203 (00-07), Mann Cu 3461/1	<b>225,00</b>
<b>DPL 2030</b>	Toyota(88568-02030)Avensis II, Corolla IX, Mann Cu 2035	<b>121,50</b>
<b>DPL 204 K</b>	Mercedes 204 830 00 18 , Mann Cuk 2551	<b>621,00</b>
<b>DPL 2040-2</b>	Toyota 88880-44040, Mann Cu 21001-2	<b>299,25</b>
<b>DPL 205 FK</b>	Mercedes 2058350147 , Mann FP 26023 (F.Plus Biokarbon)	<b>555,75</b>
<b>DPL 205 K</b>	Mercedes 2058350147 , Mann CUK 26023	<b>522,00</b>
<b>DPL 209</b>	Scania 2095029 , Mann Cu 45004	<b>209,25</b>
<b>DPL 209 K</b>	Scania 2095030 , Mann Cuk 45004	<b>405,00</b>
<b>DPL 2100</b>	Kia Motors 97133-F21000, Mann Cu 24024	<b>164,25</b>
<b>DPL 210-2K</b>	Mercedes 210 830 0218, Mann Cuk 22000-2	<b>1300,50</b>
<b>DPL 2118</b>	Lada 211812202010, Mann Cuk21006	<b>191,25</b>
<b>DPL 218</b>	Mercedes (2118300218 )Eklasse(WS211),Mann Cu 3172	<b>252,00</b>
<b>DPL 218 K</b>	Merc.( 2118300018), E(WS211)Karbonlu, Mann Cuk 3172	<b>495,00</b>
<b>DPL 218/1</b>	Merc.0008301218, DPL 218/1T'nin telsiz versiyonu	<b>283,50</b>
<b>DPL 218/1K</b>	Merc.(0008301218) Actros I(96-03), II-III803-08), CuK 3855	<b>508,50</b>
<b>DPL 218/1T</b>	Merc.(0008301218) Actros I(96-03), II-III803-08), Cu 3855	<b>558,00</b>
<b>DPL 218/3</b>	Mercedes 3568304218, Mann Cu 3415	<b>288,00</b>
<b>DPL 219</b>	Reno( 7700845219)Megane scenic, scanic I, Mann Cu 2930	<b>382,50</b>
<b>DPL 2194</b>	New Holland 87712194, Hifi Filter SC 90183	<b>924,75</b>
<b>DPL 220</b>	Mercedes 0008331500 , Mann CU 22016	<b>139,50</b>

<b>DPL 2200 K</b>	Hyundai 97133-F2200, Tucson 1.6crdi,MANN CUK 24024	<b>434,25</b>	
<b>DPL 221-2K</b>	Mercedes 221 830 00 18, Mann Cuk 2722-2	<b>544,50</b>	
<b>DPL 223-2K</b>	Mercedes A 223 835 23 00 , Cuk 25034-2	<b>751,50</b>	
<b>DPL 227</b>	Mecalac 6050227, HIFI SC40058	<b>155,25</b>	
<b>DPL 230</b>	Hyundai ix20,(97133-1P000) Mann CU 23010	<b>132,75</b>	
<b>DPL 236</b>	Reno.(7700846236), Scenic(sağdan drks), Mann Cu 2425	<b>195,75</b>	
<b>DPL 237</b>	Ford 1718237 , Mann Cu 24006	<b>189,00</b>	
<b>DPL 2370</b>	Toyota 145520-2370, Camry 2008-, Land cruiser	<b>186,75</b>	
<b>DPL 244 A/K</b>	Ford 3M5J-19G244-AA, Mann Cuk 2559	<b>360,00</b>	
<b>DPL 244 K</b>	Ford 4M5J-19G244-AA, Mann Cuk 2440	<b>333,00</b>	
<b>DPL 245</b>	Caterpillar 245-7823, Baldwin PA 5638	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 246</b>	Kia 97133-2K000, Wix 24600	<b>180,00</b>	
<b>DPL 247</b>	Mercedes 001 835 9247, Mann Cu 3959	<b>216,00</b>	
<b>DPL 247 A</b>	Mercedes 451 835 0247, Mann Cu 2132	<b>220,50</b>	
<b>DPL 249</b>	Hitachi 4350249, Baldwin PA 5621	<b>2236,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 2490</b>	Toyota 145520-2490, Toyota Estima	<b>180,00</b>	
<b>DPL 253</b>	Ford 1062253,Focus I( 98-04),T.Connect 1.8tdci( 02-), Cu 3567	<b>180,00</b>	
<b>DPL 253 K</b>	Ford 1121106 , Mann Cuk 3567	<b>342,00</b>	
<b>DPL 253/1</b>	DPL 253 ün kanatlı versiyonu	<b>184,50</b>	
<b>DPL 254-2</b>	Hyundai Santa Fe I, Sonata IV, Mann Cu 2542-2	<b>297,00</b>	
<b>DPL 254-2 PL</b>	Hyundai Santa Fe I, Sonata IV, Mann Cu 2542-2 (PLS çerçevesi )	<b>396,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 255</b>	Daf Trucks(132 2255) XF105, XF95, 95XF, Mann Cu 3132	<b>231,75</b>	
<b>DPL 255 K</b>	Daf Trucks(132 2255) XF105, XF95, 95XF,(Karbonlu ver.)	<b>423,00</b>	
<b>DPL 259</b>	Daf Trucks(1322259)CF 65-75 , 65-75CF, Mann Cu 4228	<b>330,75</b>	
<b>DPL 260</b>	Hyundai 97133-2E260, Mann Cu 24004	<b>146,25</b>	
<b>DPL 261</b>	Komatsu 20Y9796261 , F.Guard AF 55733	<b>506,25</b>	<b>X</b>
<b>DPL 264 FK</b>	VW 4H0819439, MANN FP 2641(F.Plus biokarbon)	<b>495,00</b>	
<b>DPL 264 K</b>	VW 4H0819439, MANN CUK 2641	<b>461,25</b>	
<b>DPL 270</b>	Isuzu 8973561270, Mann Cu 22 010	<b>135,00</b>	
<b>DPL 270/1</b>	Kia Motors 97133-3E270, FİL HC7149	<b>119,25</b>	
<b>DPL 2700</b>	Oem L222702700, WAC4510 /HMK640 PolenF. HC 7309	<b>279,00</b>	
<b>DPL 272/1</b>	Nissan 27277-4KJ0A, Navara NP300, Merc.X,Mann CU 22028	<b>180,00</b>	
<b>DPL 272-2</b>	Nissan 27274-EA000, Hengst E2920LI-2, Mann Cu 2623	<b>220,50</b>	
<b>DPL 274 E/1</b>	Nissan 27274-ED000, Mann Cu 22 007	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 274-2</b>	BMW 64118363274, Mann Cu 1006-2	<b>733,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 277</b>	Nissan 27277 1HD0B, Mann Cu 23011	<b>139,50</b>	
<b>DPL 280 T</b>	New Holland 73107280 , F.Guard AF 1727	<b>1719,00</b>	
<b>DPL 281</b>	Hidromek F2810182, FİL HC7298	<b>171,00</b>	
<b>DPL 282</b>	Man N1 01103-3282, Mann Cu 3944	<b>220,50</b>	
<b>DPL 285 K</b>	VOLVO CARS 31497285, MANN CUK29010,	<b>481,50</b>	
<b>DPL 288</b>	Mitsubishi (MR398288) Lancer VII,Outlander I, Mann Cu 2231	<b>450,00</b>	
<b>DPL 288 K</b>	Mitsubishi (MR398288) Lancer VII,Outlander I, Mann Cuk 2231	<b>877,50</b>	
<b>DPL 290</b>	Nissan 27277JN20A , Mann Cu 29001	<b>180,00</b>	

<b>DPL 291</b>	Honda (80290-ST3-E01) Civic VI, CR-V VI, Mann Cu 2351	<b>162,00</b>
<b>DPL 292</b>	Honda 80292-SDA-A01, Mann Cu 2358	<b>171,00</b>
<b>DPL 292 K</b>	Honda 80292SFY003, Mann Cuk 2358	<b>333,00</b>
<b>DPL 292/1</b>	Honda 80292-SMG-E01, Mann Cu 2454	<b>184,50</b>
<b>DPL 294</b>	G.M 19130294, Baldwin PA 4398	<b>191,25</b>
<b>DPL 300 K</b>	PORSCHE 97057362300, MANN CUK 22005	<b>375,75</b>
<b>DPL 301</b>	Fiat (7082301) Albea(172)02-, Palio(178)96-,Mann Cu 2629	<b>123,75</b>
<b>DPL 3010 K</b>	Toyota 8713933010, Mann Cuk 2226	<b>351,00</b>
<b>DPL 303</b>	Liebherr 102 87303, Baldwin PA5512	<b>483,75</b>
<b>DPL 318</b>	Merc Sprinter I(95-),616 (01-06),LT 28-35-46, Mann Cu 3858	<b>220,50</b>
<b>DPL 318 K</b>	Mercedes 9068300418, Mann Cuk 3858	<b>364,50</b>
<b>DPL 318 S</b>	Merc Sprinter I(95-),616 (01-06)Mann Cu 3858 (Süngerli)	<b>228,15</b>
<b>DPL 318/1</b>	Merc(9068300218)Sprimter II(906) Crafter 06- Mann Cu 3569	<b>297,00</b>
<b>DPL 318/1 FK</b>	Merc(9068300218)Sprimter II(906) Crafter 06- Mann FP 3569 (F.P	<b>621,00</b>
<b>DPL 318/1A</b>	Merc(9068300218) DPL 318/1'in Plstik çerçevesi	<b>319,50</b>
<b>DPL 318/1K</b>	Mercedes 9068300318, Mann Cuk 3569	<b>569,25</b>
<b>DPL 318/3-2K</b>	Mercedes 203 830 03 18, Mann Cuk 20000-2	<b>1021,50</b>
<b>DPL 321</b>	Fiat Panda II 46723321, Mann Cu 2026	<b>141,75</b>
<b>DPL 325-2</b>	Daf 2181325 , Mann Cu 16003-2	<b>346,50</b>
<b>DPL 329-2</b>	BMW 64119163328, Mann Cu 2533-2	<b>319,50</b>
<b>DPL 329-2K</b>	BMW 64119163329, Mann Cuk 2533-2	<b>648,00</b>
<b>DPL 331</b>	JCB (331/25629) CX, Mann CU 4330	<b>202,50</b>
<b>DPL 331 S</b>	JCB (331/25629) CX, Mann CU 4330 süngerli	<b>211,50</b>
<b>DPL 332</b>	Hyundai (97133 2L000) İ30 07-, Mann Cu 2631	<b>135,00</b>
<b>DPL 332/1</b>	Hyundai 97133F2000, Mann CU 240 13	<b>135,00</b>
<b>DPL 333</b>	Dahaitsu17801-87333, Sirion 1.0L-1.3L,Sakuara CA 1201	<b>198,00</b>
<b>DPL 3330</b>	Oem : KHR13330, Bavaria C 1114	<b>193,50</b>
<b>DPL 3340</b>	Oem : KHR13340, Bavaria C 1116	<b>189,00</b>
<b>DPL 340</b>	Renault 272775340R, Mann CU 25 012	<b>184,50</b>
<b>DPL 340 K</b>	Renault 272775340R, Mann Cuk 25012	<b>328,50</b>
<b>DPL 345 K</b>	Land Rover LR 133345 , Mann Cuk 21016	<b>357,75</b>
<b>DPL 347</b>	Merc. Benz/Setra Interogo, Setra Trevago, Mann Cu 4662	<b>283,50</b>
<b>DPL 351</b>	Citroen 6447HT, Mann CU 3518	<b>585,00</b>
<b>DPL 352</b>	Fiat 77365352 ,Mann Cu 23009	<b>164,25</b>
<b>DPL 352 K</b>	Alfa Romeo 71775822 , Mann Cuk 23009	<b>333,00</b>
<b>DPL 358</b>	Caterpillar 7T7358, F.Guard AF55801	<b>2697,75</b>
<b>DPL 3580</b>	Hitachi 4643580, Hifi Filter SC 80027	<b>904,50</b>
<b>DPL 362</b>	JCB 30/926362, Mann Cu 2217	<b>231,75</b>
<b>DPL 362 T-2</b>	JCB 30/926362, Mann Cu 2217-2 telli	<b>562,50</b>
<b>DPL 363</b>	Caterpillar 3639402, Case KHR27540	<b>742,50</b>
<b>DPL 367</b>	Audi (4A1820367) A6 94-97, Mann Cu 3562	<b>193,50</b>
<b>DPL 367/3</b>	VW Group 6R0 820 367 , Mann Cu 26010	<b>153,00</b>
<b>DPL 367/3 FK</b>	VW Group 6R 820 367 , Mann FP 26010 (F.Plus biokarbon)	<b>337,50</b>

<b>DPL 367/3 K</b>	VW Group 6R 820 367 , Mann Cuk 26010	<b>310,50</b>
<b>DPL 370 K</b>	Fiat Alfa Romeo 159 2.2 Jts (77363370) , Mann Cuk 2232	<b>454,50</b>
<b>DPL 374</b>	Punto I 93>, Lancia Y 95>, Mann Cu 3138	<b>150,75</b>
<b>DPL 376</b>	Caterpillar 1167376, Donaldson P 609445	<b>2448,00</b> X
<b>DPL 377-2K</b>	BMW 64 11 8 390 377 , Mann Cuk 3642-2	<b>1458,00</b> X
<b>DPL 378</b>	Daewoo (GM) 96554378, Mann Cu 1719	<b>265,50</b>
<b>DPL 380-2</b>	Peugeot 308 II, (98 041 63380), Mann Cu 26014-2	<b>198,00</b>
<b>DPL 3839</b>	International 3839141C1, Fleetguard AF2486	<b>290,25</b>
<b>DPL 389</b>	Renault 7701056389, Mann Cu 3840	<b>238,50</b>
<b>DPL 394</b>	Fiat (77362394) Doblo 00-, Idea, Punto II, Mann Cu 2335	<b>121,50</b>
<b>DPL 394 A</b>	Fiat 77362394, DPL 394 ün Kanatlı versiyonu	<b>126,00</b>
<b>DPL 394 K</b>	Fiat 46722862 , dobro, punto II, Mann Cuk 2335	<b>245,25</b>
<b>DPL 399</b>	Fiat Multipla(186)98-, Fiat 46794399, Mann Cu 3020	<b>198,00</b>
<b>DPL 400</b>	Nissan 27277-4M400, Mann Cu 2252	<b>184,50</b>
<b>DPL 400/1</b>	Mercedes A 223 830 14 00 ,Cu 25025	<b>193,50</b>
<b>DPL 402</b>	Neoplan 1807.402.00, Hengst E 923 LI	<b>330,75</b>
<b>DPL 418</b>	Merc. Actros I-II-III, Mann Cu 3823	<b>252,00</b>
<b>DPL 418 K</b>	Merc.(A0008303418)Actros I-II-III, Mann Cuk 3823	<b>436,50</b>
<b>DPL 422</b>	Chevrolet/Daewoo( 96207422)Lagenza 97- , Mann Cu 2645	<b>189,00</b>
<b>DPL 423 S</b>	Renault 7423515423 , Hengst E5942LI	<b>103,50</b>
<b>DPL 425 P</b>	Hitachi 4251527, HIFI SC 80043	<b>1305,00</b> X
<b>DPL 435</b>	Fiat( 46723435)Bravo(198)07-, Stilo, Mann Cu 2422	<b>184,50</b>
<b>DPL 435 K</b>	Fiat( 46723435)Bravo(198)07-, Stilo, Mann Cuk 2422	<b>351,00</b>
<b>DPL 436</b>	Cat. 3583436 , Fleetguard AF26430	<b>270,00</b>
<b>DPL 438</b>	VW( 4F0 898 438)Audi A6(4F/C6)04-11, Mann Cu 3023	<b>126,00</b>
<b>DPL 438-2</b>	VW 4F0 898 438, Mann Cu 3023-2	<b>252,00</b>
<b>DPL 438-2K</b>	VW 4F0 898 438C, Mann Cu 3023-2	<b>490,50</b>
<b>DPL 439</b>	Audi A4(95-01) VW Passat(96-00) , Mann Cu 3955	<b>168,75</b>
<b>DPL 439 B</b>	VW 8K0 819 439, Mann Cu 2450	<b>222,75</b>
<b>DPL 439 BK</b>	VW 8K0819439A, Mann Cuk 2450	<b>438,75</b>
<b>DPL 439 K</b>	VW 8A0819439B , Mann Cuk 3955	<b>333,00</b>
<b>DPL 439/1</b>	VAG 4A0 819 439A, Audi A6 (94-97),97-05, Mann Cu 3192	<b>168,75</b>
<b>DPL 439/2</b>	VW 8E0 819 439, Audi A6(97-05), A4(00-08) , Mann Cu 3037	<b>198,00</b>
<b>DPL 439/2K</b>	VW 4B0819439C, Mann Cuk 3037	<b>378,00</b>
<b>DPL 439/3</b>	VW Group 4M0819439 A4, S4 Wagon,Mann CU 31003	<b>229,50</b>
<b>DPL 439/3 FK</b>	VW Group 4M0819439B , Mann FP 31003 (F.Plus Biokarbon)	<b>468,00</b>
<b>DPL 439/3K</b>	VW Group 4M0819439A, MANN CUK 31003	<b>434,25</b>
<b>DPL 447</b>	Citroen (6441-H7) Berlingo I, Xsara I,Partner 96-, Mann Cu 2225	<b>171,00</b>
<b>DPL 447 A</b>	Citroen (6447-NT)C2(03-10),C3(01-09), Pejo 307(01-),308(07-)	<b>186,75</b>
<b>DPL 447 KA</b>	Peugeot 6447KL, Mann Cuk 2940	<b>360,00</b>
<b>DPL 447/1</b>	Peugeot (6447-AZ), 206 (98-), Mann Cu 3448	<b>198,00</b>
<b>DPL 447/3-2</b>	Pejo( 6447-VY)207 (06-), Citroen C 3,Mann Cu 21000-2	<b>216,00</b>
<b>DPL 447/4</b>	Pejo Partner (96-09) 6447 KR , Mann Cu 2245	<b>220,50</b>

<b>DPL 447/4K</b>	Citroen 6447 SQ , Mann Cuk 2245	<b>420,75</b>
<b>DPL 447/5</b>	Peugeot 6447S5, Mann Cu 3340	<b>213,75</b>
<b>DPL 4478 K</b>	Merc. A4478300000, Sprinter 211cdi, Vito III, Mann CUK 30012	<b>661,50</b>
<b>DPL 448</b>	Caterpillar 112-7448, F.Guard AF 25664	<b>492,75</b>
<b>DPL 451</b>	Tamrock 55028451, Sure Filter SFC 28451	<b>724,50</b>
<b>DPL 452</b>	Volvo Truck FE 1, FL4, FL6, FS10, FS7, Mann Cu 3466	<b>238,50</b>
<b>DPL 455</b>	Renault 74 85 134 455 , Mann Cu 2101	<b>189,00</b>
<b>DPL 456</b>	Ford( 1541456), Fiesta VI (08-), Mann Cu 2436	<b>123,75</b>
<b>DPL 4619</b>	Ford Cargo DC 4619N619AA, Fil HC7255	<b>177,75</b>
<b>DPL 4619/1</b>	Ford DC4619N619BA, ŞAMP CK0236	<b>184,50</b>
<b>DPL 4619/2</b>	Ford MEJC4619N619AB / JE4619N619AB	<b>189,00</b>
<b>DPL 463</b>	M.A.N kamyon FE( 00-), LE, ME( 00-07), Mann Cu 40110	<b>274,50</b>
<b>DPL 464 P</b>	Hitachi 4643580, HIFI SC80027	<b>1107,00</b>
<b>DPL 468</b>	Reno 77 00 424 098 Clio II, Cango97-, Megane I, Mann Cu 2945	<b>135,00</b>
<b>DPL 468 K</b>	Renault 7711228912, Mann Cuk 2945	<b>261,00</b>
<b>DPL 468 U</b>	Renault Clio II, Megane I, Cango	<b>135,00</b>
<b>DPL 477</b>	N.Holand 47744959, 84524359	<b>657,00</b>
<b>DPL 477/1</b>	N.Holand 47744960, 84524358	<b>657,00</b>
<b>DPL 478</b>	Merc.( 000 835 69 47)MK/SK (87-96), Mann Cu 3478	<b>189,00</b>
<b>DPL 479</b>	Citroen 6479E5 ,Mann Cu 4179	<b>211,50</b>
<b>DPL 479/1</b>	Citroen 6447 FF, Mann Cu 2680	<b>186,75</b>
<b>DPL 479/1K</b>	Citroen 647940, Mann Cuk 2680	<b>398,25</b>
<b>DPL 480</b>	Fiat 77366480, Hengst E3953 LI	<b>135,00</b>
<b>DPL 480 K</b>	Fiat 71775824, Mann Cuk 22022	<b>267,75</b>
<b>DPL 483</b>		<b>290,25</b>
<b>DPL 483 K</b>	FORD DG9H 18D483BAA, MANN CUK 28001	<b>535,50</b>
<b>DPL 488</b>	John Deere RE198488, Hengst E5920LI	<b>826,56</b>
<b>DPL 489</b>	BMW( 64111393489) 3seri (E36) 90-00md., Mann Cu 2835	<b>315,00</b>
<b>DPL 4900</b>	Hidromek H906244900 , Fil HC7268	<b>616,50</b>
<b>DPL 500</b>	Nissan( 27893-9F500) Primera, Terrano II, Mann Cu 2530	<b>148,50</b>
<b>DPL 500/1</b>	Kia Motors 97133-C5000	<b>200,25</b>
<b>DPL 504</b>	Ford 5128504, Fomoco AV6N-18D543-AA, Mann Cu 25007	<b>184,50</b>
<b>DPL 506</b>	Honda 80291 5AA 506HE, Mann Cu 1835	<b>137,70</b>
<b>DPL 510</b>	Hyundai 11Q690510, F.Guard AF 56028	<b>873,00</b>
<b>DPL 513</b>	Renault 7 701 047 513, Mann Cu 2240	<b>148,50</b>
<b>DPL 513/1</b>	Hyundai 97133-C2000, HYUNDAI SONOTA	<b>193,50</b>
<b>DPL 515</b>	BMW 64319127515, Mini Cooper II, One II, Mann Cu 4436	<b>200,25</b>
<b>DPL 515 K</b>	BMW 64319127516, Mini Cooper II, One II, Mann Cuk 4436	<b>378,00</b>
<b>DPL 518 K</b>	Mercedes 0008301518, Mann Cuk 4245	<b>657,00</b>
<b>DPL 524</b>	Opel Astra J, Insigna, Chevrolet Aveo II, Cruze, Mann Cu 2442	<b>173,25</b>
<b>DPL 524 K</b>	Chevrolet 13271191, Mann Cuk 2442	<b>328,50</b>
<b>DPL 543</b>	Ford BK2119G244AA, Mann Cu 29007	<b>213,75</b>
<b>DPL 543 K</b>	Ford BK2119G244AA, Mann Cuk 29007	<b>387,00</b>

<b>DPL 547</b>	Mercedes 0018355547, Mann Cu 4926	<b>162,00</b>	
<b>DPL 547/1</b>	Mercedes 001 835 15 47, Mann Cu 5096	<b>267,75</b>	
<b>DPL 547/3</b>	Mercedes 0018350547, Mann Cu 4236	<b>369,00</b>	
<b>DPL 552 K</b>	Ford 5256078,Mondeo V, Mann Cuk 28001	<b>580,50</b>	
<b>DPL 555</b>	BMW 64119237555, Mann Cu 25001	<b>198,00</b>	
<b>DPL 555 K</b>	BMW 64119237555, Mann Cuk 25001	<b>380,25</b>	
<b>DPL 555/1K</b>	PORSCHE 991.573.623.00 , Mann CUK 25006	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 559</b>	Freightliner T1000068C, Donaldson P609422,	<b>310,50</b>	
<b>DPL 561</b>	Fiorino 08-,Linea,Citreon Nemo,Pejo bipper, Mann Cu 2040	<b>138,60</b>	
<b>DPL 561 A</b>	Fiat 71775823 , Mann Cu 20006	<b>141,75</b>	
<b>DPL 561 A/FK</b>	Fiat 71775823 , Mann FP 20006(F.Plus biokarbon)	<b>312,75</b>	
<b>DPL 561 AK</b>	Fiat 71775823 , Mann Cuk 20006	<b>270,00</b>	
<b>DPL 561 P</b>	Suzuki 95861-71L00, (DPL561 in Pls çerçevesi)	<b>164,25</b>	
<b>DPL 562</b>	Landrover LR 153562, R.Rover vogue 2022-	<b>243,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 568</b>	Toyota 8856874010, Mann Cu 28004	<b>126,00</b>	
<b>DPL 574</b>	Webasto 1102574A, Mann Cu 5673	<b>306,00</b>	
<b>DPL 586-2</b>	BMW 64316945585, Mann Cu 2941-2	<b>589,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 586-2K</b>	BMW 64316945586, Mann Cuk 2941-2	<b>1113,75</b>	<b>X</b>
<b>DPL 595 K</b>	Daf 1953595 , Mann Cuk 26018	<b>1048,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 596 K</b>	Daf 1953596, Mann Cuk 33001	<b>1030,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 600</b>	Opel (1808600)Astra F,Combo A, Corsa B, Mann Cu 4251	<b>175,50</b>	
<b>DPL 600 K</b>	Opel 1718044 , Mann Cuk 4251	<b>328,50</b>	
<b>DPL 6000</b>	Kia Motors 97133-G6000, Mann Cu 18009	<b>162,00</b>	
<b>DPL 602</b>	Opel Astra F 1808602, Tigra I, Mann Cu 4251	<b>171,00</b>	
<b>DPL 6020</b>	Toyota 87139-0K070 , Mann Cu 22032	<b>141,75</b>	
<b>DPL 6020 K</b>	Toyota 87139-76020, Mann Cuk 22032	<b>261,00</b>	
<b>DPL 604</b>	Opel(1808604)Corsa B(93-00),Combo A(94-01), Mann Cu 3455	<b>186,75</b>	
<b>DPL 604/1</b>	Ford Transit 1745604 , Mann Cu 22013	<b>144,00</b>	
<b>DPL 604/1K</b>	Ford Transit 1745605 , Mann Cuk 22013	<b>272,25</b>	
<b>DPL 605</b>	Opel (1808605) Omega B (94-03), Mann Cu 3059	<b>162,00</b>	
<b>DPL 607</b>	Opel (1808607) Vectra B (95-02), Mann Cu 4151	<b>157,50</b>	
<b>DPL 607 K</b>	Opel 1808608 , Mann Cuk 4151	<b>312,75</b>	
<b>DPL 609-2</b>	Opel 1808609 Mann Cu 2224-2	<b>501,75</b>	
<b>DPL 610</b>	Opel(1808610) Astra G 98-,H 04-, Zafira A,Mann Cu 3054	<b>200,25</b>	
<b>DPL 610 K</b>	Opel 1718046 , Mann Cuk 3054	<b>387,00</b>	
<b>DPL 612</b>	Opel AstraG 98-,Zafira A 99-05, B 05-, Mann Cu 2757	<b>207,00</b>	
<b>DPL 613</b>	Ford 1119613 , Mann Cu 5141	<b>236,25</b>	
<b>DPL 616-2</b>	Mazda G E6761J6X , Mann Cu 2033-2	<b>585,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 6169-2</b>	Mazda BBM46-1J6X , Mann Cu 22001-2	<b>468,00</b>	
<b>DPL 617</b>	Hyundai (97617-2500) Accent II 00-06, Mann Cu 2628	<b>193,50</b>	
<b>DPL 617/2</b>	Hyundai Getz I( 02-),Accent II,(tekli) Mann Cu 2506	<b>119,25</b>	
<b>DPL 617/2-2</b>	Hyundai Getz I( 02-),Accent II, (Çiftli), Mann Cu 2506-2	<b>238,50</b>	
<b>DPL 618</b>	Cat. 3276618, Woodson WAC 6618	<b>1102,50</b>	<b>X</b>

<b>DPL 619</b>	Opel(1808619) Corsa C, Combo B, Vectra C, Mann Cu 3337	<b>173,25</b>
<b>DPL 619 A</b>	Ford (2S6H16N619AA)Fiesta V, Fusion II(02-), Mann Cu 2433	<b>177,75</b>
<b>DPL 619 K</b>	Fiat Group 51805219, Mann Cuk 3337	<b>337,50</b>
<b>DPL 619/1A</b>	Ford Transit V347 ( 8C1616N619A1A)	<b>139,50</b>
<b>DPL 6197</b>	DYNA PAC MFG CO. 481216197, HIFI SC 60152	<b>693,00</b>
<b>DPL 622</b>	Corsa D, F.Fiorini 08-, Punto III, P.bipper 08, Mann Cu 2243	<b>140,62</b>
<b>DPL 624</b>	Renault 6025370624, Mann Cu 1931	<b>193,50</b>
<b>DPL 624-2</b>	Renault 6025370624, Mann Cu 1931-2	<b>387,00</b>
<b>DPL 626</b>	Volvo 9204626, Mann Cu 2855	<b>324,00</b>
<b>DPL 626 K</b>	Volvo 9204626, Mann Cuk 2855	<b>636,75</b>
<b>DPL 629</b>	BMW(6431 6 946 629)seri3 (E90/91/92/93), Mann Cu 8430	<b>652,50</b>
<b>DPL 629 K</b>	BMW 64316962549, Mann Cuk 8430	<b>1278,00</b>
<b>DPL 631</b>	VW ( 7H0819631)Cravella,Transporter(T5), Mann Cu 2842	<b>189,00</b>
<b>DPL 631 FK</b>	VW (7H0819631 A),T5 ve Toureg (7L) Mann FP 2842(F.Plus)	<b>398,25</b>
<b>DPL 631 K</b>	VW (7H0819631 A),T5 ve Toureg (7L) Mann Cuk 2842	<b>364,50</b>
<b>DPL 631 KA</b>	VW 7P0819631, Mann Cuk 2847/1	<b>447,75</b>
<b>DPL 634</b>	John Deere L116025 , Hengst E 5913 LI	<b>1388,25</b> X
<b>DPL 638 A</b>	Volkswagen( 7M0819638A) Sharan 95-, Mann Cu 5480	<b>191,25</b>
<b>DPL 638 KA</b>	VW 7M0091800SE, Mann Cuk 5480	<b>382,50</b>
<b>DPL 641-2</b>	BMW 64 11 6 835 404 , Mann Cu 23015-2	<b>234,00</b>
<b>DPL 641-2 A</b>	BMW 64 11 9 366 401, Mann Cu 23014-2	<b>238,50</b>
<b>DPL 641-2 AK</b>	BMW 64 11 9 366 401, Mann Cuk 23014-2	<b>477,00</b>
<b>DPL 641-2K</b>	BMW 64 11 6 823 725, Mahle LAK 1156/S	<b>468,00</b>
<b>DPL 644</b>	VW(1H0 819644) Cordoba, Ibiza I-II, Golf, Polo III, Mann Cu 2882	<b>150,75</b>
<b>DPL 644 A</b>	VW 1J0 819 644, Mann Cu 2862	<b>157,50</b>
<b>DPL 644 K</b>	VW 1H0 091 800 , Mann Cuk 2882	<b>261,00</b>
<b>DPL 644 KA</b>	VW(1J0819644A) Bora,Golf IV, Polo III, Skoda Octavia (96-10)	<b>328,50</b>
<b>DPL 644/1</b>	VW(1K0819644A)S.Leon II,Caddy III, Golf V-VI, Passat 05-	<b>240,75</b>
<b>DPL 644/1 FK</b>	VW(1K0819644A)S.Leon II,Caddy III, Golf V-VI, Mann FP 2939 (F.	<b>470,25</b>
<b>DPL 644/1K</b>	VW(1K0819644A)S.Leon II,Caddy III, Golf V-VI, Passat 05-	<b>441,00</b>
<b>DPL 644/3</b>	VW 3A0 918 644 , Mann Cu 2672	<b>198,00</b>
<b>DPL 644/3 FK</b>	VW 3A0 918 644 , Mann FP 2672(F.Plus biokarbon	<b>409,50</b>
<b>DPL 644/3 K</b>	VW 3A0 918 644 , Mann Cuk 2672	<b>366,75</b>
<b>DPL 644/4</b>	VW 2Q0 819 644 , Mann Cu 26021	<b>200,25</b>
<b>DPL 645</b>	Chevrolet/Daewoo (96190645)Nubira I 96-, Mann Cu 2337	<b>249,75</b>
<b>DPL 647/1K</b>	Peugeot 6447PE, Mann Cuk 3448	<b>373,50</b>
<b>DPL 647/5</b>	Citroen 6479A5, Toyota Aygo, Mann Cu 2317	<b>382,50</b>
<b>DPL 647/5K</b>	Citroen 6479A5, Toyota Aygo, Mann Cuk 2317	<b>747,00</b>
<b>DPL 647-2</b>	Pejo.Partner II, 3008, Citroen berlingo II, Mann Cu 3039-2	<b>195,75</b>
<b>DPL 647-2K</b>	Pejo Partner 6447 XG , Mann Cuk 3039-2	<b>333,00</b>
<b>DPL 649</b>	Chevrolet/Daewoo 96539649, Mann Cu 2330	<b>324,00</b>
<b>DPL 651 A</b>	Mazda KD4561J6X, Mazda 3 1.5 (10/15) Mann Cu 24009	<b>492,75</b> X
<b>DPL 651-2</b>	Mazda D651-61-J6X, Mann Cu 23001-2	<b>553,50</b> X

<b>DPL 6512-2</b>	Mazda BBP261J6X , Mann Cu 26008-2	<b>486,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 652 S</b>	Renault 5001010063 , Mann Cu 2303	<b>135,00</b>	
<b>DPL 653-2K</b>	Fiat Group 46799653, Mann Cuk 1820-2	<b>468,00</b>	
<b>DPL 6555</b>	Volvo 20435801, Donaldson P606555	<b>373,50</b>	
<b>DPL 6595</b>	CNH 51586595, New/Holand, HIFI SC 70125	<b>396,00</b>	
<b>DPL 660</b>	Caterpillar 211-2660, Komatsu, Baldwin PA5697	<b>652,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 6618</b>	Caterpillar 265-6618, Baldwin PA5770	<b>1759,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 6619</b>	Caterpillar 265-6619, Baldwin PA5774	<b>1611,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 666</b>	Volvo cars 30612666, Mann Cu 2137	<b>157,50</b>	
<b>DPL 6675</b>	CNH 87726675, HIFI SC90127	<b>630,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 680/1</b>	Jeep G.Cherokee IV, 3.0 CRD Mann Cu 27008	<b>202,50</b>	
<b>DPL 680-2</b>	Jeep G.Cherokee III, Mann Cu 1811-2	<b>171,00</b>	
<b>DPL 6811</b>	Ssangyong 6811235000, Hengst E5904LI	<b>229,50</b>	
<b>DPL 681-2</b>	Ssangyong Actyon 2.0 , Kyron 2.3, Mann Cu 22009-2	<b>168,75</b>	
<b>DPL 683</b>	CHRYSLER 68364653AA, JEEP WRANGLER	<b>348,75</b>	
<b>DPL 686</b>	Ford 1315686,Focus C-max, S-max 06-,Mondeo I V, Kuga, Cu 255	<b>157,50</b>	
<b>DPL 686 A</b>	Ford 1354 952, Mann Cu 2440	<b>162,00</b>	
<b>DPL 689</b>	Hitachi 4632689, F.GUARD AF55754	<b>1316,25</b>	<b>X</b>
<b>DPL 691</b>	Volvo trucks(8143691)FH12-16 93-, FM seri 98-, Mann Cu 2184	<b>247,50</b>	
<b>DPL 691 K</b>	Volvo Trucks 20409908, Mann Cuk 2184	<b>477,00</b>	
<b>DPL 693 A</b>	Fiat Freemont 05058693AA, Jeep Compas, Mann Cu 2227	<b>175,50</b>	
<b>DPL 700</b>	Merc. 1688300018, Mann Cu 3780	<b>265,50</b>	
<b>DPL 700 K</b>	Merc. (1688300118) A klasse(W168), Vaneo(W414)	<b>524,25</b>	
<b>DPL 702</b>	LIEBHERR 7028951, HIFI SC 70027	<b>1345,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 703</b>	Ford (3401703) Mondeo I(93-96), II 96- Mann Cu 5257	<b>200,25</b>	
<b>DPL 703 K</b>	Ford 1225788, Mann Cuk5257	<b>396,00</b>	
<b>DPL 703/1</b>	Ford (4042703)Transit 2000(00-06), Mann Cu 3649	<b>164,25</b>	
<b>DPL 705</b>	Opel Agila I (4705463),Mann Cu 2431	<b>166,50</b>	
<b>DPL 710</b>	BMW 64 31 1 496 710, Mann Cu 4624	<b>236,25</b>	
<b>DPL 710/1</b>	GM 93194847, Opel Agila II, Mann Cu 2028	<b>153,00</b>	
<b>DPL 711</b>	Renault 272778980R, Mann Cu 27001	<b>207,00</b>	
<b>DPL 711 K</b>	Renault 272771128R , Mann Cuk 27001	<b>398,25</b>	
<b>DPL 712</b>	Volvo 3948712 , Fleetguard AF26446	<b>267,75</b>	
<b>DPL 713</b>	Hyundai 971333J100, Mann CU 26001	<b>360,00</b>	
<b>DPL 713/1-2</b>	Hyundai 971331H500, Mahle LA570/S	<b>513,00</b>	<b>X</b>
<b>DPL 7201-2K</b>	Mercedes A1668300318, Mahle LAK 878/S	<b>814,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 7203 K</b>	Mercedes A2478307203, Mann Cuk 28013	<b>508,50</b>	<b>X</b>
<b>DPL 721</b>	Renault 27 27 721 00R, Mann Cu 1629	<b>135,00</b>	
<b>DPL 721 K</b>	Renault 2727734882, Mann Cuk 1629	<b>247,50</b>	
<b>DPL 7260 P</b>	Sumitomo KHR 27260, Hifi Filter SC 80104	<b>920,25</b>	<b>X</b>
<b>DPL 727</b>	Reno megane IV, Nissan Qashqai 1.5 dci, Mann Cu 25003	<b>186,75</b>	
<b>DPL 727 K</b>	Renault 272774812R, Mann Cuk 25003	<b>351,00</b>	
<b>DPL 728/1</b>	Subaru Forester WAN 702 , Hengst E3956LI	<b>425,25</b>	<b>X</b>

<b>DPL 729-2K</b>	Renault 27 27 729 51R, Mann Cuk 2723-2	<b>423,00</b>
<b>DPL 730-2</b>	Komatsu C22B9791730, Baldwin PA 5651	<b>1075,50 X</b>
<b>DPL 7318</b>	Mercedes A 0008307318, Mann Cu 52004	<b>288,00</b>
<b>DPL 735</b>	Volvo 14506997, Volvo EC140B, F.GUARD AF 26668	<b>877,50</b>
<b>DPL 739</b>	Mazda 1A00-76-739 , JS Filter AC934J	<b>135,00</b>
<b>DPL 741</b>	Komatsu 23B-07-74170	<b>711,00 X</b>
<b>DPL 745-2</b>	Merc.(2108300018),E klasse(WS210), S klass(W220)	<b>382,50</b>
<b>DPL 745-2K</b>	(ÇİFTLİ)Merc.(2108300018),E klasse(WS210), S klass(W220)	<b>751,50</b>
<b>DPL 747</b>	Mercedes 0018352747, Mann Cu 4036	<b>168,75</b>
<b>DPL 748 K</b>	Volvo 31407748, Mann Cuk 34003	<b>447,75</b>
<b>DPL 749</b>	Renault 7701048748,, Mann Cu 2149	<b>173,25</b>
<b>DPL 749 K</b>	Renault 7701048749, Mann Cuk 2149	<b>321,75</b>
<b>DPL 759 T</b>	JCB 30/925759 , Mann Cu 2910	<b>256,50</b>
<b>DPL 760</b>	Hyundai 11N690760, F.Guard AF 26474	<b>216,00</b>
<b>DPL 771</b>	Nissan Serana, nissan 27277-1VAOC	<b>218,25</b>
<b>DPL 773</b>	Land Rover LR 029773, Mann Cu 2423	<b>553,50 X</b>
<b>DPL 774</b>	Jcb 32/925774, Mann Cu 4219	<b>220,50</b>
<b>DPL 774 T</b>	Jcb 32/925774, Mann Cu 4219 (telli version)	<b>364,50</b>
<b>DPL 774/1 T</b>	Jcb 1000182970 , HIFI SC60094	<b>279,00</b>
<b>DPL 779</b>	Kia A7F79AQ000 , Purflux AH537	<b>175,50</b>
<b>DPL 780</b>	Mitsubishi 7850A003, Mann Cu 18002	<b>117,00</b>
<b>DPL 780 K</b>	Mitsubishi 7803A012, Mann Cuk 18002	<b>198,00</b>
<b>DPL 790</b>	New Holland 82014790, F.GUARD AF 25574	<b>297,00</b>
<b>DPL 791</b>	Volvo Trucks 82354791, Mann Cu 27003	<b>166,50</b>
<b>DPL 793</b>	Peugeot( 6447-93),Pejo405( 87-96), Mann Cu 2861	<b>200,25</b>
<b>DPL 800</b>	GM 93174800, Opel 6808604, Mann Cu 2143	<b>184,50</b>
<b>DPL 801</b>	Honda 80292-TFO-GO1 , Mann Cu 21003	<b>153,00</b>
<b>DPL 802</b>	Honda 80292-S50-A01, Mann Cu 2327	<b>94,50</b>
<b>DPL 802/1</b>	Chrysler 05058040AA, Mann Cu 2329	<b>166,50</b>
<b>DPL 802-2</b>	Honda 80292-S50-A01, Mann Cu 2327-2	<b>189,00</b>
<b>DPL 803 A-2</b>	Ssangyong 68120-0803A, KNECHT LA391S	<b>348,75</b>
<b>DPL 808</b>	Merc.0008308018, Mann Cu 50 001	<b>261,00</b>
<b>DPL 810</b>	Great Wall 8107300-P00, AMC GC601	<b>171,00</b>
<b>DPL 811</b>	Renault( 7 700 845 811) Megane I 96-, Mann Cu 3032	<b>130,50</b>
<b>DPL 813</b>	Scania 1770813, F.Guard AF 27692	<b>234,00</b>
<b>DPL 813 K</b>	Scania 1770813, F.Guard AF 27692 (Karbonlu)	<b>321,75</b>
<b>DPL 813 S</b>	Scania 1770813, F.Guard AF 27692 (Süngerli)	<b>243,00</b>
<b>DPL 8134</b>	CAT 417-8135	<b>1174,50 X</b>
<b>DPL 816</b>	Renault 7700834816, Mann Cu 2525	<b>175,50</b>
<b>DPL 818-2K</b>	Mercedes 211 830 08 18, Mann Cuk 18000-2	<b>1296,00</b>
<b>DPL 819</b>	VW Group 5Q0 819 644 A, Mann Cu 26009	<b>176,63</b>
<b>DPL 819 FK</b>	VW Group 5Q0819653, Mann FK 26009(F.Plus biokarbon)	<b>335,25</b>
<b>DPL 819 K</b>	VW Group 5Q0819653, Mann Cuk 26009	<b>306,00</b>

<b>DPL 820</b>	Renault( 7700 428 820)Megane scanic 97-99, Cu 2435	<b>150,75</b>
<b>DPL 820/1</b>	VW Polo IV-V, Seat Cordoba III, Ibiza IV-V, Skoda Fabia I-II	<b>155,25</b>
<b>DPL 820/1K</b>	Mercedes 4638300018 , Hengst E 961LC	<b>297,00</b>
<b>DPL 821</b>	Iveco 3802821, Mann Cu 2952	<b>186,75</b>
<b>DPL 823</b>	BMW 64316935822, Mann Cu 3139	<b>366,75</b>
<b>DPL 823 K</b>	BMW 64316935823 , Mann Cuk 3139	<b>715,50</b>
<b>DPL 823-2</b>	BMW 64316935822, Mann Cu 3139-2	<b>733,50</b>
<b>DPL 823-2 K</b>	BMW 64316935823, Mann Cuk 3139-2	<b>1431,00</b>
<b>DPL 828 -2 K</b>	BMW 64 31 9 237 157, MANN CUK 19004-2	<b>967,50</b>
<b>DPL 830</b>	Merc( 2028300018) C klas(W202/S202) E klasse(WS210)	<b>324,00</b>
<b>DPL 830 A/K</b>	Mann: CUK 26 007 Mercedes: 246 830 01 18	<b>535,50</b>
<b>DPL 830 K</b>	Mercedes (2108300818) karbonlu , Mann Cuk 2897	<b>585,00</b>
<b>DPL 836</b>	BMW( 64311390 836) seri 5 (E34), 7(E32), Mann Cu 3338	<b>337,50</b>
<b>DPL 837-2</b>	Renault 7701209837, Mann Cu 2418-2	<b>157,50</b>
<b>DPL 837-2K</b>	Renault 7701209837, Mann Cuk 2418-2	<b>310,50</b>
<b>DPL 840</b>	Massey Ferguson 3388840M2, Mann Cu 88343	<b>985,50</b> X
<b>DPL 860</b>	Suzuki 95860-80J00 , Mann Cu 21004	<b>537,75</b> X
<b>DPL 861</b>	Suzuki 95861-64J00, Mann Cu 2138	<b>247,50</b>
<b>DPL 861 K</b>	Suzuki 95861-64J00, Mann Cuk 2138	<b>492,75</b>
<b>DPL 871</b>	Toyota 87139-48020, Mahle LA 199	<b>236,25</b>
<b>DPL 873</b>	Volvo 20746873 , Mann Cu 4150	<b>337,50</b>
<b>DPL 878</b>	GM 96440878, Captiva, Antara 2006> ,Mann Cu 2622	<b>184,50</b>
<b>DPL 878 K</b>	GM 96440878, Captiva, Antara 2006> ,Mann Cuk 2622	<b>369,00</b>
<b>DPL 885</b>	Toyota Corolla IX(88568-13010), Mann Cu 1912	<b>119,25</b>
<b>DPL 886</b>	BMW 64119382885, Mann Cu 30007	<b>285,75</b>
<b>DPL 886 K</b>	BMW 64119382886, Mann Cuk 30007	<b>558,00</b>
<b>DPL 887</b>	Mercedes Actros II 11-, Mann Cu 2218	<b>517,50</b>
<b>DPL 890</b>	Iveco( 504024890) Euromover 05-,Stralis, Mann Cu 4594	<b>256,50</b>
<b>DPL 890 K</b>	Iveco 2994583 , Mann Cuk 4594	<b>477,00</b>
<b>DPL 8900</b>	Hidromek H906248900i, HIFI SC80151	<b>373,50</b>
<b>DPL 891</b>	Nissan(27891-BM400) Almera II, Primera III, Mann Cu 2345	<b>207,00</b>
<b>DPL 897/1</b>	GM 97170804, Mann CU 22162	<b>195,75</b>
<b>DPL 899</b>	BMW (64318361899) X3(E83), seri3(E46) Mann Cu 6724	<b>513,00</b>
<b>DPL 899 K</b>	BMW Serie3(E46), X3(E83) Karbonlu, Mann Cuk 6724	<b>1001,25</b>
<b>DPL 900</b>	Hyundai 9713307010, Mann Cu 1910	<b>234,00</b>
<b>DPL 9008</b>	Toyota Prius1.8L- C-HR 1.8L, Sakura BHF-11020	<b>243,00</b>
<b>DPL 903</b>	Merc(1638350047), M Klasse(W163)97-05, Mann Cu 2338	<b>288,00</b>
<b>DPL 903 K</b>	Mercedes( 66809903) M Klasse,karbonlu, Mann Cuk 2338	<b>567,00</b>
<b>DPL 906 P</b>	Hidromek H906244500, WAC9021, HMK Kabin filtresi	<b>1480,50</b> X
<b>DPL 910-2</b>	Hyundai 97133-2E910, Mann Cu 2214-2	<b>162,00</b>
<b>DPL 911 K</b>	GM 11743911 , Hengst E3907LC	<b>373,50</b>
<b>DPL 920</b>	Mazda1N06-61-148, M.Bishi MQ700022	<b>378,00</b> X
<b>DPL 921-2</b>	BMW (64116921018) , Mann Cu 3124-2	<b>281,25</b>

<b>DPL 921-2K</b>	BMW (64116921019) , Mann Cuk 3124-2	<b>558,00</b>
<b>DPL 922</b>	CAT. 3589922, HiFi SC 50180	<b>686,25</b>
<b>DPL 923</b>	Mercedes 0008354347, Mann Cu 1836, Hengst E 2923 LI	<b>495,00</b>
<b>DPL 925 S</b>	J.C.B 30/925959, HiFi SC60064	<b>132,75</b>
<b>DPL 925/1S</b>	Cat 2314486, F.GUARD AF 27835	<b>175,50</b>
<b>DPL 9254</b>	Caterpillar 2902287 , F.Guard AF 55830	<b>2133,00</b> X
<b>DPL 9255</b>	Caterpillar 2902288, cat 950/950K seri, HiFi SC90262	<b>798,75</b> X
<b>DPL 940 P</b>	Merc.( A9408350047) Atego I, Axor I 01-04, Axor II 04-	<b>423,00</b>
<b>DPL 940 PK</b>	Merc.( A9408350047) Atego I, Axor I 01-04 (karbonlu)	<b>567,00</b>
<b>DPL 943 K</b>	Citroen C5/C6, Pejo 407 , Mann CUK 3240	<b>344,25</b>
<b>DPL 945 K</b>	Citroen 647945, Mann Cuk 2742	<b>409,50</b>
<b>DPL 947 S</b>	Mercedes A00083558947, MANN CU 3403-10	<b>153,00</b>
<b>DPL 951 A</b>	Setra Otobüs 68951A, PF 0010491 A(Vebosta)	<b>112,50</b>
<b>DPL 952</b>	Scania(1379952)P (P230/470),R(R230/730), Mann Cu 1722	<b>321,75</b>
<b>DPL 958</b>	Fiat 71743821, Mann Cu 1827	<b>126,00</b>
<b>DPL 958/3</b>	Suzuki Jimny 1.3(95860-81A00), Mann Cu 2129	<b>144,00</b>
<b>DPL 958/4</b>	Suzuki 9586074P00, Mazda 1A0461148, Hengst E4966Li	<b>147,38</b>
<b>DPL 959</b>	Chevrolet Spark(95947238), Mann Cu 20010	<b>191,25</b>
<b>DPL 960 K</b>	Fiat (46513960) Multipla(186)98- , Mann Cuk 3020	<b>443,25</b>
<b>DPL 960/1 ADK</b>	Mercedes 9608300118, Mann Cuk 32001 (DELİKLİ TİP)	<b>596,25</b>
<b>DPL 960/1 AK</b>	Mercedes 9608300118, Mann Cuk 32001	<b>596,25</b>
<b>DPL 960/1AD</b>	Mercedes 9608300118, Mann Cu 32001 (DELİKLİ TİP)	<b>364,50</b>
<b>DPL 960/2 A</b>	Mercedes 9608300218, Mann Cu 32002	<b>371,25</b>
<b>DPL 961</b>	Mazda BDGF-61-J6X , Mann Cu 20018	<b>479,25</b> X
<b>DPL 963</b>	Citroen 6447-FG, Mann Cu 2630	<b>247,50</b>
<b>DPL 964</b>	GM 96425700, Mann Cu 2012	<b>371,25</b> X
<b>DPL 965</b>	Iveco 2995965, Mann Cu 2956	<b>193,50</b>
<b>DPL 966</b>	Iveco 2995966, Mann Cu 4466	<b>267,75</b>
<b>DPL 970 K</b>	Renault 272778970R, Mann Cuk 26005	<b>481,50</b>
<b>DPL 9705</b>	Volvo 8081432,Donaldson P606960,	<b>445,50</b>
<b>DPL 971</b>	Hyundai 97133-2B005 , Mann Cu 27007	<b>175,50</b>
<b>DPL 971 A</b>	Hyundai 97133-3SAA0, Mann Cu 26017	<b>144,00</b>
<b>DPL 971 AK</b>	Hyundai 971333SAA0, Mann Cuk 26017	<b>279,00</b>
<b>DPL 971/2</b>	Hyundai 97133-2D200, Mann Cu 2634	<b>252,00</b>
<b>DPL 971/3</b>	Hyunda 971332B010, Mann Cu 2362	<b>168,75</b>
<b>DPL 971/3K</b>	Hyundai 97133-3K000, Mann Cuk 2362	<b>328,50</b>
<b>DPL 971/4-2</b>	Hyundai 971331J000, Mann Cu 29002-2	<b>157,50</b>
<b>DPL 971/5-2</b>	Hyundai 97133-4P000, Mann Cu 25008-2	<b>382,50</b>
<b>DPL 9710</b>	Komatsu 77z-97-00010 , F.Guard AF 55734	<b>702,00</b> X
<b>DPL 9713</b>	Hyundai 97133-J9000, Mann Cu 23019	<b>157,50</b>
<b>DPL 9713/1</b>	Hyundai 97133-J5000, Hengst E5946LI	<b>234,00</b>
<b>DPL 9713/4</b>	Hyundai 97133-4L000, Mann cu 21008	<b>130,50</b>
<b>DPL 9720</b>	Komatsu 77z-97-00020 , F.Guard AF 55736	<b>895,50</b> X

<b>DPL 974</b>	Hyundai 97406-4A900, Mann Cu 19002	<b>308,25</b>
<b>DPL 976/1-2</b>	Hyundai 976174H000, Mann Cu 210052	<b>155,25</b>
<b>DPL 976/1-2PL</b>	Hyundai 976174H000, Mann Cu 21005-2, Plastik çerçevesi	<b>256,50</b>
<b>DPL 979</b>	Volvo VOE11703979, F.GUARD AF26267	<b>760,50</b>
<b>DPL 980</b>	Volvo VOE11703980, F.GUARD AF26384	<b>1766,25</b>
<b>DPL 983-2</b>	Peugeot 9833350880 , Mann Cu 26025-2	<b>207,00</b>
<b>DPL 983-2K</b>	Peugeot 9833351080 , Mann Cuk 26025-2	<b>423,00</b>
<b>DPL 989</b>	V.A.G( 703819 989)Cravella,Transporter(T4), Mann Cu 1738	<b>283,50</b>
<b>DPL 990</b>	TATRA 9902005020, MANN CU 46001	<b>297,00</b>
<b>DPL 992</b>	Iveco 5801619418, Mann Cu 22029	<b>175,50</b>
<b>DPL 995</b>	Volvo Trucks FH II(82348995), Mann Cu 31001	<b>213,75</b>
<b>DPL 995 K</b>	Volvo Trucks FH II(82348995), Mann Cuk 31001	<b>423,00</b>
<b>DPL 997</b>	Renault 77 01 059 997, Mann Cu 1829	<b>229,50</b>
<b>DPL 997 K</b>	Renault 7711426872, Mann Cuk 1829	<b>402,75</b>
<b>DPL X101</b>	Cat 9X 8216 , F.Guard AF 25662 (sac çerçeve)	<b>1593,00</b>
<b>DPL X101A</b>	N/Holand 9823782, Baldwin PA3824	<b>1800,00</b>
<b>DPL X102/1</b>	Sampo 0492387, Deutz , HIFI SC40002	<b>1080,00</b>
<b>DPL X103</b>	Caterpillar 7X-6041 Mann Cu 31 100 ( sac çerçeve)	<b>796,50</b>
<b>DPL X104</b>	Kawasaki 4033060270, Replaces : AKH 2331 ( sac çerçeve )	<b>549,00</b>
<b>DPL X105</b>	Hitachi 4206637, D.SON P533788	<b>1359,00</b>
<b>DPL X106</b>	Caterpillar 305-0329, Donaldson P 781176	<b>639,00</b>
<b>DPL X106/1</b>	Caterpillar 293-1184 , F.Guard AF 55782	<b>513,00</b>
<b>DPL X107</b>	Cat 180-7487 , F.Guard AF 55787	<b>1714,50</b>
<b>DPL X108</b>	Cat 232-1732,D.SON P606090	<b>1629,00</b>
<b>DPL X109</b>	Cat 2318130,Baldwin PA 5738	<b>1298,25</b>
<b>DPL X110</b>	Volvo 112500160, Hifi Filter SC 60032	<b>1001,25</b>
<b>DPL X113</b>	Caterpillar 185-8154 , Mann Cu 24500	<b>409,50</b>
<b>DPL X114</b>	Difa 4701 M, OEM EE 148200	<b>1449,00</b>
<b>DPL X115</b>	Komatsu 4210712312 , F.Guard AF 25374	<b>1030,50</b>
<b>DPL X116</b>	A.Copco 5751606Hifi Filter SC 90270	<b>1224,00</b>
<b>DPL X117</b>	A.Copco 57516098,Hifi Filter SC 90271	<b>996,75</b>
<b>DPL X118</b>	Claas 0011471761, HIFI SC 40005	<b>2200,50</b>
<b>DPL X119</b>	Caterpillar 6C9226 , Donaldson P777576	<b>603,00</b>
<b>DPL X120</b>	Caterpillar 1193355 Donaldson P618642	<b>940,50</b>
<b>DPL X121</b>	Caterpillar 2380479, Baldwin PA 5757	<b>1296,00</b>
<b>ELEMAN FİLTRELER (EF... / M / MK / H / HT / MG / PL / PLE / MPL / MBPL )</b>		
<b>EF 01002 H</b>	Komatsu 877826C4, Case 877826C1	<b>2.079,00</b>
<b>EF 01009 H</b>	Cat. 9G6420, F.Guard HF 6062	<b>798,75</b>
<b>EF 01009/1H</b>	Case 1140079C1 , F.Guard HF 6151	<b>641,25</b>
<b>EF 01010</b>	Fram C 1655 PL , Mann H 1049/1	<b>715,50</b>
<b>EF 01014 H</b>	Caterpillar 9J 0750, F.Guard HF 6202	<b>832,50</b>
<b>EF 01017 A/H</b>	Komatsu 1446011160, F.Guard HF 6213	<b>508,50</b>

<b>EF 01017 A/HT</b>	Komatsu 1446011160, F.Guard HF 6213 (kağıtsızTelli)	<b>1.278,00</b>
<b>EF 01017 B/H</b>	Deutz 4417454, Mann H 1059/2	<b>490,50</b>
<b>EF 01017 H</b>	Komatsu 154 60 12170,F.Guard HF 6354	<b>427,50</b>
<b>EF 01017/1 HT</b>	Cat 132-8875, F.Guarf HF 35457 (telli)	<b>1.174,50</b>
<b>EF 01019 H</b>	Hema, Ford trk direksiyon, E0NN3K758AA	<b>270,00</b>
<b>EF 01027 AHT</b>	A.Copco Poclain H1050532 (kağıtsız telli)	<b>1.458,00</b>
<b>EF 01027 H</b>	Poclain 1505-80,Volvo 6210359, Mann H 13104	<b>711,00</b>
<b>EF 01027 HT</b>	A.Copco Poclain Z0150580 (kğ. telli)	<b>1.062,00</b>
<b>EF 01027 T</b>	Poclain 1505-80,Volvo 6210359,(Kğ'sız telli)	<b>1.305,00</b>
<b>EF 01028 B</b>	Mastas 2901208, Hidromex	<b>1.026,00</b>
<b>EF 01028 B/HT</b>	EF 01028 B 'nin telli Kağıtlı olanı	<b>1.242,00</b>
<b>EF 01042 H</b>	Komatsu 145-49-32430, Cat., F.Guard LF555	<b>495,00</b>
<b>EF 01043 H</b>	Komatsu 281-16-11290, F.Guard LF 730	<b>837,00</b>
<b>EF 01050 H</b>	Hanomag 2894080M1, F.Guard HF 6324	<b>648,00</b>
<b>EF 01065 M</b>	J.Deere: AR50041 F.Guard: FF203	<b>981,00</b>
<b>EF 01066 M</b>	Thermo King 11-7264	<b>1.075,50</b>
<b>EF 01066/1M</b>	Thermo King 11-6285	<b>1.075,50</b>
<b>EF 01067</b>	Belaz,Komatsu 240 1017040	<b>492,75</b>
<b>EF 01081 H</b>	Caterpillar 7J 0670, F.Guard HF 6083	<b>1.449,00</b>
<b>EF 01087</b>	Merc. Benz, M.A.N kamyon, Mann H 1275x	<b>621,00</b>
<b>EF 01096</b>	Mercedes- Benz,seri 13t, 15t, 20t, Mann H 12111	<b>965,25</b>
<b>EF 01096/1</b>	Wix 92158E	<b>1.199,25</b>
<b>EF 01097</b>	Nissan 15274-90227	<b>717,75</b>
<b>EF 01097 A</b>	Nissan 15274-90225, F.Guard LF 3386	<b>726,75</b>
<b>EF 01120 MK</b>	Fiat, Iveco 1902096, F.Guard FF 5064	<b>553,50</b>
<b>EF 01129 H</b>	İveco 1930736, Savara 2949/150, f.guard HF 6330	<b>1.246,50</b>
<b>EF 01132</b>	Mitsubishi ME020711, Donaldson P550068	<b>544,50</b>
<b>EF 01136 H</b>	Fram CH 957 PL, Volvo 323139	<b>252,00</b>
<b>EF 01138 A/HT</b>	Ingersoll-Rand 35330133, F.Guard: HF35286	<b>3.123,00</b>
<b>EF 01138 H</b>	Ingersoll-Rand35290444, F.Guard HF 6285	<b>1.010,25</b>
<b>EF 01139</b>	Deutz 12028217, Mann H 15222/2	<b>1.458,00</b>
<b>EF 01145</b>	Isuzu 9-88513265-2, F.Guard LF 3422	<b>657,00</b>
<b>EF 01145 A</b>	Isuzu 9885132641, Hitachi 4508268	<b>576,00</b>
<b>EF 01145 B</b>	Yanmar 126650-35350, Sakura O-5215	<b>598,50</b>
<b>EF 01148 M</b>	Aksa Jeneratör ASF0708CF	<b>220,50</b>
<b>EF 01150 H</b>	Bomag 7993014-Euclid 4051 572	<b>364,50</b>
<b>EF 01150 HT</b>	Bomag 7993014-Euclid 4051 572 (kğ. telli)	<b>690,75</b>
<b>EF 01155</b>	Merc.-Benz, M.A.N Tir, Mann H 12110/2x	<b>726,75</b>
<b>EF 01156 M</b>	Kubota 1552143160, Yanmar 12910055650	<b>135,00</b>
<b>EF 01160 AH</b>	Fend F 281959030010, Mann H 615	<b>468,00</b>
<b>EF 01160 VH</b>	Scania 1329876 , Mann H 929/3x (VİTON CONTA	<b>929,25</b>
<b>EF 01160/1H</b>	Scania 1329876 , Mann H 929/3x	<b>364,50</b>
<b>EF 01163 H</b>	Komatsu 1956016320, F.Guard HF 6356	<b>985,50</b>

<b>EF 01163/2H</b>	Oem : E 51442 , F.Guard HF 29141 (Kağıtlı)	<b>2.799,00</b>
<b>EF 01163/2HT</b>	Oem : E 51442 , F.Guard HF 29141 (Kağıtlı Telli)	<b>3.330,00</b>
<b>EF 01163/2T</b>	Oem : E 51442 , F.Guard HF 29141 (Telli)	<b>3.960,00</b>
<b>EF 01175</b>	Benati 1813108, Donaldson P 171558	<b>1.728,00</b>
<b>EF 01175 A</b>	Dynapac 964350855, Donaldson P 171576	<b>1.865,25</b>
<b>EF 01183</b>	Mitsb.Maraton ME 064356, F.Guard LF 3447	<b>702,00</b>
<b>EF 01184</b>	Mitsb.Maraton ME 054238, F.Guard LF 3432	<b>717,75</b>
<b>EF 01184/1A</b>	Isuzu: 1132401970 Donaldson: P502352	<b>866,25</b>
<b>EF 01187</b>	Isuzu 1 8781 0050 1, F:Guard LF 3516	<b>981,00</b>
<b>EF 01190 H</b>	Hitachi 315041, F.Guard HF 7920	<b>373,50</b>
<b>EF 01191</b>	Hitachi 3008579, Asaş As822	<b>353,25</b>
<b>EF 01192</b>	Hitachi 4095346, F.Guard HF 6113	<b>846,00</b>
<b>EF 01193</b>	Hitachi 4508505, F.Guard HF 7921	<b>2.000,25</b>
<b>EF 01195 MK</b>	Mercedes Benz, Mann BF 700x	<b>149,40</b>
<b>EF 01208 M</b>	Lombardini LDA 96640820, Mann P 65	<b>126,00</b>
<b>EF 01211 M</b>	Nissan 16444-99027, D.SON P550028	<b>708,75</b>
<b>EF 01212</b>	Nissan 15274-99227, F.Guard LF 3385	<b>796,50</b>
<b>EF 01214</b>	Nissan 1527499085, F.Guard LF 3384	<b>760,50</b>
<b>EF 01221</b>	Mercedes-Benz 19t, om seri, Mann H 1076	<b>544,50</b>
<b>EF 01222 M</b>	Isuzu( 5.8781.00500) KS, KT, TLD seri	<b>208,35</b>
<b>EF 01224</b>	Isuzu (9.8851.1194.0)NKR, NPR/NQR seri	<b>388,35</b>
<b>EF 01225 H</b>	Hitachi KH 1805 4050731, F.Guard HF 6319	<b>1.368,00</b>
<b>EF 01225 HT</b>	EF 01225 H'nin kullanıldığı yerler(kağıtlı, telli)	<b>2.085,75</b>
<b>EF 01225 MG</b>	EF 01225 H'nin kullanıldığı yerler(MG kağıtlı)	<b>2.148,75</b>
<b>EF 01225 T</b>	EF 01225 H'nin kullanıldığı yerler(kağıtsız, telli)	<b>2.547,00</b>
<b>EF 01230</b>	Komatsu 424 16 11140, F.Guard HF 6332	<b>747,00</b>
<b>EF 01230 HT</b>	Komatsu 424 16 11140, F.Guard HF 6332 kğ telli	<b>1.116,00</b>
<b>EF 01230 T</b>	Komatsu 424 16 11140, F.Guard HF 6332, telli	<b>1.750,50</b>
<b>EF 01235 H</b>	Caterpillar 2P5834, F.Guard HF 6365	<b>531,00</b>
<b>EF 01235/1H</b>	Parker FC5000Q020BS, F.Guard ST 1000	<b>724,50</b>
<b>EF 01247</b>	Merc.200D(W115/123/124) Mann PF 1055/1x	<b>708,75</b>
<b>EF 01247 A</b>	Merc190D,200TD(W115/23/124),Mann PF1050/1x	<b>558,00</b>
<b>EF 01252 H</b>	Donaldson P55 0694, F.Guard HF 6198	<b>551,25</b>
<b>EF 01253</b>	Cat 1R0726, Cat 7W500, FGuard LF 3485	<b>1.545,75</b>
<b>EF 01254 M</b>	Caterpillar 8N 9850, F.Guard FF 5323	<b>798,75</b>
<b>EF 01255 HT</b>	Fend X820 001 034, Mann H 614/3	<b>531,00</b>
<b>EF 01258 M</b>	Iveco 1901600, Mann P 947	<b>468,00</b>
<b>EF 01259</b>	Sumitomo jcb KBJ 1645, Hifi SH60558	<b>769,50</b>
<b>EF 01260 M</b>	Nissan 1644497001, F.Guard FF 5119	<b>578,25</b>
<b>EF 01261 M</b>	Komatsu 6003118211, F.Guard FF 225	<b>348,75</b>
<b>EF 01262 M</b>	Komatsu 6610708603, Cummins 44050	<b>996,75</b>
<b>EF 01262/2M</b>	Cummins 256559, F.Guard FS 1201	<b>1.197,00</b>
<b>EF 01269 M</b>	Lombardini 500.217.532	<b>135,00</b>

<b>EF 01270 M</b>	Belaz 201 111 7036 A	<b>220,50</b>
<b>EF 01272</b>	Fiat Allis 70669434, F.Guard HF 6171	<b>1.752,75</b>
<b>EF 01273</b>	Komatsu 238 60 13410	<b>531,00</b>
<b>EF 01274</b>	Hino 156071070, F.Guard LF 3511 (Set contalı)	<b>740,25</b>
<b>EF 01274/1</b>	Isuzu 1341590501P, Hino, Donaldson P 502353	<b>729,00</b>
<b>EF 01275 M</b>	Hino 234011020, F.Guard FF 5121	<b>461,25</b>
<b>EF 01278</b>	Hino 156071340, F.Guard LF 3709	<b>945,00</b>
<b>EF 01279</b>	Ahlmann AL seri, Ammann , F.Guard HF 28794	<b>330,75</b>
<b>EF 01280</b>	Hitachi 4208241- 4208241-1, F.Guard LF 3627	<b>1.714,50</b>
<b>EF 01284</b>	Isuzu ELF 250d, ELF Mypack dizel, Fram CH 2861	<b>396,00</b>
<b>EF 01287 A</b>	Scania 1733658 , Mann H 962	<b>360,00</b>
<b>EF 01291 T</b>	Komatsu 175-49-11222, HIFI SH60163	<b>2.621,25</b>
<b>EF 01292 A</b>	Merc.MB truck,Evobus 309-609, Mann H 932/4	<b>261,00</b>
<b>EF 01292/1</b>	(Kamyon) Mercedes Mann H 947/1	<b>366,75</b>
<b>EF 01292/1n PL</b>	Merc (Kamyon) OM seri,Unimog, Mann HU 947/1n	<b>416,25</b>
<b>EF 01292/1z PL</b>	Merc (Otobüs) 0403-0404 Evobus,Setra,Mann HU 947/1z	<b>438,75</b>
<b>EF 01292/2</b>	Mercedes Mann H 947/2 (çiftli)	<b>733,50</b>
<b>EF 01292/2 PL</b>	Merc (Kamyon) OM seri,Unimog, Mann HU 947/1-2	<b>832,50</b>
<b>EF 01292/2z PL</b>	Mercedes,(otobüs) çiftli, Mann HU 947/1z-2	<b>877,50</b>
<b>EF 01293</b>	Mitsubishi ME 034605-034611-Caterpillar 947958	<b>1.071,00</b>
<b>EF 01294</b>	Mercedes-Benz, Mann H 929x	<b>389,25</b>
<b>EF 01296</b>	BMW (11421267268)seri 5(E12,E28,E34), Mann HU 930/3	<b>371,25</b>
<b>EF 01297</b>	Fiat Allis 79034440, Asaş AS258	<b>1.347,75</b>
<b>EF 01299</b>	Komatsu 2736053110, Baldwin PT400	<b>650,25</b>
<b>EF 01299/1</b>	Komatsu 2346031330, Şamp. CE0042H	<b>848,25</b>
<b>EF 01308 M</b>	Lokomotif yakıt filtresi	<b>747,00</b>
<b>EF 01316 PL</b>	Merc C klass(W202/S202) E klass(WS210,VITO I, Mann HU 951x	<b>481,50</b>
<b>EF 01316/1PL</b>	EF 01316 PL'nin kullanıldığı yerler içi sac göbek	<b>447,75</b>
<b>EF 01323</b>	BMW 5 seri (E34), Mann H 973x	<b>704,25</b>
<b>EF 01324 M</b>	Reno Clio II,Kango1.9d,Megane I, Mann P716/1x	<b>182,70</b>
<b>EF 01324 M/B</b>	Opel Movano II, Reno Master III, Mann P 718x	<b>216,00</b>
<b>EF 01324 M/C</b>	Reno(7701207667)Master II-III maxi, Mann P 726x	<b>222,30</b>
<b>EF 01325 M</b>	Citreon Xantia1.9d, Pejo 205,306,405 Mann P 716	<b>200,25</b>
<b>EF 01326 M</b>	Reno Clio, Megane I, Scenic1.9dt, Mann P 735	<b>238,50</b>
<b>EF 01327 M</b>	Net Filter 20 F 5090	<b>146,25</b>
<b>EF 01330 M/PL</b>	Mercedes tır, Racor 2040, F.Guard FS 1207	<b>486,00</b>
<b>EF 01330/1 M/PL</b>	Merc.38.50, 30.31K, Racor 2040PM, F.Guard FS 1294	<b>490,50</b>
<b>EF 01330/2 M/PL</b>	Volvo Penta 3827277, Hitachi EX 1200, F.Guard FS 20202	<b>621,00</b>
<b>EF 01331</b>	Inter Traktör 33139076R91	<b>283,50</b>
<b>EF 01332 M/PL</b>	Fiat scudo I,Pejo Partner 96-, 206,306 93-, Mann PU 1021 x	<b>258,75</b>
<b>EF 01333</b>	Hitachi( 4027841)EX, FH seri, F.Guard HF 7954	<b>258,75</b>
<b>EF 01333 PL</b>	Hitachi Kepçe 4207841, F.Guard HF 7954(pl version)	<b>310,50</b>
<b>EF 01333/1 MG</b>	Massey Ferguson 3540378M1	<b>445,50</b>

<b>EF 01334 T</b>	Massey Ferguson 3700504M91	<b>375,75</b>
<b>EF 01336 APL</b>	Opel movano 98-,Reno master II-III, Nissan, Mann HU 923x	<b>319,50</b>
<b>EF 01336 PL</b>	Ford Transit2000, Mondeo III( 00-07), M.Craft EFL 484	<b>330,75</b>
<b>EF 01337</b>	Isuzu 1-13240077 -1, FİL ML 1337	<b>589,50</b>
<b>EF 01338</b>	Daewoo-Chevrolet D501564Y	<b>387,00</b>
<b>EF 01339 M/B PL</b>	Merc.Actros I-II-III, Axor I-II, Setra S, Travego, Mann PU 999/1x	<b>470,25</b>
<b>EF 01339 M/PL</b>	Merc. Actros,Axor,Mann PU 999/1X(Normal sarı yakıt kağıtlı)	<b>443,25</b>
<b>EF 01340 PLE</b>	Merc.Actros I-II-III, Setra S,S/G,Travego, Mann HU 12140	<b>670,50</b>
<b>EF 01340 TPL</b>	EF 01340 PL nin (iç göbek telli)	<b>726,75</b>
<b>EF 01341 H</b>	Caterpillar 9T-9054,(Cat 950F Şanzuman Filtresi)	<b>411,75</b>
<b>EF 01342</b>	BMW 11422243359, Mann H938/1x	<b>391,50</b>
<b>EF 01343 PL</b>	M.A.N (51055040098)F2000, FE, TGA, Man bus, Neoplen	<b>600,75</b>
<b>EF 01344 APLE</b>	Merc. Ateco I-II,Axor II ,Evobus setra, Mann HU 945/2x	<b>274,50</b>
<b>EF 01344 AT PL</b>	Merc. Ateco I-II,Axor II ,Evobus setra, Mann HU 945/2x(iç göbek te	<b>301,50</b>
<b>EF 01344 PLE</b>	Merc.Ateco I-II, Evobus(setra) cito, medio,Mann HU 931/5X	<b>252,00</b>
<b>EF 01344 TPL</b>	Merc.Ateco I-II, Evobus(setra) cito, Mann HU 931/5X (iç göbek telli	<b>281,25</b>
<b>EF 01344/1 PL</b>	Volvo (11708551)EC/ECR Deutz Ag-Fahr,Mann HU 945/3x	<b>299,25</b>
<b>EF 01345 M/B PL</b>	Merc. Ateco I-II, Axor II, Evobus(setra)vitaro Mann PU 1046/1X	<b>488,25</b>
<b>EF 01345 M/PL</b>	Mercedes Ateco I-II, Axor II , Mann PU 1046/1X	<b>461,25</b>
<b>EF 01346</b>	Massey Ferguson 1662566M1, Hema 1P2-100-424	<b>229,50</b>
<b>EF 01348 PLE</b>	Audi A4(95-01),A6(97-05)VW LT35-46,Caddy II, Golf IV, Crafter	<b>333,00</b>
<b>EF 01349 PL</b>	Man FE,F,TGA(2000), Setra S/SG300, Mann HU 947/2x	<b>409,50</b>
<b>EF 01350 M/PL</b>	Dacia pick-up,Solenza1.9D, Reno Kango,Clio II, 7701206119	<b>222,75</b>
<b>EF 01351 PL</b>	Merc (0011844125)MB trac,Evobus0309-609, Mann HU 932/4x	<b>351,00</b>
<b>EF 01353 A/PL</b>	Merc (0001802209)C(W202), E 230-240-280-320(WS210/211)	<b>209,25</b>
<b>EF 01353 B/PL</b>	BMW (11 42 2 247 018)seri3(E46), seri5(E39)520d 95-04),	<b>209,25</b>
<b>EF 01353 PLE</b>	Merc C(W202/S202), E200-,220-,270cdi(WS210/211), Vito I-II	<b>205,88</b>
<b>EF 01353 İ/PL</b>	EF 01353 PLE'nin mantar tip, İpli Beyaz kağıtlı	<b>229,50</b>
<b>EF 01353 XPL</b>	Merc.sprinter-Merc. C(W202/S202), (WS210/211) (Euro 5 -6 tip)	<b>393,75</b>
<b>EF 01354 APL</b>	Merc C(W203), E(WS210) 200,230(95-03) Mann HU 727/1x	<b>418,50</b>
<b>EF 01358</b>	Kobelco LS0V0000291, Hitachi 4654745	<b>1.811,25</b>
<b>EF 01358 A</b>	Komatsu 07063-01383, Mann HD 18354	<b>1.732,50</b>
<b>EF 01358 HT</b>	Kobelco LS0V0000291,( Kağıtlı telli)	<b>3.372,75</b>
<b>EF 01358/1</b>	Volvo: 14569658, Donaldson P959178	<b>1.874,25</b>
<b>EF 01358/1T</b>	EF 01358/1 in Tel olanı	<b>3.795,75</b>
<b>EF 01360 M/B PL</b>	MAN (51125030048)TGA 2000-,Man busse Mann PU 850x	<b>443,25</b>
<b>EF 01360 M/PL</b>	MAN (51125030048)TGA 2000-,Man busse Mann PU 855x	<b>418,50</b>
<b>EF 01361</b>	Gradall 80973110, F.Guard HF 35468	<b>3.033,00</b>
<b>EF 01364 APL</b>	BMW (11422246131)325td(E36),525td(E34-39), Mann Hu 848/1x	<b>393,75</b>
<b>EF 01364/1 APL</b>	EF 01364 APL'nin iç göbek sac kılıf olanı	<b>378,00</b>
<b>EF 01367 PL</b>	Volvo S40 95-04, S60 00-,S70 97-00, S80 98- Mann HU 819x	<b>461,25</b>
<b>EF 01368 PL</b>	BMW (11422243359)325td(E36), 525td(E34), R.Rover II,	<b>393,75</b>
<b>EF 01369 PL</b>	VW Golf IV-V-VI, Passat III, CravellaT4/T5, Audi A4/6 2.0tdi,Seat	<b>240,75</b>

<b>EF 01370 PL</b>	Daf Truck(1397764) CF75, CF 85, KF95, Mann HU 1270x	<b>531,00</b>
<b>EF 01371 M/B PL</b>	Daf (1397766) CF 75,CF85, XF 95, Mann PU 99/2x	<b>751,50</b>
<b>EF 01371 M/PL</b>	Daf (1397766) CF 75,CF85, XF 95, Mann PU 99/2x	<b>713,25</b>
<b>EF 01372 PL</b>	BMW (11422245339)318tds(E36), Mann HU 924/2x	<b>571,50</b>
<b>EF 01373 B/PL</b>	BMW (11421267268) 525i,528i(E28/E34), Mann HU 930/3x	<b>499,50</b>
<b>EF 01373 PL</b>	BMW (11421709 514) 316i-318i (E30),(E36) Mann HU 921x	<b>443,25</b>
<b>EF 01374 A/PL</b>	Smart (Daimler AG)City-coupe,Roadster, Mann HU 68x	<b>267,75</b>
<b>EF 01375 A/PL</b>	Hyundai 26320-2A500, Mann Hu 7001x	<b>252,00</b>
<b>EF 01375 A/VPL</b>	Hyundai 26320-2A500, Mann Hu 7001x (viton c.)	<b>276,75</b>
<b>EF 01380</b>	Mercedes 000 180 02 09, Mann PF 925x	<b>483,75</b>
<b>EF 01381</b>	M.A.N 51.05504-0053(4), F.Guard LF 3395	<b>445,50</b>
<b>EF 01383</b>	İveco 500315484, Pegaso : 550 228 Mann: P722	<b>335,25</b>
<b>EF 01385 M</b>	Opel (818531)Astra G-H, Vectra B-C, Mann P 732x	<b>218,25</b>
<b>EF 01387 PL</b>	Pejo 206 98-,306 93-, 307 01-, Citroen C2,C3, Mann HU 612x	<b>185,63</b>
<b>EF 01388 PLE</b>	Merc (A 457184 0125)Axor I-II, Setra s400, Mann Hu 12110x	<b>645,75</b>
<b>EF 01392 PL</b>	Isuzu , GM 97223218, Fram CH 9305 ECO	<b>274,50</b>
<b>EF 01395 M/A PL</b>	Mercedes 000 090 14 51,Otomarsan, Mann BFU 900x	<b>238,50</b>
<b>EF 01396 M/A PL</b>	VW Group 7N0127177B, Mann PU 8008	<b>357,75</b>
<b>EF 01396 M/PL</b>	BMW(13322246881)Serı3(E46), Mann Pu 742	<b>391,50</b>
<b>EF 01400 HT</b>	Valtra-Valmet 20639610, F.Guard HF 35322	<b>522,00</b>
<b>EF 01400 MG</b>	Valtra-Valmet 20639610, F.Guard HF 35322 MG KĖ.	<b>580,50</b>
<b>EF 01400 MGT</b>	EF 01400 MG'nin kaĖıtsız tellisi	<b>612,00</b>
<b>EF 01400/1A MG</b>	Volvo: 14510898 Baldwin: PT9519-MPG	<b>1.183,50</b>
<b>EF 01400/2 AHT</b>	Volvo 14500790, Hifi Filter SH 60315	<b>1.386,00</b>
<b>EF 01401 A/PL</b>	Fiat : 55224598 Mann: HU 7006z	<b>254,25</b>
<b>EF 01401 PLE</b>	Citroen ,Pejo 1.4hdi, 1.6hdi,Ford Cmax, FiestaV-VI, HU 716/2x	<b>198,90</b>
<b>EF 01401 V/PLE</b>	EF 01401 PLE 'nin kullanıldıđı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar iindir	<b>216,00</b>
<b>EF 01401z PL</b>	Citroen: 1610693780 Mann,HU 7033z	<b>202,50</b>
<b>EF 01401/1A</b>	VOLVO 14510898, BALDWIN PT9519MPG	<b>740,25</b>
<b>EF 01401/2PL</b>	Chrysler 68032204AA, Mann Hu 820/2x	<b>299,25</b>
<b>EF 01402 PL</b>	BMW (11421745390) 530i(E34), 730,740i(E38), Mann HU 938/4x	<b>416,25</b>
<b>EF 01403</b>	BMW (11421729 628) seri5(E34),seri7(32),Mann H 943/7x	<b>501,75</b>
<b>EF 01404</b>	VW Golf III, Passat,sharan 2.8, Mann H 932/5x	<b>483,75</b>
<b>EF 01411 PL</b>	Kobelco: YN52V01008R100	<b>3.771,00</b>
<b>EF 01413 M</b>	Ford E5TZ9365A, F.Guard FF 5234	<b>252,00</b>
<b>EF 01413 M/A</b>	Ford E6TZ9365A, F.Guard FF 5189	<b>245,25</b>
<b>EF 01418 PL</b>	VW Golf V, Jetta III, Polo IV,Seat ibiza IV-V, Skoda, HU 712/6x	<b>186,75</b>
<b>EF 01420 H</b>	Komatsu 2076071180, F.Guard HF 35360	<b>837,00</b>
<b>EF 01420 HT</b>	Komatsu 2076071180, F.Guard HF 35360 kĖ. Telli	<b>1.480,50</b>
<b>EF 01420 MGT</b>	Komatsu 2076071180, F.Guard HF 35360 mg kĖ. Telli	<b>1.872,00</b>
<b>EF 01421 H</b>	Komatsu 2086071121 Mann HD 180	<b>1.053,00</b>
<b>EF 01421 HT</b>	Komatsu 208607112 ( TELLİ)	<b>1.473,75</b>
<b>EF 01427</b>	John Deere AH 1081R, Mann P 925/1	<b>409,50</b>

<b>EF 01429</b>	Case 8152AB, M.F. 761515M1,Fram C 134 PL	<b>456,75</b>
<b>EF 01430 PL</b>	VW Polo IV-V 1.2, Seat cordoba III, İbiza 1.2 Skoda,Mann HU 710x	<b>186,75</b>
<b>EF 01431</b>	Nissan 15208-61525, Mann H 1052x	<b>627,75</b>
<b>EF 01434 PL</b>	VW059115561A,Passat 2.5tdi 96-05,Audi A4/6 2.5TDI, HU 842x	<b>411,75</b>
<b>EF 01435</b>	Hino 156041010, F.Guard LF 3686	<b>974,25</b>
<b>EF 01436</b>	Hino 15607-2150, HIFI SO6128	<b>1.237,50</b>
<b>EF 01437 M/PL</b>	Hino 23401-1690 ,Fguard FF5733	<b>463,50</b> X
<b>EF 01438</b>	Hino 15607-2281, Donaldson P502390	<b>897,75</b>
<b>EF 01443 A/PL</b>	Chrysler voyeger,cheroke2.5crdi, Hyundaiucson2.0crdi,Mann Hu 7	<b>214,88</b>
<b>EF 01443 B/PL</b>	Alfa 15-,75, Audi 80-100, Bmw320(E30), Mann HU 718/2x	<b>194,85</b>
<b>EF 01443 PL</b>	BMW, Citroen, Ford, Mann HU 713x	<b>207,00</b>
<b>EF 01445 M/B PL</b>	VW Phaeton, Skoda Octavia II 04-, Mann PU 936x	<b>434,25</b>
<b>EF 01445 MB/VPL</b>	VW(1K0127177AA)Seat leon II 2.0TDİ, Caddy III, Golf V 1.9TDİ	<b>490,50</b>
<b>EF 01446 PL</b>	Mazda (L321-14302) 3, 6 2.3 DISİ, Mann HU 711/2x	<b>326,25</b>
<b>EF 01447 PL</b>	BMW X5tds(E53) 525d,530d(E39), R.Rover III, Mann HU 818x	<b>240,75</b>
<b>EF 01448 A/PL</b>	BMW X3 2.0d(E83), 320d(E90/91),520d(E60/61) Mann HU 722x	<b>232,88</b>
<b>EF 01448 PL</b>	Ford (137119)Focus II, Mondeo IV, Kuga,Volvo,Mann HU 719/8x	<b>217,80</b>
<b>EF 01449 HT</b>	N.Holland: 47365582 Türk Traktör Mann: HD 1044/2	<b>1.001,25</b>
<b>EF 01451 PL</b>	Fiat Croma II, Punto II,Opel Astra H, Signum, Mann HU 711/4x	<b>191,25</b>
<b>EF 01452</b>	New Holland 47124431, SF Filter HY12734	<b>2.508,75</b>
<b>EF 01452/1 H</b>	Komatsu 07063 11046, SF Filter HY 90501	<b>2.418,75</b>
<b>EF 01454</b>	Case 884879C1, F.Guard HF 6091	<b>366,75</b>
<b>EF 01456</b>	Merc.( 0004661304)190seri(W201), Mann H 85	<b>270,00</b>
<b>EF 01461 H</b>	Hidromek H343403802, JCB KRJ3836	<b>2.423,25</b>
<b>EF 01461 MG</b>	Hidromek H34340380 MG KAĞITLI	<b>2.801,25</b>
<b>EF 01463 MG</b>	Hidromek H253201200, Şamp. CE 0106HMG	<b>483,75</b>
<b>EF 01463 MGT</b>	Hidromek H253201200, MG kağıt artı telli	<b>641,25</b>
<b>EF 01464 MG</b>	Hidromek F28/51001, F.GUARD ST1207	<b>1.899,00</b>
<b>EF 01465/1 M/B PL</b>	Scania1429059 seri R, T(T340-T580), Mann PU 941x (içi mantelli)	<b>513,00</b>
<b>EF 01465/2 M/B PL</b>	Scania seri P-R, Mann PU 941x (içi mantelsiz)	<b>488,25</b>
<b>EF 01468 M/PL</b>	VW( 2D0127159)LT28 96-, LT 35 97-,LT46 97-00, Mann PU 820x	<b>315,00</b>
<b>EF 01471</b>	Hyundai 31E9-1019 , F.Guard HF 35552	<b>1.633,50</b>
<b>EF 01471 A</b>	Hyundai E131-0212, F.Guard HF 35363	<b>1.833,75</b>
<b>EF 01471 HT</b>	Hyundai 31E9-1019 , F.Guard HF 35553(kğ-telli)	<b>3.240,00</b>
<b>EF 01474</b>	Case D-43567, F.Guard HF 6011	<b>389,25</b>
<b>EF 01477 M/B PL</b>	VW Group 2E0 127 159, Crafter, Knecht KX 222 D	<b>481,50</b>
<b>EF 01478 A/PL</b>	Merc.( 613 180 00 09)E Klass(WS210-WS211), Mann Hu 721/2x	<b>212,40</b>
<b>EF 01478 PL</b>	BMW(11427788454)X5 3.0d(E53/E70), 525d,530d( 03-10),730d	<b>217,80</b>
<b>EF 01479 APL</b>	Mercedes 2711800309 , Mann Hu 514 y	<b>333,00</b> X
<b>EF 01479 PL</b>	Mercedes(2711800009)C180-200K, E klasse(WS211),Mann HU 51	<b>200,25</b>
<b>EF 01481 PL</b>	Audi A4/6 3.0TDİ, VW (057115561K)Toureg( 02,10),Mann Hu 831x	<b>549,00</b>
<b>EF 01484 T</b>	Komatsu 3EB-K6-01010Y , Temsa, Hifi SH60087	<b>1.935,00</b>
<b>EF 01493 HT</b>	John Deere: F058437 Donaldson: P573302	<b>470,25</b>

<b>EF 01493 MG</b>	John Deere: F058437 Donaldson: P573302 (mg kğ.)	<b>535,50</b>
<b>EF 01494 H</b>	Caterpillar 1R-0746, F.Guard HF 28900	<b>303,75</b>
<b>EF 01496 M/PL</b>	Isuzu 8-98008840-0, Baldwin PF 7982	<b>470,25</b>
<b>EF 01496 MB/PL</b>	Isuzu 8-98008840-0, Baldwin PF 7982 (MB kağıtlı)	<b>501,75</b>
<b>EF 01497 M/PL</b>	Sumitomo KHH10590, F.Guard FF 5786	<b>479,25</b>
<b>EF 01497 MB/PL</b>	Sumitomo KHH10590, F.Guard FF 5787 (MB kağıtlı)	<b>513,00</b>
<b>EF 01501 PL</b>	DAF (1397765)CF75-CF85, XF95, Mann HU 1297x	<b>708,75</b>
<b>EF 01504 M/B PL</b>	Daf 1616361, Mann Pu 966/1x	<b>735,75</b>
<b>EF 01505 M/A PL</b>	Isuzu 8980758540, Hidromek H349004017	<b>630,00</b>
<b>EF 01505 M/B PL</b>	Hitachi 8980742880, Baldwin PF 7984 ( mb kağıt)	<b>605,25</b>
<b>EF 01505 M/C PL</b>	Isuzu 8981354620, Hidromek H349004018A	<b>623,25</b>
<b>EF 01505 MPL</b>	Hitachi 8980742880, Baldwin PF 7984	<b>553,50</b>
<b>EF 01506 PL</b>	Hyundai 2631027100, Mann Hu 822/5x	<b>297,00</b>
<b>EF 01509 M/B PL</b>	Otokar kent, Renault 74 20 998 806 , Mann PU 1058 x	<b>463,50</b>
<b>EF 01510 PL</b>	Mercedes 642 180 00 09, Mann Hu 821 x	<b>265,50</b>
<b>EF 01510 VPL</b>	EF 01510PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>290,25</b>
<b>EF 01510 X</b>	EF 01510 PL nin plastksiz mantar versiyonu	<b>283,50</b>
<b>EF 01511 PL</b>	Otokar kent, Renault 74 20 998 809 , Mann HU 1390 x	<b>589,50</b>
<b>EF 01512 H</b>	Caterpillar 126-2081, Mann HD 14161	<b>1.572,75</b>
<b>EF 01512 HT</b>	Caterpillar 126-2081, kağıtlı telli version	<b>2.220,75</b>
<b>EF 01512 MGT</b>	Caterpillar 126-2081, MG kağıtlı telli olan	<b>2.880,00</b>
<b>EF 01514 PL</b>	VW Group 06D 115 466, Mann Hu 719/6x	<b>299,25</b>
<b>EF 01514/1 PL</b>	VW Group 059198405B, Mann HU 7012	<b>281,25</b>
<b>EF 01518 PL</b>	Daewoo/Chevrolet 93 745 425, Mann Hu 719/3x	<b>301,50</b>
<b>EF 01521 V/PL</b>	BMW 11 42 7 542 827, Mann Hu 816x	<b>263,25</b>
<b>EF 01521 V/PL (Kit)</b>	BMW 11 42 7 640 862, Mann Hu 816 z Kit	<b>504,00</b>
<b>EF 01522 PL</b>	Kia Motors 26320 3C100, Mann Hu 824x	<b>447,75</b>
<b>EF 01524 M/B PL</b>	Ford 6G 9N 9176 AB, Mann Pu 932x	<b>571,50</b>
<b>EF 01526 PL</b>	Honda 15430-RSR-E01, Honda VIII, CRV III 2.2 CDTİ	<b>220,50</b>
<b>EF 01527 H</b>	Tamrock 86727159, F.Guard HF 35130	<b>1.381,50</b>
<b>EF 01527 T</b>	Tamrock 86727159, F.Guard HF 35130(TELLİ)	<b>1.912,50</b>
<b>EF 01528 A/PL</b>	Toyota 0415231090 ,( aparatlı)	<b>207,00</b> x
<b>EF 01528 PL</b>	Toyota 04152-31110, Knecht OX 414D2	<b>238,50</b>
<b>EF 01528/1 APL</b>	Toyota: 04152YZZA4 - L. Cruiser (EF 01528 APL nin uzununu)	<b>286,27</b> X
<b>EF 01529 APL</b>	Toyota( 04152-37010 )Corolla , ( aparatlı)	<b>211,50</b> x
<b>EF 01529 PL</b>	Toyota( 04152-37010)Corolla 1.8 16v automatic	<b>252,00</b>
<b>EF 01530 M/B PL</b>	DAF(1450184) CF 85, MANN PU 966x	<b>801,00</b>
<b>EF 01531 PL</b>	Scania 1439036, J.C.B Sc1873014..Mann Hu 1072 x	<b>740,25</b>
<b>EF 01532 PL</b>	Reno(7701057828)Master III, Opel Movano A, Mann HU 825x	<b>351,00</b>
<b>EF 01533 PL</b>	BMW( 11427 501 676),X1 E84, X3 E83, Mann Hu 815/2x	<b>328,50</b>
<b>EF 01536 PL</b>	Merc(266180 00 09)A klas(W169), B klas(W245)( Mann Hu 612/1x	<b>378,00</b>
<b>EF 01538 PLE</b>	Fiat Bravo-Linea 07-, Punto III, Opel corsa D, Mann Hu 712/11x	<b>238,50</b>
<b>EF 01545 M/PL</b>	Mitsubishi ME195160, Baldwin PF9803	<b>436,50</b>

<b>EF 01547 PL</b>	VW Group 03L 115 466, Mahle OX 388	<b>254,25</b>
<b>EF 01547 VPL</b>	EF 01547 PLE'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>274,50</b>
<b>EF 01548 PL</b>	Hyundai 26320 2F000, Mahle OX 377	<b>321,75</b>
<b>EF 01548 VPL</b>	EF 01548 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>348,75</b>
<b>EF 01552 PL</b>	Reno.Laguna-Megane II-III, Nissan qashqai 07-, Mann HU 618x	<b>288,00</b>
<b>EF 01552 Z/PL</b>	Reno-Megane II-III, Nissan qashqai 07-, Mann HU 618x (Zikzak K)	<b>299,25</b>
<b>EF 01552 VPL</b>	Reno.Laguna-Megane II-III, Nissan qashqai 07-, Mann HU 618x (V)	<b>308,25</b>
<b>EF 01553 M/B PL</b>	GM , Opel 5818085, Mann PU 9001x	<b>371,25</b>
<b>EF 01554 H</b>	Volvo 11026936. F.Guard HF 28805	<b>796,50</b>
<b>EF 01554 H/T</b>	Volvo 11026936. F.Guard HF 28805 (kğ. telli)	<b>1.327,50</b>
<b>EF 01554 MG</b>	Volvo 11026936. F.Guard HF 28805 (MG kağıt. telli)	<b>1.467,00</b>
<b>EF 01554 T</b>	Volvo 11026936. F.Guard HF 28805 ( telli)	<b>1.698,75</b>
<b>EF 01556 MG</b>	Deutz 244194910, Same, Hürlimann	<b>771,75</b>
<b>EF 01557 PL</b>	Hyundai 2632552002-D, Mahle OX 378	<b>319,50</b>
<b>EF 01563 A/PL</b>	Toyota 04152-38010, Mann Hu 7009 z Aparatlı	<b>378,00</b>
<b>EF 01563 PL</b>	Toyota 04152-38010, Mann Hu 7009 z	<b>353,25</b>
<b>EF 01564 PL</b>	Toyota 04152-38020, Wix 57041	<b>420,75</b>
<b>EF 01570 MG</b>	Massey Ferguson 3799315M1, F.Guard HF 28813	<b>1.260,00</b>
<b>EF 01571 PL</b>	Mercedes:6221800000 Mann: HU 6011 z Mahle: OX389/1D	<b>288,00</b>
<b>EF 01571 V/PL</b>	EF 01571 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>312,75</b>
<b>EF 01572 M/B PL</b>	Ford 1681 999, Mann PU 927x	<b>537,75</b>
<b>EF 01572 MPL</b>	Ford 1681 999, Mann PU 927x normal kğ	<b>504,00</b>
<b>EF 01574</b>	EF 01574 A'nın H 244 MM olanı	<b>1.676,25</b>
<b>EF 01574 A</b>	Deutz 1173223 , Mann H 25669	<b>2.245,50</b>
<b>EF 01575 PL</b>	Fiat Linea- Doblo 1,6-2,0 (71754237), Mann Hu 8006z	<b>299,25</b>
<b>EF 01578 PL</b>	Scania 174 2032 , Mann Hu 1077/1x	<b>515,25</b>
<b>EF 01582 PL</b>	Ford 9X2Q-6744-AA, Mann Hu 826 x	<b>321,75</b>
<b>EF 01585 PL</b>	Mercedes 628 180 00 09 , Mann Hu 934 x	<b>522,00</b>
<b>EF 01586 PL</b>	VW Group 079 115 561 B, Mann Hu 835/1z	<b>420,75</b>
<b>EF 01588 PL</b>	VW Group 06E 115 466, Mann Hu 722z	<b>236,25</b>
<b>EF 01594 M/B PL</b>	Ford CC119176BA, Mann Pu 12003z	<b>364,50</b>
<b>EF 01594 M/PL</b>	Ford CC119176BA (Normal yakıt kağıtlı)	<b>342,00</b>
<b>EF 01596 HT</b>	Massey Ferguson 3714453M1	<b>1.881,00</b>
<b>EF 01598 PL</b>	Hyundai , Kia Motors 26320 3A001	<b>418,50</b>
<b>EF 01601 MPL</b>	Mercedes 2114703994S1, HIFI BET564	<b>672,75</b>
<b>EF 01602 M/PL</b>	Opel 4404191, Mann Pu 731x	<b>256,50</b>
<b>EF 01608 M/B PL</b>	Opel 818005, Purflux C511	<b>436,50</b>
<b>EF 01612</b>	John Deere 4294130, Donaldson P502253	<b>205,65</b>
<b>EF 01619 M/B PL</b>	Iveco 500054702, FUSO MK667920, IVECO DALLY	<b>531,00</b>
<b>EF 01619 MKPL</b>	Iveco 500054702, FUSO MK667920, IVECO DALLY	<b>531,00</b>
<b>EF 01632 M/B PL</b>	VW Group 5Q0 127 177 ( pl mantenli)	<b>443,25</b>
<b>EF 01632/1 M/B PL</b>	EF 01632 MBPL'nin iç göbek sac version olan	<b>425,25</b>
<b>EF 01633 PL</b>	VW 03N 115 562 , Mann HU 7020 z	<b>288,00</b>

<b>EF 01633 VPL</b>	EF 01633 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Mototlarlar içindir	<b>319,50</b>
<b>EF 01634 PL</b>	BMW 11 42 7 512 446, Mann Hu 816/2x	<b>297,00</b>
<b>EF 01672 PL</b>	DAF 1928868, MANN HU 11003z	<b>996,75</b>
<b>EF 01685 MT</b>	Caterpillar 9M2342, Donaldson P552341	<b>1.028,25</b>
<b>EF 01717 TL</b>	Hidromex F2834000A,Fil TLE 1717	<b>3.649,50</b>
<b>EF 04136</b>	Mitsubishi Canter 31440-12030, Vic 0-308	<b>396,00</b>
<b>EF 04137 M</b>	Mitsubishi Canter ME 016882, F.Guard FF 5070	<b>211,05</b>
<b>EF 1050 M Z/PL</b>	Man 51 12503 0047, Mann PU 50 z	<b>402,75</b>
<b>EF 1051 M/PL</b>	Daf 95 XF, Merc Actros- Axor I-II,(ön filtre), Mann PU 51z	<b>402,75</b>
<b>EF 1102 M</b>	Ford 1210 şase, Perkins, Mann P 810	<b>149,40</b>
<b>EF 1103</b>	Ford, M/F 135, Mann H 820/3x	<b>177,75</b>
<b>EF 1103 A</b>	Oem 83538	<b>193,50</b>
<b>EF 1105</b>	Ford, Leyland, Perkins, Mann H 1029/1n	<b>267,75</b>
<b>EF 1106</b>	AC 72, Bedford, BMC, Perkins Mann H 1038	<b>306,00</b>
<b>EF 1106 A</b>	Perkins 2654167, F.Guard LF 4031	<b>378,00</b>
<b>EF 1108</b>	IHC,Case IH, M.Ferguson, Mann H 804	<b>217,58</b>
<b>EF 1108 C</b>	IHC,Case IH, M.F, Mann H 804x(set contalı)	<b>299,25</b>
<b>EF 1110</b>	Achalmers,415fiat, M/f, Mann PF 926n	<b>288,00</b>
<b>EF 1111 H</b>	İveco 1901608, Fiat Agri, Fram CH 33 PL-1	<b>571,50</b>
<b>EF 1113 M</b>	G.M 5573263, Fram 1173 PL	<b>297,00</b>
<b>EF 1114</b>	Fiat 1909123, Mann H 943/2t	<b>423,00</b>
<b>EF 1119 M</b>	Mercedes,Man, Steyr(1/2 Kağıt), Mann P 707	<b>146,25</b>
<b>EF 1119 M/PL</b>	Mercedes-Benz, M.a.n,(1/2 kağıt), Mann PU 707	<b>200,25</b>
<b>EF 1120 M</b>	Caterpillar 8M 9641, Mann P 934	<b>252,00</b>
<b>EF 1121 M</b>	Mercedes,Man, Steyr(1/1 Kağıt), Mann P 811	<b>189,00</b>
<b>EF 1121 M/PL</b>	Mercedes-Benz, M.a.n, Ikarus, Iveco,(1/1kağıt), Mann PU 811	<b>240,75</b>
<b>EF 1125 H</b>	Caterpillar 5S 0484, Mann H 1072/11x	<b>535,50</b>
<b>EF 1130</b>	Comachio MC-900 P	<b>479,25</b>
<b>EF 1130 A</b>	Oem J0810A , Hifi SO 12024	<b>461,25</b>
<b>EF 1131</b>	Ford, Komatsu, Leyland, Mann H 816x	<b>177,75</b>
<b>EF 1131 A</b>	Ford 5002451, Mann H 813/1x	<b>175,50</b>
<b>EF 1132 M</b>	Clark, Ford, M. Ferguson, Mann P 825/1v	<b>389,25</b>
<b>EF 1132 MA</b>	Laaz 201-1105540	<b>267,75</b>
<b>EF 1136</b>	Fiat Allis 70034912, F.Guard LF 530	<b>306,00</b>
<b>EF 1137</b>	Merc.200, 230(W123/124/460/463), Mann H 720x	<b>162,00</b>
<b>EF 1138</b>	Merc.Evobus, Hanomag, Iveco, Mann H 601/4	<b>139,50</b>
<b>EF 1138 /1H</b>	Mercedes 000 269 0321 , Mann H 613x	<b>155,25</b>
<b>EF 1140</b>	MF 1004891M1, Mann PF 1025n	<b>546,75</b>
<b>EF 1141 H</b>	Caterpillar 5S 0485, Hyster, Mann H 1496	<b>573,75</b>
<b>EF 1144</b>	M.Ferguson, Coles,Perkins, Mann H 827/1	<b>238,50</b>
<b>EF 1149 M</b>	Case 304101-R91, Mann P 921/2x	<b>335,25</b>
<b>EF 1160 A/H</b>	DAF 832934 Mann: H615	<b>306,00</b>
<b>EF 1160 M</b>	Allis Chalmers, I.H.Kohler Fram C 1102	<b>301,50</b>

<b>EF 1169 M</b>	Leyland, M/F 10-20-100 seri, Mann P 824x	<b>180,00</b>
<b>EF 1171 M</b>	Fiat 5414362, F.Guard FF 5050	<b>162,00</b>
<b>EF 1177</b>	Fram CH 16PL , F.Guard LF 640	<b>438,75</b>
<b>EF 1190</b>	Deutz,Man 12t-13t-15t-Man busSL-SG, H 1060	<b>425,25</b>
<b>EF 1191 M</b>	MAN 81 12503 0039, Mann P 609	<b>144,00</b>
<b>EF 1192</b>	Volvo 4786319, Mann H 1075/1x	<b>603,00</b>
<b>EF 1193</b>	309 D Mercedes, Mann H 932/3	<b>393,75</b>
<b>EF 1194 MK</b>	Man, Mercedes, Steyr (1/2 Keçe), Mann BF 707	<b>153,00</b>
<b>EF 1194 MK/PL</b>	Mercedes-Benz, M.a.n (1/2 keçe) Mann BFU 707	<b>209,25</b>
<b>EF 1195 MK</b>	Man, Mercedes, Şteyr(1/1 Keçe), Mann BF 811	<b>198,00</b>
<b>EF 1195 MK/PL</b>	Mercedes-Benz, M.a.n, İkarus(1/1 Keçe), Mann BFU 811	<b>252,00</b>
<b>EF 1210</b>	Case, G.M.C, F.Guard LF 569	<b>1.120,50</b>
<b>EF 1212</b>	Komatsu 727076, F.Guard HF 6060	<b>627,75</b>
<b>EF 1214 A</b>	Merc.200,230E(W115/!23/124/460) Mann H 614x	<b>288,00</b>
<b>EF 1217</b>	Hitachi 4157882 , Mann HD 5007	<b>153,00</b>
<b>EF 1217 A</b>	Case 9000 seri, Hyundai HL seri, F.Guard HF 28836	<b>160,88</b>
<b>EF 1217 A/T</b>	Case 9000 seri,F.Guard HF 28837(TELLİ)	<b>261,00</b>
<b>EF 1217 T</b>	EF 1217 nin telli versiyonu	<b>281,25</b>
<b>EF 1217/1A</b>	Hitachi: 4488239 , HIFI SH60242	<b>191,25</b>
<b>EF 1223 H</b>	Cat. 9M 9740/9M 7740 ,F.Guard HF 6097	<b>474,75</b>
<b>EF 1223 HT</b>	Cat 9m 9740/9m ,WIX 51163, kğ telli	<b>873,00</b>
<b>EF 1223 T</b>	EF 1223'İN Telli versiyonu	<b>1.062,00</b>
<b>EF 1224 H</b>	Caterpillar 2H 1560, Mann H 1497/1	<b>576,00</b>
<b>EF 1224 HT</b>	Caterpillar 2H 1560, Mann H 1497/2(kğ-telli)	<b>1.068,75</b>
<b>EF 1224 T</b>	EF 1224'in Telli versiyonu	<b>1.264,50</b>
<b>EF 1243 A</b>	Fiat Kobelco 73148371 ,Donaldson P 559434	<b>2.020,50</b>
<b>EF 1249</b>	Leyland Cummins 158139, F.Guard LF 516	<b>1.023,75</b>
<b>EF 1250</b>	Mercedes 044 184 00 25,Mann PF 1190	<b>895,50</b>
<b>EF 1250 A</b>	Mercedes Unimog, Still, Mann PF 1155	<b>735,75</b>
<b>EF 1251</b>	Komatsu 175-491-1580, F.Guard HF 6072	<b>596,25</b>
<b>EF 1254 H</b>	Cat 4J 0816, F.Guard HF 6201	<b>398,25</b>
<b>EF 1258 A/H</b>	Woodgate WGH9507, Baldwin PT 9239	<b>641,25</b>
<b>EF 1265</b>	Mits.( ME 084641)Canter MLE E4A968	<b>454,50</b>
<b>EF 1266 H</b>	Euclid 9038953, Terex 72 seri, F.Guard LF 626	<b>1.163,25</b>
<b>EF 1267</b>	Leyland 602426, JCB 400-900-100 seri	<b>391,50</b>
<b>EF 1280</b>	Caterpillar 1R 0729, Fram C 196 PL	<b>551,25</b>
<b>EF 1282</b>	Komatsu 6610 70 8603	<b>931,50</b>
<b>EF 1285</b>	Cummins, Perkins, Fram CH 869 PL 1	<b>495,00</b>
<b>EF 1289</b>	Cummins, IHC, Komatsu, Fram C 175 E	<b>1.926,00</b>
<b>EF 1296 M</b>	Cav 7111 - 296, Mann P 917	<b>213,75</b>
<b>EF 1311 M</b>	Belaz kamyon yakıt filt.	<b>270,00</b>
<b>EF 1319</b>	Komatsu J seri, Fram CH 297/1	<b>814,50</b>
<b>EF 1319/1A</b>	Yanmar 41650-501140J	<b>841,50</b>

<b>EF 1321 M</b>	British leyland 241479, mann P 923/1x	<b>303,75</b>
<b>EF 1323</b>	Fiat Allis 70519789, F.Guard LF 575	<b>335,25</b>
<b>EF 1327 M</b>	Isuzu 9.8851.1191-1, Furukawa, F.Guard FF 5029	<b>195,75</b>
<b>EF 1357 H</b>	Caterpillar 8J88750, Komatsu 175-6027380	<b>769,50</b>
<b>EF 1357 HT</b>	Caterpillar 8J88750, Komatsu 175-6027380, kğ. Telli	<b>1.518,75</b>
<b>EF 1361 M</b>	Hitachi, Nissan 16444-90127, Mitsb., Mann P 948x	<b>447,75</b>
<b>EF 1361/1M</b>	Isuzu: 8981749030 Donaldson: P550042	<b>517,50</b>
<b>EF 1361/2M</b>	Nissan 16444Z9027 , F.Guard FF 5267	<b>551,25</b>
<b>EF 1365 M</b>	M/F,Ford,Reno truck,Simms A98180, Mann P 917/1	<b>243,00</b>
<b>EF 1365 M/5</b>	Ford, M.Ferguson, Perkins, Mann P 916/5	<b>245,25</b>
<b>EF 1365 M/6</b>	Ford Cargo,Perkins,N/H, Mann P 916/6	<b>243,00</b>
<b>EF 1365/6X</b>	Ford 2701E9150B (EF 2365MBnin Telsiz kağıt versiyonu)	<b>252,00</b>
<b>EF 1367 M</b>	Deutz 1151306,Man 81125030012,Mann P 1018/1	<b>634,50</b>
<b>EF 1369</b>	Merc. Actros I (96-03), Cummins, F.Guard LF 500	<b>1.084,50</b>
<b>EF 1376 M/T</b>	Caterpillar 9M2342, Baldwin PF 935	<b>578,25</b>
<b>EF 1380 AH</b>	Mercedes 001 184 72 25, Mann H 12107/1	<b>650,25</b>
<b>EF 1380 H</b>	John Deere AR 75601, Mann H 1263/1	<b>535,50</b>
<b>EF 1382 M</b>	Lombardini, Mann P 715	<b>166,50</b>
<b>EF 1384 M</b>	Bomag BXP11-12, Pancar mt.Mann P 46/1	<b>135,00</b>
<b>EF 1391</b>	Cat. 9Y4511, F.GUARD LF 587	<b>396,90</b>
<b>EF 1399</b>	Fiat Hitachi 76543264, F.Guard LF 3319	<b>513,00</b>
<b>EF 1796 M</b>	Chrysler,Leyland,M/F,JCB,Cav 7111-796	<b>292,50</b>
<b>EF 1996 M/A</b>	Ford Transit 86-92-95, 2.5D,TD, M.Craft EFG 87	<b>513,00</b>
<b>EF 1999 M/A</b>	Ford transit 2.5TDİ,TDE,(94-00) M.Craft EFG 219	<b>537,75</b>
<b>EF 2001 H</b>	Clayson Hidrolik	<b>659,25</b>
<b>EF 2010 M</b>	Fiat 74055563, Mann H 822/1x	<b>474,75</b>
<b>EF 2018 M</b>	Akaryakıt Hortum Yakıt Süzgeci	<b>342,00</b>
<b>EF 2021 M</b>	JCB S1/246, Mann P 65/1	<b>160,20</b>
<b>EF 2023 SPL</b>	M.A.N.Trailer 81.12501.0021 (büyük düz separ)	<b>234,00</b>
<b>EF 2023/1 SPL</b>	M.A.N TGA 8250/0004 (büyük rezistanlı separ)	<b>234,00</b>
<b>EF 2023/1 VPL</b>	M.A.N 81,12503-0085(büyük rezistanlı viton contalı)	<b>274,50</b>
<b>EF 2024 /1VPL</b>	M.A.N 85.12501.0003 (küçük rezistanlı viton contalı)	<b>274,50</b>
<b>EF 2024 SPL</b>	M.A.N 81.125001.022 (küçük düz separ)	<b>231,75</b>
<b>EF 2024/1 SPL</b>	M.A.N TGA 0031 (küçük rezistanlı separ)	<b>231,75</b>
<b>EF 2025 S/PL</b>	Separ 04030, Baldwin BF46087	<b>1.280,25 X</b>
<b>EF 2026 S/PL</b>	Separ SK 3946 HNBR	<b>1.154,25 X</b>
<b>EF 2035 M</b>	Opel Movano I, Reno Laguna,Master I-II, P 733/1x	<b>230,63</b>
<b>EF 2036 M/T</b>	BRC Gaz Filtresi E1367R010168, 110R000009	<b>141,75</b>
<b>EF 2037 M/PL</b>	Fiat Scudo I(95-07),Pejo partner,206-306-307 2.0HDİ, Citroen	<b>355,50</b>
<b>EF 2040 PL</b>	Opel (5650319) Astra G, Vectra B-C, Zafira I, Mann Hu 718/1n	<b>192,83</b>
<b>EF 2041 PL</b>	Opel (650307)Corsa B-C, Astra G 1.2 16V, Mann HU 712/x	<b>189,68</b>
<b>EF 2060 PL</b>	Audi A4/6 2.5 TDİ,VW( 059115561A)Passat 2,5 TDİ, HU 842	<b>377,33</b>
<b>EF 2061 PL</b>	VW Golf III, Cravelle(T5),Passat 2.3 ,G.Cherokee II, HU 932/6x	<b>369,00</b>

<b>EF 2062 M/B PL</b>	Merc E200,220 CDI(WS210), C200,220CDI(W202/S202) PU 839x	<b>385,88</b>
<b>EF 2062 M/PL</b>	Merc E200,220 CDI(WS210), C200,220CDI, PU 839x(normal yakıt)	<b>366,75</b>
<b>EF 2063 A/PL</b>	VW Group 06K115466,Mann Hu 6002z	<b>186,75</b>
<b>EF 2063 A/VPL</b>	EF 2063 APL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>212,40</b>
<b>EF 2063 PL</b>	Reno (7701206705)Clio II 98-, Kangoo- Twingo 1.2,Mann HU 611x	<b>182,70</b>
<b>EF 2064 PL</b>	BMW (E36) 320i, 325i, 328i, 520i(E34), Mann HU 926/3x	<b>404,10</b>
<b>EF 2065 M/B PL</b>	M.Ferguson (02931449M1), Deutz, Fend, Mann Pu 815x	<b>252,00</b>
<b>EF 2065 M/PL</b>	M.Ferguson (02931449M1), Mann Pu 815x (normal yakıt kağıtlı)	<b>224,55</b>
<b>EF 2066 PL</b>	BMW (11421427908)320İ (E36,46), 520İ,525İ(E60/61),Mann HU 9	<b>196,43</b>
<b>EF 2068/1</b>	Daf 213342, F.Guard LF 4071	<b>391,50</b>
<b>EF 2069 PL</b>	Opel (650308)Astra G, Corsa C 00-06, Vectra B,C, Mann HU 611/1	<b>348,75</b>
<b>EF 2072 PL</b>	BMW (11421432097)318İ (E36)90-00, (E,46)98-, Mann Hu 715/4x	<b>192,38</b>
<b>EF 2073 M/PL</b>	Pejo (190676)Patner 96-,206-307 2.0hdi, Citreon Xsara, C5 00-08	<b>327,38</b>
<b>EF 2074 PL</b>	Merc (1201800009)CL (C140), S(W140),Mann HU 736x	<b>333,00</b>
<b>EF 2075 PL</b>	Merc (1661800009)A klas(W168),Venao(W414), Mann HU 610x	<b>269,55</b>
<b>EF 2076 PL</b>	Merc ( 0001802209 )E(WS211)02-99, E(WS212)99-,C(W203/S203	<b>336,83</b>
<b>EF 2077</b>	Mercedes 0011849125, Mann H 829/1x	<b>274,50</b>
<b>EF 2078 SPL</b>	Separ 2000 0530, Type 00530/50	<b>252,00</b>
<b>EF 2079 PL</b>	Nissan ( 1520858001 )Almera II, Primera III, Xtrail,Mann HU 819/1x	<b>299,25</b>
<b>EF 2105 H</b>	F28/22000 Hidrolik filtre	<b>2.166,75</b>
<b>EF 2106 HT</b>	300247 Hidrolik filtre, HIFI SH65006	<b>2.754,00</b>
<b>EF 2107 HT</b>	481231 Bitelli SF 101 Asfalt Frezesi	<b>3.845,25</b>
<b>EF 2108 H</b>	481147 Bitelli SF 101 Asfalt Frezesi	<b>2.754,00</b>
<b>EF 2109 H</b>	481153 Bitelli SF 101 Asfalt Frezesi	<b>6.446,25</b>
<b>EF 2110 M</b>	BTR 80 Yakıt Filtresi	<b>364,50</b>
<b>EF 2111 PLE</b>	Pejo Boxer III 2.2HDİ, Partner II,FocusII, C-Max, Fiat Ducatu 2007	<b>187,65</b>
<b>EF 2111 V/PLE</b>	EF 2111 PLE'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>207,00</b>
<b>EF 2112 M/B PL</b>	Man (5112503-0063)TGA, TGL, TGM 05-, Mann PU 1059x	<b>433,13</b>
<b>EF 2112 M/PL</b>	Man (5112503-0063), Mann PU 1059x (normal yakıt kağıtlı)	<b>409,05</b>
<b>EF 2113 PLE</b>	Fiat 73500049 Albea, Doblo, Fiorino1.3JTD, Opel Combo, Corsa1.	<b>173,00</b>
<b>EF 2114 M/PL</b>	Fiat 77362340, Albea, Doblo,Fiorino1.3JTD, Combo,Corsa(kağıtlı)	<b>211,00</b>
<b>EF 2114 MK/PL</b>	Fiat 77362340, Albea, Doblo,Fiorino1.3JTD, Combo,1.3cdti(keçeli)	<b>226,00</b>
<b>EF 2115 PL</b>	Fiat 55197218, Albea, Panda II, Punto II-III 1.3JTD, Opel Corsa C-	<b>199,00</b>
<b>EF 2118 A/PL</b>	MAN (51.05501-0009) Mann Hu 1291/1z	<b>1.224,00</b> X
<b>EF 2118 PL</b>	MAN (5105504 0107) TGA 2000, TGS-TGX 07-, Mann Hu 13125 x	<b>567,00</b>
<b>EF 2118/1 PL</b>	John Deere RE509672 , Mann HU 12015x	<b>546,75</b>
<b>EF 2121</b>	Bomag, Mann H 43/2	<b>141,75</b>
<b>EF 2121/2</b>	Dynapac 4700395238 , Mann P 53/2	<b>161,33</b>
<b>EF 2122</b>	Liaz, Hifi SH78009, Mann H 921/1	<b>231,75</b>
<b>EF 2123 PL</b>	Opel (650315) Astra G 98-, VectraB-C 95-02,Zafira A-B 2.2 16V	<b>201,38</b>
<b>EF 2124 PL</b>	Ford (1576-6744-CAC) Mondea III-IV, Mazda 6 02-, Mann Hu 711x	<b>207,00</b>
<b>EF 2125 M</b>	Liaz 100-300 seri, Mann P 925/2	<b>297,00</b>
<b>EF 2126 M/PL</b>	2010 Superior Parts, separ, F.Guard FS 20103	<b>434,25</b>

<b>EF 2126/1 M/PL</b>	2010 Superior Parts, separ, F.Guard FS 20103 (Yeni versiyon)	<b>439,65</b>
<b>EF 2129 M</b>	Liaz 100-300 seri, Tatra 138-148,Mann P 929/1	<b>319,50</b>
<b>EF 2131</b>	Mann H 931/3 (H 931/4)	<b>342,00</b>
<b>EF 2131 A</b>	Iveco 425441643 , F.Guard LF 5388	<b>423,00</b>
<b>EF 2132</b>	Sumitomo KBJ-1580 , JCB 32/925214	<b>351,00</b>
<b>EF 2133 H</b>	Fiat-Allis 79021778, , F.Guard HF 6330	<b>1.077,75</b>
<b>EF 2134 HT</b>	422F03XN, F.Guard HF 7528	<b>2.517,75</b>
<b>EF 2135 H</b>	Bomag 853531151, F.Guard HF 7070	<b>441,00</b>
<b>EF 2135 MG</b>	Bomag 853531151, F.Guard HF 7070, mg kğ.	<b>663,75</b>
<b>EF 2135 T</b>	EF 2135 HT'nin kağıtsız telli versionu	<b>1.068,75</b>
<b>EF 2135/1 HT</b>	Mann: HD 803 CLASS: 11425190	<b>1.323,00</b>
<b>EF 2156 HT</b>	Liebherr 7363107, Mann HD 56/2	<b>312,75</b>
<b>EF 2156 MG</b>	Mann HD 56/2 MG kağıtlı	<b>445,50</b>
<b>EF 2156/1HT</b>	Deutz(hürliman) 16053170	<b>468,00</b>
<b>EF 2169</b>	UNC seri 60, Mann H 1169/2	<b>580,50</b>
<b>EF 2177 M/PL</b>	Reno (7701061576) Clio II, Cango 97- 1.5dci, Mann WK 939/8x	<b>648,00</b> X
<b>EF 2177/4 M/PL</b>	Renault 82 00 186 217, Mann WK 939/4	<b>686,25</b> X
<b>EF 2177/6 M/PL</b>	Nissan 16400-BC40A, Mann WK 939/6	<b>686,25</b> X
<b>EF 2177/7 M/PL</b>	Renault 82 00 458 337, Mann WK 939/7	<b>686,25</b> X
<b>EF 2177/9 M/PL</b>	Renault 82 00 458 397, Mann WK 939/9x	<b>686,25</b> X
<b>EF 2178 M/PL</b>	Ford 1.4tdci, Citroen,Mazda, Peugeot, 1.4hdi, Mann WK 939	<b>652,50</b> X
<b>EF 2178/1 M/PL</b>	Reno (7700109585) Laguna I-II, Megane I 2.2dci, Mann WK 939/1	<b>1.525,50</b> X
<b>EF 2178/11 M/PL</b>	Reno (7701061578) Clio III 1.5dci , Mann WK 939/11x	<b>1.525,50</b> X
<b>EF 2178/14 M/PL</b>	Iveco 4 255 5920, Mann WK 939/14	<b>981,00</b> X
<b>EF 2178/15 M/PL</b>	Renault 5001869788, Mann WK 939/15 (WK 9043 )	<b>1.032,75</b> X
<b>EF 2178/18 MPL</b>	LANDROVER LR 111341, MANN WK 10037	<b>4.927,50</b> X
<b>EF 2178/19 MPL</b>	LANDROVER LR 103234, MANN WK 10047	<b>4.927,50</b> X
<b>EF 2178/20 MPL</b>	LANDRIVER LR 125292, MANN WK 10048	<b>4.927,50</b> X
<b>EF 2178/21 MPL</b>	LANDROVER LR106429, MANN WK 10050	<b>4.927,50</b>
<b>EF 2178/2 M/PL</b>	Ford1.6tdci, Citroen, Mazda, Peugeot, 1.6hdi, Mann WK 939/2	<b>652,50</b> X
<b>EF 2178/3 M/PL</b>	Renault (8200294143) Clio III 1.5 DCI, Mann WK 939/3	<b>1.377,00</b> X
<b>EF 2179 PL</b>	Hyundai (26320-27100) Accent II,Getz,Matrix 1.5 Crdi, Mann Hu 7	<b>202,50</b>
<b>EF 2180 PL</b>	Hyundai (26320-2A001) Accent III, Getz 02-1.5crdi, Kia carato 04-	<b>237,38</b>
<b>EF 2181 M/PL</b>	Renault (7701061577) Megane II, Scanic II 1.5 dci,Mann WK 939/1	<b>652,50</b> X
<b>EF 2181/1 M/PL</b>	Nissan 16400-AY60A , Mann WK 9028z	<b>1.023,75</b> X
<b>EF 2182 H</b>	F.Guard HF 6237, Purolator 30316-20	<b>756,00</b>
<b>EF 2183 M/PL</b>	Caterpillar 1R0794, Perkins, M/F 26560201, JCB	<b>504,00</b>
<b>EF 2184 M/PL</b>	Caterpillar 1R0793, Perkins, M/F 26560163M, JCB	<b>477,00</b>
<b>EF 2185 M</b>	Gazelli 5001117040(T-560)	<b>177,75</b>
<b>EF 2186 PL</b>	Merc A klas(W168/169),B klas (W245)05-, Mann HU 615/3x	<b>292,50</b>
<b>EF 2186/1PL</b>	EF 2186 PL'nin kullanıldığı yerler iç sac göbek olanı	<b>258,75</b>
<b>EF 2187 PL</b>	Citreon C5 II (08-), Pejo 407 04-,R.Rover 2.7td, Mann HU 934/1x	<b>375,08</b>
<b>EF 2189 M/PL</b>	Audi Q7 3.0TDI, VW Toureg 3.0tdı, Mann PU 1033x	<b>652,50</b>

<b>EF 2189 MB/PL</b>	Audi Q7 3.0TDI, VW Toureg 3.0tdi, Mann PU 1033x (MB kağıtlı)	<b>693,00</b>	
<b>EF 2189/1 M/B PL</b>	VW Group 7L6 127 434 A , Mann Pu 1040x	<b>699,75</b>	
<b>EF 2190 PL</b>	Opel (650307) Astra G-H, Corsa B-C-D 1.0, 1.2, Mann HU 712/8x	<b>238,50</b>	
<b>EF 2191 HT</b>	Massey Ferguson 3615949M2M, Mann HD 517/1	<b>434,25</b>	
<b>EF 2191 MG</b>	Massey Ferguson 3615949M2M, MG kağıt	<b>571,50</b>	
<b>EF 2192 M/A PL</b>	Toyota 23390-51070, F.Guard FF 5765	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2192 M/PL</b>	Toyota ( 23390-0L010) Hiace, Fortuner ,Donaldson P505973	<b>292,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2192/2 M/PL</b>	Ford Ranger AB39-9176-AC, Hengst E804KPD513	<b>301,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2192/3 M/PL</b>	Toyota : 23390-0L070,Toyota HI Lüks, Hengst E467KPD384	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2193 HT</b>	MF 3792287M1, Donaldson P171706	<b>245,25</b>	
<b>EF 2193 MG</b>	MF 3792287M1, Donaldson P171706 migrolast kğ	<b>267,75</b>	
<b>EF 2194 M/PL</b>	Isuzu 8980363210, Isuzu D Max (Normal yakıt kağıtlı)	<b>436,50</b>	
<b>EF 2194 MB/PL</b>	Isuzu 8980363210, Isuzu D Max	<b>461,25</b>	
<b>EF 2194/1 M/PL</b>	Hino 2330478110, F.Guard FF 5725	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2195 PL</b>	Cat.Perkins(CH 10929) jenarotör, F.Guard LF 16250	<b>1.199,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2196 M/PL</b>	Cat.Perkins CH 10930) jenarotör, F.Guard FF 5714	<b>1.170,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2197 M/PL</b>	Cat.Perkins (CH 10931) jenarotör, F.Guard FF 5713	<b>1.136,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2198 M/B PL</b>	VW (1K0 127 177 B) Seat, Jetta, Golf, Caddy, Mann PU 936/1x	<b>443,25</b>	
<b>EF 2198 M/PL</b>	VW (1K0 127 177 B) Mann Pu 936/1x(normal yakıt kağıtlı)	<b>416,25</b>	
<b>EF 2199 MB/PL</b>	VW(3C0 127 177) Passat 2.0tdi 05-, Caddy III, Mann PU 825 x	<b>366,75</b>	
<b>EF 2199/1 MB/PL</b>	VW Group (3C0 127 434A) Passat 2.0tdi 05-, Caddy III	<b>794,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2200 M/PL</b>	CitroenC4-5, Pejo 307-308 2.0hdi, Ford Cmax, Focus II,Mann PU 1	<b>481,50</b>	
<b>EF 2201 HT</b>	Fiat Hitachi 76028203, Fleetguard HF 28915	<b>1.500,75</b>	
<b>EF 2202 HT</b>	Hitachi 4210224, Fleetguard HF28925	<b>850,50</b>	
<b>EF 2202 T</b>	Hitachi 4210224, Fleetguard HF28925 TELLİ	<b>1.019,25</b>	
<b>EF 2203</b>	ZETOR 93-1154	<b>222,75</b>	
<b>EF 2204 HPL</b>	JCB (32/913500) TH forklif, Mann HD 419/1	<b>663,75</b>	
<b>EF 2204 HTPL</b>	JCB (32/913500) TH forklif, Mann HD 419/2, Telli kğ.	<b>810,00</b>	
<b>EF 2204 MGPL</b>	JCB (32/913500) TH forklif, Mann HD 419/1 MG KĞ	<b>1.008,00</b>	
<b>EF 2204/1A H/PL</b>	Hydac 160R010BN3HC, F.Guard HF 6887	<b>990,00</b>	
<b>EF 2204/2 MGPL</b>	MTS 5421274, Hifi SH 74322	<b>1.302,75</b>	
<b>EF 2205</b>	MF18105539M91 ,MF265,275,575, Crosland 9333	<b>353,25</b>	
<b>EF 2206 PL</b>	Chevrolet Aveo I, Opel Astra H, Corsa D.Hengst E 611 HD 122	<b>232,43</b>	
<b>EF 2206 VPL</b>	EF 2206 PL'nin kullanıldığı yerler, EURO 6 Motorlar içindir	<b>254,25</b>	
<b>EF 2207 HT</b>	Liebherr (A904) 7373878 F.GUARD HF35109	<b>3.298,50</b>	
<b>EF 2208 PL</b>	Daf CF 85, XF105.Daf 1629393. Mann Hu 12103x	<b>724,50</b>	
<b>EF 2211 H</b>	Linde 248071, A.Copco, F.Guard HF6307	<b>2.576,25</b>	
<b>EF 2212 A</b>	Caterpillar 1391537 Donaldson P550921	<b>695,25</b>	
<b>EF 2212 H</b>	F.Guard HF 6376, Baldwin PT 91	<b>641,25</b>	
<b>EF 2213 HT</b>	J.Deere RT6005003244, F.Guard HF 28808	<b>1.224,00</b>	
<b>EF 2214 HT</b>	Argo V3093308, F.Guard HF 28809 (telli)	<b>1.071,00</b>	
<b>EF 2214 T</b>	Argo V3093308, F.Guard HF 28809 (kağıtsız telli)	<b>1.233,00</b>	
<b>EF 2215 MG</b>	Caterpillar 1328876, F.Guard HF 35101	<b>1.624,50</b>	

<b>EF 2216 HT</b>	Liebherr 7211198 , F.Guard HF 6246	<b>3.651,75</b>
<b>EF 2217 HT</b>	Liebherr 7360470 , F.Guard HF 6247	<b>3.876,75</b>
<b>EF 2218 HT</b>	Liebherr 7211191 , F.Guard HF 6248	<b>3.348,00</b>
<b>EF 2219 H</b>	Hyundai 31L14041, F.Guard HF 35362	<b>1.368,00</b>
<b>EF 2220 HT</b>	Liebherr 7211188 , F.Guard HF 6301	<b>4.873,50</b>
<b>EF 2220 T</b>	Liebherr 7211188 , F.Guard HF 6301	<b>6.072,75</b>
<b>EF 2221 M</b>	Isuzu 1132401940, F.Guard FF 5363	<b>402,75</b>
<b>EF 2222</b>	Isuzu 1132401320, F.Guard LF 3802	<b>441,00</b>
<b>EF 2223</b>	Isuzu 1878103720, F.Guard LF 3710	<b>303,75</b>
<b>EF 2224 HT</b>	Wabco PB 4545 (85/D)Kamyon, F.Guard HF 6244	<b>1.118,25</b>
<b>EF 2225 AHT</b>	Iveco 42491185, (KAĞITSIZ TELLİ)	<b>699,75</b>
<b>EF 2225 H</b>	Iveco 42491185, Mann H 710/1x	<b>310,50</b>
<b>EF 2225 HT</b>	Iveco 42491185, (KAĞITLI TELLİ)	<b>432,00</b>
<b>EF 2225 T</b>	Iveco 42491185, (TELLİ)	<b>576,00</b>
<b>EF 2226 PL</b>	BMW ( 11427542021 ) 540 İ, 735 İ, 740 İ-Lİ, Mann Hu 823x	<b>344,25</b>
<b>EF 2227 H</b>	Volvo 11119884, kg.telsiz	<b>713,25</b>
<b>EF 2227 HT</b>	Volvo 11119884, kg. telli	<b>1.075,50</b>
<b>EF 2227/1 HT</b>	Case 3372819R2, F.Guard HF 6311, kg. telli	<b>1.773,00</b>
<b>EF 2227/1T</b>	Case 3372819R2, F.Guard HF 6311, TELLİ	<b>2.241,00</b>
<b>EF 2228</b>	Desta forklif, Mann H 1177	<b>513,00</b>
<b>EF 2229</b>	TATRA 600seri(57-97) , Mann H 1154	<b>524,25</b>
<b>EF 2231</b>	ZETOR 1000-8000-9000 seri, Mann H 1149	<b>423,00</b>
<b>EF 2237 HT/PL</b>	Hydac 0850R005BN4HC,F.Guard HF 6852	<b>3.251,25</b>
<b>EF 2237 MGPL</b>	Hydac 0850R005BN4HC,F.Guard HF 6852 (mg kğ'lı)	<b>3.453,75</b>
<b>EF 2237TPL</b>	Hydac 0850R005BN4HC,F.Guard HF 6852 , Telli	<b>3.798,00</b>
<b>EF 2238 H/PL</b>	Oem R140C25B, Main filter MF0062315	<b>1.550,25</b>
<b>EF 2239 HT/PL</b>	Parker GO 4255, 18P110QBHP	<b>1.811,25</b>
<b>EF 2240 M/PL</b>	Iveco 504170771, Mann Pu 9002x	<b>544,50</b>
<b>EF 2241 M/PL</b>	Isuzu 8-98162897-0 , 8980370110	<b>533,25</b>
<b>EF 2242 HT</b>	JCB 581-06301, F.Guard HF 7992	<b>877,50</b>
<b>EF 2243 HT</b>	Pall HC9600FUN4H, F.Guard HF 7065	<b>1.280,25</b>
<b>EF 2244 H</b>	Hyundai 31LM40090,Dson P171540	<b>229,50</b>
<b>EF 2244 HT</b>	Hyundai 31LM40090, kğ. Telli	<b>315,00</b>
<b>EF 2244/1HT</b>	Hamm 1296396, HD 6004x	<b>405,00</b>
<b>EF 2245 HT</b>	Hyundai 31LM10310 (H:71mm)	<b>274,50</b>
<b>EF 2246 HT</b>	F.Guard HF 35121	<b>702,00</b>
<b>EF 2246/1 HT</b>	Donaldson P171808	<b>540,00</b>
<b>EF 2247</b>	Nissan 15274 90127	<b>436,50</b>
<b>EF 2248</b>	Cummins, E121HD	<b>283,50</b>
<b>EF 2249</b>	Caf Filter 0390	<b>465,75</b>
<b>EF 2250 H/PL</b>	Filtrec R120 C25 B	<b>2.461,50</b>
<b>EF 2251 MG</b>	Ikron HHC 00029, F.Guard HF 35303	<b>1.968,75</b>
<b>EF 2252 HT/PL</b>	Hydac 0500 R020 BN 4 HC	<b>5.490,00</b>

<b>EF 2253 HT/PL</b>	Parker PXWL3-20 hidrolik filtre, 80x48xH145 mm ölçü	<b>1.768,50</b>
<b>EF 2254 M/B</b>	Cummins, Volvo VED12-13-16 F.Guard FS 19728	<b>783,00</b>
<b>EF 2254/1 MB</b>	Hitachi 4669642 Donaldson P550849	<b>868,50</b>
<b>EF 2257 MT</b>	Deutz 1340114-5, Same 4436285 F.Guard FF5584	<b>490,50</b>
<b>EF 2258</b>	Cummins hidrolik filtre, 115X58X H 231 mm ölçü	<b>555,75</b>
<b>EF 2259 H/PL</b>	Volvo 20779040 , Mann HU 721 y	<b>279,00</b>
<b>EF 2260 H</b>	SCT OEM 56.108, Inter Traktör	<b>198,00</b>
<b>EF 2261 G/PL</b>	BMC Belde Karter Gaz süzücü Filt.( 84433655 )	<b>535,50</b>
<b>EF 2262 G/HT</b>	BMC Belde Hidrolik tank filtresi Oem:764.644.140.142	<b>418,50</b>
<b>EF 2263/1 APL</b>	Iveco50086331,Mann HU 11002 x iç eleman orj kğ	<b>1.683,00</b> X
<b>EF 2263/1 PL</b>	Iveco 2996416, Mann W13004 ( Set olan), orj kğ	<b>4.005,00</b> X
<b>EF 2263/2 APL</b>	Iveco50086331,Mann HU 11002 x iç eleman sarı kğ	<b>1.275,75</b>
<b>EF 2263/2 PL</b>	Iveco 2996416, Mann W13004 ( Set olan),sarı kğ	<b>3.177,00</b>
<b>EF 2264 H</b>	Hyundai 26325840011, Cummins	<b>972,00</b>
<b>EF 2265 HT</b>	Sennebogen 027417 hid. yağ dönüş filtr., F.Guard HF 29039	<b>9.848,25</b>
<b>EF 2266 HT</b>	Sennebogen 027376 hid. tank filtresi, Donaldson P 550825	<b>4.380,75</b>
<b>EF 2267 HT</b>	Sennebogen 054520 hid. pilot filtresi	<b>4.421,25</b>
<b>EF 2268 H</b>	Linde 0009831600 , F.Guard HF 35366	<b>1.055,25</b>
<b>EF 2269 H</b>	Linde 0009839348 , F.Guard HF 35301	<b>396,00</b>
<b>EF 2270 M/B PL</b>	Deutz 0429 7079, Mann Pu 840 x	<b>895,50</b>
<b>EF 2271 H</b>	Mercedes 000 270 11 98, Mann H 835x	<b>558,00</b>
<b>EF 2271 HT</b>	Mercedes 000 270 11 98, Mann H 835x(Telli)	<b>695,25</b>
<b>EF 2273 A/PL</b>	BMW 11 42 7 635 557, Mann HU 7003x	<b>222,75</b>
<b>EF 2273 PL</b>	Mercedes 112 184 04 25, Mann Hu 7010 z	<b>213,75</b>
<b>EF 2273/1 PL</b>	Mercedes 000 180 28 09 , Mann Hu 715/6x	<b>231,75</b>
<b>EF 2274 PL</b>	Merc. Actros I,(5411800109) Mann HU 13120	<b>605,25</b>
<b>EF 2275 H</b>	5.5 Tonluk forklift, EC 55 Volvo Hid. Filtresi	<b>573,75</b>
<b>EF 2276 HT</b>	Caterpillar 179-9806, F.Guard HF 35440	<b>2.472,75</b>
<b>EF 2276 T</b>	Caterpillar 179-9806, F.Guard HF 35440 TELLİ	<b>3.195,00</b>
<b>EF 2277 M</b>	Mitsubishi ME036478, Baldwin PF 7758	<b>418,50</b>
<b>EF 2278 A1/HT</b>	Terex 3678607 Donaldson P173081	<b>3.667,50</b>
<b>EF 2278 HT</b>	Liebherr, hidrolik filtre, 153x100x H512 mm ölçü	<b>3.330,00</b>
<b>EF 2278/1 HT</b>	Liebherr 7373881, Baldwin PT 9451-MPG	<b>3.476,25</b>
<b>EF 2279 V/D</b>	Mitsubishi 9187511400, F.Guard HF 28946	<b>1.980,00</b>
<b>EF 2280</b>	Kamaz 840101204012	<b>634,50</b>
<b>EF 2281 M</b>	Kamaz 7401117040	<b>202,50</b>
<b>EF 2282 PL</b>	BMW 11427506677, Mann Hu 715/5x	<b>436,50</b>
<b>EF 2283 HT</b>	Komatsu 22B6011160	<b>1.921,50</b>
<b>EF 2283 T</b>	Komatsu 22B6011160, Telli	<b>2.247,75</b>
<b>EF 2284 HT/PL</b>	JCB 32/920300, HIFI SH77095	<b>1.246,50</b>
<b>EF 2285 HT/PL</b>	Rexroth R928017621	<b>5.917,50</b>
<b>EF 2286 H</b>	Pall HC9400FKN13H, Baldwin H 9058	<b>2.700,00</b>
<b>EF 2287 HT</b>	Clark 1530600, Baldwin PT 491	<b>2.760,75</b>

EF 2289 PL	VW Group 03P 115 466, Mann HU 7017 z	301,50
EF 2290 MK	Mercedes 0004773415, Mann BF 1018/1	348,75
EF 2290/2 MK	Mercedes, Mann BF 1018/1 (Çift kat keçe)	425,25
EF 2291 H	Claas 8248360, F.Guard HF 35318	724,50
EF 2291 HT	Claas 8248360, F.Guard HF 35318 (kğ.telli)	1.098,00
EF 2292 HT	Claas 7665380, F.Guard HF 35317	765,00
EF 2293 M	Kubota K152314356, Donaldson P502138	128,25
EF 2293 MA	Case 87300040 , F.Guard FF 5599	123,75
EF 2294 M/PL	Kubota 6A32059930	402,75 X
EF 2295 PL	Land Rover LR 011279, Mahle OX 774 D	409,50 X
EF 2295 VPL	EF 2295 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	441,00
EF 2296	Deutz 1172637, Mann H 20211	1.179,00
EF 2298 HT	Cat. 1097293, F.Guard HF 7834	200,25
EF 2298/1M	Hitachi 4313065, Donaldson P 502166	128,25
EF 2299	Kamaz 74051017040 , 74051017040-02	715,50
EF 2305 H	Jcb 990/00090 (456 Wheel Loader)	880,00
EF 2305 HT	Jcb 990/00090 (456 Wheel Loader) Kğ. telli	1.320,00
EF 2305 T	Jcb 990/00090 (456 Wheel Loader) Kağıtsız telli	2.124,00
EF 2306	Isuzu 187810-239-0, F.Guard HF 3515	2.110,50
EF 2307 A/HT	Claas: 1138-9670 Mann: HD825/4	492,75
EF 2307 HT	Pall HC9600FUN13H, F.Guard HF 7073	868,50
EF 2307/1 HT	Man 81675060021, OEM1829001	994,50
EF 2308 PL	BMW 11427583220 , Mann Hu 8007 z	454,50 X
EF 2309 PL	VW Group 079 115 561 F, Mann Hu 7005x	346,50
EF 2310 M	Fiat 4294842, F.Guard FF 5260	126,00
EF 2311	Mercedes 000 466 29 04 , F.Guard HF 35489	177,75
EF 2312 BHT	EF 2312 HT nin bypasslısı	823,50
EF 2312 HT	Man 81 06668-0006 ,Mann H 824/2x	717,75
EF 2312 MG	Bomag 96009814, Donaldson P 171534	945,00
EF 2313 M/PL	Ford 1352443 ,Mann Pu 7002x	207,00
EF 2314-2 HT	GM 29506337, F.Guard HF 28943	2.245,50
EF 2314-2 HT KIT	GM 29506337, F.Guard HF 28943 kit contalı	3.228,75
EF 2315 M	Petter JE 64/6B , GMC 5579574	182,25
EF 2316 PL	BMW 11 42 8 507 683, Mann Hu 6004 x	319,50
EF 2317 PL	BMW 11 42 7 805 707, Mann Hu 721/5x	369,00
EF 2318 PL	BMW 11 42 7 808 443, Mann Hu 720/3x	477,00 X
EF 2319 M/B PL	Renault 16 40 395 60R (komple)	396,00
EF 2320 M/B PL	Renault 1640 378 03R, Captur, Clío IV, Mann pu 9011z kit	382,50
EF 2320/1 M/B PL	Renault 16 40 378 03R, Mahle KX 338/26(Kapaksız, iç eleman)	258,75
EF 2321 M/PL	Ssangyong 2247634000, REXTON, KYRON 2.0 d 4x4	499,50 X
EF 2322 M	Oem FC2530 NO15 BS 0906	1.280,00
EF 2323 AH/PL	Cat 3383540, F.Guard HF 35480	1.760,00
EF 2323 H/PL	Cat 3283655 , Baldwin PT 9407-MPG	1.850,00

<b>EF 2323 TPL</b>	Cat 3283655 , Baldwin PT 9407-MPG, Telli	<b>3.280,00</b>	
<b>EF 2324 HT</b>	Betonstar 55410030	<b>4.106,25</b>	
<b>EF 2325 HT</b>	Betonstar 55410029	<b>2.902,50</b>	
<b>EF 2326 HT</b>	Betonstar PI 311P510	<b>2.956,50</b>	
<b>EF 2327 PL</b>	Hyundai 26302-3C250, Fram CH10515	<b>310,50</b>	
<b>EF 2328 HT</b>	Liebherr 7366869 ,Donaldson P 173482	<b>6.747,75</b>	
<b>EF 2330 SM</b>	Dahl 30130 , F.Guard FF 5699	<b>895,50</b>	
<b>EF 2330/1SM</b>	Baldwin: DAHL 201 F.Guard: FS 1279	<b>720,00</b>	
<b>EF 2331 PL</b>	Isuzu 8-98018-858-0, Isuzu NPR Truck ,Fil Mle 1661	<b>387,00</b>	
<b>EF 2332 M/PL</b>	Toyota 23300-21010, Lexus, Verso, ALCO FF039	<b>702,00</b>	
<b>EF 2333 PL</b>	VW Group 07Z115562, Vw Toureg Tdi V10	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2334 MK</b>	Vokes 620 051 1105 02 ,Hifi no ssn 30009	<b>558,00</b>	
<b>EF 2335</b>	Vokes 620 031 1104 04, Hifi no SO 11043	<b>2.243,25</b>	
<b>EF 2336 PL</b>	Ssangyong 6711803009, ACTYON 2.0 d	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2336/1 PL</b>	Chevrolet 93745801, Opel 4818038	<b>380,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2337</b>	VW Group 077198563, Mann H1032/1x	<b>346,50</b>	
<b>EF 2338</b>	Mercedes 0011843025, Mahle OX 65D	<b>524,25</b>	
<b>EF 2339 PL</b>	Iveco 504179764, (F12) 2996570, Mann HU 12997x	<b>940,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2340 PL</b>	Daewoo / Chevrolet 55589295	<b>312,75</b>	
<b>EF 2341 MB /PL</b>	Fiat 77366607, GMC 77366607	<b>371,25</b>	
<b>EF 2342 T</b>	Fiat 1909143 , Turk Traktör 4997992	<b>819,00</b>	
<b>EF 2343 PL</b>	Ford 1720612, Mahle OX 834D	<b>184,50</b>	
<b>EF 2345 MB/PL</b>	Man 51 12503 0079, Hengst E422KP03D98	<b>1.030,50</b>	
<b>EF 2346 HT</b>	Mann HD 1258/2 , F.Guard HF 35252	<b>1.728,00</b>	
<b>EF 2348 MB /PL</b>	Citroen 1906-96 , Ford 4X4Q 9176 AB, Mann Pu 937 x	<b>582,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2349 PL</b>	Mercedes 270 180 01 09, Mann Hu 711/6z	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2349 V/PL</b>	EF 2349 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>427,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2350 M/PL</b>	Chevrolet Aveo 1.3 D , 96896403	<b>423,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2351 M/PL</b>	Kia Motors 31112-07000 , Picanto (BA) 1.0, 1.1	<b>875,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2352 M</b>	Aksa Jeneratör ASF 0712 Y	<b>290,25</b>	
<b>EF 2353 M</b>	Genpower Jeneratör GNT 70	<b>211,50</b>	
<b>EF 2354 H</b>	92576-14100, Baldwin PT 9446	<b>2.778,75</b>	
<b>EF 2355 H</b>	Hitachi 4656608, F.Guard HF 7679	<b>4.488,75</b>	
<b>EF 2355/1 H</b>	Hitachi 4656602, F. Guard HF 7679	<b>4.488,75</b>	
<b>EF 2356 H</b>	Hitachi 4648651 , Donaldson R010052	<b>2.529,00</b>	
<b>EF 2357 H/PL</b>	Caterpillar 143-2849, Baldwin PT 9390 MPG	<b>2.234,25</b>	
<b>EF 2358 MB/PL-2</b>	VW Group 7L6 127 434 , Mann PU 821X-2	<b>1.102,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2359 M/B PL</b>	VW Group 5Q0 127 177 C, Mann PU 8014	<b>571,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2360 HT</b>	Volvo 12743408, ŞAMP CE 0079HMG	<b>8.932,50</b>	
<b>EF 2361</b>	Aksa Jeneratör ASO 120	<b>247,50</b>	
<b>EF 2362 M</b>	Aksa Jeneratör ASF 1510	<b>132,75</b>	
<b>EF 2362/1M</b>	Aksa jeneratör	<b>128,25</b>	
<b>EF 2363 PL</b>	Mercedes 629 180 01 09 , Mann HU 926/5y	<b>432,00</b>	<b>X</b>

<b>EF 2364 PL</b>	VW Group 059198405, Mann HU 8005 z	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2365 MB</b>	Perkins 26550005, F.Guard FF 5788	<b>310,50</b>	
<b>EF 2366 M/B PL</b>	VW Group 7P6 127 177 A , Mann Pu 8007	<b>414,00</b>	
<b>EF 2367 PL</b>	Mitsubishi QC000001, Fleetguard LF 16330	<b>567,00</b>	
<b>EF 2368 PL</b>	Renault 152095084R, Hengst E823HD263	<b>292,50</b>	
<b>EF 2368 V/PL</b>	EF 2368 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>321,75</b>	
<b>EF 2369 MG</b>	Demag 76114373, F.Guard HF 6685	<b>1.071,00</b>	
<b>EF 2371 M/PL</b>	Opel 4818693, GM 95174479 , Mann Pu 7006	<b>423,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2373 M/PL</b>	Peugeot 9801366680 Purflux: C533A	<b>319,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2374 M/B PL</b>	Mann: PU 8021 VW Group: 5Q0 127 177	<b>515,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2375 PL</b>	Mann: HU 9003 Z Merc. : 936 184 02 25	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2376 M/PL</b>	Merc.(936 090 04 51)Actros II 11-, Atego III 13- ,Mann Pu 30/1x	<b>636,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2377 MB/PL</b>	Merc.(936 090 03 51)Actros II 11-, Atego III 13- ,Mann Pu 834/1x	<b>785,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2378 APL</b>	Merc. A0001806965,MB A4711840825, new model	<b>1.338,75</b>	<b>x</b>
<b>EF 2378 PL</b>	Hengst E824HD264 Merc. : 470 180 00 09 Knecht: OX 423/80	<b>1.095,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2379 PL</b>	Baldwin: P 7515 Hyundai/Kia: 263203CAA0	<b>372,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2380 M/PL</b>	Mercedes: 0004779215, Sprinter 2.2cdi (96-2006)	<b>416,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2380/1 M PL</b>	Mercedes: 000477115, Sprinter 901, 902, 903(200-2006)	<b>423,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2381 MB/PL</b>	Man: 51125030086 MANN: PU10022z	<b>1.019,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2382 M/PL</b>	Perkins 4461492 ,HIFI SN40678	<b>666,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2383 APL</b>	Iveco 5802108699, Hengst E904HD437	<b>1.167,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2383 PL</b>	Iveco 5801415504, Mann HU 12008x	<b>870,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2384 M</b>	Lister 20332470 F.Guard: FF 5099	<b>164,25</b>	
<b>EF 2385 PL</b>	Cummins: 5266016 , F.Guard: LF 17356	<b>1.098,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2386 PL</b>	Opel: 5650363 Mann: HU 69/3x	<b>312,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2387/1-2 MBPL</b>	Merc. A473090 1051(1251) Actros, Antos 07/12, MAHLE KX 400D	<b>2.092,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2387-2 A/MBPL</b>	Merc. 4700901451, Hengst E440KPD269-2	<b>2.058,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2387-2 MBPL</b>	Merc. 4700905252(4700902852) Actros,Antos 07/11, MAHLE KX4	<b>2.025,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2388 MK/PL</b>	GM: 94771044 Wix: WF 10226	<b>456,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2389-2 MB/PL</b>	Scania 1865227 Mann: PU 10 003-2x	<b>1.480,00</b>	
<b>EF 2401 HT</b>	Deutz F3L1011, Donaldson: P 165015	<b>1.325,25</b>	
<b>EF 2402 HT</b>	Deutz F4L1011,, Ford LSG423,Donaldson: P 165043	<b>1.602,00</b>	
<b>EF 2405</b>	MANN H25444, ELOFIC EXL695	<b>2.245,50</b>	
<b>EF 2406 MB/PL</b>	Davco: 143003 F.Guard: FS 20019	<b>1.235,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2407 MB/PL</b>	Davco: 143008 F.Guard: FS 20021	<b>1.224,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2408 M/PL</b>	Cummins: 5262311 F.Guard: FF 5706	<b>1.381,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2409 PL</b>	Cummins: 5262313 F.Guard: LF 16352	<b>1.334,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2409/1 CPL</b>		<b>1.026,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2411 PL</b>	M.A.N 51018046002, M.A.N TGS- TGA - D2066	<b>963,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2412 HT</b>	Hamm : 383279 Mann: HD 66	<b>1.053,00</b>	
<b>EF 2413 HT</b>	Hyundai: 31Q620340 Mann: HD 601	<b>324,00</b>	
<b>EF 2413 MG</b>	Hyundai: 31Q620340 Mann: HD 601 (mg kğ)	<b>400,50</b>	
<b>EF 2414 H</b>	J.C. Bamford: JSJ0075 Baldwin: PT 9528	<b>2.695,50</b>	

<b>EF 2415 AHT</b>	Allison 2954577	<b>670,50</b>	
<b>EF 2415-2 HT</b>	Allison: 29545776 Baldwin: PT9416-MPG	<b>1.399,50</b>	
<b>EF 2416 H/PL</b>	Baldwin: PT 9403 MPG	<b>6.378,75</b>	
<b>EF 2417 PL</b>	Merc. : 472 180 0109 Mann: HU 12 001z	<b>1.167,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2418 M</b>	F.Guard: FF5170 Yale&Towne: 900325802	<b>121,50</b>	
<b>EF 2418/1M</b>	Yanmar 10420055710	<b>121,50</b>	
<b>EF 2419 TM</b>	F.Guard: FF5386 Yanmar: 17108155910	<b>175,50</b>	
<b>EF 2420 CM</b>	F.Guard: FF5044 Lister Petter: 330573	<b>729,00</b>	
<b>EF 2421 HT</b>	New Holland: 322736650 Donaldson: P171843	<b>1.406,25</b>	
<b>EF 2421/1 HT</b>	JCB 32/925858, Mann HD 7005	<b>1.595,25</b>	
<b>EF 2422 PL</b>	BMW: 11428575211 MANN: HU6014z	<b>348,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2423 HT</b>	Hyundai: E1310214 Donaldson: R010110	<b>3.746,25</b>	
<b>EF 2424 H</b>	Hyundai: 31E34529 Sakura: H28080	<b>2.675,25</b>	
<b>EF 2425 H</b>	Hyundai 31U260190, HIFI SH60837	<b>1.156,50</b>	
<b>EF 2425 HT</b>	Hyundai : 31U260190 ( Kğ. telli)	<b>1.638,00</b>	
<b>EF 2426 S/M</b>	DAHL 66-W	<b>261,00</b>	
<b>EF 2427 SM</b>	DAHL 101-30,Şamp. CE 0395 M	<b>414,00</b>	
<b>EF 2428 S/M</b>	DAHL 151-W	<b>747,00</b>	
<b>EF 2429 M</b>	Hino: 233031040 F.Guard: FF5082	<b>180,00</b>	
<b>EF 2430 M/A PL</b>	Ford: GK 219176 AA , MANN PU 9025	<b>778,50</b>	
<b>EF 2430 M/PL</b>	Reno165571618R , Megan IV, Talisman 1.5, 1.6 dci MannPU 9014	<b>753,75</b>	
<b>EF 2430 M/ZPL</b>	Renault:165571618R , Megan IV 1.5, 1.6 dci (Zikzak kğ)	<b>769,50</b>	
<b>EF 2430 MA/ZPL</b>	Ford: GK 219176 AA Fram: C12148 (Zikzak kağıtlı)	<b>798,75</b>	
<b>EF 2431</b>	Hanomag 5865420000 , F.Guard: LF 3394	<b>729,00</b>	
<b>EF 2432 MB/PL</b>	Iveco: 5801439820 Mann : PU 10020x	<b>778,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2433 PL</b>	GM: 12636838 Sakura: EO-65120	<b>389,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2434-3 M/PL</b>	Merc.Actros II, Antos, Setra (0000904051 ) Mann: PU11005-3z	<b>6.255,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2435</b>	M.Ferguson: 1017327M1	<b>171,00</b>	
<b>EF 2441 HT</b>	Volvo: 11807425 Donaldson: P176712	<b>2.020,50</b>	
<b>EF 2442 H</b>	Argo: P3072062 Baldwin: PT9157	<b>1.296,00</b>	
<b>EF 2444 M/PL</b>	M.A.N 51 12503-0069 , Mann: PU 831 x	<b>796,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2445 MBPL</b>	Cummins: 5335504 F.Guard: FF266	<b>720,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2446 HT</b>	GYE-40-25	<b>4.293,00</b>	
<b>EF 2446/1 HT</b>	GYE 40-60	<b>5.010,75</b>	
<b>EF 2447 HT</b>	GYE-20-25	<b>1.368,00</b>	
<b>EF 2448 M/PL</b>	Merc: 4614770015 Mann: PU10001x	<b>582,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2449 M/B PL</b>	Mitsubishi: 4000920005	<b>555,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2450 H</b>	Volvo : 1141-00010 Sakura: H-7969	<b>760,50</b>	
<b>EF 2450 HT</b>	Volvo : 1141-00010 Sakura: H-7969(Kağıtlı Telli)	<b>972,00</b>	
<b>EF 2450 T</b>	Volvo : 1141-00010 Sakura: H-7969(Telli)	<b>1.291,50</b>	
<b>EF 2450/1T</b>	EF 2450 T nin H: 200 olanı	<b>1.653,75</b>	
<b>EF 2451 HT</b>	Caterpillar: 31E54026 Sakura: H-5512	<b>2.124,00</b>	
<b>EF 2454 PL</b>	Jaguar: JDE37128 Mahle: OX 1138 D	<b>328,50</b>	<b>X</b>

<b>EF 2455 HT</b>	GYE-20-60	<b>1.302,75</b>	
<b>EF 2456 PL</b>	Merc. 256 1840 000 Hengst: E 159H D311	<b>1.008,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2457 PL</b>	Opel: 650155 Hengst: E 614HD442	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2458 PL</b>	Opel: 650163 Hengst: E 650H01 D444	<b>439,88</b>	<b>X</b>
<b>EF 2459 MK/PL</b>	Fiat: 77367410 Hengst: E9KFR D417 (Orj tip Kağıtlı olanı)	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2459 MPL</b>	Fiat: 77367410 Hengst: E9KFR D417 ( Sarı yakıt kağıtlı olanı)	<b>551,25</b>	
<b>EF 2460 M/B PL</b>	Opel: 23456595, Mann: PU 9012 z	<b>762,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2463 PL</b>	Merc. A9341800009 , Fil MLE 1689	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2464 PL</b>	GM 55502095, MANN HU 7042z	<b>354,15</b>	<b>X</b>
<b>EF 2465 PL</b>	Merc: 654 180 11 00 Mann: HU 6020z	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2466 MB/PL</b>	Merc: 654 092 00 05 Mann: PU 11002 z (KIT)	<b>1.505,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2468 PL</b>	Merc: 2761800009 Mann: HU 7025z	<b>477,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2469 M/B PL</b>	DAF: 1852005 Paccar: 2133095	<b>1.413,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2470 M/B PL</b>	DAF : 1852006 Paccar : 1852006 PE	<b>1.568,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2472 HT</b>	Fairey Arlon TXX5A10, F.GUARD HF 6309	<b>3.348,00</b>	
<b>EF 2473 MB/PL</b>	Iveco 5801516883 , Mann PU 10013z	<b>852,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2474 M/PL</b>	Isuzu 898147570-0	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2475 M/PL</b>	Hino 23304-78091 , 23304-78090	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2476 MK/PL</b>	Citroen , Peugeot 16 141 119 80 , Mann PU 7015	<b>852,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2477 M/PL</b>	Iveco 5802050393 , Mann PU 7017z	<b>589,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2478 M/PL</b>	Toyota 23390-78220 , F.Guard FF 5734	<b>447,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2479 PL</b>	Chrysler 68079744AD ,Mann HU 6009	<b>380,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2480 PL</b>	Chrysler 68191349 AA, Baldwin P9600	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2481 MT</b>	Steyr Daimler 61100080079	<b>1.021,50</b>	
<b>EF 2482 PL</b>	Renault V.I. : 74 21 596 180, HENGST E360H D307	<b>798,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2483 PL</b>	Citroen 9814560680. Mann HU 7032 z	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2483 VPL</b>	EF 2483 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>387,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2485-2 MB/PL</b>	Chevrolet 95135912, Ufi 26.071.00	<b>963,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2486</b>	Hino S1560-72281 , Donaldson P502390	<b>1.318,50</b>	
<b>EF 2487 HT</b>	Oem 0731400, F.Guard HF 7314	<b>2.970,00</b>	
<b>EF 2488 HT</b>	Schupp AG: HY12072, Donaldson P171538	<b>3.060,00</b>	
<b>EF 2489 MB/PL</b>	Fiat 77367623 , Hengst E 466 KP	<b>1.068,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2490 TR</b>	Nissan 31726-3JX0A, Juke-Pathfinder şanzıman f.	<b>234,00</b>	
<b>EF 2491 MG</b>	Ingersoll Rand 56281967 , Donaldson P 169341	<b>1.271,25</b>	
<b>EF 2492 H/PL</b>	Oem : 2030-0174 Tester Hydraulic Filter	<b>4.324,50</b>	
<b>EF 2494 T</b>	Oem 5594553 , GFE 287 T	<b>796,50</b>	
<b>EF 2496 M</b>	Kubota RA 21151280, F.Guard FF 251	<b>144,00</b>	
<b>EF 2498 HT</b>	Hitachi 4448402, F.Guard HF 7691 kğ ve telli	<b>2.812,50</b>	
<b>EF 2498 T</b>	Hitachi 4448402, F.Guard HF 7691, sadece telli	<b>4.252,50</b>	
<b>EF 2500 MG</b>	Caterpillar 3I1763, Donaldson P 167943	<b>3.150,00</b>	
<b>EF 2501 HT</b>	Caterpillar 3I0584, Donaldson P 164170	<b>2.801,25</b>	
<b>EF 2502 M/PL</b>	Hyundai 31920S1900, blue print ADBP230022	<b>852,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2503 MG</b>	Parker 936709Q (Viton conta)	<b>877,50</b>	

<b>EF 2504 HT</b>	Komatsu 2076051410, F.Guard AF 27971	<b>1.775,25</b>	
<b>EF 2506 PL KIT</b>	BMW 11 42 8 570 590 , Mann HU 6015z	<b>409,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2507 H/PL</b>	Caterpillar 3621163, HIFI SH66279	<b>3.123,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2508 C/PL</b>	Mercedes A 4722030355 , Baldwin P 5092	<b>1.264,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2509 PL</b>	Isuzu 8-98270524-0, Blueprint ADZ92130	<b>378,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2510 PL</b>	Caterpillar 3223155, HIFI SO10112	<b>985,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2511 M/A PL</b>	Cat.3608958, EF 2511 MPL küt'in içi elemanı	<b>1.296,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2511 M/PL</b>	Caterpillar 3608958, 360-8960 ( Kit )	<b>4.099,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2512 H/PL</b>	N.Holland 87708150, HIFI SH52271	<b>9.720,00</b>	
<b>EF 2513 PL</b>	KIA 263202U000(263112U000)	<b>312,75</b>	
<b>EF 2513 V/PL</b>	EF 2513 PL'nin kullanıldığı yerler, <b>EURO 6</b> Motorlar içindir	<b>342,00</b>	
<b>EF 2514 MB/PL</b>	Chrysler 5015581AD , Cummins 4941251	<b>382,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2515 MB/PL</b>	VW Group 4M0127177B, Mann Pu 10010z	<b>1.233,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2516 MB/PL</b>	VW Group 4M0127434E , Mann Pu 10011z	<b>1.377,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2517 MB/PL</b>	M.A.N 81.12501.6123, Hengst E 465KPD445	<b>1.021,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2518 MB/PL</b>	M.A.N 51 12503-6003, Hengst E 464KP01D418	<b>1.176,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2520 M/PL KIT</b>	Nissan 16403-4KV0A, Filong FFH 9018	<b>783,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2521 HT</b>	JCB 32/904200, Baldwin PT 9278	<b>1.971,00</b>	
<b>EF 2522 HT</b>	Wirtgen 2104522 , F.Guard HF 29131	<b>1.530,00</b>	
<b>EF 2523 H</b>	CASE 1813113, Donaldson P 171540	<b>1.613,25</b>	
<b>EF 2524 H</b>	Cat 361-7478, Mann HD 14003	<b>4.848,75</b>	
<b>EF 2525 H</b>	Wirtgen , Hamm 1285491	<b>1.500,75</b>	
<b>EF 2527 T</b>	Masey Ferguson 3800305M91	<b>353,25</b>	
<b>EF 2528 H/PL</b>	John Deere AL 169059	<b>2.373,75</b>	
<b>EF 2529 TR</b>	Daf 1828379, Hengst E907H	<b>1.777,50</b>	
<b>EF 2530 T</b>	Hydac 1251199, HIFI SH77064	<b>2.790,00</b>	
<b>EF 2533 HT</b>	Komatsu 848101123, Donaldson P 171704	<b>1.086,75</b>	
<b>EF 2534 H</b>	Komatsu 2856217320, Donaldson P 502519	<b>495,00</b>	
<b>EF 2537 HPL</b>	Wix W02AP459, Baldwin PT 9129	<b>4.646,25</b>	
<b>EF 2538 HT</b>	Cat. Linde 0009831644, Mann HD612/1	<b>1.350,00</b>	
<b>EF 2539 MPL</b>	Volvo Penta 22296415, Volvo Tad seri, Kalmar drg 199	<b>670,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2540 HTPL</b>	Class 0003137310 , Mann HD 670x	<b>3.073,50</b>	
<b>EF 2542 HTPL</b>	Parker Hannifin 923944.0052, Baldwin PT 23572-MPG	<b>2.619,00</b>	
<b>EF 2543 H</b>	HYDAC 1250491, Donaldson P 170608	<b>1.838,25</b>	
<b>EF 2544 HT</b>	Parker Hannifin 923855.1183	<b>805,50</b>	
<b>EF 2546 MPL</b>	Volvo 21746575 , Hengst E448KP D327	<b>753,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2549 HT</b>	Şamp.CE 0099 HT	<b>1.120,50</b>	
<b>EF 2550 HT</b>	Şamp.CE 1185 HT	<b>1.073,25</b>	
<b>EF 2551 HT</b>	Cat 3I957, Astra 122622,Donaldson P173030	<b>648,00</b>	
<b>EF 2552 HT</b>	Baldwin PT8999-MPG, Donaldson P171803	<b>1.449,00</b>	
<b>EF 2552/1 HT</b>	Toro 013170140, Donaldson P171802	<b>972,00</b>	
<b>EF 2553 MPL</b>	Peugeot 9820226380, Purflux C875	<b>333,00</b>	
<b>EF 2554 PL</b>	Chrysler 68109834AA, MANN HU 7018z	<b>366,75</b>	<b>X</b>

<b>EF 2555 PL</b>	Alfa Romeo 55266761, Mann Hu 6026z	<b>382,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2556 MGT</b>	Oem HP0651M10VNP01	<b>3.640,50</b>	
<b>EF 2557 MG</b>	Johndeere AL 160771, Mann HD 804x	<b>2.074,50</b>	
<b>EF 2558 MG</b>	Doosan 400504-00241	<b>688,50</b>	
<b>EF 2559 MG</b>	Otokar 83A11-08121-AA, 83A11-08121-BA	<b>625,50</b>	
<b>EF 2560 MG</b>	Otokar 83A00-38135-AA, 83A00-38135-BA	<b>920,25</b>	
<b>EF 2561 HT</b>	Liebherr 10035247, 7413674	<b>3.627,00</b>	
<b>EF 2562 H</b>	Difa M5409 MK , Hifi Filter SH 78036	<b>3.345,75</b>	
<b>EF 2564 HPL</b>	Scwing 9833016, Hifi SH 75350	<b>2.520,00</b>	
<b>EF 2565 H</b>	Scwing 98380243, Hifi SH 68297	<b>2.070,00</b>	
<b>EF 2566 HPL</b>	Scwing 10190588, Baldwin PT 23521 MPG	<b>3.924,00</b>	
<b>EF 2567 HT</b>	Scwing 10021810, Mann HD 55/1	<b>1.224,00</b>	
<b>EF 2568 HT</b>	Scwing 10206209, Hifi SH 52358	<b>1.656,00</b>	
<b>EF 2569 H</b>	Putzmeister 416341, Baldwin 23589	<b>4.495,50</b>	
<b>EF 2570 HPL</b>	Putzmeister 534896, Hifi SH 74510	<b>6.997,50</b>	
<b>EF 2571 HPL</b>	Putzmeister 551476, Hifi SH 74009 SP	<b>5.843,25</b>	
<b>EF 2572 H</b>	Putzmeister 425836, Hifi SH 75138	<b>1.602,00</b>	
<b>EF 2572 HT</b>	Putzmeister 425836, kağıtli-telli	<b>2.373,75</b>	
<b>EF 2573 H</b>	Putzmeister 294073005, Baldwin PT23588	<b>2.745,00</b>	
<b>EF 2574 HT</b>	Putzmeister 273827007, Baldwin PT23578 MPG	<b>1.818,00</b>	
<b>EF 2575 H</b>	Putzmeister 222895006, Baldwin PT9212	<b>1.845,00</b>	
<b>EF 2575 HT</b>	Putzmeister 222895006, Baldwin PT9212	<b>2.126,25</b>	
<b>EF 2576 PL</b>	Ford 3C3Z6731AA	<b>576,00</b>	
<b>EF 2579 H</b>	YUTONG 29911847 0350, HIFI SH 60582	<b>623,25</b>	
<b>EF 2580 HT</b>	Parker 925835, Donaldson P 567047	<b>1.777,50</b>	
<b>EF 2581 TR</b>	M.A.N 81339016050,F.Guard HF 29108	<b>1.521,00</b>	
<b>EF 2582 G</b>	BRC Gaz Filtresi	<b>153,00</b>	
<b>EF 2583 M/PL</b>	IHC Case 32723C92, Baldwin PF 7978	<b>1.044,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2584 HT</b>	Pall HC6400FKN16H , F.Guard HF 30109	<b>3.429,00</b>	
<b>EF 2586 MG</b>	Pfeiffer P416126104 , Mann H 533	<b>1.152,00</b>	
<b>EF 2587 PL</b>	Ford Kuga III, Focus IV, connect II 1.5 EcoBlue,Mann HU50	<b>346,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2589 MG</b>	MP Filtre MF4002P25NB , F.Guard HF 35216	<b>2.205,00</b>	
<b>EF 2590 MPL</b>	Perkins 26560125, Mann P935/2x	<b>371,25</b>	
<b>EF 2591 PL</b>	Merc. 2781800009, Mann Hu 6008	<b>351,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2592 PL</b>	VW Group 05L115562 A , 05L115466 A, Hengst E342H494	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2593 MPL</b>	Jaguar T2H34766, F-PACEX761(yakıt tankı)	<b>2.767,50</b>	
<b>EF 2594 HPL</b>	Bobcat, Case W465,Hifi Filter SH 52277	<b>2.981,25</b>	
<b>EF 2594 MGPL</b>	Bobcat, Case W465, MG kağıtli	<b>3.323,25</b>	
<b>EF 2595 MGPL</b>	Class 5100541, F.Guard HF 29105	<b>3.375,00</b>	
<b>EF 2596 MG</b>	Bobcat 7024037, Baldwin PT 23561 MPG	<b>2.745,00</b>	
<b>EF 2598 HT</b>	Fairey Arlon 370L223A , F.Guard HF 30724	<b>3.651,75</b>	
<b>EF 2599 HT</b>	John Deere - R68381, Pump. Hiydrolic filter	<b>1.687,50</b>	
<b>EF 2600 H</b>	Case 401073R2 , F.Guard HF 6000	<b>582,75</b>	

<b>EF 2601 PL</b>	Audi 05L115466 , Hengst E343HD476	<b>382,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2603 MPL</b>	Isuzu 8-981475250, F.guard FF5877	<b>645,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2604 MPL</b>	BMW 13328591018, Hengst H600WK	<b>2.205,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2605 HT</b>	Hifi Filter SH 63331,Baldwin PT 23001	<b>3.420,00</b>	
<b>EF 2606 HT</b>	Donaldson P 765634, F.Guard ST 1761	<b>1.721,25</b>	
<b>EF 2607 MG</b>	MP Filtri MF1002M60NB, F.Guard HF 35206	<b>1.651,50</b>	
<b>EF 2613 MG</b>	Schroeder 18LZ10, F.Guard HF 35543	<b>3.667,50</b>	
<b>EF 2614 HT Kit</b>	Palfinger EA 1412 , Donaldson P 176945	<b>1.264,50</b>	
<b>EF 2617 HT</b>	SF Filter HY90181 , Hifi Filter SH 62022	<b>1.471,50</b>	
<b>EF 2618 HT</b>	Hifi Filter SH75210V	<b>1.201,50</b>	
<b>EF 2621 PL</b>	VW Group 03H11562 , Mann Hu 8009z	<b>535,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2623 HPL</b>	NEWHOLAND 47715391, HIFI SH 52425	<b>4.140,00</b>	
<b>EF 2627 HT</b>	Schwing 98333019	<b>3.573,00</b>	
<b>EF 2628 HT</b>	Schwing 10189817	<b>1.008,00</b>	
<b>EF 2624-2 MBPL</b>	Mercedes 470 0908352 :Mann PU 12010-2z	<b>2.673,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2626 MPL</b>	Iveco 500054702, Mitsubishi ML239124,	<b>591,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2626 MPL Kit</b>	Iveco 500054702, Mitsubishi ML239124, kit	<b>724,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2627 HT</b>	Schwing 98333019	<b>3.532,50</b>	
<b>EF 2628 HT</b>	Schwing 10189817	<b>999,00</b>	
<b>EF 2629 H</b>	John Deere AE 43494 , F.Guard HF 6179	<b>1.197,00</b>	
<b>EF 2630 HT</b>	Massey Ferguson 3307250M91, 1825222M91	<b>1.165,50</b>	
<b>EF 2631 H</b>	Fendt F916100490010, Donaldson P767969	<b>2.745,00</b>	
<b>EF 2632 H</b>	Class 06569550 , Donaldson P171504	<b>1.199,25</b>	
<b>EF 2634 T</b>	Massey Ferguson 3530223M91 , Mann H 816/1	<b>1.512,00</b>	
<b>EF 2635 T</b>	Doosan 24719401A , Donaldson R010085	<b>3.597,75</b>	
<b>EF 2636 T</b>	Doosan 24749016A , Donaldson R010044	<b>2.976,75</b>	
<b>EF 2637 HT</b>	ST 1749, Hifi SH 55072	<b>2.952,00</b>	
<b>EF 2638 HT</b>	Cifa K1004039 , F.Guard HF 30373	<b>1.174,50</b>	
<b>EF 2639 HT</b>	Cifa K1004090	<b>2.621,25</b>	
<b>EF 2640 HT</b>	Fairey Arlon GXW310B	<b>1.298,25</b>	
<b>EF 2641 HT</b>	Fairey Arlon PXW2ACC10, Caterpillar 1097288	<b>1.390,50</b>	
<b>EF 2642 HT</b>	Hamm 1227386, F.Guard HF 35137	<b>1.410,75</b>	
<b>EF 2643 MG</b>	Hydac 0330D010BN3HC, F.Guard HF 30054	<b>1.653,75</b>	
<b>EF 2644 H</b>	JCB KTJ1081	<b>2.697,75</b>	
<b>EF 2647 MG</b>	Palfinger EA1058	<b>2.396,25</b>	
<b>EF 2649 HT</b>	Putzmeister 62325008	<b>891,00</b>	
<b>EF 2650 HT</b>	Putzmeister 67829004	<b>1.485,00</b>	
<b>EF 2650/1 HT</b>	Volvo 11026934 , Donaldson P 172465	<b>2.682,00</b>	
<b>EF 2651 MG</b>	Putzmeister 223192009	<b>1.233,00</b>	
<b>EF 2652 HT</b>	Putzmeister 241838002	<b>3.879,00</b>	
<b>EF 2653 H</b>	SANY B222100000235	<b>2.911,50</b>	
<b>EF 2653 T</b>	SANY B222100000235, TELLİ	<b>3.546,00</b>	
<b>EF 2654 H</b>	SANY B222100000346	<b>3.240,00</b>	

<b>EF 2656 MG</b>	SCHWING 10155110	<b>4.747,50</b>	
<b>EF 2657 MG</b>	SCHWING 101636031	<b>5.575,50</b>	
<b>EF 2659 HT</b>	SDLG 29100000061	<b>5.760,00</b>	
<b>EF 2664 HT</b>	SDLG 4190000173001C	<b>2.351,25</b>	
<b>EF 2671 T</b>	Leemin LX66A/10	<b>8.145,00</b>	
<b>EF 2672 MG</b>	MP Filtrei HP1351A10N , Donaldson P171735	<b>468,00</b>	
<b>EF 2673 M</b>	Aksa Jeneratör ASF0810CF	<b>245,25</b>	
<b>EF 2674 H</b>	Hitachi Excavator 1-1,5 Tonluk	<b>364,50</b>	
<b>EF 2676 HT</b>	UCC HYD. UCSE1320, F.Guard HF 35159	<b>1.867,50</b>	
<b>EF 2677 HPL</b>	Case 8910095, HIFI SH67721	<b>3.892,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2678 HPL</b>	Hyster 1707196, HIFI SH74477	<b>4.668,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2679 PL</b>	Daf 2234788, Mann Hu 12009z	<b>1.512,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2680 PL Kit</b>	BMW 11428593186 , Mann Hu 6012z Kit	<b>387,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2681 PL</b>	BMW 11428583898 , Mann Hu 6022z	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2682 MT</b>	John Deere AR 86745, Mann WK 8106	<b>1.944,00</b>	
<b>EF 2683 T</b>	Manitou 513752 , Donaldson P760151	<b>2.902,50</b>	
<b>EF 2690 M</b>	Hummer M1097,Oem 5589161	<b>297,00</b>	
<b>EF 2692 TR</b>	Nissan 31726-28X0A, şanzıman filtre	<b>850,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2695 M</b>	Kamaz 7405-1017040 ,Filtron PM 800/2	<b>859,50</b>	
<b>EF 2696 M</b>	Kamaz 43103407359	<b>252,00</b>	
<b>EF 2697 H</b>	Prinoth 171953060, Hifi Filter SH 52933	<b>1.377,00</b>	
<b>EF 2700 MPL</b>	Isuzu 8981653750, Nissan 16403-89T0M	<b>495,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2701 MBPL</b>	Isuzu 1876100942 , Donaldson P 502502	<b>796,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2704 T</b>	Hitachi 4317008, Donaldson P176887	<b>2.965,50</b>	
<b>EF 2705 HT</b>	New Holland 5198414, Mann HD 1053	<b>2.790,00</b>	
<b>EF 2707 HT</b>	Parker G 04260 , Donaldson P 573792	<b>2.200,50</b>	
<b>EF 2710 MBPL</b>	Renault 164005420R, Clio IV 1.5DCİ Mazot kutu içi filtresi	<b>288,00</b>	
<b>EF 2711 MBPL</b>	Renault 164003560R, Master III, 2.3DCİ Mazot kutu içi filtresi	<b>292,50</b>	
<b>EF 2712 TPL</b>	N.Holand D255, HIFI SH77530	<b>3.330,00</b>	
<b>EF 2718 MG</b>	Case , Komai 159709A1	<b>2.018,25</b>	
<b>EF 2719 H</b>	Doosan , Komai K1029662A	<b>3.465,00</b>	
<b>EF 2720 H</b>	VOLVO 14530989,Hitachi 4410225, HIFI SH60159	<b>4.207,50</b>	
<b>EF 2720 T</b>	VOLVO 14530989, Hitachi 4419225	<b>5.121,00</b>	
<b>EF 2721 T</b>	Komatsu 2076051200, Hengst E 448KPD327, TELLİ	<b>3.501,00</b>	
<b>EF 2722 H</b>	Komatsu 20Y6021471	<b>3.825,00</b>	
<b>EF 2723 H</b>	Komatsu 2056051450	<b>3.510,00</b>	
<b>EF 2724 H</b>	Komatsu 2016022150	<b>3.618,00</b>	
<b>EF 2727 HT</b>	Internormen 300187, Hifi Filter SH 65089	<b>1.251,00</b>	
<b>EF 2730 T</b>	XCMG 250200144 , 860114930	<b>2.205,00</b>	
<b>EF 2737 MPL</b>	Ford KTJB3G 9176AA , Sakura EF 19090	<b>873,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2738 HT</b>	Hitachi 4644664, Mann HD 13008	<b>2.520,00</b>	
<b>EF 2739 MPL</b>	Cummins 5319680 , Fleetguard FS 1098	<b>4.788,00</b>	
<b>EF 2740 MG</b>	Main Filter MF0616347	<b>2.182,50</b>	

<b>EF 2741 HPL</b>	Boll Filter 1360014, Hifi Filter EZ 99019	<b>1.881,00</b>
<b>EF 2742 HT</b>	MF 0584795, Finn Filter FC7006	<b>3.024,00</b>
<b>EF 2743 TR (MG)</b>	Allison , Sandvik 29510912	<b>3.240,00</b>
<b>EF 2744</b>	KLF 4045, Oem 38332454918	<b>2.587,50</b>
<b>EF 2746 PL</b>	Opel 650212 , Mann Hu 6023z	<b>355,50 X</b>
<b>EF 2747 M</b>	General Motors 5574979 , F.Guard FF 127	<b>1.750,50</b>
<b>EF 2750 MG</b>	Hyster HY14044	<b>1.048,50</b>
<b>EF 2751 H</b>	Caterpillar 2433758	<b>1.701,00</b>
<b>EF 2751/1H</b>	Caterpillar 2433758 (Alt Kapak farkı)	<b>1.755,00</b>
<b>EF 2753 H</b>	Voegele 9606671002 , Baldwin PT23159	<b>1.867,50</b>
<b>EF 2754 MBPL</b>	Caterpillar 5234987	<b>2.524,50</b>
<b>EF 2755 MBPL</b>	Caterpillar 5095694	<b>2.137,50</b>
<b>EF 2756 HPL</b>	Caterpillar 337-5270 , F.Guard HF 29122	<b>3.672,00 X</b>
<b>EF 2757 HPL</b>	Caterpillar 389-1079	<b>3.370,50 X</b>
<b>EF 2758 PL</b>	Caterpillar 5000483	<b>1.899,00 X</b>
<b>EF 2759 PL</b>	VW Group 06M 198 405 F, Mann Hu 7049 z	<b>488,25 X</b>
<b>EF 2760 HTPL</b>	Vermeer 624360001	<b>3.420,00</b>
<b>EF 2762 MPL</b>	Caterpillar 363-5819, Baldwin PF 46049	<b>1.795,50</b>
<b>EF 2765 HT</b>	Caterpillar 4916075	<b>3.240,00</b>
<b>EF 2766 H</b>	Hyundai F42650010	<b>3.267,00</b>
<b>EF 2767 HT</b>	Manitowoc 9437100862, Hifi SH 51304	<b>3.820,50</b>
<b>EF 2769 H</b>	Caterpillar 5221451	<b>940,50</b>
<b>EF 2771 H</b>	Hyundai FAC1000350	<b>1.881,00</b>
<b>EF 2773 HTPL</b>	Caterpillar 4915241	<b>8.097,75</b>
<b>EF 2774 HT</b>	Caterpillar 3761288	<b>5.449,50</b>
<b>EF 2777 MGPL</b>	Caterpillar 340004, F.Guard HF 29123	<b>5.467,50</b>
<b>EF 2780 MPL</b>	Iveco 500086009 , Mann Pu 7004z	<b>524,25 X</b>
<b>EF 2783 MBPL</b>	M.A.N 51125030110, Mann PU 10035 z	<b>774,00 X</b>
<b>EF 2787 MBPL</b>	VW 8W0127434, Hengst E452KPD687	<b>652,50 X</b>
<b>EF 2788 MPL</b>	Caterpillar 5000480	<b>495,00 X</b>
<b>EF 2790 HT</b>	Liebherr, F.Guard HF 35454	<b>1.188,00</b>
<b>EF 2791 H</b>	Cummins, HY 10068, F.Guard HF 35310	<b>1.215,00</b>
<b>EF 2792 HT</b>	F.Guard HF 6389, Hifi Filtre SH 87008 V	<b>1.750,50</b>
<b>EF 2796 H</b>	Liebherr 11427521	<b>3.015,00</b>
<b>EF 2798 MBPL</b>	Honda 16900-RL0-G01, Mahle KX 344D	<b>396,00</b>
<b>EF 2799 MBPL</b>	Toyota 23390-0N100, Mann Pu 7007z	<b>445,50</b>
<b>EF 2800 H</b>	Yanmar SO 6211, HIFI SO6211	<b>981,00</b>
<b>EF 2802 MPL</b>	TOYOTA 23390-52060, 23300-0L111	<b>474,75 X</b>
<b>EF 2803 MPL</b>	Caterpillar 4343928 , Hifi Filter SN 40791	<b>1.773,00 X</b>
<b>EF 2804 HT</b>	Oem 1314130, D.SON P 167154	<b>1.890,00</b>
<b>EF 2806 HK</b>	Sumitomo KHJ1400, Case ST30800	<b>6.007,50</b>
<b>EF 2807 HT</b>	LIEBHERR 5106528, J.C.B 32/925195, MANN HD 716	<b>657,00</b>
<b>EF 2809 H</b>	New Holland 86546611, Hifi Filter SO 550	<b>949,50</b>

<b>EF 2810 T</b>	EMS 300, Depo içi Eiş filtresi	<b>2.511,00</b>
<b>EF 2811 TPL</b>	Komatsu 42N-62-15470 , Fleetguard HF 35529	<b>3.168,00</b>
<b>EF 2812 MGPL</b>	J.C.B 32926001, HIFI SH74015	<b>2.587,50</b>
<b>EF 2813 MPL</b>	Cummins 5289121, Fleetguard FF63054NN	<b>2.396,25</b> X
<b>EF 2814 PL</b>	Volvo 31372212 - 31372214 , Mann HU 8014 z	<b>443,25</b> X
<b>EF 2815 PL</b>	Kıa 26350-2M000, Mahle OX 1121D	<b>306,00</b> X
<b>EF 2816 HT</b>	N/H 77284723, Kobelco,Donaldson P 502619	<b>2.396,25</b>
<b>EF 2817 HPL</b>	Hydac 0100MX010BN4HC	<b>1.755,00</b>
<b>EF 2818 HC</b>	Kubota Ra 011 62190	<b>1.721,25</b>
<b>EF 2819 HTPL</b>	John Deere AL169573	<b>837,00</b>
<b>EF 2820 MBPL</b>	Cummins 5264870, F.Guard FS 19925	<b>598,50</b> X
<b>EF 2821 T</b>	EMS 125 , Oem 2901203, Emiř filtre	<b>2.083,50</b>
<b>EF 2822 PL</b>	VW Group 057 198 405 D , Mann HU 9011Z	<b>389,25</b> X
<b>EF 2823 MPL</b>	Iveco 5801440635, Bosch F026402268	<b>805,50</b> X
<b>EF 2824 HT</b>	Caterpillar 311929 ,Donaldson P170595	<b>2.088,00</b>
<b>EF 2825 H</b>	Deutz 2371583 , Mann H 617N	<b>567,00</b>
<b>EF 2828 HT</b>	Liebherr 10037619 , Mann HD 512/2	<b>1.300,50</b>
<b>EF 2830 M</b>	Hino 23304EV140 , Donaldson P 502426	<b>625,50</b>
<b>EF 2833 PL</b>	Volvo 32257032 Hengst E1027HD726	<b>423,00</b> X
<b>EF 2834 PL</b>	Land Rover LR 133455, HENGST E1004HD672	<b>400,50</b> X
<b>EF 2835 T</b>	JCB 333/C6860, HIFI SAH 77627	<b>1.773,00</b>
<b>EF 2839 PL</b>	ZF4181298002009, BAVARIA 4181290021	<b>3.285,00</b>
<b>EF 2841 MPL</b>	CATERPILLAR 436-7077,Hifi SN40863	<b>2.576,25</b> X
<b>EF 2842 PL</b>	Fiat 73504004, U.F.İ 25.190.00	<b>310,50</b> X
<b>EF 2843 PL</b>	M.A.N 5105501-0015 MANN HU 12016z	<b>873,00</b> X
<b>EF 2844 T</b>	XCMG 803164228, HİFİ SH 77620	<b>1.237,50</b>
<b>EF 2846 HT</b>	LIEBHERR 510661414, HİFİ SH75061	<b>3.982,50</b>
<b>EF 2849 PL</b>	Merc.4721841825, Hengst E523HD373, Mann HU 12021z	<b>1.120,50</b> X
<b>EF 2851 PL</b>	Cherysler 68498720AA, JEEP WRANGLER V6	<b>319,50</b> X
<b>EF 2856 PL</b>	RENAULT 7701474004 , Mann HU 9002z HENGST E906HD446	<b>855,00</b> X
<b>EF 2859 MKPL</b>	Fiat 77368556, Pejo boxserIII Mann PU 7021 z	<b>627,75</b> X
<b>EF 2860 HTPL</b>	HYD 53433, JCB 58118095, HIFI FILTER SH 53433	<b>2.160,00</b>
<b>EF 2861 HTPL</b>	Hidromex HMK 31385 WL,HIFI FILTER SH 51385	<b>1.993,50</b>
<b>EF 2865 PL</b>	Hyundai 263604A900, NEW H100	<b>346,50</b> X
<b>EF 2866</b>	HİNO 15601-E0230, D.son P502390	<b>796,50</b>
<b>EF 2867</b>	HİNO 15601-E0240, Hino damperli kamyon yađ. F.	<b>713,25</b>
<b>EF 2868 PL</b>	Fiat 46349008, DUCATO NEW Hengst E1183HD776	<b>319,50</b> X
<b>EF 2870 MGPL</b>	Bobcat 7414581, HİFİ SH 66387	<b>4.410,00</b>
<b>EF 2872 PL</b>	Merc.2541840500, E klasse W124, C (W206),Mann HU6033z	<b>470,25</b> X
<b>EF 2873 PL</b>	ISUZU 8-97543905-0, Sakura EO-15030	<b>353,25</b> X
<b>EF 2874 PL</b>	OPEL 55515474, MANN HU 8016	<b>378,00</b> X
<b>EF 2875 PL</b>	VOLVO 32257123, Mann HU 9009z	<b>351,00</b> X
<b>EF 2878 PL</b>	GM 25195785, Opel Aveo II, Cruze,MANN HU 6042z	<b>299,25</b> X

<b>EF 2879 PL</b>	DAF 2253989, MANN HU 11009z	<b>985,50</b>	
<b>EF 2880 MBPL</b>	OPEL 93479473, Corsa F, Pejo 308 II, MANN PU 10028 z	<b>783,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2881 MBPL</b>	Citreon 9817256080, Jumpy III, Pejo expert III, MANN PU 9027 z	<b>560,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2882 PL kit</b>	HYUNDAI 26330-2M000, HENGST E1026HD710	<b>348,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2883 MBPL</b>	HYUNDAI 31920-P2900, HENGST E836KPD783	<b>778,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2885 MBPL</b>	Bobcat 7023589, HIFI FILTER SN 40754	<b>4.432,50</b>	
<b>EF 2886 MKPL</b>	ISUZU 897385919-0 , ISUZU 897385919-0	<b>474,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2887 PL kit</b>	HYUNDAI 26320-2R000, MAHLE OX 1351D	<b>319,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2888 PL</b>	PORSCHE 9A2.107.225.00 , MANN HU7051Z	<b>328,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2889 PL</b>	Hyundai 26320-3V000	<b>459,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2892 HT</b>	Putzmeister 225519004, HIFI SH 68165	<b>2.974,50</b>	
<b>EF 2894 PL</b>	M.A.N 5105501-0009, HENGST E831H01D275	<b>1.190,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2895-2 MPL</b>	Daf 2242965, HIFI KN 70579, İKİLİ FİLTRE	<b>1.899,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2898 XPL</b>	VW 079198405D , Mann HU7024z	<b>240,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2900-2 MPL</b>	DEUTZ NEW MODEL-SDF 003627040 - 003627050	<b>1.233,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2902-2 PL</b>	SCANIA 2824017, HENGST E430HD535	<b>981,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2903 MPL</b>	Yanmar 129a0055730, Bobcat 7029012, Şamp CE 0349	<b>360,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2904 MBPL</b>	Renault Truck 7424137734 (735)	<b>1.080,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2905 MBPL</b>	Renault Truck 7424633961, 7424000367	<b>1.098,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2906 MPL</b>	HİNO 23304-EV570, HIFI SN25248	<b>454,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2907 PL</b>	Renault Truck 7423759518, 7423757080	<b>585,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2908 PL</b>	HİNO 15601-78140, Sakura EO-13070	<b>508,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2909 MBPL</b>	HYUNDAI 31920P2900, Hengst E836KPD783	<b>729,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2910 MBPL</b>	HYUNDAI 31922CG900, BULEPRINT ADBP230069	<b>760,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2911 PL</b>	Hyundai 26350-2M100, Hyundai İ20 III 1.6 2021>	<b>360,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2912 PL</b>	Hino 13055724, HIFI SO 6224	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2914 MPL</b>	Opel 84186990, Mann Pu 10027z	<b>623,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2915 HT</b>	Komatsu 42360354601, HIFI SH60971	<b>2.812,50</b>	
<b>EF 2916 MPL</b>	PERKİNS 4981344, Hidromex, HIFI SN 40879	<b>864,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2917 PL</b>	PERKİNS 5053867, Hşdromex, HIFI SO 10184	<b>643,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2918 MPL</b>	PERKİNS 5181457, Mastaş, HIFI SN 40900	<b>1.001,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2919 MPL</b>	HİNO 23304-EV470, SAKURA F-13150	<b>650,25</b>	<b>X</b>
<b>EF 2920 MPL</b>	HİNO 23304-EV430, JS FE 1029	<b>717,75</b>	<b>X</b>
<b>EF 2921 HPL</b>	CAT. 4215479, HIFI SH 66347	<b>1.516,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2922 MBPL</b>	THERMO KING 11-9957	<b>1.210,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2924 MBPL</b>	VW 7N0127177A, MANN PU 8015	<b>607,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2925 PL</b>	BMW 11428092620, MANN HU 6032z	<b>504,00</b>	<b>X</b>
<b>EF 2929 T</b>	JCB 32/902200, HIFI SH 59097	<b>1.080,00</b>	
<b>EF 2930 MPL</b>	VOLVO CARS 8621882, MANN PU 823 x	<b>438,75</b>	
<b>EF 2931 H</b>	YANMAR HİDROLİK FİLTRE A:82 B:42 C:42 H:110	<b>1.152,00</b>	
<b>EF 2932 HTPL</b>	JCB 332/B1918, HIFI SH 77095	<b>1.260,00</b>	
<b>EF 2934 MBPL</b>	Hino 23304-EV292, SAKURA EF-13110	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>EF 2935 M</b>	Hino 23304-EV083, HIFI SN 25085	<b>713,25</b>	<b>X</b>

<b>EF 2936 MB</b>	Sany SY60356164-C	<b>312,75</b>
<b>EF 2937 MB</b>	Sany GL0007229628	<b>508,50</b>
<b>EF 2938 HT</b>	Sany SP22002	<b>402,75</b>
<b>EF 2948 HT</b>	TEREX Excavatör, 6081135	<b>2.857,50</b>
<b>EF 2949 MPL</b>	HİDROMEX MST YAKIT FİLTRE, PERKINS 4981344(5405119)	<b>1.021,50</b>
<b>EF 2950 HT</b>	FATON 9F653- 31A020200A0	<b>3.638,25</b>
<b>EF 2954 PL</b>	BMW 11427618461, MANN HU 8002 x kit	<b>398,25</b>
<b>EF 3300 M/PL</b>	Deutz 293 4622, Mann U 630x KIT	<b>945,00</b>
<b>EF 3301 M/PL</b>	Mercedes 000 142 00 89, Mann U 58/1 KIT	<b>911,25</b>
<b>EF 3302 M/PL</b>	Mercedes 000 142 00 89, Mann U 58/1 KIT ' in iç elemanı	<b>211,50</b>
<b>EF 3303 H/PL</b>	Volvo 85108176, Mann Hu 721x KIT (Vidalı set )	<b>364,50</b>
<b>EF 3303 PL</b>	Volvo 85108176, Mann Hu 721x kit olmayan	<b>245,25</b>
<b>EF 3304 M/PL</b>	Iveco 42553548, Mann U 620/2y KIT	<b>1.149,75</b>
<b>EF 3305 U/M</b>	Otokar üre filtr,M.F V837079423, Mann U 5001 KIT	<b>425,25</b> X
<b>EF 3306 M/PL</b>	Mercedes A0001421089, Mann U 58/11 KIT	<b>1.602,00</b> X
<b>EF 3306/1MPL</b>	Mercedes A0001421089, Mann U 58/11 Sadece iç filtre	<b>378,00</b> X
<b>EF 3344 MPL</b>	Daf 1819795, Mann U 620/3 y Kit	<b>715,50</b>
<b>EF 3344/1 MPL</b>	Daf 1819795, FİL MUE 1587 ( Kit olmayan))	<b>409,50</b>
<b>HAVA FİLTRELERİ (HF.../ P / D / DS / K / PL / R / RJ / HJ</b>		
<b>HF 0010/1D</b>	Ford Mondeo I-II, 1,8TD (1665421), Mann C 37148	<b>319,50</b>
<b>HF 0011/1D</b>	BMW 5 seri (E 34) Mann C 33220	<b>461,25</b>
<b>HF 0012</b>	Hyundai 28130-44200, Kia Cobra S 3500c	<b>513,00</b>
<b>HF 0012/1D</b>	Renault Espace-Safrane- Laguna I, 2.2 dt , Mann C 3093	<b>247,50</b>
<b>HF 0013 P</b>	Jeje motorsiklet	<b>139,50</b>
<b>HF 0013/1D</b>	Reno Clio I, Cango/expres, Megane I, Scanic II 1,9 Dti/dci	<b>162,00</b>
<b>HF 0013/1DS</b>	Reno Clio I, Cango/expres, Megane I, Scanic II 1,9 Dti/dci(Süngerli	<b>168,75</b>
<b>HF 0014 P</b>	Jawa motorsiklet	<b>142,65</b>
<b>HF 0014/1D</b>	Audi A6 2.5TDİ, VW Passat 2,5TDI ,Mann C 26206/1	<b>333,00</b>
<b>HF 0015 A/DS</b>	Peugeot 1444 H3, Mann C 21116/1	<b>238,50</b>
<b>HF 0015 P</b>	Jawa , 350 Motorsiklet	<b>161,10</b>
<b>HF 0015/1D</b>	Citroen X Sara, Picasso 2,0 HDI, Pejo 206/306,Mann C21116	<b>207,00</b>
<b>HF 0015/1DS</b>	Citroen X Sara, Picasso 2,0 HDI, Pejo 206/306, süngerli	<b>213,75</b>
<b>HF 0015/2D</b>	Peugeot 1444 CA , Mann C 21104/2	<b>254,25</b>
<b>HF 0016 P</b>	MZ Motorsiklet	<b>207,00</b>
<b>HF 0016/1D</b>	BMC 51RS201213, 51RS202239 , 51RS201284	<b>490,50</b>
<b>HF 0017/1D</b>	BMW 3.18 tds (13712245401), Mann C 40124	<b>342,00</b>
<b>HF 0018 P</b>	A.Copco Kompresör ( 113x76xH94)	<b>141,75</b>
<b>HF 0018/1D</b>	Fiat Brava(182), Marea(185), Alfa 145/146, Mann C 25100	<b>297,00</b>
<b>HF 0018/1P</b>	Sarmak Kompresör (113X76XH65)	<b>138,38</b>
<b>HF 0018/2P</b>	Kompresör Hava Filtresi ( 115X74XH50)	<b>146,25</b>
<b>HF 0019/1D</b>	Fiat Punto (176)1,4GT, Lancia 1,2, Mann C 3874	<b>310,50</b>
<b>HF 0020/1D</b>	Citroen X Sara 1,8İ, Peugeot 206 1,9d ,2hdi, Mann C 2192	<b>308,25</b>

<b>HF 0021 K</b>	M.F 255 T.Diş Donaldson SMP 77 1579	<b>783,00</b>
<b>HF 0021 K/HF 0022</b>	MF 255 TAKIM FİLTRE	<b>994,50</b>
<b>HF 0021/1D</b>	Toyota (17801-02040)Avensis I(Verso)Carina E	<b>308,25</b>
<b>HF 0022</b>	M.F 255 T.İç Donaldson SMP 77 0181	<b>218,25</b>
<b>HF 0022/1D</b>	Audi A6 2,5TDİ , Audi 100 2,4 - 2,5D , Mann C 31195	<b>398,25</b>
<b>HF 0023/1D</b>	BMW(E36/46)3 seri 318İ, 320İ, , 520İ, Rover, Mann C 25114	<b>193,50</b>
<b>HF 0023/2D</b>	BMW (E36/46)3seri, (E39)5 seri,Mann C 25114/1	<b>202,50</b>
<b>HF 0024/1D</b>	Alfa Romeo Alfa 155, Lancia Dedra, Mann C 2571	<b>229,50</b>
<b>HF 0025/1D</b>	Fiat Punto I, 1,7D (7688498), Mann C 2981	<b>207,00</b>
<b>HF 0026/1D</b>	Fiat (46783546) Stilo Multiwagon 1.9 jtd, Mann C 28105	<b>240,75</b>
<b>HF 0027/1D</b>	BMW E28-E30 kasa, MANN C261101	<b>321,75</b>
<b>HF 0028/1D</b>	Alfa Romeo (46741119)Alfa 147 1.6ts , Mann C 3188	<b>279,00</b>
<b>HF 0029/1D</b>	M.bishi Carisma MR 127077,Volva S40-V40, Mann C35124	<b>299,25</b>
<b>HF 0030/1D</b>	Alfa Romeo( 46794403)Alfa 147 1.9 jtd, Mann C 29124	<b>393,75</b>
<b>HF 0032/1D</b>	Mazda (F201 13Z00)626 III,IV 2.0, 2.2, Mann C 2573	<b>207,00</b>
<b>HF 0033</b>	Termoking 11-5978	<b>585,00</b>
<b>HF 0033 A</b>	Termoking 11-5978 (delikli)	<b>585,00</b>
<b>HF 0033 A/CPL</b>	CAT. 160252, Donaldson C065001	<b>2.103,75</b>
<b>HF 0033 B/PL</b>	Caterpillar 8X4575 Donaldson C045001	<b>1.368,00</b>
<b>HF 0033 CPL</b>	Baldwin PA 5326 F.Guard: AH 8925	<b>1.458,00</b>
<b>HF 0033 PL</b>	Termoking 11-5978 pls.versiyon, Mann AH1189	<b>607,50</b>
<b>HF 0033/1</b>	Termoking, F.Guard AH 1107 (sac versiyon)	<b>1.053,00</b>
<b>HF 0033/1 PL</b>	Termoking, A.Copco,F.Guard AH 1107	<b>2.196,00</b>
<b>HF 0033/10 PL</b>	Caterpillar 3I0036 , Donaldson C065051	<b>2.835,00</b>
<b>HF 0033/1D</b>	Ford Europa 7633139 , Fiat Punto 1.7 td, Mann C 3073	<b>211,50</b>
<b>HF 0033/2 PL</b>	F.Guard AH 19220, Donaldson ECC125004	<b>3.217,50</b>
<b>HF 0033/3 APL</b>	DEUTZ AG 4229648, Donaldson ECB 100094	<b>3.064,50</b>
<b>HF 0033/3 PL</b>	Caterpillar 3I0021 , F.Guard AH 1196	<b>3.307,50</b>
<b>HF 0033/4 PL</b>	Broderson: 60012047 F.Guard: AH1198	<b>2.193,75</b>
<b>HF 0033/5 PL</b>	Donaldson: C085002 Baldwin: PA2826	<b>2.655,00</b>
<b>HF 0033/6 PL</b>	LeRoi: 438673 Donaldson: C105003	<b>3.224,25</b>
<b>HF 0033/7 PL</b>	Cummins: 3910946 F.Guard: AH1138	<b>2.542,50</b>
<b>HF 0033/8 PL</b>	Baldwin: PA 2820 Donaldson: B105006	<b>2.565,00</b>
<b>HF 0033/9 PL</b>	Caterpillar 7C1571, HIFI SAB121571	<b>2.351,25</b>
<b>HF 0034/1D</b>	VW (1K0129620D)Caddy III,Golf V, Seat leon II, Audi 3 II	<b>245,25</b>
<b>HF 0034/1DS</b>	VW Group 1K0 129 620 E, Mann C 35154/1	<b>252,00</b>
<b>HF 0035/1D</b>	VW (036129620 F)Golf V, SeatCordoba II, Ibiza II ,Polo III	<b>211,50</b>
<b>HF 0036/1D</b>	Fiat Multipla(186), 46806576, Mann C 2498	<b>267,75</b>
<b>HF 0037/1D</b>	Merc.190 W201,(602 094 01 04)Merc 250 d, MannC 38163/1	<b>355,50</b>
<b>HF 0038/1D</b>	Merc.190D,(602 094 04 04)E 250d, 124 kasa,Mann C 23148	<b>297,00</b>
<b>HF 0039/1D</b>	Ford Transit 92, 2.5D, Mann C 24130	<b>236,25</b>
<b>HF 0040/1D</b>	Hyundai Coupe,Lantra 1.6i, 1.8, Mann C 2679	<b>207,00</b>
<b>HF 0041/1D</b>	Nissan Almera, Maxima, Primera I-II,Pickup 2.4, Terrano II	<b>180,00</b>

<b>HF 0042/1D</b>	Ford Escort III- IV, Fiesta II, Orion 1.6d , Mann C 4476	<b>220,50</b>
<b>HF 0043/1D</b>	Mercedes( 604 094 01 04)C Klasse(W202),CLK(C208)	<b>310,50</b>
<b>HF 0043/2D</b>	Mercedes 604 094 00 04 , ( Kademesiz düz..)Mann C 30195	<b>281,25</b>
<b>HF 0044/1D</b>	BMW (13712960105)Seri 3(E30),seri 5(E28)Seri 7(E23)	<b>378,00</b>
<b>HF 0045/1D</b>	VW( 030 129 620 C)Seat cordoba II,İbiza III,Polo III, C 1955	<b>153,00</b>
<b>HF 0045/1D -2</b>	VW( 030 129 620 C)Seat cordoba II,İbiza III,Polo III, C 1955-2	<b>306,00</b>
<b>HF 0046/1D</b>	Toyota (17801-0B010)Avensis/Verso, Carina E 2.0TD	<b>301,50</b>
<b>HF 0047/1D</b>	Honda (17220 P2J 003)Civic VI, CR-V 2.0,HR-V1.6	<b>207,00</b>
<b>HF 0048/1D</b>	Renault Clio I, Twingo 1.2,Expres,Mann C 30421	<b>180,00</b>
<b>HF 0049/1D</b>	Mercedes(002 094 93 04 )Evobus O 611, O 811-815	<b>648,00</b>
<b>HF 0050 D</b>	Ford Transit 95(M-15),Tourneo 2.5d, Mann C 32120/1	<b>202,50</b>
<b>HF 0050 DT</b>	Ford Transit (telli tip) HF 0050 D'nin kullanıldığı yerler	<b>231,75</b>
<b>HF 0050 DY</b>	Ford Transit (yağlı tip) HF 0050 D'nin kullanıldığı yerler	<b>209,25</b>
<b>HF 0051 D</b>	Fiat Temptra, Tipo, Mann C 2571/1	<b>171,00</b>
<b>HF 0052 D</b>	VW( 074129620)Cravella ve Transporter(T4) 2.4D, 2.5TDİ	<b>274,50</b>
<b>HF 0052 DS</b>	VW 074129620 A (süngerli tip), Mann C 29198/1	<b>283,50</b>
<b>HF 0053 D</b>	Audi 80-90, VW Golf I-II 1.6 Diesel, Mann C 34109/1	<b>222,75</b>
<b>HF 0054 D</b>	Opel Astra F, 1.6-1.4-1.8-2.0, Mann C 3167/1	<b>198,00</b>
<b>HF 0055 D</b>	Hyundai 28113-22301 Accent 1.3, 1.3İ, Mann C 2150	<b>157,50</b>
<b>HF 0056 D</b>	Daewoo 92060868, Espero-Nexia 1.5, Kadett-E, Mann C2598	<b>220,50</b>
<b>HF 0057 D</b>	Hyundai 281132-2051 Accent 1.5, 1.5İ, Mann C 2559	<b>168,75</b>
<b>HF 0058 D</b>	Opel Vectra B , Mann C 34116/1	<b>254,25</b>
<b>HF 0059 D</b>	Ford Escord V-VI-VII, Orion1.6, 1.8 d,Mann C 26138/1	<b>238,50</b>
<b>HF 0060 D</b>	Opel Corsa A,B - Tigra 1.4, Mann C 2256	<b>157,50</b>
<b>HF 0060 DS</b>	Opel Corsa A,B - Tigra 1.4, Mann C 2256/2 (süngerli)	<b>164,25</b>
<b>HF 0061 D</b>	VW Golf III, Vento 1.6, 1.8, 1.9TDİ, Mann C27154/1	<b>267,75</b>
<b>HF 0062 D</b>	Audi80- 100, A6 , VW Passat 88/97,Golf II, Mann C31152/1	<b>270,00</b>
<b>HF 0063 D</b>	Ford Mondeo I-II,Mann C 40107	<b>265,50</b>
<b>HF 0064 D</b>	Merc.(102 094 00 04) 200 (W115/123/124),Mann C29126/1	<b>263,25</b>
<b>HF 0065 D</b>	Renault Laguna I, 1.8-2.0, Mann C 3377	<b>200,25</b>
<b>HF 0066 D</b>	Renault 11,21,25,Opel Ascona-Kadett, Mann C 39108	<b>263,25</b>
<b>HF 0067 D</b>	Opel Ascona B, Kadett C, Manta,VW , Mann C 3463	<b>220,50</b>
<b>HF 0068 D</b>	Citreon BX, Jumpy I, Xantia,Pejo 405, 406, Fiat Scudo I	<b>247,50</b>
<b>HF 0068 DS</b>	Peugeot 1444-J2 (Süngerli) HF 0068 D' nin kullanıldığı yerler)	<b>254,25</b>
<b>HF 0069 D</b>	Opel Vectra 2.0, Volvo Cars,Mann C 2991	<b>202,50</b>
<b>HF 0070 D</b>	SeatCordoba I,Toledo I, ibiza II,Skoda Felica1.3, Mann C28136	<b>252,00</b>
<b>HF 0071 AD</b>	GM 92068161, Fram CA 10538	<b>346,50</b>
<b>HF 0071 D</b>	Opel Astra G-H, Zafira I, Mann C 30130	<b>238,50</b>
<b>HF 0071/2D</b>	Opel (835 632) Astra G-H, Zafira Dizel, Mann C 30130/2	<b>279,00</b>
<b>HF 0071/3D</b>	Opel (5834040)Astra H, Zafira B 1.7,1.9CDTİ,MANN C30138/1	<b>245,25</b>
<b>HF 0071/3DS</b>	Opel (5834040)Astra H, Zafira B 1.7,1.9CDTİ, C 30138 süngerli	<b>252,00</b>
<b>HF 0071/4D</b>	Ford Everest 2.2L/3.2L, Ford EBG9601AA, 19372573	<b>423,00</b>
<b>HF 0072 D</b>	Fiat Uno 1.1-Fiat Lancia, Mann C 1832/1	<b>132,75</b>

<b>HF 0073 D</b>	Fiat Uno 1.4-Fiat Lancia, Mann C 2440/1	<b>141,75</b>
<b>HF 0074/1D</b>	Ford (1030652) KA 1.3, Mann C 2982	<b>222,75</b>
<b>HF 0075/1D</b>	Merc 0030947504,Siprinter I 208/308/408, VW LT 28/35/46	<b>389,25</b>
<b>HF 0075/1DS</b>	HF 0075/1D'nin kullanıldığı yerler(süngerli)	<b>400,50</b>
<b>HF 0076/1D</b>	VW Polo Classic 1.8E - Seat 1.8E, Mann C 28107	<b>254,25</b>
<b>HF 0077/1D</b>	Peugeot 306(93-96md),Reno Clio II 1.6 Enj., Mann C 3173	<b>238,50</b>
<b>HF 0078 P</b>	A.Copco Kompresör 115X72X72X H70 mm ölçü	<b>146,25</b>
<b>HF 0078/1D</b>	F. Transit 2000, M.Craft EFA 184,Ford YC 15-9601AA	<b>207,00</b>
<b>HF 0078/1DS</b>	F. Transit 2000, M.Craft EFA 184, (SÜNGERLİ)	<b>213,75</b>
<b>HF 0078/1DY</b>	F. Transit 2000, 2.4 DI, M.Craft EFA 184, (YAĞLI)	<b>213,75</b>
<b>HF 0079/1D</b>	Fiat, Tempra 1.6ie,Tipo Enj-Uno 1.4İE, Mann C 2657/1	<b>207,00</b>
<b>HF 0079/1DS</b>	Fiat, Tempra 1.6ie,Tipo Enj-Uno 1.4İE, Mann C 2657/1	<b>213,75</b>
<b>HF 0080/1D</b>	Reno Cango 1.9D, Clio II 1.9D, (7701044101), Mann C 2771	<b>272,25</b>
<b>HF 0080/1DS</b>	Reno Cango 1.9D, Clio II 1.9D, (7701044101), Mann C 2771	<b>279,00</b>
<b>HF 0081/1D</b>	Opel Combo 1.7D,Corsa B 1.5D,1.7D, Mann C 2295	<b>220,50</b>
<b>HF 0082/1D</b>	Fiat Siena(173) - Polio (178) Weekend, Mann C 2569	<b>200,25</b>
<b>HF 0083/1D</b>	VW Bora 1.9TDİ, Golf IV, Seat leon I, Toledo II, Mann C 37153	<b>261,00</b>
<b>HF 0083/1DS</b>	VW Bora 1.9TDİ, Golf IV, Audi A3 I, Seat leon I, Toledo II,	<b>267,75</b>
<b>HF 0084/1D</b>	Motorcraft EFA 600, Ford Focus I,Tourneo connect 1.8 tdcı	<b>177,75</b>
<b>HF 0084/1DS</b>	HF 0084/1D nin kullanıldığı yerler, süngerli	<b>184,50</b>
<b>HF 0084/2D</b>	BMW 13717593250, Mahle LX 1781/2	<b>182,70</b>
<b>HF 0085/1D</b>	Mercedes Vito I (638), 638 090 00 51, Mann C 33256	<b>423,00</b>
<b>HF 0086/1D</b>	Mercedes Benz 604 094 05 04, E Klasse(WS210)	<b>270,00</b>
<b>HF 0086/1DT</b>	Mercedes 604 094 0704, Mann C 34175/1 ( tel kılıflı)	<b>299,25</b>
<b>HF 0087 PL</b>	Mitsubishi Center ME 017242, F.Guard AF 25438	<b>580,50</b>
<b>HF 0087/1D</b>	VW Jetta 1.6, Golf I 1.5, Golf II 1.6-1.8,Mann C 2039	<b>132,75</b>
<b>HF 0088/1D</b>	Audi100 5 silindir, VW Transporter(T1,T2,T3)Mann C 22117	<b>227,70</b>
<b>HF 0089 PL</b>	Mazda 2500 WL 3113 Z 40, Fil HP 2508	<b>373,50</b>
<b>HF 0089/1D</b>	Nissan (16546-0U800)Micra 01/03 , Mann C 1618	<b>297,00</b>
<b>HF 0090/1D</b>	FordTransit 95, 2.5tde ve tdi,( 974B 9601A)M.Craft EFA 581	<b>256,50</b>
<b>HF 0091/1D</b>	Opel Movano I-II, Renault Master I-II, Mann C 32154/1	<b>308,25</b>
<b>HF 0091/1DS</b>	Opel Movano I-II, Renault Master I-II, Mann C 32154/1	<b>315,00</b>
<b>HF 0092</b>	Hyundai 28113-32510 Mitsubishi MD 603932	<b>1.179,00</b>
<b>HF 0092/1D</b>	Hyundai Accent II, 1.3-1.5 Mazda626 II, E Seri 2.0	<b>175,50</b>
<b>HF 0093/1D</b>	VW Passat 058133843, Audi A4/A6, Mann C 26168	<b>258,75</b>
<b>HF 0094 P</b>	C 250 Kompresör,Compair C 11158/876	<b>558,00</b>
<b>HF 0094/1D</b>	VW Polo III( 6K0129620) Seat Cordoba II, Ibiza III	<b>310,50</b>
<b>HF 0095/1D</b>	Ford Fiesta Courier(91/96), Fiesta III, MANN C 2068	<b>177,75</b>
<b>HF 0096/1D</b>	Peugeot Partner 1.9d, 2.0 hdi, Berlingo 1.9d, 2.0 hdi	<b>200,25</b>
<b>HF 0096/1DS</b>	Peugeot 1444-CA, Mann C 21104 (süngerli)	<b>207,00</b>
<b>HF 0097/1D</b>	Honda civic VI, Accord VI, Rover, Mann C 2874	<b>186,75</b>
<b>HF 0098/1D</b>	Reno Clio II, Cango 1.5dci, Nissan kübistar 1.5dci, Mann C3875	<b>177,75</b>
<b>HF 0098/1DS</b>	Reno Clio II, Cango 1.5dci, Nissan k.star 1.5dci, Mann C3875 (sün	<b>184,50</b>

<b>HF 0099</b>	Same 70-80-90 Dış Filtre	<b>949,50</b>
<b>HF 0100</b>	Same 70-80-90 (İç Filtre) F.Guard af 4817	<b>450,00</b>
<b>HF 0099/HF 0100</b>	Same Takım filtre	<b>1.395,00</b>
<b>HF 0099/1D</b>	BMW (13711247465) Seri 3(E30/36),Seri 5(E28/34)	<b>333,00</b>
<b>HF 0100/1D</b>	Citroen (1444-J5) Xsara 1.4-1.6i,Pejo (1444-G9)206 1.4-1.6i	<b>207,00</b>
<b>HF 0101</b>	Hyundai MD 620610, Proton	<b>1.008,00</b>
<b>HF 0101/1D</b>	Opel(835626),Combo B, Corsa C, Meriva,Mann C 30125/1	<b>211,50</b>
<b>HF 0101/2D</b>	Opel 55355096,Combo B, Corsa C Dizel, Mann C 30125/2	<b>276,75</b>
<b>HF 0102 PL</b>	Mitsubishi Dragon, Center, Mitsb.ME 017246	<b>886,50</b>
<b>HF 0103/1D</b>	Opel( 834 322)Vectra 1.7 TD,Mann C 22120	<b>315,00</b>
<b>HF 0105/1D</b>	Honda (17220 P2A 005)Civic VI, Nissan, Mann C 2329	<b>201,60</b>
<b>HF 0105/2D</b>	Nissan 16546-1HC0A, VIC A2019V	<b>223,65</b>
<b>HF 0105 K</b>	Iveco kamyon (dış) AZA 344V06J20	<b>985,50</b>
<b>HF 0106</b>	Iveco Kamyon (iç) AZA 345V06J16	<b>537,75</b>
<b>HF 0105 K/HF 0106</b>	Iveco Takım filtre	<b>1.516,50</b>
<b>HF 0106/1D</b>	Opel (834 288) Omega A, Mann C 2696	<b>247,50</b>
<b>HF 0107/1D</b>	Chrysler 53007386 ,Grand Chroke Jeep 01/00- 07/05	<b>337,50</b>
<b>HF 0108/1D</b>	Opel( 834260)Astra E, Kadett E 1.7D, Mann C 25118	<b>283,50</b>
<b>HF 0109/1D</b>	Opel 834277 , Mann C 2668	<b>236,25</b>
<b>HF 0110/1D</b>	Renault (8200104272)Clio II,Twingo 1.2, 16v, Mann C 1932	<b>177,75</b>
<b>HF 0111/1D</b>	Reno(8200166615)Magenal,Scenic III,1.5dci, Mann C 2512	<b>213,75</b>
<b>HF 0111/1DS</b>	Reno(8200166615)Magenal,Scenic III,1.5dci, Mann C 2512	<b>220,50</b>
<b>HF 0112</b>	Hyundai - 28130 - 44000 , Hyundai H 100	<b>414,00</b>
<b>HF 0112/1D</b>	Mercedes 300D,(603 094 01 04) Mann C 48183	<b>445,50</b>
<b>HF 0112/1DS</b>	Mercedes 300D, Mann C 48183 (Süngerli)	<b>459,00</b>
<b>HF 0113/1D</b>	BMW (13711247405) Seri3(E36) 3.16-3.18l, Mann C 2493	<b>265,50</b>
<b>HF 0114</b>	Daf ,Volvo Cars 540, V40, 30812710, Mann C 25860	<b>2.013,75</b>
<b>HF 0114/1D</b>	BMW (13721707021) Seri 5(E34),Seri 7(E32) Mann C 39161	<b>411,75</b>
<b>HF 0115/1D</b>	Mercedes (111 094 00 04) E-Klasse(124), Mann C 29144	<b>256,50</b>
<b>HF 0116/1D</b>	Audi A4 Cabrio,VAG 06C133843, Mann C 27192/1	<b>411,75</b>
<b>HF 0117/1D</b>	Citroen (1444-R6)Berlingo,Xsara, Partner 2.0HDI, Mann C27124	<b>297,00</b>
<b>HF 0117/1DS</b>	Citroen (1444WJ)Berlingo,Xsara, Partner 2.0HDI, Mann C27124/1	<b>303,75</b>
<b>HF 0118/1D</b>	Opel (90499601)Vectra B 2.0 D 16V, Mann C 24128	<b>292,50</b>
<b>HF 0119/1D</b>	Seat Ibiza 1.5 (3992043)benzinli Mann C 2673/1	<b>220,50</b>
<b>HF 0120</b>	Mann C1176 Deutz Minibüs	<b>875,25</b>
<b>HF 0120/1D</b>	Renault Laguna I, 2.2 d, Mann C 27103	<b>276,75</b>
<b>HF 0121</b>	Dodge Kamyon 1461 K içi	<b>285,75</b>
<b>HF 0122 K</b>	Jcb. 32 / 903 201,F.Guard AF 25311 (hf 04583)	<b>1.075,50</b>
<b>HF 0122/1D</b>	Mercedes (003 094 68 04)S Klasse(w140), Mann C 3484	<b>333,00</b>
<b>HF 0123</b>	Jcb. 32 / 903202, F.Guard AF 4882	<b>274,50</b>
<b>HF 0123/1D</b>	Mercedes( 003 094 71 04)E 280 (W124), Mann C 31144	<b>337,50</b>
<b>HF 0124/1D</b>	Merc. (112 094 01 04),E Klasse(WS210), Mann C 32164	<b>265,50</b>
<b>HF 0125 P</b>	Ford Escord IV-V-VI, Fiesta III, Orion, Mann C 3034	<b>310,50</b>

<b>HF 0125/1D</b>	Mercedes (111 094 02 04)C Klasse C 200K,C230K	<b>459,00</b>
<b>HF 0126</b>	Mercedes 000 835 4047 (UNIMOG)	<b>702,00</b>
<b>HF 0126/1D</b>	Merc.112 094 00 04 CLK(A/C209),E Klas(WS211),Mann C3698/3	<b>204,75</b>
<b>HF 0126/1D -2</b>	Merc.112 094 00 04 CLK(A/C209),E Klas(WS211),Mann C3698/3-2	<b>409,50</b>
<b>HF 0128</b>	Mann CF 1620 Hava 1916 içi	<b>657,00</b>
<b>HF 0128/1D</b>	BMW (13711287480) 324d- td, 524d-td,Mann C 36221	<b>465,75</b>
<b>HF 0129/1D</b>	Mercedes(6030940404)SKlasse(w140)s300td, Mann C 28191	<b>450,00</b>
<b>HF 0130/1D</b>	Ford 1579 565,Granada, Sierra 2.0i, Mann C 26109	<b>254,25</b>
<b>HF 0131/1D</b>	Merc.(003 094 61 04)E 500, S Klasse(w140),Mann C 33102	<b>337,50</b>
<b>HF 0132/1D</b>	Ford (6544 497)Fiesta III, Mann C 2879	<b>258,75</b>
<b>HF 0133 P</b>	Hyundai kamyonet 28130.5H001	<b>785,25</b>
<b>HF 0133/1D</b>	Isuzu (8-94455-838-0)Gemini 1.5d-td, Opel Corsa A1.5d-td	<b>222,75</b>
<b>HF 0134/1D</b>	VW(036 129 620 D)Golf - Polo III, Seat Cordoba ve Ibiza III, IV	<b>217,13</b>
<b>HF 0135/1D</b>	Citroen (1444-F6r)Xsara, Peugeot (1444-F7)306 1.8- 2.0	<b>337,50</b>
<b>HF 0136/1 AD</b>	GMC (25095333) Detroit, Bobcat Loader	<b>198,00</b>
<b>HF 0136/1D</b>	Thermoking 11-7234, F.Guard AF 25307	<b>157,50</b>
<b>HF 0136/1DS</b>	Thermoking 11-7234, F.Guard AF 25308	<b>163,35</b>
<b>HF 0137/1D</b>	Fiat Punto I(176) 7759323, Mann C 2341	<b>173,25</b>
<b>HF 0138/1D</b>	BMW (13721311880) seri5(E34)520-525İ, Mann C 33130	<b>310,50</b>
<b>HF 0139/1D</b>	VW 068129620A, Transporter(T3) 1.6D, 1.7D, Mann C 34109/2	<b>319,50</b>
<b>HF 0140/1D</b>	Ford 5005 532,Volvo cars(240), Mann C 3483/1	<b>333,00</b>
<b>HF 0141/1D</b>	Citroen XM, Peugeot 605 (1444-10 ) Mann C 35134	<b>315,00</b>
<b>HF 0142 P</b>	VW.( 6NO129620) Polo III 1.7sdi, Mann C 12107/1	<b>333,00</b>
<b>HF 0142/1D</b>	VW.Sharan 7M0 129 620A,Ford Galaxy, Mann C 32154	<b>276,75</b>
<b>HF 0142/1DS</b>	VW Sharan 7M0 129 620A, (Süngerli),Mann C 32154	<b>285,75</b>
<b>HF 0143</b>	Komatsu 600 181 9470, F.Guard AF25444	<b>1.280,25</b>
<b>HF 0143/1D</b>	Mercedes( 611 094 00 04)Cklasse,Eklasse(WS211)CDI MT.	<b>279,00</b>
<b>HF 0143/1DS</b>	Mercedes( 611 094 00 04)Cklasse,Eklasse(WS211)CDI	<b>288,00</b>
<b>HF 0144</b>	Komatsu 600 181 9480, ASAŞ HF530	<b>535,50</b>
<b>HF 0144/1D</b>	Reno Clio II,Laguna II, Megane I-II,Mann C 1858/1	<b>200,25</b>
<b>HF 0144/1DS</b>	Reno Clio II,Laguna II, Megane I-II,Mann C 1858/1	<b>206,10</b>
<b>HF 0145/1D</b>	Peugeot (1444-VW) 307 1.6- 2.0, Mann C 25101	<b>200,25</b>
<b>HF 0146/1D</b>	Volvo Cars (9141094) C70, S70, V70,Mann C 35148	<b>283,50</b>
<b>HF 0147</b>	John Deere AL 78224, F.Guard AF 25301	<b>897,75</b>
<b>HF 0147/1D</b>	Ford Escort IV,(85-90), MANN C 3569	<b>328,50</b>
<b>HF 0148</b>	John Deere AL 78223, F.Guard AF25300	<b>1.725,75</b>
<b>HF 0148/1D</b>	Fiat Ritmo, Seat ibiza I 1.7 D, Mann C 3687	<b>240,75</b>
<b>HF 0149/1D</b>	Mercedes (602 094 06 04)250D, 300D,Mann C 38163/2	<b>382,50</b>
<b>HF 0150</b>	Iveco, N/Holand L seri, F.Guard AF 1892	<b>668,25</b>
<b>HF 0150/1D</b>	Reno (7701047417)Clio II, Scenic 1.9d,Cango, Megane I 1.9D	<b>222,75</b>
<b>HF 0151</b>	HF 1446K 'nın içi	<b>202,50</b>
<b>HF 0151 B</b>	HF 1446 KA'nın içi	<b>198,00</b>
<b>HF 0151/1D</b>	Nissan (16546-15M00)Bluebrid, Datsun, Subaru Leone	<b>326,25</b>

<b>HF 0152</b>	Cat kabin, Donaldson P 181129	<b>796,50</b>
<b>HF 0152/1D</b>	BMW (13 71 2 243 783) 325td,tds(E36), 525td, tds(E34)	<b>510,75</b>
<b>HF 0152/1DS</b>	BMW (13 71 2 243 783) 325td,tds(E36), 525td, tds(E34) süngerli	<b>526,50</b>
<b>HF 0153 K</b>	Yanmar Jeneratör, F.Guard AF 1658 K	<b>517,50</b>
<b>HF 0153/1D</b>	Mercedes (002 094 92 04)model tipi 507d, 609d, 709d, 809d	<b>535,50</b>
<b>HF 0153/1DS</b>	Mercedes (002 094 92 04)model tipi 507d, 609d, 709d, sünger	<b>551,25</b>
<b>HF 0154/1D</b>	BMW 13711736675, 530i(E34) 730-740i(E32), Mann C 26151	<b>342,00</b>
<b>HF 0155/1D</b>	Volvo Truck(1584575-3)F6-10-12-16, FL 7-10-12,FG. AF 4608	<b>225,00</b>
<b>HF 0156/1D</b>	L.Rover Discovery I-II, (93/94) Mann C 26126	<b>270,00</b>
<b>HF 0157/1D</b>	Ford Mondeo III (1120 167), Mann C 3498	<b>281,25</b>
<b>HF 0158/1D</b>	Land Rover (ESR 4238)Discovery II, R.Rover II, Mann C 25146	<b>326,25</b>
<b>HF 0159/1DS</b>	Renault 7 700 678 752, Mann C 3597	<b>351,00</b>
<b>HF 0160/1D</b>	Ford(1004 509)Fiesta II- IV, Mazda 121, Mann C 2667/1	<b>213,75</b>
<b>HF 0161/1D</b>	Citroen Soxa(1444-E89, Peugeot 106 (1444-E99)	<b>256,50</b>
<b>HF 0162/1D</b>	Opel( 835630) Vectra C, Vectra MK II, Mann C 33189	<b>333,00</b>
<b>HF 0163/1D</b>	VW (5Z0129 620A)Seat Cordoba IIIİ Ibiza IV,Polo IV, Fabia 1.4tdi	<b>240,75</b>
<b>HF 0163/1DS</b>	VW (5Z0129 620A)Seat Cordoba IIIİ Ibiza IV,Polo IV, Fabia 1.4tdi	<b>247,50</b>
<b>HF 0164/1D</b>	Citroen 1444-X3, Ford 1147681, Pejo 1444-W9, Mann C 3087	<b>186,75</b>
<b>HF 0164/1DS</b>	Citroen 1444-X3, Ford 1147681, Pejo 1444-W9, Mann C 3087	<b>193,50</b>
<b>HF 0165 P</b>	Pejo(144485)106-205-306, Citroen Ax-Saxo, C 1460	<b>209,25</b>
<b>HF 0165/1D</b>	Tata 279009130123	<b>337,50</b>
<b>HF 0166/1D</b>	Fiat( 71736133) Fiorino 1.7 D, Mann C 3166	<b>220,50</b>
<b>HF 0167 P</b>	Pejo 504-505, Fiat (9401445688) Ducato 2.0	<b>258,75</b>
<b>HF 0167/1D</b>	Opel( 4 702 969) Agila 1.0 12V, 1.2 16V, Mann C 2579	<b>240,75</b>
<b>HF 0168/1D</b>	Opel( 834617) Vectra B,Vectra I 2.2DTI, Mann C 24128/2	<b>333,00</b>
<b>HF 0169 P</b>	Citroen AX, Xsara, Nissan Micra, Pejo 106 1.5D mt.	<b>344,25</b>
<b>HF 0169/1D</b>	Opel( 835 624)Astra G, Zafira I-II 2.2, Mann C 30126	<b>328,50</b>
<b>HF 0170 P</b>	Alfa 147-156-166, Lancia Kappa 2.0, Mann C 1589/3	<b>454,50</b>
<b>HF 0170 SP</b>	Alfa 147-156-166, Lancia Kappa 2.0, ( süngerli)	<b>468,00</b>
<b>HF 0170/1D</b>	VW (7H0 129 620) Cravella, Transporter(T5) 1.9TDİ, 2.5TDİ	<b>261,00</b>
<b>HF 0171 P</b>	Fiat (46552772)Punto II 1.9 jtd, Mann C 12104	<b>351,00</b>
<b>HF 0171/1D</b>	Fiat 4434858,Fiat panda I, Mann C 2345	<b>207,00</b>
<b>HF 0171/2D</b>	Lombardini 2175164 ,Mann C 2348	<b>274,50</b>
<b>HF 0172 P</b>	Fiat(46536222)Doblo, Punto 1.2, Mann C 3078	<b>405,00</b>
<b>HF 0172/1D</b>	Daihatsu 17801-87104(5), Mann C 2368	<b>391,50</b>
<b>HF 0172/1P</b>	Fiat 46536482, Mann C 3082/5	<b>420,75</b>
<b>HF 0173/1D</b>	Alfa Romeo,Alfa 145-146-33 Mann C 3177	<b>301,50</b>
<b>HF 0174/1D</b>	Mazda B59313Z40, Mann C 2129	<b>276,75</b>
<b>HF 0175</b>	Mercedes 0020947004 ; Mann C 15248	<b>756,00</b>
<b>HF 0175/1D</b>	Hyundai(28113-37101)Sonato III- IV, Mann C 2469	<b>270,00</b>
<b>HF 0176 PL</b>	Mercedes Transporter; Mann C 15200	<b>2.628,00</b>
<b>HF 0176/1DS</b>	Fiat (55192012) Albea, Punto III ,Linea 1.4, Ford KA II,	<b>175,50</b>
<b>HF 0177 P</b>	Reno(5001000878)Master I,Trafic I,Chrsler Voyeger 2.5td	<b>301,50</b>

<b>HF 0177/1D</b>	VW Sharan 7M3129620, Ford Galaxy, Mann C 31116	<b>346,50</b>
<b>HF 0177/1DS</b>	VW Sharan 7M3129620, Mann C 31116	<b>355,50</b>
<b>HF 0178/1D</b>	Volvo Cars (1336397) 740-940-960 , Mann C 29122/1	<b>312,75</b>
<b>HF 0179/1D</b>	Opel Omega A, Opel 834286, Mann C 26144	<b>337,50</b>
<b>HF 0179/1DS</b>	Opel : 835618 Mann: C 26168/1	<b>346,50</b>
<b>HF 0180</b>	M.F 3000 seri, Landini, Donaldson P 772529	<b>2.052,00</b>
<b>HF 0180/1D</b>	Citroen Berlingo, C2-C3 1.4, Pejo 1007-207 1.4 Mann C 3468	<b>184,50</b>
<b>HF 0181</b>	M.F, Landini, Donaldson P 119410	<b>378,00</b>
<b>HF 0181/1D</b>	Volvo (3081271-0) S40, V40 2.0, Mann C 3594	<b>254,25</b>
<b>HF 0183/1D</b>	Fiat (55183265) Albea, Doblo, Idea 1.3 JTD motor	<b>222,75</b>
<b>HF 0183/1DS</b>	Fiat ( 55183265) 1.3JTD motor (süngerli), Mann C 3877/1	<b>229,50</b>
<b>HF 0183</b>	M.F. 3515587M1, Donaldson P770735	<b>292,50</b>
<b>HF 0184 K</b>	M.F. 3515586M1, MF 10, 390 serie	<b>821,25</b>
<b>HF 0183/HF 0184K</b>	M.F. Takım filtre	<b>1.107,00</b>
<b>HF 0184/1DS</b>	Citroen( 1444-X5) Berlingo, C3,C4,Xsara,Pejo 207-307 1.6HDİ	<b>202,50</b>
<b>HF 0185</b>	Scania 395813, Mann CF 1610	<b>684,00</b>
<b>HF 0185 P</b>	Merc.( 6030940204) E klasse(E124) 300D, TD	<b>756,00</b>
<b>HF 0185/1D</b>	MG-Rover 100-200,Rover 25, (GFE 1141) Mann C 2774	<b>265,50</b>
<b>HF 0185/2D</b>	Mercedes : 001 094 03 01 Mann: C 2716	<b>402,75</b>
<b>HF 0186/1D</b>	MG-Rover( GFE 2412) Rover 75, Mann C 25135	<b>319,50</b>
<b>HF 0187 P</b>	Merc.280(0020948704) (W124/126), 300 E, SE	<b>528,75</b>
<b>HF 0187/1D</b>	Hyundai 28113-1G000, Kia Motors, Mahle LX 1808	<b>189,00</b>
<b>HF 0188 P</b>	Merc.( 0010947804)350-380-420,500SE,SEL, SL	<b>555,75</b>
<b>HF 0188/1D</b>	Ford (5029 851) Fiesta Courier I, Fiesta III 1.8D, Mann C 2056	<b>184,50</b>
<b>HF 0189/1D</b>	VW Group (03C 129 620) Golf IV, Polo IV 1.4 FSİ	<b>231,75</b>
<b>HF 0190 P</b>	Mercedes( 1150940004 ) 200-230 (W115/123/124)	<b>603,00</b>
<b>HF 0190/1DS</b>	Opel (4 411 279) Vivaro, RenoTrafic II 2.5dci, Mann C 30163	<b>310,50</b>
<b>HF 0191 P</b>	Mercedes 250 (0010941704) Mann C 42098	<b>913,50</b>
<b>HF 0191/1D</b>	Reno (7 700 111 834) Espace IV, Laguna II, Mann C 24123	<b>328,50</b>
<b>HF 0192/1DS</b>	Opel( 4405238)Movano II 2.5cdti, Reno Master III, 2.2 ve2.5dci	<b>324,00</b>
<b>HF 0193 P</b>	Merc.( 0030940804 ) 190 seri (w201) 200 (w115/123/124)	<b>603,00</b>
<b>HF 0193/1D</b>	Citroen 1444-FJ,Peugeot (1444-CL)307hdi ,Mann C 25126	<b>236,25</b>
<b>HF 0193/1DS</b>	Citroen 1444-FJ,Peugeot (1444-CL)307hdi ,Mann C 25126	<b>243,00</b>
<b>HF 0194 P</b>	Reno( 7700274216) Clio II, Megane I, Dacia Logan 1.4-1.4İ	<b>229,50</b>
<b>HF 0195/1D</b>	Fiat 51817708, Mann C 36006	<b>211,50</b>
<b>HF 0195/1DS</b>	Fiat 51817708, Mann C 36006(Süngerli)	<b>218,25</b>
<b>HF 0196/1D</b>	Ford (1232095) Focus cmax, Focus II 1.6tdci,Mann C 27105	<b>207,00</b>
<b>HF 0196/1DS</b>	Ford (1232095) Focus cmax, Focus II 1.6tdci,Mann C 27105	<b>213,75</b>
<b>HF 0197/1D</b>	Ford( 1232494 )Focus cmax, Focus II 1.8ve2.0 TDCİ	<b>243,00</b>
<b>HF 0198/1D</b>	VAG(03D129620)İbiza,Polo IV 1.2, Skoda fabia 1.2	<b>297,00</b>
<b>HF 0199/1D</b>	Merc. C180( 1110940304)C klasse(W203/C203),Mann C 52107	<b>308,25</b>
<b>HF 0200</b>	Hyundai H 100, Mitsubishi, Mann C 1833/1	<b>607,50</b>
<b>HF 0200 P</b>	Nissan Terrano II ,Ford Maverick I, Mann C 14176	<b>481,50</b>

<b>HF 0201/1D</b>	VW (7L0129620)Toureg, Porsche Cayenne,Mann C 39219	<b>337,50</b>
<b>HF 0201/1DS</b>	VW (7L0129620A)Toureg, Porsche Cayenne	<b>346,50</b>
<b>HF 0202/1D</b>	Chrysler(04891176 AA)PT Cruiser 2.0-2.4, Mann C 2681	<b>261,00</b>
<b>HF 0203/1D</b>	Fiat (71736141) Fiorino, Tipo 1.7D, Mann C 3578	<b>229,50</b>
<b>HF 0204</b>	Scania 365727 , 370750, Mann C 24650/3	<b>1.737,00</b>
<b>HF 0205 K</b>	Fiat 1930600, Fguard AF 25740K	<b>2.043,00</b>
<b>HF 0205/1D</b>	Mazda(PN11-13Z00)323 III 1.7D, Mann C 3336/1	<b>225,00</b>
<b>HF 0205/1K</b>	Iveco 8016660, Baldwin PA 4977 FN	<b>2.146,50</b>
<b>HF 0206</b>	Fiat 1930601, F.Guard AF 25735	<b>852,75</b>
<b>HF 0206/1D</b>	Fiat (71736134)Punto I 1.2 16v, Mann C 3873	<b>256,50</b>
<b>HF 0207 P</b>	Polonyr Motor Filtresi, 63X38X38XH70 mm ölçü	<b>128,25</b>
<b>HF 0207/1D</b>	Fiat (71736151)Uno 1.3ie,1.4ie (turbo) Mann C 2565	<b>211,50</b>
<b>HF 0207/2P</b>	Jeneratör Filtresi, 68x38x38xH106 mm ölçü	<b>144,00</b>
<b>HF 0208 P</b>	Dacia Logan,Nova 1.4(98/04),Reno Clio II,Mann C 2672/1	<b>436,50</b>
<b>HF 0208/1DS</b>	Pejo(1444-EH)407 2.0hdi, Citroen C5 2.0hdi,Mann C 32108	<b>310,50</b>
<b>HF 0209/1D</b>	Peugeot (1444-EE)1007-207,Citreon C2-3 1.6 16V	<b>202,50</b>
<b>HF 0209/1DS</b>	Peugeot (1444-EE)1007-207,Citreon C2-3 1.6 16V (süngerli)	<b>209,25</b>
<b>HF 0210</b>	Scania 3957767087, Mann C 311238	<b>1.876,50</b>
<b>HF 0211</b>	Doosan 4740006, F.Guard AF 26404	<b>1.845,00</b>
<b>HF 0212</b>	Doosan 4740007, F.Guard AF 26666	<b>850,50</b>
<b>HF 0213 A/P</b>	BMW (13712246997) seri3(E46)(E90/91), seri5(E39),X3(E83)	<b>706,50 X</b>
<b>HF 0213 P</b>	BMW (13712247444) seri5((E60/61), seri7(E65/66),X5(E53)	<b>774,00 X</b>
<b>HF 0214</b>	Locatelli 5430065	<b>1.926,00</b>
<b>HF 0215</b>	Volvo 1660600, Mann C 261215	<b>2.013,75</b>
<b>HF 0215/1A</b>	Coopers AZA250T, F.Guard AF 1867	<b>2.182,50</b>
<b>HF 0217 P</b>	Fiat (1349042080)Ducatu 2007, Jumper III, Pejo Boxer III	<b>402,75</b>
<b>HF 0217/1P</b>	HF 0217 P nin kullanıldığı yerler, ipli sargı vers.	<b>427,50</b>
<b>HF 0218</b>	Toyota 17801-01010, Landcruiser 4.2	<b>1.107,00</b>
<b>HF 0219</b>	Ihc Case 573138C91, F.Guard AF 1846	<b>3.420,00</b>
<b>HF 0220</b>	Glutton süpürge makinası (GLU0204-324559)	<b>3.712,50</b>
<b>HF 0221 K</b>	Daf MAK 7603, Ihc/Case 3125342R1, Mann C 16210	<b>1.296,00</b>
<b>HF 0222</b>	Volvo 6776714, Mann C 19620	<b>1.572,75</b>
<b>HF 0223 P</b>	Merc.6680940004)A 160-170cdi(w168),Viano 1.6-1.7cdi	<b>580,50</b>
<b>HF 0224 K</b>	Fiat Agri 5102236, F.Guard AF 25348 K	<b>940,50</b>
<b>HF 0225 K</b>	Zetor traktör 7901-1284E	<b>954,00</b>
<b>HF 0226</b>	Zetor traktör 7901-1285	<b>274,50</b>
<b>HF 0225K/HF 0226</b>	Zetör Takım hava	<b>1.199,25</b>
<b>HF 0228</b>	Rietschle 731142, Mann C 713/1	<b>193,50</b>
<b>HF 0229 K</b>	Federal Pover Forklift 4,5 tonluk kantar	<b>868,50</b>
<b>HF 0229 P</b>	VAG 101917045, Mann C 1150	<b>699,75</b>
<b>HF 0230 P/S</b>	VW 6R0129620A, Mann C 15008	<b>400,50</b>
<b>HF 0231/1D</b>	Ford (1338536)Fiesta V,Fusion 1.6 tdcı Mann C 2050	<b>263,25</b>
<b>HF 0232 P</b>	Jawa motorsiklet	<b>168,75</b>

<b>HF 0232/1D</b>	Fiat( 55184249)Punto III 1.9 JTD, Mann C 21106	<b>207,00</b>
<b>HF 0232/1DS</b>	Fiat( 55184249)Punto III 1.9 JTD, Mann C 21106(Süngerli)	<b>213,75</b>
<b>HF 0232/1P</b>	Lister : 60131350 F.Guard: AF25332	<b>162,00</b>
<b>HF 0233/1D</b>	Renault (8200437229)Clio III 1.5DCI, Mann C 2485/1	<b>180,00</b>
<b>HF 0233/1DS</b>	Renault (8200437229)Clio III 1.5DCI, Mann C 2485/1 süngerli	<b>186,75</b>
<b>HF 0234/1D</b>	Ford (1418883)Mondeo IV, S-max1.8-2.0 tdcı,Mann C 30161	<b>342,00</b>
<b>HF 0235/1D</b>	Fiat (55183269)Panda II 1.2, Lancia, Mann C 2872	<b>205,20</b>
<b>HF 0236/1D</b>	Kia Motors( 0K2A513Z40A ) Cerato 2.0CRD, Shuma II	<b>297,00</b>
<b>HF 0237/1D</b>	VW( 06F133843A )Seat Leon II,Toledo III, Golf V,Jetta II 2.0t fsi	<b>346,50</b>
<b>HF 0238/1D</b>	Merc.(6400940204)A160-180,200CDI, B180,200CDI	<b>337,50</b>
<b>HF 0239/1D</b>	Merc.(A0040941604) CLK(C208), Mann C 3479	<b>321,75</b>
<b>HF 0240/1D</b>	Ford c-max 1.6, 1.8,2.0, Focus II,Mann C 28122	<b>243,00</b>
<b>HF 0240/1DS</b>	Ford c-max 1.6, 1.8,2.0, Focus II	<b>249,75</b>
<b>HF 0241/1D</b>	Isuzu D-MAX ( 8980274800 ), Mann C25018	<b>263,25</b>
<b>HF 0241/1DS</b>	Isuzu D-MAX (8980274800)	<b>270,00</b>
<b>HF 0242/1D</b>	Merc. A Klasse(W169), B Klasse(W245)Mann C 2287	<b>265,50</b>
<b>HF 0243/1D</b>	VW (03C129620B)Golf V, Jetta II, Passat 1.6 fsi mt.	<b>231,75</b>
<b>HF 0243/1DS</b>	VW (03C129620B)Golf V, Jetta II, Passat 1.6 fsi mt.	<b>238,50</b>
<b>HF 0244/1A DS</b>	Renault 82 00 283 082,Master II, 3.0dci, Mann C 36172	<b>418,50</b>
<b>HF 0244/1D</b>	Merc.(0000902651)Sprinter II(906)VWCrafter 30-35-50(2E)	<b>351,00</b>
<b>HF 0244/1DS</b>	Merc.(0000902651)Sprinter II(906)VWCrafter 30-35-50(2E)	<b>360,00</b>
<b>HF 0245/1D</b>	Barteks PA 8156 (Fuji FH13101 )	<b>211,50</b>
<b>HF 0246/1D</b>	Barteks Filter BR 60003-60104 (Fuji FH 13102)	<b>231,75</b>
<b>HF 0247/1D</b>	Opel( 835607)Omega II 94-03, Mann C 27181	<b>357,75</b>
<b>HF 0248/1D</b>	Ford (F63X9601BB)Mondeo I-II 2.5, 93-96, Mann C 3261	<b>333,00</b>
<b>HF 0250/1D</b>	VW(036129620H)Golf V-VI,PoloIV-V,Skoda Fabia, Octavia II 1.4	<b>346,50</b>
<b>HF 0250/1DS</b>	VW(036129620H)Golf V-VI,PoloIV-V,Skoda Fabia, Octavia II 1.4	<b>355,50</b>
<b>HF 0251/1D</b>	Ford (11407789FiestaV, Fusion plus, Mann C 2244	<b>168,75</b>
<b>HF 0252/1D</b>	Nissan 165546-AW300)Primera III 1.9dci, Mann C 29117	<b>256,50</b>
<b>HF 0253/1D</b>	Renault 77 01 059 409, Mann C 3366	<b>195,75</b>
<b>HF 0254/1DS</b>	Caterpillar 107-0266, F.Guard AF 25090	<b>558,00</b>
<b>HF 0255/1D</b>	Renault 16 54 654 34R, Mann C 25115	<b>209,25</b>
<b>HF 0255/1DS</b>	Renault 16 54 654 34R, Mann C 25115 (Süngerli)	<b>216,00</b>
<b>HF 0256/1DS</b>	Ford YS61 9601 AA, Mann C 2748	<b>243,00</b>
<b>HF 0257/1DS</b>	Ford XS5X9601DA, Mann C 2687	<b>357,75</b>
<b>HF 0258/1D</b>	Ford 6C11-9601-CB, Mann C 27161	<b>261,00</b>
<b>HF 0259/1D</b>	Opel 834126, Mann C 27107	<b>301,50</b>
<b>HF 0259/1DS</b>	Opel 834126, Mann C 27107 (süngerli)	<b>308,25</b>
<b>HF 0259/1DP</b>	Opel 834126, Mann C 27107 ,(plastik kılıflı)	<b>427,50</b>
<b>HF 0260/1D</b>	Opel 835056, Mann C 26106	<b>279,00</b>
<b>HF 0260/1DS</b>	Opel 834622 Mann C 26108, süngerli	<b>285,75</b>
<b>HF 0260/1DP</b>	Opel 834622 Mann C 26108, plastik çerçevesli	<b>389,25</b>
<b>HF 0261/1D</b>	Ssangyong 661.094.45.04	<b>535,50</b>

<b>HF 0262/1D</b>	Citroen 1444 QX, Peugeot 1444 QW, Mann C 35160	<b>297,00</b>
<b>HF 0262/1DS</b>	Peugeot 1444 QW, Mann C 35160/1	<b>303,75</b>
<b>HF 0263/1D</b>	Citroen 1444 FC Peugeot 1444 CQ, Mann C 3671	<b>200,25</b>
<b>HF 0263/1DS</b>	Citroen 1444 FC Peugeot 1444 CQ, Mann C 3671	<b>207,00</b>
<b>HF 0264/1DS</b>	Peugeot 407 1.6 hdi, Citroen C5, Bmw mini II ,MANN C 2567	<b>209,25</b>
<b>HF 0265/1D</b>	Citroen 1444 FE Peugeot 1444 FF, Mann C 4371	<b>222,75</b>
<b>HF 0265/1DS</b>	Peugeot 1444 FF, Mann C 4371/1	<b>229,50</b>
<b>HF 0266/1D</b>	Opel 5835930, Mann C 20106	<b>221,85</b>
<b>HF 0266/1DS</b>	Opel 5834043, Mann C 20106/1	<b>230,85</b>
<b>HF 0267/1D</b>	Mercedes 000 090 1651, Mann C 42192	<b>335,25</b>
<b>HF 0268/1D</b>	Hyundai 28113-1C000, Mann C 2658/1	<b>174,15</b>
<b>HF 0269/1D</b>	VW Group 5Z0 129 620, Mann C 2295/2	<b>243,00</b>
<b>HF 0270/1A D</b>	VW Group 2H0129620C, Mann C 32013	<b>459,00</b>
<b>HF 0270/1D</b>	Renault 5001847123, Mann C 32199	<b>382,50</b>
<b>HF 0270/1DS</b>	Renault 5001847123, Mann C 32199	<b>391,50</b>
<b>HF 0271/1DS</b>	Renault 5010317658, Mann C 4019	<b>535,50</b>
<b>HF 0272/1D</b>	Nissan 16546-JD20A, Renault 16546-JD20B, Mann C 2433/2	<b>227,25</b>
<b>HF 0273/1D</b>	Toyota 17801-0R010, Mann C 31145	<b>389,25</b>
<b>HF 0273/1DS</b>	Toyota 17801-0R010, Mann C 31145 (süngerli)	<b>398,25</b>
<b>HF 0274/1D</b>	Fiat 51837082, Mann C 35006	<b>182,25</b>
<b>HF 0274/1DS</b>	Fiat 51837082, Mann C 35006 (Süngerli)	<b>188,33</b>
<b>HF 0275/1D</b>	Fendt F198 810 140 010, Mann C 60148	<b>445,50</b>
<b>HF 0275/2D</b>	John Deere RE 284091, Mann CU 61225	<b>643,50</b>
<b>HF 0276/1D</b>	Ford Fiesta 8V21 9601 AA, Mann C 20002	<b>207,00</b>
<b>HF 0276/1DS</b>	Ford Fiesta 8V21 9601 AA, Mann C 20002	<b>213,75</b>
<b>HF 0277/1D</b>	Ford E5TZ9601AB, Fram CA 5056	<b>400,50</b>
<b>HF 0278/1 AD</b>	General Motors 15908915, Baldwin PA 4113	<b>495,00</b>
<b>HF 0278/1D</b>	Champ AF 1518, F.Guard AF 25636	<b>465,75</b>
<b>HF 0279/1D</b>	Motorcraft FA 1675, F.Guard AF 25621	<b>405,00</b>
<b>HF 0280/1D</b>	BMW 13717793647, Mann C 31143	<b>441,00</b>
<b>HF 0281/1D</b>	BMW 13717521033, Mann C 30139	<b>324,00</b>
<b>HF 0282/1D</b>	VW Group 03E 129 620, Mann C 3093/1	<b>200,25</b>
<b>HF 0283/1D</b>	Ford 1337 929 , Mann C 1925	<b>231,75</b>
<b>HF 0284/1D</b>	Peugeot 1444 CV ,Citroen 1444-EL Mann C 35110	<b>126,00</b>
<b>HF 0285/1D</b>	Kia Motors 28113-2D001, Mann C 2676	<b>180,00</b>
<b>HF 0286/1D</b>	BMW 13 71 7 534 825, Mann C 5082	<b>225,00</b>
<b>HF 0286/1DS</b>	BMW 13 71 7 534 825, Mann C 5082 (süngerli)	<b>231,75</b>
<b>HF 0287/1D</b>	Mercedes 003 094 72 04 , Mann C 37157	<b>373,50</b>
<b>HF 0287/2DT</b>	Caterpillar 2593222, Baldwin PA 5680	<b>490,50</b>
<b>HF 0288/1D</b>	Renault 7700857703, Mann C 21100	<b>315,00</b>
<b>HF 0289/1D</b>	BMW 13721702907, Mann C 29105	<b>369,00</b>
<b>HF 0290/1D</b>	Land Rover LR011593, Mann C 35126	<b>423,00</b>
<b>HF 0290/1D -2</b>	Land Rover LR011593, Mann C 35126-2 (ikili filtre)	<b>846,00</b>

<b>HF 0291/1D</b>	Land Rover PHE 000112, Mann C 31196	<b>427,50</b>
<b>HF 0292/1D</b>	Renault 82 00 283 082,Master II, 3.0dci, Mann C 36172	<b>270,00</b>
<b>HF 0292/1DS</b>	Renault 82 00 283 082,Master II, 3.0dci, Mann C 36172	<b>276,75</b>
<b>HF 0293/1D-2</b>	Mercedes 642 094 02 04, Mann C 27000/2 (çiftli)	<b>810,00</b> X
<b>HF 0294/1D</b>	BMW 13717505007, Mahle LX 1212	<b>459,00</b>
<b>HF 0295/1D</b>	Citroen 1444 VL, Mann C 3459	<b>299,25</b>
<b>HF 0296/1ADS</b>	Citroen 1444 TV, Mann C 3585 (Kısa kağıtlı olan..)	<b>214,88</b>
<b>HF 0296/1D</b>	Citroen 1444 TV, Mann C 3585	<b>216,68</b>
<b>HF 0296/1DS</b>	Citroen 1444 TV, Mann C 3585	<b>222,75</b>
<b>HF 0297/1D</b>	Kia Motors 0K20113Z00, Mann C 2656	<b>229,50</b>
<b>HF 0298/1D</b>	Lada 21120110908001A, Asaş HF8037	<b>243,00</b>
<b>HF 0299/1D</b>	Hyundai 28113-02750, Mann C 2742	<b>184,50</b>
<b>HF 0303</b>	Mercedes 003 094 42 02	<b>810,00</b>
<b>HF 0305 K</b>	JCB 32905001, F.Guard AF 25540 K	<b>828,00</b>
<b>HF 0305/1A</b>	JCB: 32905002 (HF 0305 K'nın içi)	<b>220,50</b>
<b>HF 0305 K/HF 03051A</b>	JCB. Takım hava	<b>1.041,75</b>
<b>HF 0306</b>	Donaldson P 77-6341, F.Guard AF 4642 M	<b>810,00</b>
<b>HF 0307</b>	Case K200380, F.Guard AF 4721	<b>427,50</b>
<b>HF 0314 APL</b>	HF 0314 PL'nın kullanıldığı yerler, iç göbek pl manten	<b>3.037,50</b>
<b>HF 0314 PL</b>	Merc. Actors, Axor,Mahle LX 814/1,Mann C 4117768(sac göbek)	<b>3.105,00</b>
<b>HF 0315</b>	Massey Ferguson (3105) 0015608U1M	<b>884,25</b>
<b>HF 0316</b>	Massey Ferguson (3105) 0015609U1M	<b>270,00</b>
<b>HF 0315/HF0316</b>	M.Ferguson Takım hava	<b>1.147,50</b>
<b>HF 0317</b>	F.Guard AF 373 , Fram CA 550	<b>911,25</b>
<b>HF 0317 A</b>	F.Guard AF 373 , Fram CA 550	<b>904,50</b>
<b>HF 0318</b>	Gazelli 3110110901310	<b>974,25</b>
<b>HF 0319</b>	Cat 7N9028, F.Guard AF 1890M	<b>1.383,75</b>
<b>HF 0320</b>	Cat 7N9027, F.Guard AF 1891	<b>715,50</b>
<b>HF 0319/HF 0320</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.090,25</b>
<b>HF 0341 PL</b>	Merc. 003 094 90 04,Actros I-II, Mann C 641500	<b>4.150,00</b>
<b>HF 0341/1 PL</b>	Merc.003 094 90 04,Actros I-II, Mann C 641500/1 (Kademeli)	<b>4.380,00</b>
<b>HF 0360 S</b>	Honda Catana Çim Biçme makinası, F.Guard AF 25472	<b>409,50</b>
<b>HF 0363</b>	Volvo 1661667, F.Guard AF 4714	<b>6.052,50</b>
<b>HF 0378/1 PL</b>	Merc.( 611 094 02 04)E klasse(WS/211), Mann C 12178/1	<b>616,50</b>
<b>HF 0378/A PL</b>	Merc(6460940004)C 200,220CDİ(W203), Mann C12133	<b>578,25</b>
<b>HF 0384 PL</b>	Volvo (3120490)FL 6 seri, Baldwin PA 4929	<b>6.165,00</b>
<b>HF 0385 PL</b>	Ford Focus 1496204,Mahle LX1780 Hengst E 1010L	<b>333,00</b>
<b>HF 0386 K</b>	New Holland 1909139 , Donaldson P 181052	<b>571,50</b>
<b>HF 0387</b>	New Holland 1909138, Donaldson P 123160	<b>222,75</b>
<b>HF 0386 K/HF 0387</b>	N.Holand Takım hava	<b>787,50</b>
<b>HF 0388 PL</b>	Peugeot 309-405 (1444-02), Mann C 1468/1(1468)	<b>713,25</b> X
<b>HF 0389</b>	Ford Cargo1835( KT7C466A603AB ) sac version	<b>387,00</b>
<b>HF 0389 A/PL</b>	HF 0389'in kullanıldığı yerler, yeni pls. versiyonu	<b>526,50</b>

<b>HF 0390 TZ</b>	Atlas Copco 3214623900, F.Guard AF 26147	<b>1.710,00</b>
<b>HF 0391</b>	Rover 37H2004, F.Guard AF 4064	<b>945,00</b>
<b>HF 0392</b>	Volvo 6888848, F.Guard AF 25007	<b>2.306,25</b>
<b>HF 0393 PL</b>	Audi A6, 3.0 Tdi , Mann C 17137x	<b>510,75</b> X
<b>HF 0393/1PL</b>	Audi A6, 3.0 TFSI, Mann C 17137/1x	<b>510,75</b> X
<b>HF 0393/2 PL</b>	VW 8K0 133 843 L, Hengst E 1159 L	<b>643,50</b> X
<b>HF 0393/3APL</b>	VW 8W0133843, Audi A4/A5 3.0TDI, Hengst E1452L	<b>733,50</b> X
<b>HF 0393/4 PL</b>	VW 8W0 133 843 C, Hengst E 1451 L	<b>852,75</b> X
<b>HF 0393/5 PL</b>	VW 8W0 133 843 A, Hengst E 1453 L	<b>778,50</b> X
<b>HF 0393/6PL</b>	VW 8K0133843 D, Mann C 16114/1x	<b>796,50</b> X
<b>HF 0394</b>	AKSA JENARATÖR AA 8040	<b>846,00</b>
<b>HF 0395</b>	Daewoo forklift 25-30 D	<b>551,25</b>
<b>HF 0396</b>	Daewoo, Universal forklift 3 tonluk, Doosan A371682	<b>432,00</b>
<b>HF 0397</b>	Daewoo, Universal forklift 3 tonluk Doosan A371683	<b>198,00</b>
<b>HF 0396/HF 0397</b>	Dawoo Takım hava	<b>623,25</b>
<b>HF 0396 A</b>	Universal Forklift 3,5-4 ton	<b>443,25</b>
<b>HF 0397 A</b>	Universal Forklift 3,5-4 ton	<b>202,50</b>
<b>HF 0396 A/HF 0397 A</b>	Universal Takım hava	<b>639,00</b>
<b>HF 0398</b>	FARR 71338003, F.Guard AH 1135(1135M)	<b>5.917,50</b>
<b>HF 0399</b>	IHC/Case IH 162587C91, F.Guard AF 872	<b>3.510,00</b>
<b>HF 0400</b>	F.Guard AF 1811, E.R.F 969728	<b>850,50</b>
<b>HF 0400/1D</b>	Çim biçme mk.OLEO MAC TIRPAN (ölçü 93X68X27mm)	<b>112,50</b>
<b>HF 04007</b>	Isuzu KBD 5.142.15.003	<b>594,00</b>
<b>HF 0401</b>	HF 1470 K nın içi	<b>209,25</b>
<b>HF 0401/1D</b>	Ford BK319601AD (AC), HIFI SA12210	<b>108,00</b>
<b>HF 04010</b>	Isuzu 514215 0350 EFL Serie, Nissan Cabstar 2.3D, 2.5D	<b>441,00</b>
<b>HF 04012</b>	Kia Ceres 0345 - 492 - 6511	<b>717,75</b>
<b>HF 04012 A</b>	Kia Bongo 3.5 tonluk K 60A-23-603Y	<b>729,00</b>
<b>HF 04014</b>	M.A.N 81083040074(76), F.Guard AF 4968	<b>1.165,50</b>
<b>HF 04017</b>	Champion 37398, Fram CA 3782	<b>1.800,00</b>
<b>HF 04018</b>	Champion 37399, Fram 3782 SY	<b>618,75</b>
<b>HF 04017/HF 04018</b>	Champion Takım hava	<b>2.407,50</b>
<b>HF 04017/2</b>	Hyundai 11N822140	<b>1.777,50</b>
<b>HF 04018/2</b>	Hyundai 11N822150	<b>585,00</b>
<b>HF 04017/2-HF 04018/2</b>	Hyundai Takım hava	<b>2.351,25</b>
<b>HF 0402</b>	F.Guard AF 1831 , Baldwin PA 2630	<b>2.083,50</b>
<b>HF 0402/1D</b>	ÇİM BIÇME (ölçü 130x114x23mm)	<b>119,25</b>
<b>HF 04024</b>	BMC, Nissan 16546-10625	<b>706,50</b>
<b>HF 04026 P</b>	A.Copco 1030-1071-00	<b>891,00</b>
<b>HF 04027 P</b>	Toyota (17801-61030) Landcruiser 4.0- 4.2 (D, TD )	<b>504,00</b>
<b>HF 04029 P</b>	Maco,Amman Komp.,Hatz L,Cat, Mann C 25124	<b>427,50</b>
<b>HF 04030 P</b>	A.Copco 9725 1352 01	<b>207,00</b>
<b>HF 04034 P</b>	A.Copco Kompresör	<b>220,50</b>

<b>HF 0406</b>	Dongfeng 11096B020, F.GUARD AF 25268	<b>1.125,00</b>
<b>HF 0407</b>	Dongfeng 11096B030, F.GUARD AF 25269	<b>405,00</b>
<b>HF 0406/HF 0407</b>	Dongfeng Takım hava	<b>1.521,00</b>
<b>HF 04076</b>	Konatsu 600.181.6830, F.Guard AF 4838	<b>1.440,00</b>
<b>HF 04077</b>	Komatsu 600.181.6730, F.Guard AF 4896	<b>517,50</b>
<b>HF 04076/HF 04077</b>	Komatsu takım hava	<b>1.948,50</b>
<b>HF 04076 A</b>	ISUZU 8944302500, F.Guard AF 4739	<b>1.116,00</b>
<b>HF 04076/2K</b>	Komatsu 2050173570, F.Guard AF 4904 K	<b>1.327,50</b>
<b>HF 04077/2</b>	Komatsu 20501K1480, F.Guard AF 25318	<b>486,00</b>
<b>HF 04076/2K-HF 04077/</b>	Komatsu takım hava	<b>1.804,50</b>
<b>HF 0408</b>	Cummins 3814695, F.Guard AF 25910	<b>972,00</b>
<b>HF 04081</b>	Belaz Kamyon, F.GUARD AF 1806M	<b>2.052,00</b>
<b>HF 04081 A</b>	Maz 238H-1109080A	<b>1.971,00</b>
<b>HF 04085</b>	Komatsu 600 1816540	<b>1.057,50</b>
<b>HF 04092</b>	Komatsu-Fork lift. , F.Guard AF 4654	<b>216,00</b>
<b>HF 04093 K</b>	Komatsu-Fork lift. 7601 11630, F.Guard AF 4655 KM	<b>859,50</b>
<b>HF 04092 K/HF 04093</b>	Komatsu takım hava	<b>1.062,00</b>
<b>HF 04100</b>	Isuzu Pick-up 8943-349060, F.Guard AF 25372	<b>490,50</b>
<b>HF 0411</b>	Isuzu 1142150080, Baldwin PA 3947	<b>580,50</b>
<b>HF 0411 A</b>	King Long 211500290	<b>652,50</b>
<b>HF 04118 P</b>	Ford Transit 96,2000 (M 12), M.craft EFA 488	<b>247,00</b>
<b>HF 04118 P/T</b>	Ford Transit 96,2000 (M 12), M.craft EFA 488 (TELLI)	<b>350,00</b>
<b>HF 0412 TZ</b>	Oem 816026 (Asaş HF 301)	<b>1.674,00</b>
<b>HF 04127 P</b>	Lada 2101119100, Fiat 131-132, Mann C 2443	<b>191,25</b>
<b>HF 0413</b>	Halley 7,5 - 10 Tonluk forklift-dış	<b>1.305,00</b>
<b>HF 0414</b>	Halley 7,5 - 10 Tonluk forklift-iç	<b>630,00</b>
<b>HF 0413/HF 0414</b>	Halley Takım hava	<b>1.923,75</b>
<b>HF 04145</b>	Hitachi 4206098 , Donaldson P 780385	<b>1.327,50</b>
<b>HF 04146</b>	Hitachi 4247974, F.Guard AF 25008	<b>641,25</b>
<b>HF 04145/HF 04146</b>	Hitachi takım hava	<b>1.957,50</b>
<b>HF 0415</b>	Caterpillar 1W3637, F.Guard AF 899	<b>7.695,00</b>
<b>HF 0416</b>	Caterpillar 3I0105, F.Guard AF 880	<b>2.857,50</b>
<b>HF 0415/HF 0416</b>	Caterpillar Takım hava	<b>10.518,75</b>
<b>HF 0417 PL</b>	Robin Hava Filtresi 2673260018	<b>1.192,50</b>
<b>HF 04171</b>	Kia Besta K 790 23 603B	<b>843,75</b>
<b>HF 04174 P</b>	Tofaş, Doğan, Kartal SLX, Mann C 2852 (İçi Saçlı)	<b>198,00</b>
<b>HF 04174 P/B</b>	Tofaş, Doğan, Kartal SLX, (Saçsız)	<b>186,75</b>
<b>HF 04174 P/T</b>	Tofaş, Doğan, Kartal SLX, (İçi-dışı Saçlı)	<b>216,00</b>
<b>HF 0418</b>	Caterpillar 4P0710, F.Guard AF 25734	<b>3.937,50</b>
<b>HF 0419</b>	Caterpillar 4P0711, F.Guard AF 26194	<b>2.070,00</b>
<b>HF 0418/HF 0149</b>	Caterpillar takım hava	<b>5.985,00</b>
<b>HF 0420 TF/PL</b>	Van Beton Santralı Toz tutma hv. Filtresi (140'lık)	<b>7.470,00</b>
<b>HF 0422</b>	Daewoo A 131768, Fil HP 4700	<b>1.008,00</b>

<b>HF 0423</b>	Daewoo A 131769, Fil HP 4701	<b>495,00</b>
<b>HF 0422/HF 0423</b>	Daewoo Takım hava	<b>1.496,25</b>
<b>HF 0424</b>	Deutz 1293913, Mann C 18120	<b>1.107,00</b>
<b>HF 0425</b>	Hyundai 11NB20120A, F.Guard AF 26664	<b>2.238,75</b>
<b>HF 0426</b>	Hyundai 11NB20130 , F.Guard AF 27843	<b>956,25</b>
<b>HF 0425/ HF 0426</b>	Hyundai Takım hava	<b>3.183,75</b>
<b>HF 0425 A</b>	John Deere AZ45868, Donaldson P 775026	<b>2.452,50</b>
<b>HF 0426 A</b>	John Deere AZ45867, Donaldson P 775102	<b>990,00</b>
<b>HF 0425A/ HF 0426 A</b>	John Deere takım hava	<b>3.429,00</b>
<b>HF 0427</b>	J.Deere AR 82915, F.Guard AF 1636	<b>1.422,00</b>
<b>HF 0428</b>	J.Deere AR 81313, F.Guard AF 1637	<b>603,00</b>
<b>HF 0427/HF 0428</b>	J.Deere Takım hava	<b>2.016,00</b>
<b>HF 0427 A</b>	GMC 12342870, Baldwin PA 4145	<b>1.377,00</b>
<b>HF 0427/1</b>	Dongfen Motor 1109N020 , F.Guard AF 25270	<b>1.426,50</b>
<b>HF 0428/1</b>	Dongfen Motor 1109N020	<b>621,00</b>
<b>HF 0427/1-HF 0428/1</b>	Dongfeng Takım hava	<b>2.036,25</b>
<b>HF 0429 Y</b>	Toz Epoksi Filtresi 76351995 (Yanmaz kağıt)	<b>3.285,00</b>
<b>HF 04303 P</b>	Kia Perejo K72C-23-603 Y, HENGST E726L	<b>378,00</b>
<b>HF 04308 P</b>	Renault (770104467) Laguna I 1.9 dti, Mann C 1387	<b>337,50</b>
<b>HF 04310 P</b>	Thermoking 11-1282, Clarkequipment, Mann C 1134	<b>256,50</b>
<b>HF 04312 P</b>	Opel Ascona A-B-C,Corsa A, Kadet E,Mann C 2846	<b>324,00</b>
<b>HF 0431-2PL</b>	Scania 1485188/ 1485187 .Kit , Donaldson XX770818	<b>1.345,50</b> X
<b>HF 04313 P</b>	Opel Ascona 1.2,Corsa A 1.2,Kadet B, Mann C 2536	<b>306,00</b>
<b>HF 04314 P</b>	Fiat 131, Panda 1.1, Seat Ibiza I,Mann C 2436	<b>272,25</b>
<b>HF 04315 P</b>	Audi 80-100 1.6-1.8,Seat, Golf II-III 1.3 Mann C 2852/2	<b>326,25</b>
<b>HF 04315 P/T</b>	Audi 80-100 1.6-1.8,Seat, Golf II-III 1.3 Mann C 2852/2(saçlı)	<b>346,50</b>
<b>HF 04316 P</b>	Reno 9-11-21 1.7, Clio I 1.2- 1.4,Mann C 2766	<b>324,00</b>
<b>HF 04317 P</b>	VW.Polo-Golf III 1.4, Skoda Felica 1.3, Mann C 2873/1	<b>335,25</b>
<b>HF 04317 P/T</b>	VW.Polo-Golf III 1.4, Skoda Felica 1.3, Mann C 2873/1 (saçlı)	<b>360,00</b>
<b>HF 04318 P</b>	Citroen (1444-F2) Xsara,Pejo 205 1.9cti/gti ,Mann C 1184	<b>231,75</b>
<b>HF 04319 P</b>	Renault 21 1.7,Magane I 2.0İ, Mann C 18121	<b>398,25</b>
<b>HF 0432</b>	Komatsu 3EB0125830, F.Guard AF 4939	<b>571,50</b>
<b>HF 0432 K</b>	Komatsu 3EA0118130, Mann: C 1588	<b>603,00</b>
<b>HF 04321 P</b>	Renault 19, 21 Concorde ,Magane 1.6i,Mann C 1380	<b>288,00</b>
<b>HF 04325 P</b>	Daf 192585, VW T 3 , Mann C 1996	<b>409,50</b>
<b>HF 04326 P</b>	Suzuki 1378079201 , Mann C 1380/1	<b>326,25</b>
<b>HF 0433</b>	Clarcor K3250, F.Guard AF 25812, Baldwin PA 5445	<b>4.448,25</b>
<b>HF 0434</b>	Clarcor K3250, F.Guard AF 25813, Baldwin PA 5446	<b>832,50</b>
<b>HF 0433/HF 0434</b>	Clarcor takım hava	<b>5.265,00</b>
<b>HF 04330 P</b>	Reno(7701038857)Clio I,Tiwingo 1.2, Mann C 1145/5	<b>207,00</b>
<b>HF 04331 P</b>	Citroen 5490363 , Mann C 1213	<b>157,50</b>
<b>HF 04333 P</b>	Pejo (1444-H1) Partner 1.9d, Citroen berlingo 1.9 d	<b>236,25</b>
<b>HF 04335 P</b>	Mercedes 0020941604, Hengst E 84 L	<b>321,75</b>

<b>HF 04337 P</b>	Opel(834 287) Omega A ,Vectra A 1.8, Mann C 2863	<b>337,50</b>
<b>HF 04338 P</b>	Merc.190 seri(w201) 200E, 230E,Mann C 41121	<b>427,50</b>
<b>HF 04338/1P</b>	Mercedes 0020948804, Mann C 41123	<b>447,75</b>
<b>HF 04339 P</b>	Toyota(17801-31020) Corolla IV(79/83), Mann C 2637	<b>326,25</b>
<b>HF 04340 P</b>	Renault 19 1.7(88/92),21 ((86/94), Mann C 1394/1	<b>279,00</b>
<b>HF 04341 P</b>	Renault (7700854426) Magane I, Scanic I 1.9 dt/tdi	<b>299,25</b>
<b>HF 04346 P</b>	Citreon saxo 1.4i,Peugeot 1444-F0, Mann C 1472	<b>297,00</b>
<b>HF 04349 P</b>	VW.Transporter(T4), Cravella 1.9d/dt, Mann C 17201/3	<b>447,75</b>
<b>HF 04349/1P</b>	Chevrolet: 52046262 Sakura: A65510	<b>427,50</b>
<b>HF 0435</b>	Robin 2273261007	<b>837,00</b>
<b>HF 04351 P</b>	Renault 7701035984, Mann C 18108	<b>357,75</b>
<b>HF 04352 P</b>	Ford 691F9601AA, Mann C 1833	<b>281,25</b>
<b>HF 04354 P</b>	Rover metro 1.0, Mini Coper 1.3, Mann C 2021	<b>209,25</b>
<b>HF 04355 P</b>	Deutz 12153212, Mann C 21138/1	<b>810,00</b>
<b>HF 04356 P</b>	Fiat(4180816)128,Lancia A112,Suzıki Alto, Mann C 2120	<b>267,75</b>
<b>HF 04357 P</b>	Reno R4-R5, Citroen 1444-L2, Mann C 2135/1	<b>299,25</b>
<b>HF 0436 PL</b>	Hatz 504260001001, Baldwin PA 4902	<b>504,00</b>
<b>HF 04362 P</b>	Ford (6080 390)Escort IV,Fiesta II-III 1.1, Mann C 2534	<b>247,50</b>
<b>HF 04368 A/P</b>	Ford (6149 393)Sierra 1.6i, 1.8i, Mann C 2957	<b>405,00</b>
<b>HF 0437</b>	Honda Catona Seri 17210ZE3505 , F.Guard AF 25474	<b>495,00</b>
<b>HF 0437/1S</b>	Honda Catona Seri 17210ZE3505 , Siyah süngerli	<b>630,00</b>
<b>HF 0437/2S</b>	Honda Generator 17210 ZE2 505, Siyah Süngerli	<b>666,00</b>
<b>HF 04370 P</b>	Merc (0010949504)200D,240D (W115/123/124)300D	<b>598,50</b>
<b>HF 04370/1P</b>	FPZ 25FL9 (HF 04370 P NİN H: 300 OLANI)	<b>963,00</b>
<b>HF 04371 P</b>	Ford( 6162 292) Escort V-VI-VII 1.3, Orion 1.3,	<b>346,50</b>
<b>HF 04374 P</b>	Ford (1476 788)Sierra 1.8, Consul 2.0,Mann C 3055	<b>337,50</b>
<b>HF 04375 P</b>	Suzuki 13780-60A00 Mann: C3082	<b>472,50</b>
<b>HF 04377 P</b>	Merc.(0020943004)190E(W201), 230E, Mann C 37107	<b>393,75</b>
<b>HF 04378 P</b>	Merc.(001 094 89 04) 280E-SE-SEL (72/76 model)	<b>1.147,50</b>
<b>HF 0438</b>	Dongfeng Motor 1109N12020, F.Guard AF 25276	<b>1.935,00</b>
<b>HF 0439</b>	Dongfeng Motor 1109N12030, F.Guard AF 25277	<b>787,50</b>
<b>HF 0438/HF 0439</b>	Dongfeng Takım hava	<b>2.700,00</b>
<b>HF 04382 P</b>	Renault 8933001395 , Mann C 2638/1	<b>319,50</b>
<b>HF 04383 P</b>	Reno(7 701 034 873) Clio I, Megane I 2.0 16v,	<b>474,75</b>
<b>HF 04384 P</b>	Lancia 608 15415, Mann C 1586	<b>348,75</b>
<b>HF 04385 P</b>	Reno (7700 858 930) Safrane 2.5td, Mann C 15122	<b>364,50</b>
<b>HF 04386 P</b>	Fiat Iveco(90 8112) Daily I-II, Mann C 17192	<b>396,00</b>
<b>HF 04389 P</b>	VW (036129620) Golf I 1.1, Polo I 0.9, Mann C 2440	<b>303,75</b>
<b>HF 04390 P</b>	Fiat (4348451) Ducatu 2.4-2.5d, Mann C 1399/1	<b>436,50</b>
<b>HF 04397 P</b>	Nissan(1651601B00) Micra 1.0- 1.1 Mann C 2027	<b>279,00</b>
<b>HF 0440 PL</b>	Mercedes A 5410100080, Mann C 716 x	<b>1.296,00 X</b>
<b>HF 0441</b>	Caterpillar K 2640-2 dış, Bldwin PA5528	<b>1.354,50</b>
<b>HF 0442</b>	Caterpillar K 2640-2 iç, Baldwin PA5529	<b>715,50</b>

<b>HF 0441/HF 0442</b>	Caterpillar takım hava	<b>2.058,75</b>
<b>HF 04411 P</b>	Honda civic III (85/87),Ford, Mann C 2747	<b>308,25</b>
<b>HF 04416 P</b>	Toyota 1780148011 Fletguard AF 4607	<b>596,25</b>
<b>HF 04421 P</b>	Kia Motors 281134E000, Mann C16007	<b>393,75</b>
<b>HF 04425 P</b>	Kia Motors 0K6B023603, ŞAMP CH 0131	<b>423,00</b>
<b>HF 0443</b>	Ford 87 HU 9601 AA, Hengst E 804 L	<b>1.363,50</b>
<b>HF 04430 P</b>	Hatz 40084500, F.Guard AF 25376	<b>337,50</b>
<b>HF 04431 P</b>	Fiat Group 55183562, Mahle LX2790	<b>607,50</b>
<b>HF 04434 P</b>	Fiat Group 51874053, Mann C 14004	<b>396,00</b>
<b>HF 04435 P</b>	Atlas Copco 1503-0189 A.Copco Compressors	<b>218,25</b>
<b>HF 04437 P</b>	Hyundai 28113-4E500 , Mann C 16006	<b>364,50</b>
<b>HF 04440 P</b>	VW Group 4G0133843 , Mann C 16005	<b>686,25</b> X
<b>HF 04441 P</b>	Honda 17220-PNA-003 , Mann C 1430	<b>360,00</b>
<b>HF 0445</b>	Nissan 16546-C1100, Mann C 2353	<b>666,00</b>
<b>HF 0446</b>	Volvo Trucks 6872683, Baldwin PA 2659	<b>1.345,50</b>
<b>HF 0447</b>	Mitsubishi MD 603384, Mann C 24135	<b>684,00</b>
<b>HF 0448 PL</b>	Nissan 16546 VN51A, Mitsubıřı SD00006	<b>758,25</b> X
<b>HF 0449</b>	Cummins 4071693, F.Guard AF 25904	<b>724,50</b>
<b>HF 0450</b>	Foton / Sacura 1325311982187	<b>2.542,50</b>
<b>HF 04501 A</b>	Donaldson P77 2531 (04501K'nın kanatsız)	<b>1.595,25</b>
<b>HF 04501 K</b>	Fiat 1930602, Donaldson P77 2531	<b>1.633,50</b>
<b>HF 04502</b>	Fiat 1930606, Donaldson P77 0678	<b>515,25</b>
<b>HF 04501K/HF 04502</b>	Fiat Takım hava filtre	<b>2.137,50</b>
<b>HF 04502/2B</b>	HF 04501 K'nın içi C ölçü 17 mm olan	<b>510,75</b>
<b>HF 04501 K/HF 04502-2</b>	TAKIM HV	<b>2.133,00</b>
<b>HF 04503</b>	Toyota 17801-54060, Hilux2.4D 79/84 model	<b>486,00</b>
<b>HF 04504</b>	Toyota 17801-54170, H seri, Hilux 95/99 model	<b>499,50</b>
<b>HF 04504 A</b>	Toyota 17801-67030, F.Guard AF 25584 M	<b>515,25</b>
<b>HF 04504/1</b>	Toyota çift kabin 17801-54180	<b>495,00</b>
<b>HF 04505</b>	Suzuki 1378079210	<b>976,50</b>
<b>HF 04506 K</b>	Hidromex (dış) JCB 32 / 206002, Donaldson P776358	<b>823,50</b>
<b>HF 04507</b>	Hidromex (iç) JCB 32 / 206003, Donaldson P 770207	<b>279,00</b>
<b>HF 04506K/HF 04507</b>	Hidromex Takım hava	<b>1.093,50</b>
<b>HF 04508</b>	Kia AA-100-23-603 W, F.Guard AF 4753 M	<b>1.201,50</b>
<b>HF 0451</b>	Foton / Sacura 1325311982186	<b>1.462,50</b>
<b>HF 04510</b>	Kia K71E-23603 Y	<b>684,00</b>
<b>HF 04511</b>	Mazda R2S2 13Z40	<b>850,50</b>
<b>HF 04512</b>	Donaldson P 77 2556, Fiat 320498750	<b>891,00</b>
<b>HF 04513</b>	Fend, Fiat 22190599,Donaldson P 77 2530	<b>2.205,00</b>
<b>HF 04514</b>	Fendt H312200090110, Mann C 12116/2	<b>702,00</b>
<b>HF 04513/ HF 04514</b>	Fend-Fiat Takım hava filtre	<b>2.893,50</b>
<b>HF 04513 A</b>	Fiat 1930174, F.Guard AF 25331	<b>2.103,75</b>
<b>HF 04514 A</b>	Fiat 1930175, F.Guard AF 4994	<b>659,25</b>

<b>HF 04513A/ HF 04514 A</b>	Fiat Takım hava filtre	<b>2.751,75</b>
<b>HF 04516 K</b>	FiatHitachi 1930603, F.Guard AF 4894 KM	<b>1.341,00</b>
<b>HF 04517</b>	FiatHitachi 1930790, F.Guard AF 4589	<b>414,00</b>
<b>HF 04516K/HF 04517</b>	Fiat Takım hava filtre	<b>1.746,00</b>
<b>HF 04518</b>	V0366018 Brimont Kamyon	<b>2.182,50</b>
<b>HF 04519</b>	V0366019 Brimont Kamyon	<b>967,50</b>
<b>HF 04518 /HF 04519</b>	Brimont Takım hava filtre	<b>3.136,50</b>
<b>HF 0452</b>	Kamaz 740110956010	<b>2.902,50</b>
<b>HF 04520</b>	Fiat-Hitachi 71473812, F.Guard AF 4801	<b>2.052,00</b>
<b>HF 04521</b>	Hitachi 76590677, F.Guard AF 4819	<b>695,25</b>
<b>HF 04520/HF 04521</b>	Hitachi takım hava	<b>2.736,00</b>
<b>HF 04522</b>	Suzuki 13780-78100, F.Guard AF 25232	<b>501,75</b>
<b>HF 04523</b>	Daewoo 2474-9051, Donaldson P 902311	<b>1.890,00</b>
<b>HF 04524</b>	Daewoo 2474-9057, F.Guard AF 27869	<b>580,50</b>
<b>HF 04523/HF 04524</b>	Daewoo Takım hava	<b>2.459,25</b>
<b>HF 04523 A</b>	Case 606029C91, F.Guard AF 4805	<b>1.849,50</b>
<b>HF 04525 K</b>	Fiat, Hitachi 1930604 (HF 04502 ile TK)	<b>2.587,50</b>
<b>HF 04525 K/HF 04502</b>	Hitachi takım hava	<b>3.091,50</b>
<b>HF 04526 K</b>	Case A-47032, Mann C 18328	<b>1.170,00</b>
<b>HF 04527</b>	Case A-47033, Mann C 1133	<b>342,00</b>
<b>HF 04526 K/HF 04527</b>	Case Takım hava filtre	<b>1.503,00</b>
<b>HF 04529 PL</b>	Mercedes 004 094 02 04, Actros I 09/01-, Mann C 291219/1	<b>2.745,00</b>
<b>HF 0453</b>	Yutong Buses 6100HB (diş filtre)	<b>2.106,00</b>
<b>HF 04530</b>	Talco, Tata Pick-up 254709130213	<b>985,50</b>
<b>HF 04531</b>	Mann C 25429, Acdelco PC 2792E	<b>940,50</b>
<b>HF 04532 K</b>	New Holland 1909116, F.Guard AF 4164K	<b>1.165,50</b>
<b>HF 04533</b>	New Holland 1909117, F.Guard AF 4165	<b>333,00</b>
<b>HF 04533/HF 04539</b>	N.Holand Takım hava	<b>1.539,00</b>
<b>HF 04534</b>	New Holland 1930788, F.Guard AF 4583M	<b>2.238,75</b>
<b>HF 04535</b>	New Holland 82008606, F.Guard AF 25371	<b>2.058,75</b>
<b>HF 04536</b>	New Holland 82008607, F.Guard AF 25457	<b>1.102,50</b>
<b>HF 04535/HF 04536</b>	N.Holand Takım hava	<b>3.127,50</b>
<b>HF 04537</b>	New Holland 1930138	<b>1.795,50</b>
<b>HF 04537 A</b>	Liebherr 7615526 , Mann C 18267	<b>1.836,00</b>
<b>HF 04538</b>	New Holland 1930785, F.Guard AF 4753 M	<b>1.777,50</b>
<b>HF 04538/HF 04502</b>	N.Holand Takım hava	<b>2.283,75</b>
<b>HF 04539</b>	New Holland 1930605, F.Guard AF 25342	<b>1.102,50</b>
<b>HF 04540</b>	Case IH, Case Steyr,Mann CF 600, sac versiyonu	<b>443,25</b>
<b>HF 04540 PL</b>	Case IH, Case Steyr,Mann CF 600, PL versiyonu	<b>643,50</b>
<b>HF 04541</b>	Bosch 1457433640, Donaldson P 775704	<b>400,50</b>
<b>HF 04542</b>	Massey Gold M.F 276/286 3611132M1	<b>1.057,50</b>
<b>HF 04543</b>	Massey Gold.M.F 3611133 M1	<b>234,00</b>
<b>HF 04542/HF 04543</b>	Massey Takım hava filtre	<b>1.282,50</b>

<b>HF 04544 K</b>	Same 242493401, F.Guard AF 25502K	<b>940,50</b>
<b>HF 04545</b>	Same 242493402, F.Guard AF 25503	<b>360,00</b>
<b>HF 04544 K/HF 04545</b>	Same Takım hava filtre	<b>1.291,50</b>
<b>HF 04546 K</b>	Daewoo D490060 (Dış)	<b>513,00</b>
<b>HF 04547</b>	Daewoo D490060 (İç)	<b>267,75</b>
<b>HF 04546 K/HF 04547</b>	Daewoo Takım hava	<b>774,00</b>
<b>HF 04548</b>	Ford E9NN9B618BA, F.Guard AF 25302	<b>1.523,25</b>
<b>HF 04549</b>	Ford E9NN9R500AB, F.Guard AF 25303	<b>591,75</b>
<b>HF 04548/HF 04549</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.103,75</b>
<b>HF 0455 PL</b>	Wix 49742, Hyster 1620142	<b>1.170,00</b>
<b>HF 0455/1 PL</b>	Hyster 1574111, Baldwin PA 5583	<b>1.077,75</b>
<b>HF 0455/2 PL</b>	John Deere AT332908, Donaldson P611190	<b>2.200,50 X</b>
<b>HF 0455/2APL</b>	AGCO 6283909M1 , Donaldson P611189	<b>1.050,75 X</b>
<b>HF 04550 K</b>	Iveco 32423-A (M 14 Iveco 35.9-65.9 Kamyonet)	<b>1.264,50</b>
<b>HF 04551</b>	Mercedes Actors I-II, Mann C 421404	<b>2.124,00</b>
<b>HF 04552</b>	Mitsubishi 9136113300, F.Guard AF 25477	<b>936,00</b>
<b>HF 04553 PL</b>	Mercedes Ateco(Aksa) A 003 094 96 04, Mann C 291032/1	<b>1.788,75</b>
<b>HF 04553 RPL</b>	Mercedes, HF 04553 PL'nin pl kapak+ radyal versiyonu	<b>1.788,75</b>
<b>HF 04553/1R</b>	Mercedes 004 094 7404 , Mann C 29010	<b>1.332,00</b>
<b>HF 04554</b>	Nissan Sunny, Vanette, Mann C 13103	<b>357,75</b>
<b>HF 04554 A</b>	Nissan Terrano, Urvan, Mann C 13103/1	<b>366,75</b>
<b>HF 04555</b>	Alup Compressors 17205247, Mann C 1337	<b>324,00</b>
<b>HF 04556</b>	Mitsubishi MD 620385, Hyundai 28113-32510	<b>1.298,25</b>
<b>HF 04557</b>	Fiat 1930536, F.Guard AF 25002M	<b>983,25</b>
<b>HF 04557/1</b>	Kubota: 17351-11080 F.Guard: AF 4991	<b>963,00</b>
<b>HF 04557/2</b>	CASE: 72281613 Schupp: SL81008	<b>1.050,75</b>
<b>HF 04558</b>	Fiat 1930537, F.Guard AF 4983	<b>627,75</b>
<b>HF 04559</b>	Toyota 17801-54100, Mann C 14177	<b>515,25</b>
<b>HF 0456 PL</b>	Mercedes A 2740940004, Mann C 14006	<b>762,75 X</b>
<b>HF 04560</b>	Nissan 16546-02K00, Mann C 1392	<b>713,25</b>
<b>HF 04561</b>	Nissan 16546-06N00, Mann C 14159	<b>785,25</b>
<b>HF 04562</b>	Mercedes 631 094 01 04, Mann C 15127/2	<b>508,50</b>
<b>HF 04563</b>	Toyota H-Lux Pick-up -17801.31050	<b>465,75</b>
<b>HF 04564 K</b>	John Deere AL 30394, Mann C 16334	<b>1.026,00</b>
<b>HF 04565</b>	Volvo 1517842, Mann C 22471	<b>1.503,00</b>
<b>HF 04566</b>	John Deere AL 30395, Mann CF 930	<b>402,75</b>
<b>HF 04567</b>	Mercedes 003 094 39 04, Mann C 15127/1	<b>751,50</b>
<b>HF 04568</b>	Ford 5019414, Mann C 15165	<b>1.224,00</b>
<b>HF 04571</b>	Nissan 16546-65000, Mann C 37114	<b>1.496,25</b>
<b>HF 04572</b>	OEM H00405366, Unico AS 9352	<b>650,25</b>
<b>HF 0457-2 PL</b>	Mercedes 6420942304/ 6420942004 , MANN C29035-2	<b>2.133,00 x</b>
<b>HF 04573</b>	Caterpillar 9Y 7804, F.Guard AF 1892	<b>596,25</b>
<b>HF 04574</b>	Citroen, Peugeot 1445-36(1445-51), Mann C 514100	<b>333,00</b>

<b>HF 04576</b>	Alup Compressors 17206136, Mann C 75	<b>207,00</b>
<b>HF 04576 S</b>	Becker Kompresör 909 505 00 000, Mann C 75/2	<b>214,88</b>
<b>HF 04576/1</b>	JAWA 627 961 116 101, Mann C 78/9	<b>238,50</b>
<b>HF 04577</b>	Toyota Hiace, Hilux, Isuzu, Mann C 1990	<b>886,50</b>
<b>HF 04578</b>	Isuzu (8970442260),Campo, Trooper, Mann C 16127	<b>783,00</b>
<b>HF 0458</b>	Air Maze CD1628610-826, F.Guard AF 4674	<b>4.376,25</b>
<b>HF 04580</b>	Valtra-Valmet 20228310	<b>1.219,50</b>
<b>HF 04581</b>	Valtra-Valmet 20228410	<b>603,00</b>
<b>HF 04580/HF 04581</b>	Valtra Takım hava filtre	<b>1.811,25</b>
<b>HF 04582</b>	Hyundai Kamyonet 28130 44200	<b>650,25</b>
<b>HF 04583</b>	JC Bamford 32903201, F.Guard AF 25311	<b>1.075,50</b>
<b>HF 04584</b>	JC Bamford 32903202, F.Guard AF 4882	<b>274,50</b>
<b>HF 04583/HF 04584</b>	J.C.B Takım hava filtre	<b>1.341,00</b>
<b>HF 04585</b>	Iveco Euro trakter,( 412 72211)	<b>2.022,75</b>
<b>HF 04585/HF 04586</b>	Iveco Takım hava filtre	<b>2.871,00</b>
<b>HF 04585 A</b>	Iveco Turbo Star 190 5710 Mann: C331476	<b>1.980,00</b>
<b>HF 04585/1A</b>	Hino 17801-3470	<b>1.935,00</b>
<b>HF 04586</b>	Iveco Euro trakter (412 14149)	<b>859,50</b>
<b>HF 04590</b>	Valtra-Valmet 20238210, F.Guard AF 26665	<b>1.653,75</b>
<b>HF 04591</b>	Valtra-Valmet 20238310, F.Guard AF 27681	<b>1.165,50</b>
<b>HF 04590/HF 04591</b>	Valtra Takım hava filtre	<b>2.808,00</b>
<b>HF 04594</b>	Hino 17801-2830,( 2890) , F.Guard AF 25450	<b>1.473,75</b>
<b>HF 04595</b>	Hino (17801-2910), FH, FN seri	<b>551,25</b>
<b>HF 04594/HF 04595</b>	Hino Takım hava filtre	<b>2.013,75</b>
<b>HF 04598 P</b>	Iveco: 1901855 Mann: C2360	<b>436,50</b>
<b>HF 04599</b>	Ford 5012647, Peugeot 1445-93, Mann CS 1343	<b>371,25</b>
<b>HF 04599 P</b>	Ford 5012647, Peugeot1445-93,(HF04599'un poliüretan vers)	<b>310,50</b>
<b>HF 0459</b>	Sullair Comp. 2250051-238 , F.Guard AF 25544	<b>5.985,00</b>
<b>HF 0460</b>	Sullair Comp. 2250051-239 , F.Guard AF 25545	<b>2.565,00</b>
<b>HF 0460/HF 0459</b>	Sullair comp Takım hava	<b>8.536,50</b>
<b>HF 04601</b>	John Deere RE35523, F.Guard AF 4891M	<b>1.073,25</b>
<b>HF 04603</b>	Man 81 08304 0079, Mann CF 1320	<b>513,00</b>
<b>HF 04604 K</b>	Hyundai 11EM-21041, F.Guard AF 26285K	<b>1.354,50</b>
<b>HF 04605</b>	Hyundai 11EM-21051, F.Guard AF 26286	<b>468,00</b>
<b>HF 04604K/HF 04605</b>	Hyundai Takım hava	<b>1.811,25</b>
<b>HF 04604/1K</b>	Fiat 920007502	<b>1.170,00</b>
<b>HF 04605/1</b>	HF 04604/1K nın içi	<b>427,50</b>
<b>HF 04604/1K-HF 04605/</b>	Fiat Takım hava filtre	<b>1.588,50</b>
<b>HF 04607</b>	Mazda 024923603, Ford 5005828	<b>648,00</b>
<b>HF 04608</b>	Toyota 17801-54140, Mann C 15163	<b>549,00</b>
<b>HF 04609</b>	Case 476741-C1, Donaldson P 149375	<b>1.842,75</b>
<b>HF 0461</b>	Tata Hava Filtresi	<b>1.203,75</b>
<b>HF 04610</b>	GMC 25041080, F.Guard AF 987	<b>985,50</b>

<b>HF 04611</b>	Volvo 3979928, F.Guard AF 26162	<b>715,50</b>
<b>HF 04613</b>	MTU 8690940016, Mann C 401460	<b>2.205,00</b>
<b>HF 04614 PL</b>	BMW 13 71 7 524 412, Mann C 1370	<b>456,75</b> X
<b>HF 04614/1PL</b>	BMW 13 71 75 32 754, Mann C 1361	<b>456,75</b> X
<b>HF 04619</b>	Uzel 0016867U1M	<b>918,00</b>
<b>HF 0462 S</b>	Lombardini 196.2175.120, Baldwin PA 4733	<b>432,00</b>
<b>HF 04620</b>	Hyundai 28130 5A500	<b>1.260,00</b>
<b>HF 04625 K</b>	JCB 32/903601, F.Guard AF 4748 K	<b>1.021,50</b>
<b>HF 04625 K/HF 1656-1</b>	J.C.B Takım hava filtre	<b>1.332,00</b>
<b>HF 0463</b>	Air Maze CD 1219610826, F.Guard AF 25938	<b>1.370,25</b>
<b>HF 04632</b>	Cat 211-2661, F.Guard AF 27911	<b>672,75</b>
<b>HF 04634 K</b>	JBC: 32/913601 F.Guard: AF 25958 K	<b>1.163,25</b>
<b>HF 04638</b>	Kubota T00716323, F.Guard AF 25578M	<b>531,00</b>
<b>HF 0464 S</b>	Yanmar 11465012590, F.Guard AF 26348	<b>670,50</b>
<b>HF 0465 PL</b>	Hatz 1391801, Hifi Filter SA 12298	<b>657,00</b>
<b>HF 0466</b>	Mack 57MD42M, F.Guard AF 1969	<b>5.782,50</b>
<b>HF 0467</b>	Donaldson P 153551, F.Guard AF 1968	<b>5.535,00</b>
<b>HF 04673 Y</b>	Bomag 05821003 Mann: C914	<b>261,00</b>
<b>HF 0468 K</b>	F.Guard: AF 4502 K Baldwin: PA 3664 FN	<b>760,50</b>
<b>HF 0469</b>	M.F 1670260M1, F.Guard: AF 4666 Baldwin	<b>866,25</b>
<b>HF 0469/HF 0470</b>	M.F Takım hava filtre	<b>1.134,00</b>
<b>HF 04698</b>	MF 1698683M1, F.GUARD AF 1856	<b>2.205,00</b>
<b>HF 04699</b>	MF 1698684M1, F.GUARD AF 1857	<b>711,00</b>
<b>HF 04698/HF 04699</b>	M.F Takım hava filtre	<b>2.902,50</b>
<b>HF 0470</b>	M.Ferguson: 3610942M91 Baldwin: PA 2702	<b>276,75</b>
<b>HF 04705</b>	Ford E6NN9R500DA , Caterpillar 9Y-6852	<b>807,75</b>
<b>HF 0471 PL</b>	Merc. 5410100163, Hengst EAS 500M05	<b>1.053,00</b> X
<b>HF 04710</b>	M.Ferguson: 1633719M1 F.Guard: AF25343	<b>2.373,75</b>
<b>HF 04720</b>	M.Ferguson 1698375M1, F.Guard AF 1859	<b>1.647,00</b>
<b>HF 0472-2PL</b>	Iveco: 299 7117 Mann: C 911x-2	<b>929,25</b>
<b>HF 04725</b>	Deutz 2165021, Case 405819124	<b>686,25</b>
<b>HF 0473 PL</b>	Mercedes: 15300027410, Asaş HF 3312	<b>537,75</b>
<b>HF 0474</b>	Cummins: 3814696 F.Guard: AF25911	<b>330,75</b>
<b>HF 0475 P</b>	Hyva: 08102117 Mann: C 8005	<b>319,50</b>
<b>HF 0476</b>	Toyota: 17801-62010 F.Guard: AF25567	<b>603,00</b>
<b>HF 0477</b>	J.Deere : AL 78869 Mann: C 23589/1	<b>3.420,00</b>
<b>HF 0478</b>	J.Deere : AL 78870 , F.Guard AF 25334	<b>1.462,50</b>
<b>HF 0477/HF 0478</b>	J.Deere Takım hava	<b>4.871,25</b>
<b>HF 0479 S</b>	Hyundai: 31EH00480 F.Guard: AF 27917 (SET)	<b>245,25</b>
<b>HF 0481</b>	Honda: 17220-PM3-Y01 Mann: C2943	<b>438,75</b>
<b>HF 0482</b>	Hyundai: 28113-21000 Wix: 42912	<b>420,75</b>
<b>HF 0483 K</b>	Kubota: 6c040-94240 Mann: C 11 005	<b>4.196,25</b>
<b>HF 0484</b>	Nelson 64288P F.Guard: AF25593	<b>4.106,25</b>

<b>HF 0485</b>	PRIMA Z21756	<b>333,00</b>	
<b>HF 0486</b>	Caterpillar: 2492340 Baldwin: P7514	<b>1.881,00</b>	
<b>HF 0488</b>	Hyundai 28130-7C000, Hifi filter SA 18139	<b>2.351,25</b>	
<b>HF 0489</b>	Kubota T027093220, Mann CF 6001	<b>848,25</b>	
<b>HF 0490 K</b>	Iveco 8019342, Hifi SA16299	<b>2.502,00</b>	
<b>HF 0491</b>	Iveco 8034304, Hifi SA17298	<b>535,50</b>	
<b>HF 0490 K/HF 0491</b>	Iveco Takim hava filtre	<b>3.026,25</b>	
<b>HF 0497 K</b>	FİLTRE CH05-11555	<b>580,50</b>	
<b>HF 0498</b>	PALME SEYYAR HAVA KOMP. İç filtre	<b>288,00</b>	
<b>HF 0499 PL</b>	Iveco 5801856860, Hifi SAO7125	<b>1.856,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0499/1 PL</b>	Iveco 5801659560, Hifi SAO 7121	<b>1.878,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0500</b>	Isuzu 8970843230, Nissan 1654689ta3	<b>850,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0500/1D</b>	Volvo (9454647), 560-580 2,5 T, 2,5 Tdi 2001, Mann C 30189	<b>355,50</b>	
<b>HF 0501</b>	Rotair 162-574-S, Hifi SA 19722	<b>985,50</b>	
<b>HF 0501/1D</b>	Fiat Lancia 500C (51881024), Hengst E1041L	<b>324,00</b>	
<b>HF 0501/1DTS</b>	Fiat Lancia 500C (51881024), Hengst E1041L(Telli süngerli)	<b>378,00</b>	
<b>HF 0502/1D</b>	Mercedes 6510940204, Mann C 22020	<b>229,50</b>	
<b>HF 0503 A/PL</b>	Iveco 504075145, Mann LC9005	<b>573,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0503/1D</b>	BMW F20/F21-F30/F31 (13718507320) , Mann C 24025	<b>217,13</b>	
<b>HF 0504 A/PL</b>	Scania 1539675, HIFI SAO6142	<b>1.649,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0504/1D</b>	VW Group 2H0129620A, Mann C 32010	<b>380,25</b>	
<b>HF 0504/1DTS</b>	HF 0504/1D'nin telli versiyonu	<b>418,50</b>	
<b>HF 0505/1D</b>	Fiat Punto Evo 1.4 multi air (50515501) , Mann C 32008	<b>283,50</b>	
<b>HF 0506/1D</b>	Peugeot Citroen 1444-RY , Mann C 36001	<b>310,50</b>	
<b>HF 0507/1D</b>	Toyota 17801-0T040, Mann C 22009	<b>274,50</b>	
<b>HF 0508/1D</b>	Ford 1741459, Mann C 35009	<b>303,75</b>	
<b>HF 0508/1DS</b>	Ford 1741459, Mann C 35009, süngerli	<b>310,50</b>	
<b>HF 0509</b>	Cummins A034P662 , F.Guard AF 26086	<b>927,00</b>	
<b>HF 0509/1D</b>	Renault 82 00 985 420 , Mann C 27010	<b>207,00</b>	
<b>HF 0510 APL</b>	Liebherr 10032835, Mann LC 5005x	<b>1.449,00</b>	<b>x</b>
<b>HF 0510/1D</b>	BMW F20/F21-F30/F31 (13 71 8 511 668), Mann C 24024	<b>301,50</b>	
<b>HF 0511 APL</b>	New Holland 84362716, HIFI SAO6203	<b>1.368,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0511/1D</b>	General Motors 96950990, Hengst E1087L	<b>252,00</b>	
<b>HF 0512/1D</b>	VW Group 5Q0 129 620 B, Mann C 30005	<b>270,00</b>	
<b>HF 0512/1DS</b>	VW Group 5Q0129620C Mann: C30004	<b>276,75</b>	
<b>HF 0513/1D</b>	BMW 13717521023 , Mann C 31149	<b>373,50</b>	
<b>HF 0514/1D</b>	Fiat 71736131, Mann C 2568/1	<b>218,25</b>	
<b>HF 0515/1D</b>	Fiat 46783544 , Mann C 3275	<b>213,75</b>	
<b>HF 0515</b>	Cummins 3814312 , Donaldson P 500915	<b>2.304,00</b>	
<b>HF 0516</b>	Cummins 3814313 , Donaldson P 500916	<b>981,00</b>	
<b>HF 0515/HF 0516</b>	Cummins Takim hava	<b>3.273,75</b>	
<b>HF 0516/1D</b>	Chrysler 53002184 , Mann C 3474	<b>283,50</b>	
<b>HF 0517</b>	Hitachi 4642122, Donaldson P789077	<b>2.677,50</b>	

<b>HF 0518</b>	Hitachi 4642117, Donaldson P 788912	<b>922,50</b>
<b>HF 0517/HF 0518</b>	Hitachi takım hava	<b>3.586,50</b>
<b>HF 0517/1DS</b>	VW Group 8K0133843E, Mann C 32130	<b>252,00</b>
<b>HF 0518/1D</b>	Volvo Cars 30748212, Mann C 35177	<b>360,00</b>
<b>HF 0518/1DS</b>	Volvo Cars 30748212, Mann C 35177 süngerli	<b>366,75</b>
<b>HF 0519</b>	Jeneratör Filtresi (Kod 0204)	<b>528,75</b>
<b>HF 0519/1DS</b>	Volvo Cars 30936833 , Mann C 23129	<b>357,75</b>
<b>HF 0520/1 AD</b>	Renault 16 54 676 74R, Mann C 27029 (Keçeli)	<b>243,00</b>
<b>HF 0520/1D</b>	Renault 16 54 676 74R, Mann C 27029	<b>189,00</b>
<b>HF 0520/1DS</b>	Renault 16 54 676 74R, Mann C 27029 süngerli	<b>195,75</b>
<b>HF 0520/2AD</b>	Renault 16 54 605 09R, Mann C 27030 Keçeli / süngerli	<b>258,75</b>
<b>HF 0520/2DS</b>	Renault 16 54 605 09R, Mann C 27030 süngerli	<b>192,38</b>
<b>HF 0521 TF</b>	Toz Tutma Filtresi; TF 5020	<b>7.987,50</b>
<b>HF 0521/1 DS</b>	Isuzu 8-98140266-0 D-Max II(11~) 2.5(d) süngerli	<b>276,75</b>
<b>HF 0521/1D</b>	Isuzu 8-98140266-0 D-Max II(11~) 2.5(d)	<b>270,00</b>
<b>HF 0522/1D</b>	Opel (835 621) Sinra 2.2i 16V-3.0i,24V, Mann C 2452	<b>245,25</b>
<b>HF 0523/1D</b>	Fiat Punto Ypsilon (46552777) , Mann C 3383/1	<b>240,75</b>
<b>HF 0524 PL</b>	IVECO 504376638, Class , Hifi Filter SAO 7096	<b>1.674,00 X</b>
<b>HF 0524/1D</b>	Daewoo/Chevrolet 231900-5320	<b>357,75</b>
<b>HF 0525/1DS</b>	Caterpillar 170-7272, Donaldson P 609444	<b>400,50</b>
<b>HF 0526/1DP</b>	Iveco 5801317096, Mann C 40001	<b>974,25</b>
<b>HF 0527/1DP</b>	Iveco 5801317097, Mann C 40002	<b>974,25</b>
<b>HF 0527 PL</b>	Cummins 1404157 , F.Guard AF 26044	<b>1.086,75</b>
<b>HF 0528 S</b>	Komatsu 20Y-60-21470	<b>353,25</b>
<b>HF 0528/1D</b>	Fiat Stilo 46809151, Mahle LX 1073	<b>299,25</b>
<b>HF 0529/1DS</b>	Renault 16 54 694 66R, Mahle LX 2061/1	<b>208,13</b>
<b>HF 0530/1DS</b>	BMW 13717797465, Mahle LX 1640	<b>312,75</b>
<b>HF 0531/1D</b>	Hyundai 28113-3K010 , Mann C 23011	<b>270,00</b>
<b>HF 0532/1D</b>	Hyundai 28113-2G000, Mann C 26012	<b>265,50</b>
<b>HF 0532 PL</b>	Volvo 21743197, Hifi FSN 101	<b>402,75 X</b>
<b>HF 0533/1DS</b>	Isuzu 898 140 265 001, D-Max yeni model hv filtr.	<b>265,50</b>
<b>HF 0534 PL</b>	Mercedes 1330940104, Blue Print ADU172235	<b>762,75 X</b>
<b>HF 0534/1D</b>	VW Group 04C129620C, Mann C 29015	<b>231,75</b>
<b>HF 0535/1D</b>	Ssangyong 23190-08403, Hengst E1608L	<b>312,75</b>
<b>HF 0536/1DS</b>	General Motors 13319421, Hengst E1083L	<b>409,50</b>
<b>HF 0536/2D</b>	General Motors 55560894, Hengst E1011L	<b>402,75</b>
<b>HF 0537 PL</b>	VW Group 8W0 133843B , Mann C 17012/1	<b>758,25 X</b>
<b>HF 0537/1D</b>	Ssangyong 23190-21000 , Mann C 30171	<b>315,00</b>
<b>HF 0537/1DT</b>	Ssangyong 23190-21000 , Mann C 3017 ( Telli versiyon))	<b>344,25</b>
<b>HF 0538 PL</b>	VW Group 4N0129620B, A8 3.0 Hybrid, 3.00 55 Tfsi	<b>807,75 X</b>
<b>HF 0538/1D</b>	Citroen 96 747 255 80, Mann C 24026	<b>198,00</b>
<b>HF 0539 TZ</b>	Baldwin PA 3562, Hifi ASR 989201AG043	<b>1.845,00</b>
<b>HF 0540/1D</b>	Nissan 16546-JA00B, Baldwin PA 4399	<b>301,50</b>

<b>HF 0541/1D</b>	Volvo Cars 8638600 , Mann C 33194	<b>459,00</b>
<b>HF 0542 TZ</b>	Toz Tutma Filtresi	<b>4.848,75</b>
<b>HF 0542/1D</b>	Mercedes 2710940304 , Mann C 3210	<b>290,25</b>
<b>HF 0543/1D</b>	Mercedes 2760940004, Mann C 43139	<b>299,25</b>
<b>HF 0544/1D</b>	Mercedes 270 094 00 04, Mann C 27004	<b>378,00</b>
<b>HF 0545</b>	Dongfeng 1109QF16020, AF26505, HiFi SA18282	<b>785,25</b>
<b>HF 0545/1ADS</b>	Land Rover PHE 500060, Mann C 25122	<b>238,50</b>
<b>HF 0545/1D</b>	Renault 82 00 602 361,Mann C 25109	<b>216,00</b>
<b>HF 0545/1DS</b>	Renault 82 00 602 361,Mann C 25109/1	<b>222,75</b>
<b>HF 0546/1D</b>	VW Group 1K0 129 620, Mann C 36188	<b>270,00</b>
<b>HF 0546/1DS</b>	VW Group 1K0 129 620B, Mann C 36188/1	<b>276,75</b>
<b>HF 0547/1DS</b>	Citroen 1444 TE, Mann C 28160/1	<b>324,00</b>
<b>HF 0548/1D</b>	Ford 6G929601AB, Mann C 28155	<b>308,25</b>
<b>HF 0549/1D</b>	Citroen 1444 XC, Mann C 3495	<b>348,75</b>
<b>HF 0550 PL</b>	VW 4H0129620D(L),AUDİ A8 3.0TDİ(4H), MANN C 17023	<b>706,50 X</b>
<b>HF 0550/1D</b>	Land Rover LR 029078, Mann C 29006	<b>267,75</b>
<b>HF 0550/1DS</b>	Land Rover LR 029078, Mann C 29006	<b>274,50</b>
<b>HF 0551/1D</b>	Chrysler 05018777AA, Mann C 2975	<b>348,75</b>
<b>HF 0552/1D</b>	Alup Komp. 17208930 , Mann C 2860	<b>324,00</b>
<b>HF 0552 APL</b>	Jenaratör havalandırma filtre	<b>333,00</b>
<b>HF 0553/1D</b>	Tümosan 7254743, Hisarlar 15046032	<b>177,75</b>
<b>HF 0554/1D</b>	CHN , New Holland 84058793	<b>348,75</b>
<b>HF 0555/1D</b>	VW Group 04E 129 620, Mann C 27009	<b>209,25</b>
<b>HF 0556/1DS</b>	VW 6C0129620D, Polo , Audi A1, Skoda Fabia 1.4 TDI	<b>312,75</b>
<b>HF 0557/1DS</b>	Mercedes A 626 094 00 04, Mahle LX 3105/1	<b>270,00</b>
<b>HF 0558/1D</b>	Kia Motors 0K30C13Z40A, Mann C 2658	<b>205,88</b>
<b>HF 0559/1D</b>	Mitsubishi MR127078 , Mann C 35156	<b>283,50</b>
<b>HF 0560/1D</b>	Mann: C 22016 Hengst: E153 L	<b>276,75</b>
<b>HF 0561/1D</b>	Mann: C 43102 Mahle: LX 2093	<b>303,75</b>
<b>HF 0562</b>	Kübato traktör hava filtre dış çap 84 mm- H 178mm	<b>580,50</b>
<b>HF 0562/1D</b>	Fend H816810140070, Mann: CU 4197/1	<b>398,25</b>
<b>HF 0563/1D</b>	Fiat Egea 1.6 jtd, Fiat: 52027683	<b>297,00</b>
<b>HF 0564/1DS</b>	Toyota: 17801-38050 Mann: C 32011	<b>396,00</b>
<b>HF 0564/2DS</b>	Toyota: 17801 0L040, Mann C33017	<b>414,00</b>
<b>HF 0565/1D</b>	Merc: 274 094 01 04 Mann: C 28 004	<b>270,00</b>
<b>HF 0565/1DS</b>	Merc: 274 094 01 04 Mann: C 28 004, süngerli	<b>276,75</b>
<b>HF 0566/1D</b>	Peugeot: 1444-A2 Mann: C 3060	<b>393,75</b>
<b>HF 0566/1DS</b>	Peugeot: 1444-A2 Mann: C 3060 ( Süngerli)	<b>400,50</b>
<b>HF 0567/1D</b>	Citroen: 1612496780 Mann: C 17 008	<b>166,50</b>
<b>HF 0569/1D</b>	Mitsubishi: MR 993130 Mann: C2561	<b>245,25</b>
<b>HF 0570/1D</b>	VW: 377129620 Wix: WA10030	<b>213,75</b>
<b>HF 0570/1DS</b>	VW: 377129620 Wix: WA10030	<b>219,60</b>
<b>HF 0571/1DS</b>	Mann: C26120 Renault: 165461783R	<b>252,00</b>

<b>HF 0573/1DS</b>	VW: 04E129620A , MANN: C21014	<b>263,25</b>
<b>HF 0574/1DS</b>	Mitsubishi: 1500A608 Hengst: E1334L	<b>276,75</b>
<b>HF 0575/1D</b>	Mercedes: 6420941504 Mann: C 50 001	<b>621,00</b> X
<b>HF 0576/1D</b>	N/H 82022329, CASE. F.GUARD AF 55773	<b>229,50</b>
<b>HF 0577/1DS</b>	Toyota 17801-YV020,(Auris II) Mann C 260101	<b>258,75</b>
<b>HF 0578/1D</b>	G.M. : 25097917 Fram: CA7017	<b>216,00</b>
<b>HF 0579/1D</b>	FIAT 500 L, 1.3 MT 51974227, Mann C34008	<b>321,75</b>
<b>HF 0580/1D</b>	MF /Argo: 3677515M93, Fil HP 2313	<b>650,25</b> X
<b>HF 0581/1DS</b>	Volvo:30680293 ( XC 90 2007-2011) Mahle: LX1607-1	<b>612,00</b> X
<b>HF 0582/1DS</b>	NISSAN 16546-3VD0A, MANN C 20029	<b>297,00</b>
<b>HF 0583/1D</b>	TUMOSAN 7251126, HISARLAR 10007286	<b>252,00</b>
<b>HF 0584/1DS</b>	Renault 165468296R, (Megane IV 1.5dci),Mann C 22014	<b>281,25</b>
<b>HF 0585/1DS</b>	Peje/Citreon 9802348680, Mann C 24017	<b>216,00</b>
<b>HF 0586/1DS</b>	Fram: CA11959 Wix: WA10256	<b>364,50</b>
<b>HF 0587/1D</b>	Merc: 651 090 00 51 Mann: C 42002	<b>292,50</b>
<b>HF 0588/1D</b>	VW: 3Q0129620 Mann: C 38 002	<b>659,25</b> X
<b>HF 0589/1D</b>	Jaguar: T2H8107 Mann: C 28 022	<b>569,25</b> X
<b>HF 0590/1DS</b>	Fiat : 51885139 Mann: C 23 013	<b>218,25</b>
<b>HF 0591/1D</b>	Ford: 2066235 Mann: C22031	<b>263,25</b>
<b>HF 0592/1DS</b>	Volvo: 31370089 Mann: C 29021	<b>308,25</b>
<b>HF 0593/1D</b>	Kia Motors: 28113-H8100 Hengst: E1598L	<b>220,50</b>
<b>HF 0594/1D</b>	Merc. X-Klasse 000 090 07 00 Nissan Navara	<b>258,75</b>
<b>HF 0595/1DS</b>	Fiat 500X 1.4, 1.6 Mjet (51977574) Mann: C21 002	<b>261,00</b>
<b>HF 0596/1D</b>	Mercedes 2820940004 Hengst: E 1619 L	<b>236,25</b>
<b>HF 0597/1D</b>	Mercedes 260 094 0300 Hengst: E 1621 L	<b>706,50</b> X
<b>HF 0598/1D</b>	Ford: 2210514 Hengst: E1628 L	<b>256,50</b>
<b>HF 0599/1D</b>	Subaru: 16546-AA070 Mann: C 3747	<b>243,00</b>
<b>HF 0600/1D</b>	BMW: 13717582908 Mann: C27125	<b>454,50</b>
<b>HF 0601/1D</b>	VW: 6C0 129 620 Mann: C 29 029	<b>301,50</b>
<b>HF 0602/1D</b>	Mazda: B 6S7-13Z40 Mann: C2552/2	<b>265,50</b>
<b>HF 0603/1D</b>	BMW: 13 71 7 601 868 Mann: C 30 013	<b>283,50</b>
<b>HF 0604/1D</b>	MERC. 654 094 0204, Mann: C30030	<b>774,00</b> X
<b>HF 0605/1D</b>	Merc. 654 094 00 04 Mann: C45004	<b>283,50</b>
<b>HF 0606/1D</b>	Ford: 5243 186 Mann: C25008/1	<b>263,25</b>
<b>HF 0607/1D</b>	Toyota 17801-0Y020, Fram CA 11493	<b>297,00</b>
<b>HF 0608/1D</b>	Fiat 50534420,(Alfaromeo Giulia) Mann C 36031	<b>758,25</b> X
<b>HF 0609/1D</b>	Toyota 17801-31170, (RAV 4 2.2D-4D)Mann C 24150	<b>643,50</b> X
<b>HF 0610/1D</b>	Opel 834762,(Mokka- Chevrolet trax) Mann C 24012	<b>330,75</b>
<b>HF 0611/1D</b>	Merc. 264 094 0100,(E-klasse ws213) Hengst E1625L	<b>648,00</b> X
<b>HF 0612/1D</b>	Saab 4876074, Mann C 31122	<b>398,25</b>
<b>HF 0613/1D</b>	VW Group 04C129620A,(A1/A3 2016-2018) Mann C 22035	<b>447,75</b>
<b>HF 0614/1D</b>	VW Group 5Q0129620E,(Golf VII, Tiguan II) Mann C 28043	<b>240,75</b>

<b>HF 0615/1DS</b>	VW Group 2N0129620,(Crafter II)M.A.N TGE, Mann C 29036	<b>420,75</b>
<b>HF 0616/1D</b>	Suzuki 13780-62J00,(Swift III) Mann C 2448	<b>297,00</b>
<b>HF 0617/1D</b>	Renault 16 54 678 60R,(Megane IV, Scenic) Mann C 22026	<b>263,25</b>
<b>HF 0618/1D</b>	BMW 13 71 8 518 111,(Bmw 4 F30/32/36/82) Mann C 37009	<b>688,50</b> X
<b>HF 0619/1D</b>	BMW 13727529261,(mini 1.6-16s 05/01) Mann C 2245	<b>560,25</b> X
<b>HF 0620/1D</b>	Toyota 17801-25020 ,17801-F0050(CAMRY 2.0/ 2.5, 2016-18)	<b>243,00</b>
<b>HF 0621/1D</b>	John Deere RE48882 , Donaldson P 614544	<b>571,50</b> X
<b>HF 0622/1D</b>	BMW 1371 757135502(Bmw 535, 640i, X5 E70, X6 E71-72)	<b>486,00</b> X
<b>HF 0623/1DT</b>	Kia Retona 0K017-13Z40, Mann C 28162	<b>648,00</b> X
<b>HF 0624/1D</b>	Wacker 157193 , Baldwin PA30144	<b>990,00</b>
<b>HF 0625/1D</b>	Dynapac 4700377328, HIFI SA12454	<b>589,50</b>
<b>HF 0626/1D</b>	Komatsu 4270722120, Donaldson P606063	<b>330,75</b>
<b>HF 0627/1DS</b>	Opel 835058,(Meriva B) Mann C 21136/1	<b>267,75</b>
<b>HF 0628/1DS</b>	Ford 6M5Y-9601-AA , Mann C 24137/1	<b>285,75</b>
<b>HF 0629/1D</b>	BMW 13 71 7 548 897 ,(X5 E70) Mann C 3090	<b>708,75</b> X
<b>HF 0629/1XD</b>	BMW 13 71 7 548 898 ,(X5 E70)	<b>708,75</b>
<b>HF 0630/1D</b>	Renault 8200820869(Megane-fluence 2.0, 2009-), Mann C 2030	<b>360,00</b>
<b>HF 0631/1DS</b>	VW Group 6C0129620A,(Seat Telodo IV) Mann C 29034	<b>324,00</b>
<b>HF 0632/1D</b>	BMW 5(G30,G31,F90),X3 F97, Mann C 28037	<b>308,25</b>
<b>HF 0633/1D</b>	GM 9041833. Mahle LX 3186	<b>461,25</b>
<b>HF 0634/1D</b>	VW Group 04C129620E, Mann C 31031	<b>330,75</b>
<b>HF 0635/1D</b>	Nissan 16546-5FN1A,(JUKE F16E, MICRA V). Mann C 24057	<b>285,75</b>
<b>HF 0636/1D</b>	GM 24512521 , Chersyler 4891176AA	<b>1.057,50</b>
<b>HF 0637/1D</b>	Fiat 51817389, Mann C 24006	<b>281,25</b>
<b>HF 0638/1D</b>	Bobcat 7176099, HIFI SC90297	<b>324,00</b>
<b>HF 0639/1DS</b>	BMW 13717619267 , Mann C 22018	<b>301,50</b>
<b>HF 0640/1DS</b>	Toyota SU001-A7906 , Mann C 24036	<b>222,75</b>
<b>HF 0641/1DS</b>	BMW 13717602643, Mahle LX 2076/1	<b>301,50</b>
<b>HF 0641/3 D</b>		<b>418,50</b> x
<b>HF 0642/1D</b>	BMW 13717548888, Mahle LX 2036	<b>405,00</b>
<b>HF 0643/1D</b>	Ford 7T4Z 9601 A, F.Explorer 3.5L 4WD 2011 -	<b>324,00</b>
<b>HF 0644/1D</b>	Mitsubishi 1500A672 , Hengst E1852L	<b>315,00</b>
<b>HF 0645/1D</b>	Mercedes 2760940504 , Mann C 21020	<b>409,50</b>
<b>HF 0646/1D</b>	Toyota 17801-38010, Mahle LX 2992	<b>346,50</b>
<b>HF 0647/1D</b>	Toyota 17801-0P070, 17801-31140	<b>330,75</b>
<b>HF 0648/1DS</b>	Toyota SU001-A3728, Mann C 29110	<b>288,00</b>
<b>HF 0649/1D</b>	Land Rover LR 092246, Mann C 26041	<b>382,50</b>
<b>HF 0650/1D</b>	Fiat 71743887, Mann C 1880	<b>335,25</b>
<b>HF 0651/1D</b>	Opel 834276, Mann C 2163	<b>398,25</b>
<b>HF 0652/1D</b>	Fiat K04809782AA, Mann C 24100	<b>393,75</b>
<b>HF 0653/1D</b>	Opel 4708641, Mann C 2554	<b>396,00</b>
<b>HF 0654/1D-2</b>	Mercedes A6290940104, MANN C 26009-2	<b>661,50</b>
<b>HF 0655/1D</b>	Mercedes A9105281500, Sprinter III- Mann C43002	<b>432,00</b>

<b>HF 0656/1AD</b>	Mercedes A2810940000,MANN C22033	<b>423,00</b>
<b>HF 0657/1D</b>	BMW 13717542545, MANN C29132	<b>477,00</b>
<b>HF 0658/1DS</b>	BMW 13718570043, MANN C 34120	<b>333,00</b>
<b>HF 0659/1D</b>	BMW 13718605164, (2 seri F22,23/, 3 seri F30,31)Mann C 27045	<b>414,00</b>
<b>HF 0660/1DS</b>	BMW 13718577171, 5 seri G30,31, F90) Mann C 28038	<b>366,75</b>
<b>HF 0661/1D</b>	VW Group 077 129620A, Mann C 28214/1	<b>537,75</b>
<b>HF 0662/1D</b>	Citroen, pejo 9805552080, PEJO 208II, 308 II/3008 III, Mann C360	<b>247,50</b>
<b>HF 0663/1D</b>	Renault 165466859R, Duster II / DUSTER 1.0Tce H4d	<b>382,50</b>
<b>HF 0664/1DS</b>	Opel 39146837 , Mahle LX 4296/08	<b>355,50</b>
<b>HF 0665/1D-2</b>	Mercedes 112 094 04 04 , Mann C 3170/1-2	<b>616,50</b>
<b>HF 0666/1DS</b>	Peugeot 98 048 756 80 , 308II 1.6VTI, Mann C 38 130	<b>265,50</b>
<b>HF 0667/1D</b>	BMW 13727726799 , Mann C 18008	<b>288,00</b>
<b>HF 0668/1DS</b>	BMW 13713428558 , X3 (E83)Mann C 68001	<b>720,00</b>
<b>HF 0669/1DS</b>	Fiat 51857341 , Alfa-Fiat lancia, Mann C 24080	<b>290,25</b>
<b>HF 0670/1D</b>	Ford KV61 9601 AA ,Mann C 24041	<b>261,00</b>
<b>HF 0671/1D</b>	Toyota 17801-77050, Mann C 27063	<b>229,50</b>
<b>HF 0672/1D</b>	Suzuki Alto 13780-74P00, Mazda 1A1413Z40	<b>315,00</b> X
<b>HF 0673/1DS</b>	Mercedes A1770940100, Mann C 32017	<b>468,00</b> X
<b>HF 0674/1DS</b>	Mercedes A1770940000, Mann C 30025	<b>477,00</b> X
<b>HF 0675/1D</b>	Mercedes A2780940004, HENGST E1154L	<b>663,75</b>
<b>HF 0676/1D</b>	Mercedes A1770940104, Mann C 30028	<b>326,25</b>
<b>HF 0677/1D</b>	Ford 5182117, Mann C 21102	<b>333,00</b>
<b>HF 0678/1D</b>	Deutz 4411228 , Mann C 55102	<b>747,00</b>
<b>HF 0679/1DS</b>	Iveco 5801377738, Hifi SA 17596	<b>911,25</b>
<b>HF 0680/1D</b>	Mercedes 1130940004, MANN C3689	<b>337,50</b>
<b>HF 0681/1DS</b>	Toyota 17801-36010, JS A1537	<b>441,00</b>
<b>HF 0682/1D</b>	Ford EB3G 9601AA , JS Filter A0725	<b>488,25</b> X
<b>HF 0683/1D</b>	Ford 7C3Z9601A , M.Craft FA 1883	<b>495,00</b>
<b>HF 0684/1D</b>	Land Rover LR092258 , Mann C 26042	<b>290,25</b>
<b>HF 0685/1D</b>	Mercedes A6540941500-4475281000 , Hengst E2122L	<b>344,25</b>
<b>HF 0686/1DS</b>	Mahindra 0313AAZ00891N	<b>596,25</b>
<b>HF 0687/1DS</b>	Opel 23430313 , Mann C35015	<b>490,50</b> X
<b>HF 0688/1D</b>	Toyota 17801-15090, Mann C 24076	<b>274,50</b>
<b>HF 0689/1DS</b>	Opel 23430312, Mann C 35014	<b>630,00</b>
<b>HF 0690/1D</b>	Hyundai 28113-H8100, Mann C 26048	<b>306,00</b>
<b>HF 0691/1D</b>	BMW 13 71 8 580 428 , Mann C 28054	<b>312,75</b>
<b>HF 0692/1D</b>	SUZUKI 13780-53M00, Suzuki Alto	<b>328,50</b> X
<b>HF 0693/1DS</b>	BMW 13718581691, HENGST E2130L	<b>607,50</b> X
<b>HF 0694/1D</b>	Volvo 9186361, Mann C 35 215	<b>423,00</b>
<b>HF 0695/1D</b>	FIAT 5208084, MANN C 31028	<b>426,60</b>
<b>HF 0697/1D</b>	Cherysler 53032404AA, F.GUARD AF26298	<b>459,00</b>
<b>HF 0698/1DS</b>	Volvo cars 31474521, Mann C 24051/1	<b>405,00</b>
<b>HF 0700 P</b>	GMC 15036141, Acdelco A 2014C	<b>416,25</b>

<b>HF 0701 P</b>	Cummins 299364, F.Guard AF 364	<b>364,50</b>	
<b>HF 0702 P</b>	Sofima S7385A, Mann C 1041	<b>414,00</b>	
<b>HF 0703 P</b>	VW Group 4G0133843H, Mann C 15010 ,Hengst E 1055L	<b>607,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0704 P</b>	Fiat 518438850, Mann C 15005	<b>432,00</b>	
<b>HF 0705 P</b>	VW Group 4E0129620, Mann C 1652	<b>517,50</b>	
<b>HF 0706 P</b>	VW 4F0133743A, Mann C 16118	<b>378,00</b>	
<b>HF 0707 P</b>	Ford 3898985, Wix WA 6531	<b>614,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0708 P</b>	Jeep Compass 04593914-AB	<b>513,00</b>	
<b>HF 0709 P</b>	Volvo 14500233, Hyundai 31EE02010	<b>162,00</b>	
<b>HF 0709/1P</b>	Komatsu 4216035170,Donaldson P502574	<b>180,00</b>	
<b>HF 0710 P</b>	Volvo 11707077, 11707077-1	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0711 P</b>	Lister Petter 366-06227 , Fram CA 26312	<b>184,50</b>	
<b>HF 0713 PS</b>	Opel Astra K ( 39030321 ) Mann: C 160 12	<b>668,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0714 P</b>	HYUNDAI 28113-B9500, Mann: C 11007	<b>560,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0715 P</b>	Ingersoll-Rand 93604890 , Mahle LX 248 , Mann C 1989/1	<b>438,75</b>	
<b>HF 0716 P</b>	Kompresör filtresi (A: 86 B: 48,5 C: 48,5H: 48 )	<b>157,50</b>	
<b>HF 0717 P/T</b>	Atlas Copco Komp. ( 102x74x H60 mm)	<b>153,00</b>	
<b>HF 0720 P</b>	Scwing 98330519, Hifi SA 12562	<b>321,75</b>	
<b>HF 0721 P</b>	Kia Picanto 28113-G6000	<b>555,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0722 P</b>	Isuzu Buhar Filtresi	<b>184,50</b>	
<b>HF 0723 P</b>	Kaeser ASD seri, Hifi Filter SA 19630	<b>1.570,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0724 P</b>	BMW 13717536006 , 3 seri (E90/91/93) Mann C 18114	<b>1.165,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0725 P</b>	Big Filter GB 529, Oem 8121197	<b>785,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0726 P</b>	Liebherr 510659990 , Donaldson P 171784	<b>387,00</b>	
<b>HF 0727 P</b>	Kohler 2408303, Donaldson P607255	<b>598,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0728 P</b>	Volkswagen 4K0133844A	<b>625,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0729 PS</b>	FIAT 52180232, DUCATU NEW, MannC 20043	<b>636,75</b>	
<b>HF 0730/1D</b>	Chrysler 4591100AB ,(300 M) Mann C 2376	<b>348,75</b>	
<b>HF 0731/1DS</b>	Renault 165464877R, Clio V, Duster III, MANN C21110	<b>258,75</b>	
<b>HF 0732 /1DS</b>	BMW 13 71 7 798 342 , Mann C 33001	<b>495,00</b>	
<b>HF 0732 APL</b>	Mercedes A0000751332, Hifi Filter FSN 102	<b>402,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0733/1D</b>	VOLVO 31368022, Mann C30196	<b>382,50</b>	
<b>HF 0734 APL</b>	John Deere DZ105100 , DZ 105796	<b>2.745,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0734/1DS</b>	CHRYSLER 68365014AA, Mann C31027	<b>555,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0735/1D</b>	BMW 13 72 7 843 284, Mann C24242	<b>513,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0736/1D</b>	BMW 13 72 7 843 283, Mann C24243	<b>513,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0737/1D</b>	TOYOTA 17801-24040, Mann C 18021,C 18024	<b>297,00</b>	
<b>HF 0738/1D</b>	SUZUKI 13780-61M00, MANN C 28200	<b>335,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0739/1D</b>	NISSAN 16546-6RA0A, MANN C 20906	<b>393,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0740/1D</b>	RENAULT 1654689 57R,Clio V 1.6, Duster III, MANN C 23091	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0741/1D</b>	RENAULT 165466515R, HENGST E 2205 L	<b>423,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0742 P</b>	A.Copco 2255300125, 108X59XH82 mm ölçü	<b>670,50</b>	
<b>HF 0743 P</b>	Dalgakıran 11000858, HIFI SA190445	<b>1.008,00</b>	

<b>HF 0744 P-2PL</b>	FIAT 52112342(Fiat 500 hybrid) HIGFİL TA 10029	<b>837,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0745 P</b>	VW 4K0133844A (E), HENGST E1828L	<b>470,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0746 P</b>	VW Group 4K0133844D,HENGST E1709L	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0748 P</b>	105-65-55 H ölçü kömrösör filtre	<b>193,50</b>	
<b>HF 0750/1D</b>	CAT.2098217, F.GUARD AF 55751	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0751/1D</b>	Merc. 9075283500, Sprinter III, Mann C33050	<b>420,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0752/1D</b>	Toyota 17801-B1030, Toyota Raize	<b>279,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0753/1D</b>	Merc.A2540940200, Eklasse W214, Mann C34002	<b>405,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0754/1D</b>	Landrover LR 152100, Rangerover 2008- vogue sport	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0755/1D</b>	Ford MB-3G-9601BA, new Ford ranger	<b>501,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0756/1D</b>	FORD L1B19601AA, (2380393), Mann C 26040	<b>807,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0758/1D</b>	Toyota 17801-BZ130, SAKURA A12340	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0759/1D</b>	BMW 13718480020, MANN C 29031	<b>488,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0760/1D</b>	PORSCHE 971.129.620, MANN C74002	<b>1.120,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0761/1D</b>	PORSCHE 982.129.820.B, HENGST E1590L	<b>783,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 762/1D-763/1D</b>	BMW 750,M550i 2019> MAHLE LX 5566 / LX5567	<b>3.026,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0766 P</b>		<b>229,50</b>	
<b>HF 767/1D</b>	MAZDA PXFV-13-3A0, Mazda CX70, CX90	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 769/1D</b>	FORD 5205608 (DG939601A), Mann C24013	<b>380,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0770/1DS</b>	VOLVO 31474821, MANN C27059	<b>375,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0771/1DS</b>	FORD 2653980 , MANN C 39001	<b>492,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0772/1D-2</b>	BMW 13718091495/96, MANN CU 28091/92	<b>1.053,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0773/1D</b>	BMW 13718095807 , MANN C 26 047	<b>848,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0774/1D</b>	BMW 13718095805, MANN C 28 053	<b>848,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0775/1D</b>	PORSCHE 970.110.220.01, MANN C 69226	<b>940,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0776/1D</b>	VW 3D0129620C, Hengst E665L	<b>571,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0777/1DP</b>	FIAT 52222118, FIAT DUCATU NEW MODEL	<b>783,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 0778/1DP</b>	FIAT 52127324, PANDA III, LANCIA- MANN C35021	<b>562,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0779/1D</b>	BMW 13718699809, MAHLE LX4359	<b>589,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0780/1D</b>	BMW 13718699810, MAHLE LX 4360	<b>589,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 0781/1D</b>	Chreysler 52022378AB	<b>425,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 0782/1D</b>	MITSUBİŞİHİ 1350900501, Mann C2584	<b>348,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0783/1D</b>	Ford 2575288, Mann C26040	<b>528,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 0796/1DTS</b>	FORD LC3Z9601E, BALDWIN PA10428	<b>805,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 805/1DS</b>	Toyota 17801-09020,Tundra, Baldwin PA 10045	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 1101 R</b>	Daf(1317409) 75CF, 85CF, Fil HP 2504	<b>1.741,50</b>	
<b>HF 1102 R</b>	Daf (1295090), 95CF, Fil HP 2505	<b>1.766,25</b>	
<b>HF 1102 R/HF 1162 R</b>	Daf Takım hava	<b>2.245,50</b>	
<b>HF 1103 R</b>	Scania (1421022) Seri 4(124), Seri P, R, FİL HP 2513	<b>1.827,00</b>	
<b>HF 1104 R</b>	Scania (1421021) Seri 4(144), Seri R, Fil HP 2511	<b>2.058,75</b>	
<b>HF 1104 R/HF 1361 R</b>	Scania Takım hava	<b>2.610,00</b>	
<b>HF 1105 R</b>	M.A.N.(81083040097) F2000 Seri, T Seri, Fil HP 2514	<b>1.980,00</b>	
<b>HF 1106 R</b>	M.A.N.(81083040084) F2000 Seri, T Seri, Fil HP 2515	<b>585,00</b>	

<b>HF 1105 R/HF 1106 R</b>	M.A.N Takım hava	<b>2.553,75</b>
<b>HF 1107 R</b>	920 Cat, dış (61 2499), Fil HP 2524	<b>1.032,75</b>
<b>HF 1108 R</b>	920 Cat, iç (61 2500) , FİL HP 2525	<b>317,25</b>
<b>HF 1107 R/HF 1108 R</b>	920 CAT Takım hava	<b>1.341,00</b>
<b>HF 1109 R</b>	Cat 6l 0273, Donaldson P 53-2473x, HP 2516	<b>1.338,75</b>
<b>HF 1110 R</b>	Cat 6l 0274, Donaldson P 53-2474x, HP 2517	<b>562,50</b>
<b>HF 1109 R/HF 1110 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>1.890,00</b>
<b>HF 1121 R</b>	Isuzu 8-97062294-0,Donaldson P 828633, HP 2506	<b>852,75</b>
<b>HF 1121/1R</b>	Hino 17801-78020, Alco: MD 7648	<b>893,25</b>
<b>HF 1123 R</b>	Nissan 16546-2S601, Pick-up, Alco MD 782	<b>333,00</b>
<b>HF 1124 A/R</b>	New Holland 1930589	<b>630,00</b>
<b>HF 1125 A/R</b>	New Holland 1930590	<b>276,75</b>
<b>HF 1124AR/HF 1125 AR</b>	N.Holand Takım hava	<b>900,00</b>
<b>HF 1124 R</b>	N/Holand 1930589 Cat.406326, Mann C 17337, Fil HP 2507	<b>625,50</b>
<b>HF 1125 R</b>	N/H,Cat 110 6331, Mann CF 990, Fil HP 2510	<b>263,25</b>
<b>HF 1124 R/HF 1125 R</b>	N.Holand Takım hava	<b>882,00</b>
<b>HF 1124 T/R</b>	N/H , HF 1124 R' nin İç-dış sac helix Version	<b>684,00</b>
<b>HF 1125 T/R</b>	New Holland traktörde kullanılan tip(iç-dış telli)	<b>283,50</b>
<b>HF 1124 TR/HF 1125 TR</b>	N.Holand Takım hava	<b>960,75</b>
<b>HF 1124/1R</b>	John Deere ER263060, Mann C 16324/2	<b>720,00</b>
<b>HF 1124/1 R-HF 1298 R</b>	John Deere takım hava	<b>990,00</b>
<b>HF 1124/2R</b>	Caterpillar 1491912, F.Guard AF 26492	<b>690,75</b>
<b>HF 1124/3R</b>	Weichai 1001069804	<b>762,75</b>
<b>HF 1125/1R</b>	CNG 84479225	<b>274,50</b>
<b>HF 1126 R</b>	Mitsubishi ME 294850 Mitsb..Safir, Fil HP 2523	<b>1.548,00</b>
<b>HF 1126 RJ</b>	Mitsubishi ME 294850 Mitsb.(Jenaratör için sert kapaklı)	<b>1.631,25</b>
<b>HF 1126 R/HF 1254 R</b>	Mitsubishi Takım hava	<b>2.076,75</b>
<b>HF 1127 R</b>	Hyundai bus 28130 8A900 , Fil HP 2547	<b>3.003,75</b>
<b>HF 1128 R</b>	Jcb. 32/915802, FGuard AF 25565, Fil HP 2527	<b>551,25</b>
<b>HF 1129 R</b>	Jcb. 32/915801, F.Guard AF 25566, Fil HP 2528	<b>263,25</b>
<b>HF 1128 R/HF 1129 R</b>	J.C.B Takım hava filtre	<b>807,75</b>
<b>HF 1141 R</b>	Cat 612505 Donaldson P53 2505, HP 2531	<b>1.633,50</b>
<b>HF 1142 R</b>	Cat 612506 Donaldson P53 2506, HP 2532	<b>717,75</b>
<b>HF 1141 R/HF 1142 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.340,00</b>
<b>HF 1141/2R</b>	Case: 367349A1 F.Guard: AF25710	<b>1.597,50</b>
<b>HF 1142/2R</b>	Case: 367350A1 F.Guard: AF 25711	<b>695,25</b>
<b>HF 1141/2R-HF 1142/2 R</b>	Case Takım hava filtre	<b>2.281,50</b>
<b>HF 1144 R</b>	Kassbohere Mercedes Otobüs 8319147187,HP 2534	<b>1.856,25</b>
<b>HF 1145 R</b>	Cat. 300 seri,Donaldson P53 64 57,HP 2535	<b>1.203,75</b>
<b>HF 1146 R</b>	Cat. 300 seri,Donaldson P53 64 92,HP 2536	<b>333,00</b>
<b>HF 1145 R/HF 1146 R</b>	Cat Takım hava filtre	<b>1.530,00</b>
<b>HF 1148 R</b>	Renault 5010230916, F.Guard AF 25382,HP 2538	<b>2.205,00</b>
<b>HF 1149 R</b>	Renault 5010269584, F.Guard AF 25439, HP 2542	<b>652,50</b>

<b>HF 1148 R/HF 1149 R</b>	Renault Takım hava filtre	<b>2.846,25</b>
<b>HF 1152 R</b>	Atlas Copco 16137408,Deutz,M/F, HP 2529	<b>841,50</b>
<b>HF 1153 R</b>	Atlas Copco 05821148, Deutz, M/F, HP 2543	<b>283,50</b>
<b>HF 1152 R/HF 1153 R</b>	A.Copco Takım hava filtre	<b>1.116,00</b>
<b>HF 1154 R</b>	Volvo 11033998, F.Guard AF 25619, HP 2544	<b>2.328,75</b>
<b>HF 1155 R</b>	Volvo 11033999, F.Guard AF 25620, HP 2545	<b>648,00</b>
<b>HF 1154 R/HF 1155 R</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>2.965,50</b>
<b>HF 1162 R</b>	Hitachi ZX seri, DAF 95 XF,Donaldson P778952,(1102R içi)	<b>490,50</b>
<b>HF 1162/1R</b>	Volvo, Reno tır HF 1179 R' nın iç filtresi	<b>522,00</b>
<b>HF 1163 R</b>	Iveco 1908868 (Iveco Daily Minibüs), Fil HP 2533	<b>576,00</b>
<b>HF 1163/1R</b>	Iveco 1908234, F.Guard AF 25246	<b>495,00</b>
<b>HF 1164 R</b>	Case, Komatsu 6001854110, F.Guard AF 25667	<b>1.458,00</b>
<b>HF 1165 R</b>	Case 249988 Al., Komatsu 6001854120	<b>468,00</b>
<b>HF 1164 R/HF 1165 R</b>	Case Takım hava filtre	<b>1.917,00</b>
<b>HF 1166 R</b>	Fiat Dublo 1.9jtd ( 46754989), Mann C 1189, Fil HPU 4309	<b>229,50</b>
<b>HF 1167 DR</b>	Hyundai 28130-4A001 ( H-1,Starex Minb. Keçeli tip	<b>372,96</b>
<b>HF 1167 R</b>	Hyundai 28130-4A001 ( H-1,Starex Minb. ), HP 2561	<b>380,25</b>
<b>HF 1167/1 A/R</b>	Hyundai 28113-4F000 (HF 1167/1R'nin içi sac olan vers.)	<b>436,50</b>
<b>HF 1167/1 DR</b>	Hyundai 28113-4F000 , Keçeli tip	<b>427,50</b>
<b>HF 1167/1R</b>	Hyundai 28113-4F000 , Fil HPU 4404	<b>353,25</b>
<b>HF 1168 R</b>	Hyundai 28130-5H000 ( HD72-HD77 Lorry ), HP 2562	<b>490,50</b>
<b>HF 1169 A/R</b>	Dynapac 4700394688, Donaldson P 953551	<b>1.590,75</b>
<b>HF 1169 AR/HF 1216 AF</b>	Dynapac Takım hava filtre	<b>1.964,25</b>
<b>HF 1169 R</b>	Fendt H515200090100,D.son P77 7638, HP 2564	<b>1.116,00</b>
<b>HF 1169 R/HF 1216 R</b>	Fendt Takım hava filtre	<b>1.399,50</b>
<b>HF 1169 CR</b>	Deutz 0.900.0059.1, Same trk, Mann C 21560/2	<b>1.100,25</b>
<b>HF 1169 CR/HF 1216 CF</b>	Deutz, Same trk Takım hava filtre	<b>1.383,75</b>
<b>HF 1170 R</b>	AF 25333 Renault 5010230841, Mann C 321447, HP 2537	<b>2.009,25</b>
<b>HF 1170/1R</b>	AF 25333 Renault 5010230841, (ipli ve pl manten)	<b>2.088,00</b>
<b>HF 1171 R</b>	Cat 612507 Donaldson P 53-2507, Fil HP 2539	<b>2.448,00</b>
<b>HF 1172 R</b>	Cat 612508 Donaldson P 53-2508, Fil HP 2540	<b>713,25</b>
<b>HF 1171 R/HF 1172 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.150,00</b>
<b>HF 1173 R</b>	M 29 Iveco, Donaldson P78 1039, HP 2564 A	<b>1.116,00</b>
<b>HF 1175 R</b>	DAF(1353115) 75,85CF seri, 95XF seri, Mann C 291366(1)	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1176 R</b>	BMC Profesyonel 52RS001778, F.Guard AF 25756, HP 2546	<b>1.800,00</b>
<b>HF 1177 R</b>	BMC Profesyonel 52RS001779, Mann CF 15116, Fil HP 2559	<b>495,00</b>
<b>HF 1176 R/HF 1177 R</b>	Bmc Takım hava filtre	<b>2.283,75</b>
<b>HF 1178 R</b>	Mercedes A 004 094 18 04(Setra), Mann C 19416, HP 2563	<b>652,50</b>
<b>HF 1179 R</b>	Volvo 111100022, Donaldson P 777409, HP 2558	<b>1.824,75</b>
<b>HF 1179/2R</b>	John Deere: RE51629 F.Guard: AF25354	<b>1.545,75</b>
<b>HF 1180 R</b>	Newholland 1930587,F.Guard AF 25291, Fil HP 2555	<b>535,50</b>
<b>HF 1180 R/HF 1208 R</b>	N.Holand Takım hava	<b>796,32</b>
<b>HF 1180/1R</b>	N/Holand,3540046M1, HP 2595 (dış pl muhafazasız)	<b>528,75</b>

<b>HF 1180/1R-HF 1208/1R</b>	N.Holand Takım hava	<b>778,50</b>
<b>HF 1181 R</b>	Kobelco YN 02P0001-3, Fil HP 2565	<b>945,00</b>
<b>HF 1182 R</b>	Kobelco YN 02P0001-3BP, HP 2566	<b>292,50</b>
<b>HF 1181 R/HF 1182 R</b>	Kobelco Takım hava filtre	<b>1.228,50</b>
<b>HF 1183 R</b>	J.Deere RE 34962, F.Guard AF 4878	<b>1.062,00</b>
<b>HF 1184 R</b>	J.Deere RE34963, F.Guard AF 25215	<b>324,00</b>
<b>HF 1183 R/HF 1184 R</b>	J.Deere Takım hava	<b>1.377,00</b>
<b>HF 1183/5R</b>	Nissan 16546-NY108, Donaldson P 812175	<b>1.073,25</b>
<b>HF 1184/5R</b>	Ford F3HZ9602A, Donaldson P 527680	<b>330,75</b>
<b>HF 1183/5R-HF 1184/5 R</b>	Nissan Takım hava filtre	<b>1.395,00</b>
<b>HF 1190 R</b>	Ford Cargo 3C 469601AA, AC Deelco PC 3012E, HP 2582	<b>1.755,00</b>
<b>HF 1191 R</b>	Ford Cargo 3C 469601BA, FİL HP 2583	<b>495,00</b>
<b>HF 1190 R/ HF 1191 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.238,75</b>
<b>HF 1192 C/R</b>	John Deere : RE34966 F.Guard: AF25358	<b>1.080,00</b>
<b>HF 1192 R</b>	Mitsubishi ME 073160, F.Guard AF 25365 ,Fil HP 2581	<b>1.107,00</b>
<b>HF 1192 R/HF1347 R</b>	M.bishi Takım hava	<b>1.539,00</b>
<b>HF 1192/1R</b>	Hino 1780178020, F.Guard AF 26525	<b>924,75</b>
<b>HF 1192/2R</b>	Hino: 1780178110 Sakura: A13570	<b>855,00</b>
<b>HF 1193 R</b>	Massey-Ferguson 3774831M1, HP 2520	<b>360,00</b>
<b>HF 1194 R</b>	Massey-Ferguson 3774832M1, HP 2521	<b>211,50</b>
<b>HF 1193 R/HF 1194 R</b>	M.Ferguson Takım hava	<b>564,75</b>
<b>HF 1195 R</b>	Scania Seri 4,(94/164), seri P, R, T, Mann C 311254	<b>2.052,00</b>
<b>HF 1195/1R</b>	HF 1195 R'nin kullanıldığı yerler,(ipli ve pl manten)	<b>2.108,25</b>
<b>HF 1197 CR</b>	HF 1197 R nin H: 327 mm olanı	<b>1.471,50</b>
<b>HF 1198 CR</b>	HF 1198 R nin H: 306 mm olanı	<b>459,00</b>
<b>HF 1197CR/HF 1198CR</b>	TAKIM HAVA FİLTRE	<b>1.921,50</b>
<b>HF 1197 R</b>	Cat 6I-2503, F.Guard AF 25038 M, Fil HP 2518	<b>1.651,50</b>
<b>HF 1198 R</b>	Cat 6I-2504, F.Guard AF 25039, HP 2519	<b>508,50</b>
<b>HF 1197 R/HF 1198 R</b>	Cat Takım hava filtre	<b>2.148,75</b>
<b>HF 1199 AR</b>	HF 1199 R nin iç-dış PERFORE olanı	<b>720,00</b>
<b>HF 1199 AR/HF 1206 R</b>	TAKIM HAVA FİLTRE	<b>987,75</b>
<b>HF 1199 R</b>	Atlas Copco 16137407, Fil HP 2526	<b>668,25</b>
<b>HF 1199 R/HF 1206 R</b>	A.Copco Takım hava filtre	<b>936,00</b>
<b>HF 1199/1 AR</b>	Fendt H 931 812 140 600 , Mann Cu 16400 (650 tds.kg)	<b>787,50</b>
<b>HF 1200 R</b>	Atlas Copco 1613800400, F.Guard AF 25729, HP 2530	<b>1.109,25</b>
<b>HF 1200 R/HF 1207 R</b>	A.Copco,Deutz Takım hava filtre	<b>1.451,25</b>
<b>HF 1202 R</b>	Deutz 1319142 , Mann C 14200, HP 2549	<b>427,50</b>
<b>HF 1202 R/HF 1205 R</b>	Deutz Takım hava filtre	<b>668,25</b>
<b>HF 1202/1R</b>	Bomag 05727662, Mann C 12004	<b>443,25</b>
<b>HF 1203 R</b>	A. Copco 2914 93000, Mann C 11100, HP 2550	<b>333,00</b>
<b>HF 1204 R</b>	Deutz 118 0868 ,Mann CF 100, HP 2551	<b>231,75</b>
<b>HF 1203 R/HF 1204 R</b>	A.Copco,Deutz Takım hava filtre	<b>558,00</b>
<b>HF 1205 R</b>	Deutz 118 0869 ,Mann CF 200, HP 2552	<b>247,50</b>

<b>HF 1206 R</b>	M/F, JCB 32- 917805,Mann CF 400, HP 2553	<b>274,50</b>
<b>HF 1207 R</b>	Deutz, M/F 3902782M1,Mann CF 610, HP 2554	<b>351,00</b>
<b>HF 1208 R</b>	New Holland 1930588, M/F 2200 seri, HP 2556	<b>256,50</b>
<b>HF 1208/1R</b>	Landini 3540047M1,M/F, MANN CF 850, Fil HP 2556	<b>256,50</b>
<b>HF 1210 R</b>	Daewoo 793444576	<b>731,25</b>
<b>HF 1211 R</b>	Volvo 3162322, F.Guard AF 25632, Fil HP 2567	<b>2.306,25</b>
<b>HF 1211 R/HF 1775</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>3.462,75</b>
<b>HF 1212 R</b>	Volvo 16659088, F.Guard AF 25239, Fil HP 2568	<b>3.577,50</b>
<b>HF 1214 R</b>	Hitachi 4286128, F.Guard AF 25414, Fil HP 2574	<b>1.154,25</b>
<b>HF 1215 R</b>	Hitachi 4286130, F.Guard AF 25412, Fil HP 2575	<b>353,25</b>
<b>HF 1214 R/HF 1215 R</b>	Hitachi takım hava	<b>1.496,25</b>
<b>HF 1216 A/R</b>	Dynapac 4700394689, Donaldson P 953564	<b>382,50</b>
<b>HF 1216 R</b>	Liebherr 737 1156, Mann CF 1140, Fil HP 2576	<b>292,50</b>
<b>HF 1216 CR</b>	Deutz 0.900.0059.2, Same trk, Mann CF 1111/2	<b>285,75</b>
<b>HF 1219 R</b>	Atlas Copco, Liebherr, Mann C 25710, HP 2580	<b>1.507,50</b>
<b>HF 1219 R/HF 1343 R</b>	A.Copco Takım hava filtre	<b>2.036,25</b>
<b>HF 1219/1R</b>	OTOKAR 16N34-16626-AA	<b>1.620,00</b>
<b>HF 1220 A/R</b>	Scania 1387548, Mann C 311495, HP 2584 A	<b>2.227,50</b>
<b>HF 1220 AR/HF 1223 R</b>	Scania Takım hava filtre	<b>2.778,75</b>
<b>HF 1220 R</b>	BMC,Cat 3I2126, F.Guard AF 25454, Fil HP 2584	<b>2.160,00</b>
<b>HF 1220 R/HF 1223 R</b>	Bmc Takım hava filtre	<b>2.688,75</b>
<b>HF 1221 R</b>	Cat.,JCB 32917301, F.Guard AF 25436, HP 2586	<b>468,00</b>
<b>HF 1222 R</b>	Cat., JCB 32917302, F.guard AF 25497, HP 2587	<b>218,25</b>
<b>HF 1221 R/HF 1222R</b>	Cat. JCB Takım hava filtre	<b>679,50</b>
<b>HF 1221/2R</b>	Temsa 3EB 0234751T, FİL HP 2731	<b>508,50</b>
<b>HF 1222/2R</b>	Temsa 3EB-0234751TY , FİL HP 2732	<b>238,50</b>
<b>HF 1221/2 R-HF 1222/2R</b>	Temsa Takım hava filtre	<b>740,25</b>
<b>HF 1221/4R</b>	Can-Am 707800855	<b>465,75</b>
<b>HF 1222 A/R</b>	Toyota 177442360071, F.Guard AF 25483	<b>222,75</b>
<b>HF 1223 R</b>	BMC, Cat 3I2157, F.Guard AF 25468, HP 2585	<b>562,50</b>
<b>HF 1224 R</b>	Nissan 16546-9S001, 16546-VK500(1)	<b>434,25</b>
<b>HF 1225 R</b>	Yeni Chrysler Hİ-EX Kamyon hava filtresi, Separ 36553T	<b>1.788,75</b>
<b>HF 1225/1R</b>	Ford, Chrysler AS 950 Süper, HP 2518 A	<b>1.703,25</b>
<b>HF 1225/2 R</b>	Volvo 1110022, separ 35653	<b>1.770,75</b>
<b>HF 1226 R</b>	TC 56 84072431, N/H, F.Guard AF 26214, HP 2571	<b>2.047,50</b>
<b>HF 1227 R</b>	TC 56 84072430, N/Holand 84072430, HP 2572	<b>641,25</b>
<b>HF 1226 R/ HF 1227 R</b>	TC 56 Takım hava filtre	<b>2.677,50</b>
<b>HF 1228 R</b>	Peugeot J-9 (142751), 14275108	<b>335,25</b>
<b>HF 1228/1R</b>	Peugeot J-10, Karsan A140504	<b>339,75</b>
<b>HF 1231 A/R</b>	Komatsu Z76AFAXEK5, Mann C 11103	<b>436,50</b>
<b>HF 1232 A/R</b>	Komatsu Z76AFAXE15, Mann CF 65/2	<b>216,00</b>
<b>HF 1231 AR/HF 1232 AR</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>645,75</b>
<b>HF 1231 R</b>	Komatsu 11980812520, F.Guard AF 25551, HP 2588	<b>427,50</b>

<b>HF 1232 R</b>	Komatsu YM 12905112530, F.Guard AF 25552, HP 2589	<b>213,75</b>
<b>HF 1231 R/HF 1232 R</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>634,50</b>
<b>HF 1233 R</b>	Mercedes 000 989 13 11, Mann C 1140, HP 2590	<b>333,00</b>
<b>HF 1235 C/R</b>	MAN 81084050037 , Mann C 27038	<b>1.912,50</b>
<b>HF 1235 R</b>	MAN TG 330 A, 460 A, 660 A, Mann C 271250/1, HP 2592	<b>1.856,25</b>
<b>HF 1235 R/HF 1252 R</b>	M.A.N Takım hava	<b>2.475,00</b>
<b>HF 1235/1R</b>	HF 1235 R'nin kullanıldığı yerler, ( ipli ve pl manten olan)	<b>1.856,25</b>
<b>HF 1236 A/R</b>	mercedes 003 094 41704 mann c 271170 (tırnaklı)	<b>1.838,25</b>
<b>HF 1236 R</b>	DAF 85 CF, DAF 1363024, Mann C 271170/4, HP 2593	<b>1.788,75</b>
<b>HF 1236 R/HF 1252 AR</b>	Daf Takım hava	<b>2.598,75</b>
<b>HF 1236/1AR</b>	HF 1236 AR' in kullanıldığı yerler (ipli ve pl manten)	<b>2.002,50</b>
<b>HF 1237 R</b>	Liebherr 571651908, Mann C 30810, Fil HP 2594	<b>2.171,25</b>
<b>HF 1237 R/1270 R</b>	Liebher Takım hava filtre	<b>3.127,50</b>
<b>HF 1237/2R</b>	Mann: C301530 Claas: 5006151	<b>2.058,75</b>
<b>HF 1237/2 R-HF1270/2R</b>	Claas takım hava filtre	<b>3.071,25</b>
<b>HF 1237/3R</b>	İngersolrand 23487457,Mann: C301730	<b>2.857,50</b>
<b>HF 1237/3 R-HF 1270/3</b>	İngersolrand Takım hava filtre	<b>3.912,75</b>
<b>HF 1239 R</b>	Case 128781A1, F.Guard AF 25524, Fil HP 2596	<b>544,50</b>
<b>HF 1240 R</b>	Case 128782A1, F.Guard AF 25521, Fil HP 2597	<b>265,50</b>
<b>HF 1239 R/HF 1240 R</b>	Case Takım hava filtre	<b>803,25</b>
<b>HF 1241 R</b>	Volvo 11110175, F.Guard AF 25748, Fil HP 2599	<b>1.462,50</b>
<b>HF 1242 R</b>	Volvo 11110176, Mann CF 14145, HP 2600	<b>472,50</b>
<b>HF 1241 R/HF 1242 R</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>1.923,75</b>
<b>HF 1241/2R</b>	Wrigthus CPT01540, Donaldson P 785396	<b>2.238,75</b>
<b>HF 1243 A/R</b>	Volvo (vidalı) (HF 1243 R'nin kullanıldığı yerler)	<b>2.081,25</b>
<b>HF 1243 R</b>	Volvo 8149064, F.Guard AF 25631, HP 2601	<b>1.991,25</b>
<b>HF 1243 R/HF 04611</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>2.695,50</b>
<b>HF 1244 R</b>	Hino 17801-3450, Fil HP 2602	<b>1.327,50</b>
<b>HF 1245 R</b>	Hino 17801-3460, F.Guard AF 25561, HP 2603	<b>551,25</b>
<b>HF 1244 R/HF 1245 R</b>	Hino Takım hava filtre	<b>1.867,50</b>
<b>HF 1244/1R</b>	Caterpillar 1842426, F.GUARD AF 25598	<b>1.595,25</b>
<b>HF 1244/2R</b>	Isuzu 1142152030, F.Guard AF 25604	<b>1.874,25</b>
<b>HF 1245/2R</b>	Isuzu: 114215217 , Donaldson P 834591	<b>758,25</b>
<b>HF 1244/2 R-HF1245(2 R)</b>	Isuzu Takım hava filtre	<b>2.621,25</b>
<b>HF 1247 R</b>	Cat 6l2509 , F.Guard AF 25137 M	<b>2.857,50</b>
<b>HF 1248 R</b>	Cat 6l2510 , F.Guard AF 25138 M	<b>967,50</b>
<b>HF 1247 R/HF 1248 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.813,75</b>
<b>HF 1247/1R</b>	Daimler Trucks, Donaldson P 614775	<b>3.262,50</b>
<b>HF 1249/1R</b>	Mercedes Actros II, Mann C 271320/1,(pl manten ve ipli)	<b>1.777,50</b>
<b>HF 1249 R</b>	Mercedes Actros II, Mann C 271320/1, HP 2611	<b>1.777,50</b>
<b>HF 1249 R/HF 1291 R</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>3.386,25</b>
<b>HF 1249 R/HF 1291 RS</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>2.916,00</b>
<b>HF 1249 R/HF 1333 R</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>2.391,75</b>

<b>HF 1250 R</b>	Volvo Penta 3827589, F.Guard AF 26237	<b>1.246,50</b>
<b>HF 1251 R</b>	Perkins SEV551F4, F.Guard AF 26207, HP 2642	<b>2.970,00</b>
<b>HF 1251 R/HF 1286-2 R</b>	Perkins Takım hava	<b>3.937,50</b>
<b>HF 1252 A/R</b>	Daf 1735595, A-68630 (PE seri EURO 3)	<b>821,25</b>
<b>HF 1252 R</b>	Man 81084050017, Hengst E 428 LS, HP 2607	<b>630,00</b>
<b>HF 1253 R</b>	Volvo 3827643, F.Guard AF 26249	<b>2.103,75</b>
<b>HF 1253 RJ</b>	Volvo 3827643, (Jenaratör için sert kapaklı)	<b>2.227,50</b>
<b>HF 1254 R</b>	Mitsubishi ME 160952, Fil HP 2608	<b>445,50</b>
<b>HF 1255 R</b>	VW Group 1F0129620, Mann C 14130, HP 2606	<b>382,50</b>
<b>HF 1255/1 RS</b>	VW Skoda, Caddy L1KD129620 (SÜNGERLİ)	<b>400,50</b>
<b>HF 1256 R</b>	Iveco 42553257, Mann C 25860/1, HP 2605	<b>1.338,75</b>
<b>HF 1256 R/HF 1266 R</b>		<b>3.172,50</b>
<b>HF 1257 R</b>	Iveco 42553256, Mann C 25660/1, HP 2604	<b>1.192,50</b>
<b>HF 1258 R</b>	Iveco 412 70082, Mann C 321420/1, HP 2613	<b>2.070,00</b>
<b>HF 1258 R/HF 1574 R</b>	Iveco Takım hava filtre	<b>4.038,75</b>
<b>HF 1259 R</b>	Scania 1730757, MANN C301359	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1259 R/HF 1566 R</b>	Scania Takım hava	<b>4.173,75</b>
<b>HF 1260 R</b>	Isuzu 8971786090 (92), VIC A 525V	<b>398,25</b>
<b>HF 1260/1 R</b>	Isuzu 8-97190269-0	<b>418,50</b>
<b>HF 1261 R</b>	Mercedes 2710940204, Mann C 14114, HP 2612	<b>576,00</b>
<b>HF 1262 R</b>	Johndeere RE282286, Donaldson P 603916	<b>1.192,50</b>
<b>HF 1262 R/HF 1536 R</b>	John deree Takım hava	<b>2.036,25</b>
<b>HF 1263 R</b>	Toyota 177412360071, F.Guard AF 25337 M, HP 2624	<b>402,75</b>
<b>HF 1263 R/HF 1222 AR</b>	Toyota takım hava	<b>621,00</b>
<b>HF 1264 R</b>	Man 81083040087, Mercedes 4050940004, HP 2626	<b>1.203,75</b>
<b>HF 1265 R</b>	Toyota 17801-0C010, Mann C 23107	<b>630,00</b>
<b>HF 1266 R</b>	Man 81084050026, Mann CF 1430	<b>1.845,00</b>
<b>HF 1267 R</b>	John Deere RE 210102, F.Guard AF 26337	<b>1.867,50</b>
<b>HF 1268 R</b>	John Deere RE 210103, F.Guard AF 26336	<b>652,50</b>
<b>HF 1267 R/HF 1268 R</b>	John Deere Takım hava	<b>2.508,75</b>
<b>HF 1270 R</b>	Atlas Copco 2914501800, F.Guard AF 25770, HP 2643	<b>967,50</b>
<b>HF 1270/2R</b>	Mann: CF 1830 Claas: 5006161	<b>1.090,00</b>
<b>HF 1270/3R</b>	Mann: CF 1840 New Holland: 84305935	<b>1.160,00</b>
<b>HF 1271 R</b>	Ford F1HT9600BB, F.Guard AF 25139M	<b>2.227,50</b>
<b>HF 1272 R</b>	Ford, Fram CA 7140 sy, F.Guard AF 25345	<b>630,00</b>
<b>HF 1271 R/HF 1272 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.846,25</b>
<b>HF 1273 R</b>	Scania 1869993, HP 2637	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1273 R /1360 R</b>	Scania Takım hava filtre	<b>2.486,25</b>
<b>HF 1274 R</b>	Hino 17801-3360, HP 2683	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1275 R</b>	Hino 17801-3371, HP 2684	<b>416,25</b>
<b>HF 1274 R/HF 1275 R</b>	Hino Takım hava filtre	<b>1.512,00</b>
<b>HF 1283 AR</b>	MTU Jeneratör 10801001001 , Donaldson B120439	<b>2.576,25</b>
<b>HF 1283 R</b>	MTU Jeneratör 0180945802, Mann C 311195/1	<b>2.475,00</b>

<b>HF 1283 RC</b>	HF 1283 Rnin civatalısı	<b>2.643,75</b>
<b>HF 1284 R</b>	Renault (5010317187) Magnum I-II, Volvo FE-FL II, HP 2622	<b>562,50</b>
<b>HF 1285 R</b>	CAT 1063969 , F.Guard AF 25262	<b>2.643,75</b>
<b>HF 1286 R</b>	CAT 1063973 , F.Guard AF 25263	<b>866,25</b>
<b>HF 1285 R/HF 1286 R</b>		<b>3.496,50</b>
<b>HF 1285/1R</b>	Terex 15273424 , Fguard AF 26209	<b>2.745,00</b>
<b>HF 1286/1R</b>	Terex 15273425 , Fguard AF 26210	<b>922,50</b>
<b>HF 1285/1R- HF 1286/1 R</b>		<b>3.654,00</b>
<b>HF 1286/2R</b>	New Holland 84432504, CF 23550/2, (HF 1251 R'nin içi)	<b>967,50</b>
<b>HF 1287 R</b>	Mercedes 376 094 82 04 , Hengst E 1009 L	<b>1.935,00</b>
<b>HF 1287 R/HF 1397 R</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>2.272,50</b>
<b>HF 1288 R</b>	Perkins 26510380, Mann C 16324, HP 2639	<b>720,00</b>
<b>HF 1288 R/HF 1298 R</b>	Perkins Takım hava	<b>974,25</b>
<b>HF 1289 R</b>	Ford 7C46-9601-AB, HP 2644	<b>2.126,25</b>
<b>HF 1290 R</b>	Ford 7C46-9601-BB, HP 2648	<b>562,50</b>
<b>HF 1289 R/HF 1290 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.677,50</b>
<b>HF 1289/2R</b>	Sandvik: 55089267 (şampiyon cr 0223)	<b>2.205,00</b>
<b>HF 1290/2R</b>	Sandvik: 55089273 (şampiyon cr 0224)	<b>596,25</b>
<b>HF 1289/2 R-HF 1290/2R</b>	Samdvik Takım hava filtre	<b>2.790,00</b>
<b>HF 1291 R</b>	Scania1759847,Merc. (HF 249R nin içi),HP 2641, pl manten	<b>1.620,00</b>
<b>HF 1291 RS</b>	HF 1291 R'nin içi sac göbek olanı	<b>1.149,75</b>
<b>HF 1292 A/R</b>	Daf 1854407, 1931681, Hengst E1084L	<b>2.115,00</b>
<b>HF 1292 A/RM</b>	Daf 1854407, 1931681, Hengst E1084L,Mavi kağıtlı	<b>2.171,25</b>
<b>HF 1292 R</b>	Daf 1638054, F.GUARD AF27689, HP 2630	<b>1.867,50</b>
<b>HF 1295 R</b>	DAF (1385791)Magnum rs.. F.Guard AF 25704, HP 2686	<b>1.894,50</b>
<b>HF 1296 R</b>	Ford 3C46 9601 AB, HP 2650	<b>1.912,50</b>
<b>HF 1296 R/HF 1310 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.418,75</b>
<b>HF 1296/1AR</b>	HF 1296 R İLE AYNI H: 460 mm OLANI	<b>1.991,25</b>
<b>HF 1296/2R</b>	HF 1296 R İLE AYNI H: 406 mm OLANI	<b>1.833,75</b>
<b>HF 1296/3R</b>	New Holland: 87517154 F.Guard: AF25199	<b>1.710,00</b>
<b>HF 1296/4R</b>	HF 1296 R İLE AYNI H: 530 mm OLANI	<b>2.205,00</b>
<b>HF 1297 R</b>	Renault Truck 5001865723, F.Guard AF 26244	<b>2.002,50</b>
<b>HF 1297 R/HF 1284 R</b>	Renault Takım hava filtre	<b>2.553,75</b>
<b>HF 1298 R</b>	Caterpillar 2335184, F.Guard AF 25794, Fil HP 2640	<b>258,75</b>
<b>HF 1299 R</b>	BMW 13 71 7 503 141, Mann C 1882, HP 2636	<b>569,25</b>
<b>HF 1300R (PL)</b>	Ingersoll Rand 89295976, Mann C 1250, HP 2635	<b>535,50</b>
<b>HF 1302 R</b>	Renault 5001865724, Mann C 25003	<b>1.237,50</b>
<b>HF 1303 R</b>	Volvo 21115483, F.Guard AF 27834, Mann C 331460	<b>2.058,75</b>
<b>HF 1303 R/HF 1313 R</b>	Volvu Takım hava filtre	<b>3.285,00</b>
<b>HF 1303/2R</b>	Volvo : 8076195 F.Guard: AF 25435	<b>2.205,00</b>
<b>HF 1303/3R</b>	Volvo 21693755, HIFI 16902	<b>2.418,75</b>
<b>HF 1304 R</b>	Volvo 11110283, Cat, Case, N/H, MANN C 19460, HP 2671	<b>850,50</b>
<b>HF 1305 R</b>	Volvo 11110284, Cat., Case, N/H, MANN CF 1141, HP 2672	<b>308,25</b>

<b>HF 1304 R/HF 1305 R</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>1.152,00</b>
<b>HF 1306 R</b>	Compair 100005026 , Mann C 24745/2, HP 2693	<b>1.260,00</b>
<b>HF 1307 R</b>	M.F. 6191362M1, Mann C 946	<b>274,50</b>
<b>HF 1307 R/HF 1375 R</b>	M.F Takım hava filtre	<b>472,50</b>
<b>HF 1307/1R</b>	Lombardini 2175166, Mann C 944	<b>267,75</b>
<b>HF 1308 R</b>	Deutz CHN 82034604, HP 2649	<b>978,75</b>
<b>HF 1309 R</b>	Deutz, HF 1308 R'nin içi	<b>360,00</b>
<b>HF 1308 R/HF 1309 R</b>	Deutz Takım hava filtre	<b>1.329,75</b>
<b>HF 1310 R</b>	Ford 3C46 9601 BB , F.Guard AF 27874, HP 2651	<b>517,50</b>
<b>HF 1310/1AR</b>	HF 1310 R İLE AYNI H : 405 mm OLANI	<b>508,50</b>
<b>HF 1310/2R</b>	HF 1310 R İLE AYNI H : 355 mm OLANI	<b>486,00</b>
<b>HF 1310/3R</b>	New Holland: 87517153 F.Guard: AF25198	<b>470,25</b>
<b>HF 1311 R</b>	Otokar 13C4516615AA, F.Guard AF 26120 , HP 2658	<b>978,75</b>
<b>HF 1312 R</b>	Otokar 13C4516617AA, F.Guard AF 26121, HP 2659	<b>405,00</b>
<b>HF 1311 R/HF 1312 R</b>	Otokar Takım hava filtre	<b>1.374,75</b>
<b>HF 1313 R</b>	Volvo 21115501, Mann CF 1940	<b>1.237,50</b>
<b>HF 1314 R</b>	Cummins 1403829, F.Guard AF 26186	<b>945,00</b>
<b>HF 1315 R</b>	Aksa Jeneratör AA 9105	<b>560,25</b>
<b>HF 1316 R</b>	Thermoking P 119059 , HP 2557	<b>279,00</b>
<b>HF 1317 R</b>	MAN 81.08304.0093, Mann C 25978	<b>1.548,00</b>
<b>HF 1318 R</b>	Caterpillar 2465011, F.Guard AF 26659	<b>276,75</b>
<b>HF 1319 R</b>	Daf 1657522, Mann C 27998/3	<b>1.856,25</b>
<b>HF 1320 R</b>	Mercedes 166 094 00 04, Mann C 1381, Fil HP 2573	<b>420,75</b>
<b>HF 1321 R</b>	M.AN, Volvo 21377909, Mann C 26980, Fil HP 2656	<b>1.530,00</b>
<b>HF 1321 R/HF 1252 R</b>	M.A.N, Volvo Takım hava	<b>2.148,75</b>
<b>HF 1322 R</b>	Man 81 08405 0030, Mann C 281275, Fil HP 2653	<b>2.074,50</b>
<b>HF 1322/2R</b>	Mann : C28 1440 Liebherr : 592 319 514	<b>2.160,00</b>
<b>HF 1323 R</b>	BMC 51RS203089 , Fil HP 2668	<b>1.005,75</b>
<b>HF 1324 R</b>	Scania 1869990, MANN CF 17006	<b>607,50</b>
<b>HF 1325 R</b>	Scania 1869992, Fil HP 2666	<b>2.148,75</b>
<b>HF 1325 R/HF 1324 R</b>	Scania Takım hava filtre	<b>2.745,00</b>
<b>HF 1326 R</b>	DAF 1679397, Hengst E 765 L,	<b>2.565,00</b>
<b>HF 1326/2R</b>	Scania 2343432 , Mann C 25024	<b>3.521,25</b> X
<b>HF 1327 R</b>	JCB 321/10093, F.GUARD AF 26335	<b>303,75</b>
<b>HF 1328 R</b>	JCB 32/210002, Fil HP 2663	<b>1.163,25</b>
<b>HF 1329 R</b>	JCB 32/210001, Fil HP 2662	<b>2.121,75</b>
<b>HF 1328 R/HF 1329 R</b>	JCB Takım hava filtre	<b>3.273,75</b>
<b>HF 1330 R</b>	JCB 32/210102, Fil HP 2661	<b>344,25</b>
<b>HF 1331 R</b>	JCB 32/210101, F.GUARD AF 26275	<b>1.118,25</b>
<b>HF 1330 R/HF 1331 R</b>	JCB Takım hava filtre	<b>1.453,50</b>
<b>HF 1332 R</b>	Volvo 21377913, MANN C 24820	<b>1.424,25</b>
<b>HF 1333 R</b>	Merc.Actros I, Man 81 08405 0027,(1249R, 1249/1R'nin içi)	<b>625,50</b>
<b>HF 1334 R</b>	Case 8501334, John Deere AT178583, Fil HP 2646	<b>1.424,25</b>

<b>HF 1335 R</b>	Case 8501333, John Deere AT178584, Fil HP 2647	<b>540,00</b>
<b>HF 1334 R/HF 1335 R</b>	Case Takım hava filtre	<b>1.955,25</b>
<b>HF 1336 R</b>	Man 81083040101, Mann C 25860/5, C25860/2	<b>1.395,00</b>
<b>HF 1336 R/HF 1266 R</b>	M.an takım hava filtre	<b>3.228,75</b>
<b>HF 1336/1R</b>	Volvo 21377917, Mann C 25740	<b>1.237,50</b>
<b>HF 1336/1 R-HF 1503 A</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>2.992,50</b>
<b>HF 1337 R</b>	Bobcat 6698057, F.Guard AF 26364	<b>715,50</b>
<b>HF 1337 R/HF 1377 R</b>	Bobcat Takım hava	<b>981,00</b>
<b>HF 1338 R</b>	Linde 0009839000 , F.Guard AF 26191	<b>477,00</b>
<b>HF 1339 R</b>	Linde 0009839001 , F.Guard AF 26192	<b>243,00</b>
<b>HF 1338 R/HF 1339 R</b>	Linde Takım hava	<b>713,25</b>
<b>HF 1340 R</b>	Daf 143 3697, Mann C 22580/1, HP 2669 R	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1340/1R</b>	HF 1340 R'nin kullanıldığı yerler (ipli ve pl manten)	<b>1.188,00</b>
<b>HF 1340/2R</b>	Daf 1644642, Mann C 22478/1, HP 2685	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1341 R</b>	Volvo Trucks 20411815, Mann C 331630/2	<b>2.324,25</b>
<b>HF 1341 R/HF 1381 R</b>	Volvu Takım hava filtre	<b>5.193,00</b>
<b>HF 1342 R</b>	Thermo King C651012 Carrier	<b>967,50</b>
<b>HF 1343 R</b>	Liebherr 510675208, Mann CF 710, HP 2609	<b>607,50</b>
<b>HF 1344 R</b>	Nelson 870904A, F.Guard AF 25708M	<b>2.126,25</b>
<b>HF 1344 RJ</b>	Nelson 870904A,( Jenaratör için sert kapaklı)	<b>2.245,50</b>
<b>HF 1345 R</b>	Kinglong Buses 211000005, Mann C 271050	<b>1.653,75</b>
<b>HF 1346 R</b>	Kinglong Buses 211000004, Mann CF 1810	<b>870,75</b>
<b>HF 1345 R/HF 1346 R</b>	Kinglong Takım hava	<b>2.513,25</b>
<b>HF 1347 C/R</b>	John Deere: RE34967 F.Guard: AF25361	<b>425,25</b>
<b>HF 1347 R</b>	Mitsubishi ME 291563, Baldwin RS 3732	<b>434,25</b>
<b>HF 1348 R</b>	Volvo 11110218, F.Guard AF 25897	<b>1.046,25</b>
<b>HF 1349 R</b>	Volvo 11110217, F.Guard AF 25830	<b>2.745,00</b>
<b>HF 1348 R/HF 1349 R</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>3.777,75</b>
<b>HF 1348/1R</b>	Volvo 11110533. F.Guard AF 26491	<b>1.158,75</b>
<b>HF 1349/1R</b>	Volvo 11110532, F.Guard AF 26490	<b>2.925,00</b>
<b>HF 1348/1 R-HF 1349/1</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>4.070,25</b>
<b>HF 1350 R</b>	Scania 1510905, F.Guard AF 26677, HP 2675	<b>1.552,50</b>
<b>HF 1350 R/HF 1333 R</b>	Scania Takım hava filtre	<b>2.166,75</b>
<b>HF 1351 R</b>	Cummins, Başak trk. 5650520019004800	<b>693,00</b>
<b>HF 1352 R</b>	Temsa NK163120, F.Guard AF 25962	<b>1.503,00</b>
<b>HF 1353 R</b>	Temsa, Liebherr 10330470F.Guard AF 25963	<b>522,00</b>
<b>HF 1352 R/HF 1353 R</b>	Temsa Takım hava filtre	<b>2.013,75</b>
<b>HF 1352/1 AR</b>	Cummins: AA90138P	<b>1.478,25</b>
<b>HF 1353/1 AR</b>	Cummins: AA90138S	<b>524,25</b>
<b>HF 1352/1 AR-HF 1353/</b>	Cummins Takım hava	<b>1.991,25</b>
<b>HF 1354 R</b>	Carrier 300043022, F.Guard AF 25888	<b>366,75</b>
<b>HF 1355 R</b>	Man 81084050023, F.Guard AF 26262	<b>875,25</b>
<b>HF 1355/1R</b>	Hino 178013380, Donaldson P 902384	<b>1.102,50</b>

<b>HF 1356/1R</b>	Hino: 17801-3390 F.Guard: AF26520	<b>315,00</b>
<b>HF 1357 R</b>	Donaldson ECB085056, F.Guard AH 8899, HP 2680	<b>1.224,00</b>
<b>HF 1358 R</b>	Donaldson ECB085046, HP 2681R	<b>1.473,75</b>
<b>HF 1359 R</b>	Donaldson ECB125011, F.Guard AH 8513 , HP 2682	<b>2.565,00</b>
<b>HF 1360 R</b>	Scania 186 9991 , Hengst E 1013 LS ( HF 1273 R 'nin içi)	<b>540,00</b>
<b>HF 1361 R</b>	Scania 133 5680 , F.Guard AF 25969 (HF 1104 R 'nin içi)	<b>562,50</b>
<b>HF 1363 R</b>	MTU 5320900001, HP 2690	<b>2.137,50</b>
<b>HF 1364 R</b>	Daf ACHH325, Hengst E 817 L	<b>1.152,00</b>
<b>HF 1365 R</b>	Perkins 135326206, F.Guard AF 27867	<b>540,00</b>
<b>HF 1366 R</b>	Toyota / Bell tractör 1866, Donaldson P 922541	<b>1.100,25</b>
<b>HF 1367 R</b>	Bell tractör 1866, Donaldson P 922228	<b>324,00</b>
<b>HF 1366 R/HF 1367 R</b>	Bell track Takım hava filtre	<b>1.417,50</b>
<b>HF 1368 /1R</b>	Ford 5149318, Mann C 23008	<b>713,25</b>
<b>HF 1368 R</b>	Ford Ranger 2,2 TDCI/3,2 TDCI AB399601AB	<b>546,75</b>
<b>HF 1369 R</b>	Sullair 68562431, Baldwin RS 5536	<b>981,00</b>
<b>HF 1370 R</b>	Man 81084050018, Hengst E 811 L	<b>1.480,50</b>
<b>HF 1371 R</b>	Yutong Buses AA90141, Baldwin RS 5707	<b>1.968,75</b>
<b>HF 1372 R</b>	Yutong Buses , Baldwin RS 5708	<b>720,00</b>
<b>HF 1371 R/HF 1372 R</b>	Yutong Takım hava filtre	<b>2.677,50</b>
<b>HF 1373 R</b>	Yutong Buses AA90140, F.Guard AF 26595	<b>2.160,00</b>
<b>HF 1374 R</b>	Yutong AA 90139, F.Guard AF 26596	<b>967,50</b>
<b>HF 1373 R/HF 1374 R</b>	Yutong Takım hava filtre	<b>3.114,00</b>
<b>HF 1375 R</b>	J.C.B 32/919901 , Mann CF 52	<b>202,50</b>
<b>HF 1376 R</b>	Iveco 8041419 , Baldwin RS 5391	<b>1.496,25</b>
<b>HF 1377 R</b>	Bobcat 6697058, F.Guard AF 26365	<b>274,50</b>
<b>HF 1379 R</b>	Becker Komp. 905730, Mann C 1386	<b>360,00</b>
<b>HF 1380 R</b>	Daf ACHD040, Mann C 21790	<b>1.282,50</b>
<b>HF 1381 R</b>	Volvo 20411816, Mann CF 3300	<b>2.880,00</b>
<b>HF 1382 R</b>	Karsan KR.CSX01.11.118P0012, D.son P951976, HP 2695	<b>717,75</b>
<b>HF 1383 RPL</b>	Thermo King 11-9300, Baldwin RS 5387 KIT	<b>832,50</b>
<b>HF 1384 R</b>	Liebherr 10217169, Mann C 27130, HP 2620	<b>1.793,25</b>
<b>HF 1385 R</b>	Liebherr 10217168, F.Guard AF 26125 , HP 2621	<b>591,75</b>
<b>HF 1384 R/HF 1385 R</b>	Liebher Takım hava filtre	<b>2.373,75</b>
<b>HF 1386 R</b>	Ford Cargo DC469601AA, Fil hp 2709	<b>2.182,50</b>
<b>HF 1387 R</b>	Ford Cargo DC469601BB, Fil hp 2710	<b>753,75</b>
<b>HF 1386 R/HF 1387 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.925,00</b>
<b>HF 1388 R</b>	Merc. 3760948104, F.Guard AF 25997	<b>1.800,00</b>
<b>HF 1389 R</b>	Merc. 6345280206, , F.Guard AF 26211	<b>517,50</b>
<b>HF 1388 R/HF 1389 R</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>2.531,25</b>
<b>HF 1390 R</b>	Ford GC46 9601 AA (T200243), Yeni Ford Truck dış hv	<b>1.698,75</b>
<b>HF 1391 R</b>	Ford GC46 9601 BA , Yeni Ford Truck iç hv	<b>528,75</b>
<b>HF 1390 R/HF 1391 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.216,25</b>
<b>HF 1392 R</b>	Hino 17801-2980, F.Guard AF 26524	<b>1.552,50</b>

<b>HF 1393 R</b>	Ingersoll Rand 22203095, F.Guard AF 25960	<b>1.001,25</b>
<b>HF 1394 R</b>	Ingersoll Rand , F.Guard AF 25961	<b>483,75</b>
<b>HF 1393 R/HF 1394 R</b>	İngersoll rand Takım hava	<b>1.478,25</b>
<b>HF 1395 R</b>	Cummins Power, 160x59xH170 mm ölçü	<b>535,50</b>
<b>HF 1395/1R</b>	Cummins Power 0140-3550, F.Guard AH 8742	<b>517,50</b>
<b>HF 1396 R</b>	Nissan :16546-MA70A Mann: C 18149/1	<b>531,00</b>
<b>HF 1397 R</b>	IVECO: 503106176, Sakura: A 53420	<b>355,50</b>
<b>HF 1398 R</b>	Rostselmash 410(420),Harvester,Donaldson: P 788963	<b>3.487,50</b>
<b>HF 1399 R</b>	Rostselmash 410(420),Harvester, Donaldson: P 788964	<b>1.305,00</b>
<b>HF 1398 R/HF 1399 R</b>	Rostselmash Takım hava filtre	<b>4.781,25</b>
<b>HF 1400</b>	Daf, Iveco, Mann CF 1000	<b>506,25</b>
<b>HF 1402 K</b>	Fiat Allis, Iveco, Fram CAK 255	<b>1.575,00</b>
<b>HF 1404</b>	Paccar Y05753706 , Donaldson P 776159	<b>1.800,00</b>
<b>HF 1405 K</b>	J.Deere biçer döver, Mann C 21317	<b>776,25</b>
<b>HF 1406</b>	M.Ferguson Fram, Mann C 36840/1	<b>2.812,50</b>
<b>HF 1409</b>	Caterpillar 1W0392, Baldwin PA1673	<b>1.777,50</b>
<b>HF 1410</b>	Caterpillar 1S1284, Baldwin PA1674	<b>956,25</b>
<b>HF 1409/HF 1410</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.722,50</b>
<b>HF 1411</b>	Cat 8N 5389 ,Fram CA 224	<b>1.494,00</b>
<b>HF 1412</b>	Cat 4M 8048, Fram CA 237	<b>1.363,50</b>
<b>HF 1411/HF 1412</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.846,25</b>
<b>HF 1412 A</b>	Cat 2S 1285, Baldwin PA 1647	<b>1.282,50</b>
<b>HF 1411/HF 1412 A</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.765,25</b>
<b>HF 1413</b>	Cat 7W7426, F.Guard AF 931 M	<b>1.935,00</b>
<b>HF 1414 P</b>	Anadol İ I Ford Escort II 1.3 Mann C 2135	<b>195,75</b>
<b>HF 1416</b>	Foden Y05754111, F.Guard AF 4586	<b>3.285,00</b>
<b>HF 1417</b>	Fatih, Cat 8N 5317, Mann C 28695	<b>1.338,75</b>
<b>HF 1419</b>	Bmc Fatih, Cat 2S 1286, Mann C 16122	<b>1.046,25</b>
<b>HF 1417/HF 1419</b>	Bmc.Fatih, CAT.Bmc,Takım hava	<b>2.373,75</b>
<b>HF 1419 A</b>	Cat 9S 9972 , Fram CA 226SY	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1417/1419 A</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.430,00</b>
<b>HF 1417 R</b>	Cat (6I2501) 950,955,960, Mann C 28781, Fil HP 2501	<b>1.323,00</b>
<b>HF 1419 R</b>	Cat (6I2502) 950,955,960, Mann C 15118, Fil HP 2502	<b>477,00</b>
<b>HF 1417 R/HF 1419 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>1.788,75</b>
<b>HF 1420 K</b>	AKSA: AA5003, AA5008	<b>540,00</b>
<b>HF 1421</b>	Hitachi 4147010, Cat 300 E Serie	<b>1.237,50</b>
<b>HF 1422</b>	Hitachi 4147011, Cat 300 E Serie	<b>495,00</b>
<b>HF 1421/HF 1422</b>	Hitachi takım hava	<b>1.721,25</b>
<b>HF 1421 A</b>	Allis-Chalmers: 264744 F.Guard: AF 4754	<b>1.530,00</b>
<b>HF 1422 A</b>	Allis-Chalmers: 264745 F.Guard: AF 4755	<b>585,00</b>
<b>HF 1421 A/HF 1422A</b>	A.Chalmers Takım hava	<b>2.103,75</b>
<b>HF 1423</b>	Cat 1P 8483, F.Guard AF 873	<b>2.610,00</b>
<b>HF 1424</b>	Cat 1P 8482, F.Guard AF 874	<b>2.092,50</b>

<b>HF 1423/HF 1424</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>4.691,25</b>
<b>HF 1425</b>	Cat 4S 8833, Teho 2633	<b>4.495,50</b>
<b>HF 1426 P</b>	Fiat 131-Tofaş, Mann C 2436 (İçi Saçlı)	<b>189,00</b>
<b>HF 1426 P/B</b>	Fiat 131-Tofaş, Mann C 2436 (Saçsız)	<b>171,90</b>
<b>HF 1426 P/T</b>	Fiat 131-Tofaş, Mann C 2436 (İçi-dışı Saçlı)	<b>207,00</b>
<b>HF 1427</b>	Mercedes 003.094.4204 , Mann C331015 (45'lik kağıt)	<b>1.530,00</b>
<b>HF 1428</b>	Volvo 1544449, Volvo Bus, F.Guard AF 4560	<b>2.002,50</b>
<b>HF 1429</b>	Volvo 1660903, Volvo Bus, F.Guard AF 4746	<b>787,50</b>
<b>HF 1428/HF 1429</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>2.778,75</b>
<b>HF 1430</b>	Cat 2M 5542, F.Guard AF 289	<b>3.285,00</b>
<b>HF 1431</b>	Cat 4L 9852 (0952), Fram CA 219	<b>1.428,75</b>
<b>HF 1432</b>	Büsing, Linda , Mann C 1112	<b>243,00</b>
<b>HF 1432 S</b>	Becker Kompresör 909 507 00 000, Mann C 1112/2	<b>261,00</b>
<b>HF 1433</b>	Case 1674320C1 , F.Guard AF 982	<b>1.842,75</b>
<b>HF 1434 K</b>	J. Deere,Mitsubishi Maraton, F.Guard AF 351 K	<b>1.867,50</b>
<b>HF 1435</b>	Cat 2S 1287, F.Guard AF 340	<b>1.282,50</b>
<b>HF 1436</b>	Cat 7M 9045, F.Guard AF 336	<b>1.642,50</b>
<b>HF 1435 /HF 1436</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>2.913,75</b>
<b>HF 1437</b>	IHC/Case 313 964 R 91, mf 1 026 131, Mann C 12114	<b>450,00</b>
<b>HF 1437/1</b>	M.Ferguson 1806088M91, Mann C 12114/1	<b>515,25</b>
<b>HF 1438 P</b>	PejoBoxer I-II, Citroen Jumper I-II, Ducato 94- 2002	<b>396,00</b>
<b>HF 1440</b>	Komatsu 6691-81-7210, F.Guard AF 4159	<b>2.018,25</b>
<b>HF 1441</b>	Komatsu 6691-81-7310, F.Guard AF 4158	<b>1.071,00</b>
<b>HF 1440/HF 1441</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>3.078,00</b>
<b>HF 1442</b>	Caterpillar 2R6008, F.Guard AF 331	<b>1.170,00</b>
<b>HF 1443</b>	Cat 4S 6600, Fram CA 284	<b>4.972,50</b>
<b>HF 1444</b>	Cat.4S 8340, Fram CA 284 SY	<b>1.878,75</b>
<b>HF 1443/HF 1444</b>	Cat Takım hava filtre	<b>6.835,50</b>
<b>HF 1445</b>	Cat, Fram CA 287 SY	<b>1.980,00</b>
<b>HF 1446 K</b>	M.F 1031436, J.Deere, Mann C 1188	<b>409,50</b>
<b>HF 1446 K/HF 0151</b>	M.Ferguson Takım hava	<b>607,50</b>
<b>HF 1446 K/A</b>	HF 1446K 'nın kısısı, Sema trk.	<b>398,25</b>
<b>HF 1446 KA/HF 0151 B</b>	M.Ferguson Takım hava	<b>596,25</b>
<b>HF 1446 K/AB</b>	Jeneratör Filtresi HF 1446 KB nin H: 156 mm olanı	<b>405,00</b>
<b>HF 1446 KC</b>	Fiat Allis 71014652	<b>468,00</b>
<b>HF 1447</b>	Cat. 3S4737, D.SON P 107959	<b>6.027,75</b>
<b>HF 1448</b>	Cat. 3S47345, D.SON P 105703	<b>2.162,25</b>
<b>HF 1447/HF 1448</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>8.174,25</b>
<b>HF 1451</b>	Perkins SEV 551/4	<b>2.081,25</b>
<b>HF 1455</b>	Camp Grader, Terex Donaldson P 182041	<b>1.953,00</b>
<b>HF 1456</b>	Camp Grader, Terex Donaldson P 10 9085	<b>751,50</b>
<b>HF 1455/HF 1456</b>	Camp grader takım hava	<b>2.695,50</b>
<b>HF 1457</b>	Merc.(0010946504),T-Unimog Serie, Mann C 21338	<b>1.192,50</b>

<b>HF 1458 A</b>	Merc.Benz(302), Dodge 700-900 , Mann C23440	<b>1.428,75</b>
<b>HF 1458 C</b>	Dodge , Mann C 23440	<b>1.428,75</b>
<b>HF 1458/1</b>	Renault 5000560078 , Mann C 23502	<b>1.777,50</b>
<b>HF 1459/1P</b>	Fiac 7215200000, HIFİ SA 19438	<b>1.021,50</b>
<b>HF 1459/2P</b>	Kompressor Filter, C 23 185	<b>1.192,50</b>
<b>HF 1461 A/K</b>	Mitsubishi (MD 620563) L 200 2.5td, Pajero 2.5td,	<b>495,00</b>
<b>HF 1461 B/K</b>	Nissan Z 16546 J5571 (BMC zorlu minibüs)	<b>636,75</b>
<b>HF 1461 D</b>	Kia Motors S50823603	<b>537,75</b>
<b>HF 1461 K</b>	Perkins 26510211, J.Deere, Fram CAK 258	<b>668,25</b>
<b>HF 1461 K/HF 0121</b>	Perkins Takım hava	<b>945,00</b>
<b>HF 1462</b>	Ingersol Rand,A Copco,Mann CF 1600	<b>715,50</b>
<b>HF 1463</b>	Case,Komatsu,F.Allis, Fram CA 502	<b>2.002,50</b>
<b>HF 1464</b>	Komatsu , Mann C 19157, F.Guard AF 471 M	<b>945,00</b>
<b>HF 1463/HF 1464</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>2.936,25</b>
<b>HF 1463 A</b>	Renault 5010064371 Asağ HF 402	<b>1.676,25</b>
<b>HF 1463 B</b>	Renault 5001834600,Mann C 311226/1	<b>1.968,75</b>
<b>HF 1464 A</b>	Komatsu, Fram CA 502 sy	<b>974,25</b>
<b>HF 1465</b>	Mann CF 2100 (HF 1970 içi)	<b>1.167,75</b>
<b>HF 1466</b>	Isuzu NPR,8941560520 , Mann C 20326	<b>625,50</b>
<b>HF 1467</b>	JCB 32/903202, F.Guard AF 4553M	<b>2.992,50</b>
<b>HF 1468</b>	JCB İç Filtre , F.Guard AF 4554M	<b>945,00</b>
<b>HF 1467/HF 1468</b>	JCB Takım hava filtre	<b>3.926,25</b>
<b>HF 1470</b>	Land Rover Esr 2623 , Range Rover I 2.4 D , 2.5 Tdi	<b>425,25</b>
<b>HF 1470 A/K</b>	Case 203418H, F.Guard AF 437 K	<b>549,00</b>
<b>HF 1470 B/K</b>	Land Rover 90/110 Serie, Mann C 14138/1	<b>441,00</b>
<b>HF 1470 K</b>	J.Deere 2130,Mitsubishi L 300, Mann C 14179	<b>459,00</b>
<b>HF 1470 K/HF 0387</b>	J.Deere, MF Takım hava	<b>679,50</b>
<b>HF 1470/1K</b>	Case XA-67019, F.Guard AF1956KM	<b>477,00</b>
<b>HF 1470/1K-HF 0022</b>	Case Takım hava filtre	<b>690,75</b>
<b>HF 1471</b>	J.Deere, Iveco, Fiat, Fram CA 507	<b>1.530,00</b>
<b>HF 1471/HF 1473</b>	J.Deere Takım hava	<b>2.576,25</b>
<b>HF 1471 A</b>	Ford Cargo Intercooler,Mann C 29939	<b>1.530,00</b>
<b>HF 1471 C</b>	Renaulut truck 5000 751 674, Mann C 291055	<b>1.608,75</b>
<b>HF 1471/1C</b>	Leyland ACU-8456, Coopers AZA 493, Alco MD 434	<b>1.512,00</b>
<b>HF 1472</b>	Mercedes Benz(dc) 002 094 2404, Mann C 331305	<b>3.746,25</b>
<b>HF 1473</b>	J.Deere, Komatsu Fram CA 507 SY	<b>1.057,50</b>
<b>HF 1473/1</b>	Renault truck,5010064372, mann c 17124	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1474</b>	Caterpillar 1P 7716, Fram CA 598	<b>2.182,50</b>
<b>HF 1475</b>	Caterpillar 1P 7360, Fram CA 598 SY	<b>1.755,00</b>
<b>HF 1474/HF1475</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.921,75</b>
<b>HF 1474/HF 1475 A</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.991,50</b>
<b>HF 1475 A</b>	Caterpillar 1P 7360	<b>1.822,50</b>
<b>HF 1482</b>	Case, GM, F.Guard AF 869 M	<b>3.037,50</b>

<b>HF 1484</b>	Fiat AD,BD,FL serie, F.Guard AF 4078	<b>2.407,50</b>
<b>HF 1485</b>	Fiat Allis, F.Guard AF 4074	<b>652,50</b>
<b>HF 1484/HF 1485</b>	Fiat Takım hava filtre	<b>3.048,75</b>
<b>HF 1487 K</b>	Komatsu YM129350-12900, F.Guard AF 4973K	<b>400,50</b>
<b>HF 1489 K</b>	JCB 32-903601, M.F, F.Guard AF 4892K	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1489K/HF 1656-1</b>	J.C.B Takım hava filtre	<b>1.343,25</b>
<b>HF 1490 P</b>	Renault 12 TL TS, Mann C 1362 (Dışı Saçlı)	<b>180,00</b>
<b>HF 1490 P/T</b>	Renault 12 TL TS, Mann C 1362 (İç-dışı Perf.Saçlı)	<b>200,25</b>
<b>HF 1490/1 P/T</b>	HF 1490 P/T İLE AYNI, (İÇ DIŞ DELİKLİ SAC )	<b>243,00</b>
<b>HF 1491</b>	Volvo 7362101, Mann C 12116/1	<b>623,25</b>
<b>HF 1492</b>	Komatsu (Fleetguard AF 897)	<b>1.912,50</b>
<b>HF 1493</b>	Komatsu (Fleetguard AF 896)	<b>1.872,00</b>
<b>HF 1492/HF 1493</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>3.773,25</b>
<b>HF 1494 K</b>	BMC 3000, BMC 2M 65199 , Nissan	<b>733,50</b>
<b>HF 1495 AK</b>	DAF 45 seri,(mak 1629) Mann C 22337	<b>1.174,50</b>
<b>HF 1495 K</b>	Fiat Allis MF, Komatsu 600 181 8300	<b>1.203,75</b>
<b>HF 1496</b>	Fiat Allis , Komatsu 600 181 8360	<b>506,25</b>
<b>HF 1495 K/HF 1496</b>	Fiat Takım hava filtre	<b>1.698,75</b>
<b>HF 1497</b>	Astra 60, BM serie, Donaldson P 772536	<b>2.877,75</b>
<b>HF 1498</b>	Astra 60, BM serie, Donaldson P 771073	<b>1.462,50</b>
<b>HF 1497/HF 1498</b>	Astra Takım hava filtre	<b>4.329,00</b>
<b>HF 1499</b>	Caterpillar 7M8183, F.Guard AF 345	<b>470,25</b>
<b>HF 1501 R</b>	Iveco 93828280 , mann c 18450/1, mahle lx 2532	<b>843,75</b>
<b>HF 1501 R/HF 1529 R</b>	Iveco Takım hava filtre	<b>1.134,00</b>
<b>HF 1502 R</b>	Mann: C25990 Deutz AG: 0118 2912	<b>1.440,00</b>
<b>HF 1503 R</b>	Mann: CF 1440 Terex: N655 0527	<b>1.620,00</b>
<b>HF 1502 R/HF 1503 R</b>	Deutz Takım hava filtre	<b>3.048,75</b>
<b>HF 1503 AR</b>	Kaessbohrer, Uralaz1420, Mann CF 1420	<b>1.743,75</b>
<b>HF 1504 R</b>	Evobus: 8 311 150 192 Mann: C 31980	<b>1.520,00</b>
<b>HF 1505 R</b>	Renault Trucks: 21337443, Volvo 21337443	<b>2.193,75</b>
<b>HF 1505 R/HF 1537 R</b>	Reno, Volvo Takım hava filtre	<b>2.628,00</b>
<b>HF 1505 CR/HF 1537 CF</b>	Reno 7421348742,Hengst E2144L TK. hava	<b>5.343,75 X</b>
<b>HF 1506 R</b>	International Truck: 3532799C1 F.Guard: AF 25707	<b>1.440,00</b>
<b>HF 1507 R</b>	International Truck: 3532800C1 F.Guard: AF 25732	<b>488,25</b>
<b>HF 1506 R/HF 1507 R</b>	İnternational Takım hava	<b>1.921,50</b>
<b>HF 1508 R</b>	Scania 1931040 F.Guard: AF 25170	<b>1.867,50</b>
<b>HF 1508 R/HF 1541 R</b>	Scania Takım hava filtre	<b>2.385,00</b>
<b>HF 1510 R</b>	Liebherr: 10278562 Mann: C 30 1330	<b>2.970,00</b>
<b>HF 1511 R</b>	Mann: CF 1820 (iç filtre)	<b>1.023,75</b>
<b>HF 1510 R/HF 1511 R</b>	Liebher Takım hava filtre	<b>3.993,75</b>
<b>HF 1512 R</b>	Mann: CF16002 MAN: 81084010036	<b>832,50</b>
<b>HF 1513 R</b>	John Deere: RE164839 F.Guard: AF26200	<b>2.565,00</b>
<b>HF 1514 R</b>	John Deere: RE172447 F.Guard: AF26201	<b>855,00</b>

<b>HF 1513 R/HF 1514 R</b>	John Deere Takım hava	<b>3.406,50</b>
<b>HF 1513/1R</b>	John Deere RE63931, Donaldson P533235	<b>2.992,50</b>
<b>HF 1514/1R</b>	John Deere RE63932, Donaldson P533723	<b>1.012,50</b>
<b>HF 1513/1R-HF 1514/1 R</b>	John Deere Takım hava	<b>3.991,50</b>
<b>HF 1515 R</b>	MTU 0170941202, MANN C 27040	<b>2.025,00</b>
<b>HF 1516 R</b>	Agco 4278631M1, Donaldson P 783726	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1517 R</b>	Agco4270018M1, Donaldson P 951537	<b>540,00</b>
<b>HF 1516 R/HF 1517 R</b>	AGCO takım hava filtre	<b>2.486,25</b>
<b>HF 1518 R</b>	j.Deere F678284, D.SON P 785398	<b>1.980,00</b>
<b>HF 1519 R</b>	J.Deere, DONALDSON P 785399	<b>528,75</b>
<b>HF 1518 R/HF 1519 R</b>	J.Deere Takım hava	<b>2.497,50</b>
<b>HF 1520 AR</b>	OEM: 26K223019, Otokar 24A00-16615AA pl mantelli vers.	<b>1.980,00</b>
<b>HF 1520 R</b>	OEM: 26K223019, Otokar iç sac kılıf versiyon	<b>1.451,25</b>
<b>HF 1521 R</b>	Atlas Copco: 1631043500 Mann: C 23632/1	<b>1.552,50</b>
<b>HF 1522 R</b>	Longgong: 612600114993 Baldwin: RS5758	<b>1.417,50</b>
<b>HF 1523 R</b>	Longgong: 612600114993 Baldwin: RS5759	<b>528,75</b>
<b>HF 1522 R/HF 1523 R</b>	Longgong Takım hava	<b>1.939,50</b>
<b>HF 1527 R</b>	Case N101951,D.son: P601280 Baldwin: RS5478-FN	<b>1.343,25</b>
<b>HF 1528 R</b>	Volvo: 21196919, Baldwin: RS5693	<b>3.003,75</b> X
<b>HF 1529 R</b>	İveco, Case 87370415, HF 1501 R nin iç filtresi	<b>292,50</b>
<b>HF 1530 R</b>	Kubota T027016320, Mann C 11003	<b>855,00</b>
<b>HF 1530 R/HF 0489</b>	Kubota Takım hava filtre	<b>1.696,50</b>
<b>HF 1531 R</b>	A.Copco 3222188132,Donaldson: P785388	<b>1.631,25</b>
<b>HF 1532 R</b>	A.Copco 3222188132,Donaldson: P785389	<b>315,00</b>
<b>HF 1531 R/HF 1532 R</b>	A.Copco Takım hava filtre	<b>1.935,00</b>
<b>HF 1533 R</b>	Otokar 13F10-16626,Hengst E 1614L	<b>1.417,50</b>
<b>HF 1533 R/HF 1266 R</b>	Otokar,Compair Takım hava	<b>3.251,25</b>
<b>HF 1534 R</b>	Bobcat 4164576, John Deere MIU11747, F.Guard AF 26168	<b>652,50</b>
<b>HF 1535 R</b>	Bobcat 6690908, F.guard AF 26351	<b>254,25</b>
<b>HF 1534 R(HF 1535 R)</b>	Bobcat Takım hava	<b>900,00</b>
<b>HF 1536 R</b>	John Deere RE 282287, Donaldson P608599	<b>832,50</b>
<b>HF 1537 R</b>	Volvo 21693755, HF 1505 R nin İÇİ (HP 2755)	<b>445,50</b>
<b>HF 1538 R</b>	New Holland 87300189 , Mann C 9002	<b>742,50</b>
<b>HF 1539 R</b>	Ingersoll Rand 54717145, Baldwin RS5558	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1539 R/HF 1546 R</b>	İngersoll Takım hava	<b>1.624,50</b>
<b>HF 1540 R</b>	Fent H 311 200 090 100 , Mann C 19397	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1541 R</b>	Scania 1931041, F.Guard AF 25147, HF1508 R nin içi	<b>528,75</b>
<b>HF 1542 R</b>	Scania 2341657, Hifi Filter SA 160041	<b>3.048,75</b> X
<b>HF 1544 R</b>	Iveco 5801400571, Mann C 32004	<b>1.980,00</b>
<b>HF 1545 R</b>	F.Guard AH 1136, Donaldson ECB085001	<b>2.148,75</b>
<b>HF 1546 R</b>	Ingersol Rand 54717152, Baldwin RS 5559	<b>528,75</b>
<b>HF 1547 R</b>	Bobcat 7008043 , Donaldson P 628328	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1548 R</b>	Bobcat 7008044 , Donaldson P 629468	<b>337,50</b>

<b>HF 1547 R/HF 1548 R</b>	Bobcat Takım hava	<b>1.365,75</b>
<b>HF 1549 R</b>	Mitsubishi CD PA0039	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1549 R/HF 1555 R</b>	Mitsubishi Takım hava	<b>1.332,00</b>
<b>HF 1550 R</b>	Daf 2144993, Donaldson P 958047	<b>3.825,00</b> X
<b>HF 1551 R</b>	OptiAir 400 Seri, F.Guard AF 26116	<b>450,00</b>
<b>HF 1552 R</b>	OptiAir 400 Seri, F.Guard AF 26350	<b>596,25</b>
<b>HF 1551 R/HF 1552 R</b>	OptiAir Takım hava	<b>1.039,50</b>
<b>HF 1555 R</b>	Mitsubishi, F.Guard AF 25176	<b>303,75</b>
<b>HF 1556 R</b>	Scania 1872153 , 1377201	<b>686,25</b>
<b>HF 1557 R</b>	JCB 32/925894, Mann C 10006	<b>1.001,25</b>
<b>HF 1558 R</b>	JCB 32/925895, Mann CF 6002	<b>528,75</b>
<b>HF 1557 R/HF 1558 R</b>	JCB Takım hava filtre	<b>1.521,00</b>
<b>HF 1559 RS</b>	Fiat 51854025 , Mahle LX 3286	<b>450,00</b>
<b>HF 1560 R</b>	Baudouin Motor Jeneratör Filtresi	<b>3.982,50</b>
<b>HF 1561 R</b>	Kohler ED2175306S, Lombardini 2175306	<b>720,00</b>
<b>HF 1562 R</b>	GM 15998574 , F.Guard AF 25258	<b>605,25</b>
<b>HF 1563 R</b>	Dongfeng truck. 11UA209611-F.Guard AF 26557	<b>2.227,50</b>
<b>HF 1564 R</b>	Dongfeng truck,iç filtre-F.Guard AF 26558	<b>900,00</b>
<b>HF 1563R/HF 1564 R</b>	Dongfeng Takım hava	<b>3.116,25</b>
<b>HF 1565 R</b>	Atlas Copco3222188161,Donaldson P 786197	<b>7.796,25</b>
<b>HF 1566 R</b>	Atlas Copco3222188164,Donaldson P 786198	<b>2.283,75</b>
<b>HF 1565 R/HF 1566 R</b>	A.Copco Takım hava filtre	<b>10.062,00</b>
<b>HF 1567 R</b>	Ford MEJC469601A1AN, F.Max truck (Dış)	<b>2.160,00</b>
<b>HF 1568 R</b>	Ford MEJC469601A1AN ,F.Max truck(İç)	<b>585,00</b>
<b>HF 1567 R/HF 1568 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>2.733,75</b>
<b>HF 1569 R</b>	Perkins 4881643, Donaldson P 627763	<b>5.107,50</b> X
<b>HF 1570 R</b>	Perkins , Donaldson P628203	<b>1.980,00</b> X
<b>HF 1569 R/HF 1570 R</b>	Perkins Takım hava	<b>7.076,25</b>
<b>HF 1571 R</b>	Caterpillar 1236855, F.Guard AF 25338	<b>2.351,25</b>
<b>HF 1572 R</b>	Caterpillar 1236856, F.Guard AF 25339	<b>787,50</b>
<b>HF 1571 R/HF 1572 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.127,50</b>
<b>HF 1573 R</b>	Volvo 21386644, Donaldson P956905	<b>6.367,50</b> X
<b>HF 1574 R</b>	Iveco 41297101, Mann CF 1810/1	<b>1.980,00</b>
<b>HF 1576 R</b>	Bomag 05821468, Mann C 281300	<b>5.355,00</b>
<b>HF 1577 R</b>	Bomag 05821469, Mann CF 1750	<b>4.455,00</b>
<b>HF 1576 R/HF 1577 R</b>	Bomag Takım hava filtre	<b>9.798,75</b>
<b>HF 1578 R</b>	CASE 48064114 AGCO, Donaldson P 618689	<b>5.962,50</b> X
<b>HF 1579 R</b>	CASE 48064117 AGCO, Donaldson P 618690	<b>2.362,50</b> X
<b>HF 1578 R/HF 1579 R</b>	Case Takım hava filtre	<b>8.313,75</b>
<b>HF 1580 R</b>	Scania 2414658, 2141656	<b>4.185,00</b> X
<b>HF 1581 R</b>	Scania 2414659	<b>1.057,50</b> X
<b>HF 1580 R/HF 1581 R</b>	Scania Takım hava filtre	<b>5.231,25</b>
<b>HF 1583 R</b>	Caterpillar 3808941, D.SON P537778	<b>3.240,00</b>

<b>HF 1584 R</b>	Caterpillar 3808942, D.SON P 537779	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1583 R/HF 1584 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>4.263,75</b>
<b>HF 1585 R</b>	CAT 537-0584, XCMG 860138124, HIFI KA 18307	<b>1.170,00</b>
<b>HF 1586 R</b>	CAT., XCMG 860138124, HIFI KA 18307	<b>528,75</b>
<b>HF 1585 R/HF 1586 R</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>1.687,50</b>
<b>HF 1589 R</b>	Mercedes A3740947104 , F.Guard AF 25177	<b>1.068,75</b>
<b>HF 1593 R</b>	Compair ZS1157590, Liebherr 11642787, Mann C 23800	<b>3.937,50</b>
<b>HF 1594 R</b>	Compair ZS1157591 ,Liebherr, Mann CF 1350	<b>1.012,50</b>
<b>HF 1593 R/HF1594 R</b>	Compair Takım hava filtre	<b>4.938,75</b>
<b>HF 1595 R</b>	Komatsu 87684088, Donaldson P956639	<b>1.428,75</b>
<b>HF 1596 R</b>	J.C.B 333T1105, N/HOLAND 47678168, D.SON P 785427	<b>1.338,75</b> X
<b>HF 1597 R</b>	J.C.B 333T 1098, N/HOLAND 4768166, D.SON P785426	<b>4.005,00</b> X
<b>HF 1598 R</b>	Caterpillar 331-8018, HIFI SA16777	<b>3.150,00</b> X
<b>HF 1599 R</b>	Atlas Copco 1094162540, HIFI SA160030	<b>8.730,00</b>
<b>HF 1600 R</b>	Atlas Copco 1094162550, HIFI SA160031	<b>3.240,00</b> X
<b>HF 1599 R/HF 1600 R</b>	Atlas Copco takım hava	<b>11.947,50</b>
<b>HF 1600</b>	Mitsubishi (MD 120389) Cannter D, FE serie	<b>855,00</b>
<b>HF 1601 R/1602 R</b>	Volvo 17500251/17500253 ,Volvo excavatör Takım	<b>5.805,00</b> X
<b>HF 1602</b>	Komatsu 667 581 7230	<b>1.552,50</b>
<b>HF 1603 R/1604 R</b>	Dongfemg,Fleetguard AF 26433/AF26434, Takım	<b>5.017,50</b> X
<b>HF 1606 P</b>	A.Copco 1030-1070, Sullair S -seri, F.Guard AF 4088	<b>1.057,50</b>
<b>HF 1607R/1608 R</b>	Volvo 17500260 /17500263 Takım hava	<b>4.668,75</b> X
<b>HF 1607 P</b>	A.Copco, Diamond reo,F.Guard AF 1615	<b>798,75</b>
<b>HF 1608</b>	A.Chalmers, Iveco, Renault ,Fram CA 523	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1609</b>	A.Chalmers, Iveco, Renault ,Fram CA 523 SY	<b>472,50</b>
<b>HF 1608/HF 1609</b>	A.Chalmers-Iveco Takım hava	<b>1.566,00</b>
<b>HF 1610 R</b>	Amman 3-69225, J.CB, Mann C10 050	<b>877,50</b> X
<b>HF 1611 R</b>	Amman 3-69224, J.CB, Mann C10 050	<b>495,00</b> X
<b>HF 1610 R/HF 1611 R</b>	Amman, jcb Takım hava	<b>1.361,25</b>
<b>HF 1612</b>	Caterpillar 9Y6833	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1616 P</b>	Ford transit 77 2.4d, 2.5d, Mann C 2552/1	<b>200,25</b>
<b>HF 1617 R/1618 R</b>	Volvo 23743722/23743724 (KIT),Volvo FH&FM V4	<b>5.512,50</b> X
<b>HF 1620 R</b>	CAT. 3370790, HF 7353 PL'NİN İÇ FİLTRESİ	<b>855,00</b>
<b>HF 1624</b>	Cat 6N 6071 , F.Guard AF 851 M	<b>2.452,50</b>
<b>HF 1625</b>	Cat 6N 6072 , F.Guard AF 883 M	<b>922,50</b>
<b>HF 1624/HF 1625</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.361,50</b>
<b>HF 1626</b>	Ford Cargo, FCT 9801 AA , M.CRAFT EFA 266	<b>877,50</b>
<b>HF 1630</b>	Net Filter 40 N 6242 Z, Kare filtre	<b>2.508,75</b>
<b>HF 1632 /1P</b>	Lister-Petter TS-TR, Donaldson: P607240,	<b>256,50</b>
<b>HF 1632 A/P</b>	Bomag 05727818, Mann C 1540	<b>292,50</b>
<b>HF 1632 P</b>	GM 7988054, J.C.B 1-10 seri, F.Guard AF 1978	<b>319,50</b>
<b>HF 1634</b>	CAT. 2R 7797, Baldwin: PA 1629 S	<b>1.788,75</b>

<b>HF 1636</b>	Merc(0030949104)Actros Kamyon, Mann C421729	<b>2.247,75</b>
<b>HF 1639 K</b>	J.Deree AL 19918, AL 27158, F.GUARD AF 945 K	<b>958,50</b>
<b>HF 1639 K/HF 1745</b>	J.Deree Takım hava filtre	<b>1.485,00</b>
<b>HF 1644 K</b>	IHC/Case 306911-C91, Donaldson P10 1243	<b>3.352,50</b>
<b>HF 1645 P</b>	Fiat( 59838999) Ducatu 1.9d/td ,2.4d/td, Jumper I	<b>423,00</b>
<b>HF 1647</b>	New Holland 614103, F.Guard AF 901	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1649 P</b>	Reno Ekspres1.9 ( 7701034705) Clio I 1.8, Mann C16113	<b>355,50</b>
<b>HF 1651</b>	Mack 57 MD 31 , F.Guard AF 904	<b>1.237,50</b>
<b>HF 1652</b>	Mack 57 MD 21 , F.Guard AF 905	<b>495,00</b>
<b>HF 1651/HF 1652</b>	Mack Takım hava	<b>1.723,50</b>
<b>HF 1655</b>	M . Ferguson 1028094M91	<b>742,50</b>
<b>HF 1655 K</b>	M.F. Atlas1320 Beko dış , F.Guarf AF 1733K	<b>816,75</b>
<b>HF 1656</b>	M.F. Fiat Allis, Mann CF 922	<b>319,50</b>
<b>HF 1655K/HF 1656</b>	M.Ferguson Takım hava	<b>1.125,00</b>
<b>HF 1656 A</b>	Komatsu 22E0211020, Mann CF 923	<b>324,00</b>
<b>HF 1656 B</b>	M.Ferguson 3595501 M1 , F.Guard AF 25356	<b>319,50</b>
<b>HF 1656 C</b>	New Holland 1930825 , F.Guard AF 25978	<b>335,25</b>
<b>HF 1656/1</b>	Hidromek F2893001, Fram CA 1544	<b>315,00</b>
<b>HF 1657</b>	Internotianel Harvester, Fiat, F.Guard AF 833	<b>2.126,25</b>
<b>HF 1658</b>	Internotianel Harvester ,Fiat, F.Guard AF 848	<b>731,25</b>
<b>HF 1657/HF 1658</b>	İnternational Takım hava	<b>2.846,25</b>
<b>HF 1659</b>	Man 11 T,13T,Case,J.Deere, Mann C 20325	<b>1.451,25</b>
<b>HF 1659 /HF 1400</b>	Case, j.deree Takım hava	<b>1.948,50</b>
<b>HF 1660 P</b>	Ingersoll-Rand 39708466 ,F.Guard AF 26170	<b>1.098,00</b>
<b>HF 1661 P</b>	Pejo Partner, Pejo 205-305-306, Mann C 1760(içi telli)	<b>263,25</b>
<b>HF 1661 P/T</b>	Pejo Partner, Pejo 205-305-306, Mann C 1760 (iç-dış telli)	<b>299,25</b>
<b>HF 1664</b>	Ingersol-Rand, Renault, Fram CA 1581	<b>3.442,50</b>
<b>HF 1665</b>	Ingersol-Rand, F.Guard AF 891 M	<b>2.632,50</b>
<b>HF 1666</b>	Cat CP Serie, F.Guard AF 890	<b>945,00</b>
<b>HF 1665/HF 1666</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>3.566,25</b>
<b>HF 1667 A/K</b>	Mercedes MB 800, Donaldson P 921773	<b>956,25</b>
<b>HF 1668 A</b>	Mercedes MB 800 Donaldson P 921774	<b>303,75</b>
<b>HF 1667 AK/ HF 1668A</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>1.251,00</b>
<b>HF 1667 K</b>	M.F, F.guard AF 1735 K	<b>1.057,50</b>
<b>HF 1668</b>	M.F. J.Deere,Fleetguard AF 4150	<b>337,50</b>
<b>HF 1667K /HF 1668</b>	M.F Takım hava filtre	<b>1.386,00</b>
<b>HF 1667/1A</b>	F.Guard AF 25267, SDE Engine 11092D030	<b>810,00</b>
<b>HF 1669</b>	Toyota (17801-75010) 2.8L, F.Guard AF 25380	<b>436,50</b>
<b>HF 1672</b>	CASE: 672020C1 Donaldson: P122405	<b>974,25</b>
<b>HF 1677</b>	IHC, Volvo, BM, Donaldson P 181088	<b>765,00</b>
<b>HF 1677 /HF 1932</b>	IHC Takım hava filtre	<b>1.253,25</b>
<b>HF 1677/1</b>	Tata AFZ044445	<b>785,25</b>
<b>HF 1678 K</b>	M.Ferguson, Mann C 14190	<b>706,50</b>

<b>HF 1678/1K</b>	Case, F.Hitachi fh 85w-95w, Mann C 14139	<b>641,25</b>
<b>HF 1679</b>	CASE- IH, 100 serie,Donaldson P 182044	<b>1.527,75</b>
<b>HF 1680</b>	CASE A75060, BALDVİN PA1906	<b>722,25</b>
<b>HF 1679/HF 1680</b>	Case Takım hava filtre	<b>2.238,75</b>
<b>HF 1681</b>	Mercedes 0030941604 , Mann C 19105	<b>805,50</b>
<b>HF 1682</b>	Ford 5019412, Mann C 1380/1	<b>641,25</b>
<b>HF 1686</b>	Merc.Evobus,setra,travego, Actros II, Mann C 331840	<b>2.002,50</b>
<b>HF 1687</b>	Komatsu 600 181 2350, F.Guard AF 892	<b>483,75</b>
<b>HF 1691</b>	Daf 95, Daimler-Benz,Claas, Mann C 20325/2	<b>886,50</b>
<b>HF 1691/HF 1400</b>	Class Takım hava	<b>1.383,75</b>
<b>HF 1691 A</b>	Mercedes 7t-8t-11t-13t serie, Mann C 20356	<b>783,00</b>
<b>HF 1692</b>	Kia Besta Lük(K.2700 OK.790-23-603LUW)	<b>924,75</b>
<b>HF 1693</b>	Komatsu 600-181 2300 , F.Guard Af 1903	<b>1.215,00</b>
<b>HF 1693/HF 1687</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>1.467,00</b>
<b>HF 1694</b>	Volvo truck F80, G seri, Mann C 34430	<b>2.756,25</b>
<b>HF 1699</b>	Mercedes 0010947304, Mann C 27585	<b>1.507,50</b>
<b>HF 1700 C</b>	Volvo 3131430, Donaldson P181014	<b>1.710,00</b>
<b>HF 1700</b>	John Deere AE 30508, Komatsu, Fram CA 572	<b>1.507,50</b>
<b>HF 1701</b>	John Deere AE 30507, Komatsu, Fram CA 572 Sy	<b>576,00</b>
<b>HF 1700/HF 1701</b>	J.Deree Takım hava filtre	<b>2.074,50</b>
<b>HF 1702</b>	John Deere AR 43870, Fram CA 1565	<b>1.003,50</b>
<b>HF 1703</b>	John Deere AR 27823, Fram CA 584 SY	<b>405,00</b>
<b>HF 1702/HF 1703</b>	J.Deree Takım hava filtre	<b>1.399,50</b>
<b>HF 1705</b>	Suzuki 13780 83000, samurai 1.3( G13A motor)	<b>747,00</b>
<b>HF 1706</b>	IHC Kamyon, Fram CA 562	<b>1.800,00</b>
<b>HF 1706 A</b>	IHC Kamyon, Fram CA 362	<b>1.687,50</b>
<b>HF 1706/1</b>	Caterpillarsr 310843 , F.Guard AF 1943M , Donaldson P18109	<b>1.901,25</b>
<b>HF 1707</b>	Komatsu, F.Hitachi , F.Guard AF 962	<b>2.835,00</b>
<b>HF 1707/HF 1464</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>3.768,75</b>
<b>HF 1707 A</b>	Komatsu 6128-81-7320 , F.Guard AF 4504M	<b>2.700,00</b>
<b>HF 1707A /HF 1464</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>3.633,75</b>
<b>HF 1708 K</b>	John Deere 2040, JCB 32/203702,Fram CAK 2521	<b>630,00</b>
<b>HF 1709</b>	John Deere 2040, JCB 32/203703,Fram CAK 2521Sy	<b>270,00</b>
<b>HF 1708 K/HF 1709</b>	John deree Takım hava	<b>893,25</b>
<b>HF 1711</b>	Land Rover RTC 3479 ,F.Guard AF 1945	<b>1.602,00</b>
<b>HF 1712 K</b>	Nissan 16546-40K00	<b>630,00</b>
<b>HF 1717</b>	Cummins 124731, E.R.F, F.Guard AF 265	<b>832,50</b>
<b>HF 1719</b>	Deutz(KDH)2211565, Mann C 17134	<b>540,00</b>
<b>HF 1719 A</b>	Demag 044 728 74, Mann C 17160	<b>562,50</b>
<b>HF 1719 A/HF 04541</b>	Demag Takım hava filtre	<b>956,25</b>
<b>HF 1722</b>	Caterpillar 4N 0326 , F.Guard AF 921	<b>1.073,25</b>
<b>HF 1723</b>	Caterpillar 4N 0313 x , F.Guard AF 922	<b>524,25</b>
<b>HF 1722/HF 1723</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>1.586,25</b>

<b>HF 1726</b>	M.Ferguson 3595500M1 370-3800-390 Serie	<b>895,50</b>
<b>HF 1726/HF 1656 B</b>	M.F Takım hava filtre	<b>1.206,00</b>
<b>HF 1727</b>	Ford trk.,(N/H) 6610, Fram CA 1588	<b>1.440,00</b>
<b>HF 1728</b>	Ford trk iç filtre., Fram CA 1588 Sy	<b>540,00</b>
<b>HF 1727/ HF 1728</b>	Ford Takım hava filtre	<b>1.968,75</b>
<b>HF 1729</b>	Mack 57 MD 33, F.Guard AF 852	<b>2.182,50</b>
<b>HF 1729 B</b>	Renault Tır Hv, Donaldson P 772519	<b>2.148,75</b>
<b>HF 1730 P</b>	GMC 2275215, F.GUARD AF 400	<b>544,50</b>
<b>HF 1732</b>	303 Mercedes, Scania, Volvo, Mann C 24650/1	<b>1.338,75</b>
<b>HF 1732/HF 1790</b>	Class, Deutz Takım hava	<b>1.912,50</b>
<b>HF 1732 A</b>	Iveco Eurocargo I, 100E, Mann C 24393	<b>1.046,25</b>
<b>HF 1732 C</b>	MAN: 81.05504-0033 Mann: C 24700/1	<b>1.777,50</b>
<b>HF 1734</b>	Dodge, Mercedes Benz, Mann C 23440/1	<b>1.158,75</b>
<b>HF 1734/HF 1783</b>	Class, Deutz Takım hava	<b>1.707,75</b>
<b>HF 1734 A</b>	MAN 81 08304 0024, Mann C 23500	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1734/2A</b>	John Deere AR79679, F.Guard AF 947	<b>1.665,00</b>
<b>HF 1735</b>	Komatsu 600-181-2450 , F.Guard AF 4840	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1736</b>	Komatsu 600-181-2460 , F.Guard AF 1963	<b>720,00</b>
<b>HF 1735/HF 1736</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>2.666,25</b>
<b>HF 1737</b>	Mercedes Ateco(Aksa), Mann C 13114/4	<b>585,00</b>
<b>HF 1737 A</b>	Nissan 16546-1G000, Mann C 13131	<b>540,00</b>
<b>HF 1737 B</b>	HF 1737'nin H: 261 versiyonu	<b>558,00</b>
<b>HF 1741</b>	Cat. 9Y6837, Case, F.Guard AF 1828	<b>3.015,00</b>
<b>HF 1742</b>	Cat.9Y6810, Case, F.Guard AF 1894M	<b>1.440,00</b>
<b>HF 1741/HF 1742</b>	Cat. Case Takım hava filtre	<b>4.443,75</b>
<b>HF 1745</b>	J.Deree AT 25219, F.Guard AF828	<b>544,50</b>
<b>HF 1748</b>	Euclid 9036292, F.Guard AF 882 M	<b>3.960,00</b>
<b>HF 1749</b>	Euclid 9036293, F.Guard AF 881	<b>1.575,00</b>
<b>HF 1748/ HF1749</b>	EUCLİD Takım hava filtre	<b>5.523,75</b>
<b>HF 1750</b>	Ford 5004264, GM 9974200, F.Guard AF 4066	<b>576,00</b>
<b>HF 1758</b>	John Deere, Clayson 8040, Mann C 17225	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1759 AP</b>	NSN: 013187897 (HF 1759 P nin kısısı)	<b>306,00</b>
<b>HF 1759 P</b>	Merc. 250, 280(W116/123/126/460R), Mann C 15120	<b>393,75</b>
<b>HF 1759/1P</b>	GMC 15036141, Acdelco AC 2014	<b>389,25</b>
<b>HF 1760</b>	Mercedes Benz 000 094 8304, Mann C 33922	<b>1.946,25</b>
<b>HF 1762</b>	Daf Truck F 2800,Scania,Iveco, Mann C 24650	<b>1.653,75</b>
<b>HF 1763</b>	Volvo 1586882 Kompresör, Mann C 913/1	<b>333,00</b>
<b>HF 1763 A</b>	Volvo 8152010 Kompresör, F.Guard AF 4966	<b>447,75</b>
<b>HF 1763 B</b>	Daf 1203073, Fram CA 674	<b>418,50</b>
<b>HF 1765</b>	Iveco, Magirus, Mann C 23440/2	<b>1.035,00</b>
<b>HF 1766 K</b>	J.Deere 4000, Same,F.Guard Af 818K	<b>954,00</b>
<b>HF 1766 K/HF 0100</b>	J.Deree Takım hava filtre	<b>1.399,50</b>
<b>HF 1769</b>	Mercedes, Case, Deutz, Fendt,Mann C15165/3	<b>751,50</b>

<b>HF 1769/HF 1948</b>	Merc. Deutz Takım hava	<b>1.233,00</b>
<b>HF 1771</b>	Saab- Scania, Mann C 30880/1	<b>2.058,75</b>
<b>HF 1771/2</b>	Scania 261 185, Mann C 30880/2	<b>2.205,00</b>
<b>HF 1772</b>	John Deere, Fram CA 2517	<b>1.710,00</b>
<b>HF 1773</b>	John Deere, Fram CA 2517 SY	<b>585,00</b>
<b>HF 1772/HF 1773</b>	John deree Takım hava	<b>2.283,75</b>
<b>HF 1772 A</b>	Cat. 3I0964, Donaldson P520620	<b>1.908,00</b>
<b>HF 1774</b>	FH 12-Volvo 1665898 Dış	<b>4.432,50</b>
<b>HF 1775</b>	FH 12-Volvo 1665937 İç	<b>1.170,00</b>
<b>HF 1774/HF 1775</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>5.586,75</b>
<b>HF 1774 A</b>	Volvo, F.Guard AF 25238	<b>4.207,50</b>
<b>HF 1774 A/HF 1775</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>5.361,75</b>
<b>HF 1777</b>	A.Copco,Cat.9y6845, Donaldson P12 4044	<b>1.451,25</b>
<b>HF 1778</b>	A.Copco,Cat.9y6808, Donaldson P12 4046	<b>573,75</b>
<b>HF 1777/HF 1778</b>	A.Copco, Cat Takım hava	<b>2.013,75</b>
<b>HF 1783</b>	A. Copco Mercedes-Benz, Mann CF 1200	<b>558,00</b>
<b>HF 1783/2A</b>	John Deere , F.Guard AF 963	<b>549,00</b>
<b>HF 1788</b>	Fend GT seri, M.Benz 002 094 2304, Mann C 15127	<b>720,00</b>
<b>HF 1789</b>	Mercedes 002 094 23 04, Mann C 15127	<b>540,00</b>
<b>HF 1790</b>	Daf, Volvo, BM, Mann CF 1300	<b>585,00</b>
<b>HF 1793 K</b>	Mitsubishi L 200eski md., Kubota 70000-17500	<b>477,00</b>
<b>HF 1797 P</b>	Renault 9-11 1.4, Brodway, Mann C 2555/2	<b>198,00</b>
<b>HF 1797/1 P</b>	Renault 7701034872, Reno 9, 19	<b>198,00</b>
<b>HF 1798</b>	Caterpillar 1W 2516, Donaldson P142483	<b>1.867,50</b>
<b>HF 1798/HF 1424</b>	Cat Takım hava filtre	<b>3.948,75</b>
<b>HF 1799</b>	Caterpillar 6N 6444, F.Guard AF 1833	<b>1.854,00</b>
<b>HF 1801 R</b>	Ford Otosan MC46 9601 AA	<b>2.351,25</b>
<b>HF 1802 R</b>	Ford Otosan MC46 9601 BA	<b>843,75</b>
<b>HF 1801R/HF 1802 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>3.181,50</b>
<b>HF 1803 R</b>	Ford Otosan MC46 9601 CA	<b>2.666,25</b>
<b>HF 1804 R</b>	Ford Otosan MC46 9601 DA	<b>890,00</b>
<b>HF1803 R/HF 1804 R</b>	Ford Takım hava filtre	<b>3.570,00</b>
<b>HF 1805 R</b>	ISUZU 898321-413,D.SON P500278	<b>1.260,00</b>
<b>HF 1806 R</b>	Thermo King TK-119955, Sakura A-85010	<b>1.485,00</b> X
<b>HF 1807 R</b>	Daf 2240607 , MANN C29046	<b>3.881,25</b> X
<b>HF 1812 R</b>	SCANIA 2414656 D.SON P 959215	<b>4.668,75</b> X
<b>HF 1813 R</b>	NEW HOLLAND 82027573, MANN C 25995	<b>3.015,00</b> X
<b>HF 1814 R</b>	BOMAG 05821539, MANN C 251020	<b>3.780,00</b> x
<b>HF 1814/1R</b>	BOMAG 05821540, MANN CF 1480	<b>945,00</b> x
<b>HF 1814 R/HF 1814/1R</b>	Bomag Takım hava filtre	<b>4.711,50</b> x
<b>HF 1846</b>	Caterpillar 4N-0015, F.Guard AF 1869	<b>3.690,00</b>
<b>HF 1850</b>	Valtra-Valmet 20531100	<b>933,75</b>
<b>HF 1860</b>	Caterpillar 6L-4714, GMC 25042135	<b>4.005,00</b>

<b>HF 1900</b>	Mitsubishi FP seriME 063135, Isuzu Evr, Komatsu Wa seri	<b>1.552,50</b>
<b>HF 1901</b>	Mitsubishi FP seriME 063140, Isuzu Evr, Komatsu Wa seri	<b>562,50</b>
<b>HF 1900/HF 1901</b>	Mitsubishi Takım hava	<b>2.103,75</b>
<b>HF 1902 P</b>	Mitsubishi : MD 320 277 Mann: C2645	<b>396,00</b>
<b>HF 1903</b>	Mercedes 0010949304 302s, Mann C 28715	<b>1.586,25</b>
<b>HF 1905</b>	Mercedes 0030945004, Man, Iveco, Mann C 30850/2	<b>1.833,75</b>
<b>HF 1905/HF 1462</b>	Merc. Man, iveco Takım hava	<b>2.538,00</b>
<b>HF 1905/HF 1681</b>	MERC. Takım hava filtre	<b>2.628,00</b>
<b>HF 1905/2</b>	BMC Profesyonel (2K 91654)	<b>1.890,00</b>
<b>HF 1906</b>	BMC Profesyonel (2K 91653)	<b>1.080,00</b>
<b>HF 1905/2-HF 1906</b>	B.MC Takım hava filtre	<b>2.958,75</b>
<b>HF 1907</b>	Cat. 9Y6836, Bomag, F.Guard AF25216	<b>3.960,00</b>
<b>HF 1908</b>	Cat. 1N4854, Bomag,F.Guard AF 1604	<b>1.845,00</b>
<b>HF 1908 A</b>	Wabco, Donaldson P12-8408	<b>1.642,50</b>
<b>HF 1907 /HF 1908</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>5.793,75</b>
<b>HF 1907/HF 1908 A</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>5.591,25</b>
<b>HF 1911</b>	Becker Kompresör 909 532 00 000, Mann C 79/1	<b>211,50</b>
<b>HF 1913 P</b>	Volvo Kompresör 6639203, F.Guard AF 4106	<b>229,50</b>
<b>HF 1915</b>	A Copco, Bomag, Fendt, Mann C 17201	<b>652,50</b>
<b>HF 1916</b>	M.A.N,Evobus(merc.) Ikarus, Mann C 30630	<b>1.485,00</b>
<b>HF 1916/HF 0128</b>	M.an takım hava filtre	<b>2.130,75</b>
<b>HF 1916 A</b>	Scania truck seri 3,bus, Daf 95, bus, Mann C 30703	<b>1.599,75</b>
<b>HF 1916A/HF 0185</b>	Scania Takım hava filtre	<b>2.272,50</b>
<b>HF 1920</b>	Honda, Mazda, Fram CA 2740	<b>848,25</b>
<b>HF 1921 K</b>	Mitsubishi, Mazda R 20523603	<b>940,50</b>
<b>HF 1924</b>	Catterpillar 8N 2556 , Donaldson P 523048	<b>2.902,50</b>
<b>HF 1925</b>	Mack 57 MD 35, F.Guard AF 865	<b>4.792,50</b>
<b>HF 1926</b>	Mack 57 MD 37, F.Guard AF 1790M	<b>1.710,00</b>
<b>HF 1927</b>	CASE K922630, F.GUARD AF4024	<b>875,25</b>
<b>HF 1929 P</b>	Ingersoll Rand 93580876	<b>420,75</b>
<b>HF 1930</b>	Fiat-Allis 79042202 FD14, Donaldson P13-0502	<b>1.705,50</b>
<b>HF 1932</b>	Fleetguard CA 40202, Mann CF 800	<b>495,00</b>
<b>HF 1933 A</b>	Caterpillar 7G-8116	<b>814,50</b>
<b>HF 1934</b>	Iveco 7980508, Deutz same, F.Guard AF 1929	<b>1.777,50</b>
<b>HF 1934/HF 1496</b>	Dutz Same Takım hava	<b>2.272,50</b>
<b>HF 1937 K</b>	Komatsu 37Z02AF932, Mann C 934	<b>508,50</b>
<b>HF 1938 P</b>	Ford Taunus1.3- 1.6, Granada2.0,S.fovarit 1.3	<b>211,50</b>
<b>HF 1939</b>	Caterpillar 9G-1518	<b>1.260,00</b>
<b>HF 1941</b>	Daihatsu 17801-87701, Mann C 2339	<b>787,50</b>
<b>HF 1943</b>	Caterpillar 8N 6309, F.Guard AF 4609	<b>4.005,00</b>
<b>HF 1945</b>	Caterpillar 9Y 6835 , F.Guard AF 879 M	<b>8.955,00</b>
<b>HF 1946</b>	Caterpillar 9Y 7663 , F.Guard AF 857	<b>2.812,50</b>
<b>HF 1945/HF 1946</b>	CAT. Takım hava filtre	<b>11.745,00</b>

<b>HF 1948</b>	Mercedes, BM, Mann CF 700	<b>486,00</b>
<b>HF 1948 A</b>	Deutz KHD 2379161, Mann CF 711	<b>459,00</b>
<b>HF 1956</b>	Ford D5 NN-9R 500-C, F.Guard AF 1690	<b>927,00</b>
<b>HF 1957</b>	Donaldson P 181207, Ford D5 NN-9B618-B	<b>1.854,00</b>
<b>HF 1959</b>	A.Chalmers, Fiat Allis, Fram CA 1514 sy	<b>1.012,50</b>
<b>HF 1960</b>	A.Chalmers, Fiat Allis, Fram CA 1514	<b>2.745,00</b>
<b>HF 1959/HF 1960</b>	A.Chalmers Takım hava	<b>3.746,25</b>
<b>HF 1961</b>	Deutz 2339823, Mann C 17250	<b>765,00</b>
<b>HF 1962</b>	Deutz 2243522, Mann CF 380	<b>382,50</b>
<b>HF 1961/HF 1962</b>	Deutz Takım hava filtre	<b>1.140,75</b>
<b>HF 1963</b>	Komatsu, Donaldson P12 7308	<b>4.455,00</b>
<b>HF 1964</b>	Komatsu 5610212320,Kawasaki, F.Guard AF 1922 M	<b>1.957,50</b>
<b>HF 1963/HF 1964</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>6.401,25</b>
<b>HF 1964/1A</b>	Hino 17801-3480	<b>1.102,50</b>
<b>HF 1967</b>	Volvo 1544298, F.Guard AF 4644	<b>1.237,50</b>
<b>HF 1968</b>	Volvo 1660619, F.Guard AF 4720	<b>2.452,50</b>
<b>HF 1967/HF 1968</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>3.678,75</b>
<b>HF 1970</b>	İveco 2996156,M.a.n, Mann C 33920/3	<b>2.542,50</b>
<b>HF 1970/HF 1465</b>	İveco Takım hava filtre	<b>3.699,00</b>
<b>HF 1970 A</b>	Iveco (1907695) Eurostar, F.Guard AF 25235	<b>2.385,00</b>
<b>HF 1972</b>	Daihatsu 17801-34070 , Fourtrack f 80/85	<b>873,00</b>
<b>HF 1973</b>	Nissan 16546 50190, Isuzu 51421500300-1	<b>832,50</b>
<b>HF 1974</b>	Nissan 16546 C5700	<b>1.048,50</b>
<b>HF 1976 K</b>	Komatsu 600-181-9240, Iveco-Fiat, JCB	<b>940,50</b>
<b>HF 1977</b>	Komatsu 600 181 9340, F.Guard Af 1680	<b>387,00</b>
<b>HF 1976K/HF 1977</b>	Komatsu Takım hava filtre	<b>1.318,50</b>
<b>HF 1978 K</b>	Atlas Copco 1202609501	<b>3.577,50</b>
<b>HF 1981</b>	Volvo 1080918, F.Guard AF 4942	<b>5.152,50</b>
<b>HF 1982</b>	Volvo 1080920, F.Guard AF 25084	<b>1.260,00</b>
<b>HF 1981/HF 1982</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>6.396,75</b>
<b>HF 1984</b>	Volvo 1660375, F.Guard AF 4641M	<b>2.351,25</b>
<b>HF 1985</b>	Mazda 2200 E, RF 0113Z40, Mann C 21146	<b>441,00</b>
<b>HF 1986 K</b>	Mitsubishi MB 120298 Canter D,F,FE Serie	<b>670,50</b>
<b>HF 1986/1</b>	Hyundai 28130-45010	<b>652,50</b>
<b>HF 1987</b>	Hino 17801-A 0108, HİNO FB, FC seri	<b>704,25</b>
<b>HF 1989</b>	Fatih,Cat, HF 1417 içi(Adaptör sistemli)	<b>945,00</b>
<b>HF 1990</b>	Hino 17801-2200, Donaldson P900745	<b>1.215,00</b>
<b>HF 1991</b>	GMC 9039993, F.Guard AF 935 M	<b>8.910,00</b>
<b>HF 1992</b>	GMC 9039992, F.Guard AF 934	<b>2.655,00</b>
<b>HF 1991/HF 1992</b>	GMC Takım hava filtre	<b>11.542,50</b>
<b>HF 1995</b>	Volvo truck F 10-12 seri (1660376)	<b>2.396,25</b>
<b>HF 1996</b>	Volvo truck F 10-12 seri(1661808)	<b>1.001,25</b>
<b>HF 1995/HF 1996</b>	Volvo Takım hava filtre	<b>3.381,75</b>

HF 1997	Volvo truck FL 10-7 seri (1665563)	4.455,00	
HF 1998	Volvo truck FL 10- 7 seri (1665886)	877,50	
HF 1997/HF 1998	Volvo Takım hava filtre	5.316,75	
HJ 1869	Volvo 842280, F.Guard AF 4581	1.327,50	
HJ 1869/1 (1879)	HJ 1869' un dar boğazlısı	1.327,50	
HJ 1871	Volvo Penta 823701, F.Guard AF 4100 (Set)	2.092,50	
HJ 1871/1	Volvo Penta,(Değişmeli iç filtre)	1.012,50	
HJ 1871/2	Volvo Penta (Değişmeli set filtre)	2.857,50	
HJ 1872	Volvo Penta 865152, F.Guard AF 25312 (Set )	2.610,00	
HJ 1872/1	Volvo Penta (Değişmeli iç filtre)	1.507,50	
HJ 1872/2	Volvo Penta (Değişmeli set filtre)	3.240,00	
<b>HAVA POVERCORE TİP FİLTRELER ( HF 7....PL )</b>		<b>0,00</b>	
HF 7308 B/PL	CAT. 2934053 ,Donaldson P 608766	1.327,50	X
HF 7308/1BPL	CAT. 2277449 ,Donaldson P 785965	607,50	X
HF 7308 C/PL	Iveco 42558096, Donaldson P 788895	2.070,00	X
HF 7308 D/PL	BMC 52 RS028278, Donaldson P608667	3.982,50	X
HF 7308/1DPL	BMC 52 RS 028279, Donaldson P 607557	1.530,00	X
HF 7308 F/PL	Caterpillar 3466687, Hengst E1766L	2.790,00	X
HF 7308/1 FPL	Caterpillar 3466688	967,50	X
HF 7308 PL	JCB 32/925682, Mann CP25150	1.271,25	X
HF 7308/1PL	JCB 32/925683, Mann CF 2120	607,50	X
HF 7309 PL	D.SON P643216, , Perkins SEV551H4	9.618,75	X
HF 7309/1PL	HF 7309 PL' nin üst kapağı, Baldwin PA 30200	4.443,75	X
HF 7310 APL	Mitsubishi ME422897,ML242293	1.777,50	X
HF 7310 PL	Mitsubishi ME422880, Mann CP 25001	1.102,50	X
HF 7311 PL	Iveco 42558097, Donaldson P788896	2.205,00	X
HF 7313 PL	Caterpillar 2525003 , 2525001 , Wix 49501	3.307,50	X
HF 7313/1 PL	Caterpillar 2525002 , Wix 49502	1.035,00	X
HF 7314 PL	Writgen Group 2368923 , Mann C 23220	2.992,50	X
HF 7314/1 PL	Writgen Group 2368926 , Mann CF 2125	967,50	X
HF 7315 PL	Massey Ferguson 4286473M1, Mann CP 34360	3.285,00	X
HF 7315/1 PL	Massey Ferguson 4286474M1, Mann CF 3240	1.282,50	X
HF 7316 PL	LS Agricultural Machinery 40192187, Mann CP 26295	3.420,00	X
HF 7317 PL	Temsa NK16312001, Mann CP 33540	4.140,00	X
HF 7318 PL	Valtra-Valmet 36539600 , Mann CP 33280	2.655,00	X
HF 7318/1 PL	Valtra-Valmet 36539700 , Mann CF 30100	1.417,50	X
HF 7319 PL	Cummins 5261249, F.Guard AF 55014	5.602,50	X
HF 7320 PL	Mercedes 0040946804, Mann CP 50001	4.252,50	X
HF 7321 PL	Mercedes 0040947204, Mann CP 49001	4.050,00	X
HF 7322 PL	Mercedes A 004 094 69 04 Mann CP 50002	4.128,75	X
HF 7323 PL	Cat, Liebherr 11836166, Mann C 30 400/1	3.577,50	X
HF 7324 PL	Cat, Liebherr 11836167, Mann CF 2631	1.057,50	X
HF 7325 PL	N/H 84392297, J.Deere, Donaldson: P 608675	3.285,00	X

<b>HF 7326 PL</b>	Mercedes 0040947104, Donaldson: P 612056 , (P 608677)	<b>5.490,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7327 PL</b>	Cat 3620107,Bomag, Mann: C26270	<b>3.015,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7327/1PL</b>	Cat 362-0108, Mann CF 2125/1	<b>1.057,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7328 PL</b>	Claas: 0011076030 Mann: C31015	<b>2.677,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7329 PL</b>	John Deere AL 172780, Donaldson P606119	<b>2.857,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7330 PL</b>	John Deere AL172781 , Donaldson P 606120	<b>3.330,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7331 PL</b>	Kaeser: 6.4163.0 , OXFIL AF4241	<b>1.237,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7332 PL</b>	Isuzu 898183797-0 (Isuzu ELF-Series)	<b>2.418,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 7333 PL</b>	JCB 333D2696 , Donaldson P951850	<b>1.507,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7334 PL</b>	VÖGELE 2216432 . F.Guard AF 55308	<b>1.597,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7335 PL</b>	Caterpillar 2697041 , Donaldson P609167	<b>8.415,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7336 PL</b>	Mercedes 004 094 68 04 , Mann C50004/1 , Baldwin CA 30104	<b>3.240,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7337 PL</b>	Mercedes 004 094 69 04 , Mann C 50005 , Baldwin CA 30103	<b>3.082,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7338 PL</b>	Mercedes 004 094 72 04 . Mann C 49002 , Baldwin CA 30105	<b>2.958,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 7339 PL</b>	Volvo 3181986 , Mann CP 27001	<b>3.510,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7340 PL</b>	M. Ferguson 4375638M1 , Hengst E1877L	<b>4.860,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7340/1PL</b>	Schmidt Winterdienst 1054969-5 , Mann CF 2530	<b>1.552,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7341 PL</b>	Bobcat 7286322, Baldwin PA 31013	<b>4.702,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7341/1PL</b>	Bobcat 7221934, D.SON P636750	<b>922,50</b>	
<b>HF 7342 PL</b>	Kaeser 644320 , Oxfil AF 4253	<b>1.271,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 7343 PL</b>	Ford 4C3Z 9601 AA, Baldwin CA 4999	<b>5.355,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7344 PL</b>	Hyundai 28130-7S101	<b>4.770,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7345 PL Kit</b>	Scania 2490805-2829531, Hifi SA 160077	<b>9.450,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7346 PL</b>	Isuzu 8982608340	<b>2.587,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7347 PL</b>	Scania 2355128 , Donaldson P 959370	<b>5.242,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7347/1PL</b>	Scania 2355129 , Donaldson P959371	<b>1.282,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7348 PL</b>	John Deere AL215055, HIFI SA16772	<b>5.940,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7348/1PL</b>	John Deere AL215054, HIFI SA 16774	<b>1.980,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7349 APL</b>	Cummins 5261250, F.Guard AF 55015	<b>8.482,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7349 PL</b>	Cummins 5261248 , F.Guard AF 55005	<b>6.052,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7350 PL</b>	Cat. 3496265, Donaldson P 638614	<b>16.087,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7352 PL</b>	Caterpillar 3862099, HIFI SA16776	<b>15.007,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7352 PL/1598 R</b>	Caterpillar 3862099/ 3318108 (Cat 120 m 2) KIT	<b>18.157,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7353 PL</b>	Caterpillar 3862097, HIFI SA 16826	<b>13.815,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7354 PL</b>	John Deere RE196945, Mann CP27150	<b>3.105,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7355 PL</b>	MERC A6285281106, Donaldson P958829	<b>2.227,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7356 PL</b>	NEWHOLAND 87443710, Donaldson P631391	<b>13.252,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7358 PL</b>	M.A.N 81.08405.0034, D.SON P 958897	<b>3.802,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7359 PL</b>	CAT. 2262779, Cat 3512 B&C, D.SON P635236	<b>10.980,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7360 PL</b>	Caterpillar 4798989, Hifi SA 160066	<b>4.455,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7360/1PL</b>	Caterpillar 4798991, Hifi SA 160067	<b>1.282,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 7362 PL</b>	KOBELCO PCE05576 , DONALDSON P607965	<b>7.965,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 7363 PL kit</b>	Caterpillar 4969844	<b>7.110,00</b>	<b>X</b>

HF 7364 PL	J.DEERE AL207629 ,AL 215053, D.SON P958670	3.330,00	X
HF 7364/1PL	J.DEERE AL215054 , D.SON P958671	832,50	X
HF 7365 PL	Scania 2437388 , D.SON P959783	4.477,50	X
HF 7365/1 PL	Scania 2437390 , D.SON P959784	900,00	X
HF 7366 PL	CAT.496-9845 , HIFI SA 160081	5.827,50	X
HF 7366/1PL	CAT. 496-9846 , HIFI SA 160082	945,00	X
HF 7367 PL kit	BOBCAT 7286652, Donaldson DBA5307	4.140,00	X
HF 7368 PL	HİNO 17801-78100, JS A26033	2.700,00	x
HF 7369 PL	MF4288979M1, MANN CP 24420	3.577,50	x
HF 7369/1PL	MF4288978M1, MANN CF 2550/1	1.282,50	x
		0,00	
<b>PLASTİK ENJEKSİYON TİP HAVA FİLTRELERİ ( HF 8.....)</b>		<b>0,00</b>	
HF 8001	Toyota (17801-02030) Corolla VII(92/97), VII(97/01)	252,00	X
HF 8002	Nissan (16546 V 0100) Maxima, Primera I-II, Sunny	297,00	X
HF 8003	Honda (17220 P2J 003) Civic VI, CR-V 2.0, HR-V 1.6	267,75	X
HF 8004	Ford (WL 81-13-Z40) Ranger 2.5d/td, Mazda B	308,25	X
HF 8005	Opel Frontera B 2.2İ-2.2DTİ, 3.2İ, Fram CA 7417	409,50	X
HF 8010	Toyota (17801-11100) Corolla V-VI 1.3, Mann C 2645/1	283,50	X
HF 8011	Toyota (17801-15060) Corolla VI 1.6, Mann C 2619	283,50	X
HF 8012	Toyota (17801-00010) Corolla IX, Avensis I-II, C2620	229,50	X
HF 8012 A	Toyota (17801-23030) Yaris I-II, Pejo 107 1.0	220,50	X
HF 8015	Daewoo Tico 0.8 (95/00), Mann C 2212	256,50	X
HF 8016	Daewoo Leganze2.0i 16v, Mann C 2634/2	333,00	X
HF 8017	Daewoo Matiz 0.8, 1.0 (98/05), Mann C 2119	328,50	X
HF 8018	Toyota Supra, Cresida, MR 2, Mann C 2262	501,75	X
HF 8019	Toyota Camry 2.0td, Carina E, Corolla 1.8d-2.0d,	285,75	X
HF 8020	Mits. Galant V, Pajero, Mann C 2438	348,75	X
HF 8021	Mits. Pajero 3.0 v6,Sigma3.0 v6, Mann C 2332	371,25	X
HF 8022	Mits.Colt III, Lancer IV-V, Mann C 2626	393,75	X
HF 8023	Mazda 323 1.3, Mann C 2826	398,25	X
HF 8024	Honda Civic V-VI, Rover 400, Mann C 2138/3	355,50	X
HF 8025	Honda Accord 2.0İ ls, 2.2İ es, Shuttle, Mann C 3027/1	398,25	X
HF 8026	Subaru justy1.3, Suzuki Swift 1.0i-1.3gl, Mann C 2223	371,25	X
HF 8027	Suzuki Swift 1.0 GL, Mann C 2428	374,63	X
HF 8028	Suzuki Grand Vitara (01/03),Vitara 2.0HDİ, 1.9D	369,00	X
HF 8029	Suzuki Baleno 95 , 1.3,1.6, 1.9td, Mann C 1924	423,00	X
HF 8030	Mazda 626 IV(GE), Mann C 2666	426,38	X
HF 8031	Daewoo/Chevrolet Lanos (96182220), Mann C 2229	425,25	X
HF 8032	Hyundai Accent 28113-1G100 , Mann C 2628	238,50	X
HF 8039	Daihatsu 17801-BZ030 (B2030),MIRA, Toyota Avanza	382,50	X
HF 8040	Toyota 17801-50060, Lexus GS	447,75	X
HF 8041	Toyota (17801-28030), Camry 2.4, 3.5, Venza	424,13	X
HF 8042	Toyota (17801-0C040), Toyota Tacoma	447,75	X

<b>HF 8043</b>	Toyota (17801-20050),Lexus RX 400, Hybrid 3.3	<b>398,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8044</b>	Toyota 17801-31120 (AD010), Lexus	<b>544,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8045</b>	Toyota 17801-BZ050 (BZ060),Daihatsu(gmc) Mira	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8046</b>	Toyota (17801-74060),Camry V10, Carina, Celica T20	<b>499,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8047</b>	Toyota (17801-35020)Rav4, Prado, Hiace	<b>290,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8048</b>	Toyota (17801-31110)Lexus GS, CV, Honda Accord	<b>334,80</b>	<b>X</b>
<b>HF 8049</b>	Honda (17220-P2J001)Civic 1.5-1.6, CR-V(95-01)	<b>423,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8050</b>	Honda (17220-RNA-A00)Civic 1.8L (2006-2007)	<b>303,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8051</b>	Daihatsu (17801-87717)Applause HC/D 92-	<b>393,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8052</b>	Honda (17220PLZE01) Civic VII, Mann C 3347	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8055</b>	Toyota (17801-11090) Corolla VII 1.3 XLI (92/97)	<b>292,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8056</b>	Toyota (17801-21030) Yaris I 1.3, Mann C 2513	<b>221,63</b>	<b>X</b>
<b>HF 8057</b>	Toyota 17801-0H010, 17801-0H020	<b>378,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8058</b>	Toyota(17801-70050) Rav 4 1.8 vvti, Mann C3318	<b>420,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8059</b>	Toyota (17801-21050) Altis, 178010T020,Mann C 24005	<b>214,88</b>	<b>X</b>
<b>HF 8061</b>	Toyota (17801-28010) Rav 4, Previa 2.4	<b>292,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8062</b>	Toyota (17801-16020) Carina II, Corolla VI 1.6GTI	<b>398,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8063</b>	Toyota 17801-30040, Hilux, Land Criuser	<b>336,38</b>	<b>X</b>
<b>HF 8064</b>	Honda (17220 PM7 000) Civic IV 1.5i- 1.6i GL	<b>465,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8065</b>	Honda (17220 PT2 000) Accord IV-V, Mann C 2537/2	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8066</b>	Honda City 17220 REA-Z00, 17220-REAJ00	<b>414,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8067</b>	Honda 17220 RAA-Y00, Accord Sedan, coupe	<b>447,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8068</b>	Honda 17220 PAA-A00, 17220 PAA-Y00	<b>463,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8069</b>	Honda 17220 PLC-000, 17220 PLC-Y00	<b>301,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8070</b>	Mazda (B 595-13Z40)323 V(08/94), VI (01/01),	<b>333,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8072</b>	Nissan (16546-71 J00) Primera I 1.6, Sunny 1.4 16v	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8073</b>	Mits. (MD 620737) Colt IV(92/96), Lancer V(92/03)	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8074</b>	Mitsubishi MD620837, Pajero, Mann C 25020	<b>396,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8075</b>	Hyundai 28113-17500) Matrix 1.6,1.5 Crdi, Mann C 2421	<b>283,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8076</b>	Hyundai (28113-02510) Atos 1.0i, 1.1i, Mann C 2714	<b>288,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8077</b>	Hyundai (28113-25500) Accent II 1.5 Crdi	<b>333,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8078</b>	Kia (28113 3 E 000) Sorento I 2.5 Crd Mann C3033	<b>288,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8079</b>	Hyundai (28113-08000) Elantra 1.6, Kia Cerato 1.6	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8080</b>	Hyundai( 28113-22780) Accent, Sonato, Kia Maxima	<b>346,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8081</b>	Daihatsu (17801-87214) Coure III, Mann C 2226	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8082</b>	Daihatsu(17801-97201)Cuore, sirion 1.0i, Mann C 1922	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8082 A</b>	Toyota 17801-51020, Fram CA 11270	<b>486,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8083</b>	Daihatsu (17801-87213), Mira, Terios	<b>380,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8084</b>	Daihatsu (17801-BZ010) Xenia	<b>372,38</b>	<b>X</b>
<b>HF 8085</b>	Daihatsu (17801-874029) Terios 1.3, Mann C 2514	<b>229,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8086</b>	Suzuki (13780-75F00) Alto, Twin, Wagon	<b>303,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8087</b>	Suzuki (13780-77A00) Alto, Jimmy 1.3 16v	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8088</b>	Daewoo/Chevrolet(96 536 697) Kalos 1.4, Mann C 2324	<b>297,00</b>	<b>X</b>

<b>HF 8089</b>	Daewoo/Chevrolet (96 553 450) Lacetti, Mann C 3028	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8090</b>	Honda (17220 PWA-003 ) Jazz II, Mann C 3324	<b>425,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8091</b>	Mitsubishi( MR 373756) Pajero Sport	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8092</b>	Hyundai (28113-1C500,)Getz, Mann C 2519	<b>301,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8093</b>	Toyota Auris, Avensis III, Corolla X, Rav4Mann C 24005	<b>220,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8094</b>	Suzuki 13780-65J00,Grand vitara 98-. Mann C 2330	<b>351,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8095</b>	New Holland 87603874, F.Guard AF 25574	<b>1.203,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8096</b>	Hyundai Elantra II, İ30,Kia ceed, cerato II, Mann C2029	<b>402,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8097</b>	Hyundai 28113-26000,Santa Fe I 2.0 Crdi Mann C 2632/1	<b>299,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8098</b>	Hyundai 28113-2B000,Santa Fe II 2.2 Crdi Mann C 2735	<b>335,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8099</b>	Mazda 2, 3 (ZJ01-13-Z40) 1.4 (03-09) Mann C 3220	<b>252,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8100</b>	Mazda 6(RF2A-13Z40 A) 2.0 cd, 626, Mann C 3233	<b>335,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8101</b>	M.bishi Ask, LancerVII, Pejo 4007(8), Mann C 27003/1	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8102</b>	Nissan(16546-ED000)micra III,Note I 1.6, Mann C 2420	<b>261,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8103</b>	Toyota(17801-0G010)Corolla IX,Verso 2.0D-4D, C 3230	<b>360,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8104</b>	Iveco 504209107 (Eurocargo, Iveco Truck) siyah kasalı	<b>684,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8104/1</b>	Iveco 500311355, 500383040, kırmızı kasalı	<b>688,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8104/2</b>	Iveco 504209107 (Eurocargo, Iveco Truck) *New Version blue	<b>697,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8105</b>	Toyota(17801 0R030)Auris, Corolla 07- 2.0D-4D, C 27013	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8106</b>	Toyota(178010N010)Yaris I/Y.Verso 1.4d-4d, Mann C 2715	<b>342,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8107</b>	Toyota 17801 0N020 , Mann C 3127	<b>474,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8110</b>	Hyundai 28113 4H000, Mann C 26032	<b>298,13</b>	<b>X</b>
<b>HF 8111</b>	Hyundai 28113 1R100, Mann C 25016	<b>274,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8112</b>	Hyundai 28113 0X100, Mann C 30008	<b>409,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8113</b>	Hyundai 28113 0X000, Mann C 24010	<b>393,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8114</b>	Hyundai 28113-1J000, Mann C 26014	<b>297,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8115</b>	Mitsubishi 1500A098, Mit. L200, Mann C24011	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8116</b>	Kia Motors 28113-2P300, Mann C 28011	<b>348,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8117</b>	Kia 28113-07200, Mann C 2219	<b>393,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8118</b>	Honda 17220-PLD-Y00, Mann C3132	<b>398,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8119</b>	General Motors 96628890, Mann C29008	<b>366,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8120</b>	Kia 28113 2F800, Mahle LX2890	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8121</b>	Kia Motors 28113 07100, Mann C 2617	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8122</b>	Suzuki 13780-81A00 , Mann C 2074	<b>414,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8123</b>	Honda 17220 R86Z00, Mann C18004	<b>256,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8124</b>	Honda (17220R60V00) Accord VIII (08-)	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8125</b>	Daewoo/Chevrolet 96263897, Mann C2630	<b>436,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8126</b>	Kia Motors 28113-2S000, Mann C 26013	<b>270,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8127</b>	Toyota 17801-31090, Wix 46888	<b>393,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8128</b>	Mitsubishi 1500A286, Mann C26015	<b>273,38</b>	<b>X</b>
<b>HF 8129</b>	Isuzu (8-97251943-0) D-MAX (08 )	<b>465,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8130</b>	Isuzu 8970353030 , Mann C 3145	<b>603,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8131</b>	Suzuki 13780-73KA0 , Mann C25006	<b>265,50</b>	<b>X</b>

<b>HF 8132</b>	Daewoo 96591485 , Mann C 2214	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8133</b>	Suzuki 13780-79J00 , Mann C 23004	<b>405,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8134</b>	Toyota 17801-21040, Mann C 29002	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8135</b>	Kubota TA04371600, MANN CUD 31004	<b>852,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8137</b>	Honda 17220-RSR-E00 , Mann C 31005	<b>513,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8138</b>	Honda (17220-RMA-Y00) Civic VII	<b>434,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8139</b>	Mitsubishi (MD620720) Glant V (92-96)	<b>461,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8140</b>	BMW 13 717 811 026, Mann C 36014	<b>2.002,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8141</b>	BMW 13 717 800 151, Mann C 51001	<b>1.125,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8142</b>	Hengst E 1014 L, Mann C 35003	<b>1.174,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8142 A</b>	Mercedes 651 094 01 04, Mann C 35005	<b>1.102,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8143</b>	Mitsubishi MR404847, Mann C 3766	<b>402,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8144</b>	Toyota 17801-0N040 Mann C 3088/1	<b>517,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8145</b>	General Motors 968277230, Mann C 36013	<b>414,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8146</b>	General Motors 96464764, Mann C 2740	<b>425,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8147</b>	Honda 17220-RAAA00, MAHLE LX 1945	<b>379,58</b>	<b>X</b>
<b>HF 8148</b>	Honda CR-V II 17220-RZP-G00, Mann C 26021	<b>369,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8149</b>	Dahiatu 17801-B1010, Knecht LX 2029	<b>333,90</b>	<b>X</b>
<b>HF 8150</b>	Suzuki 13780-63J00, Mann C 24019	<b>270,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8151</b>	Honda 17220-R1A-A01 Civic XI(12~) 1.8,2.0,Mann C 24021	<b>288,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8152</b>	Honda 17220-RTW-000 CR-Z(10~) 1.5	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8153</b>	Honda 17220-RL5-A00 Accord VIII(09~) 2.4	<b>378,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8154</b>	Honda 17220-R5A-A00 CR-V(13~) 2.4	<b>420,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8155</b>	Honda 17220-R6A-J00 CR-V IV(13~) 2.0	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8156</b>	Honda 17220-5D0-W00 Accord IX(13~) 2.0	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8157</b>	Honda 17220-5A2-A00 Accord IX(13~) 2.4	<b>405,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8158</b>	Suzuki 13780-54LA0 Swift VI(12~) 1.6	<b>420,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8158 A</b>	Suzuki 13780-54L00, Suzuki XV 2.0L / SX4.2	<b>447,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8159</b>	Hyundai/ Kia 28113-2P100 Sorento II(09~) 2.4,Mann C 28010	<b>328,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8159 A</b>	Hyundai 28113-3S100 , Hengst E 1129 L	<b>333,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8160</b>	Hyundai/Kia 28113-1Y100 Picanto(11~) 1.0, Mann C 22015	<b>279,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8161</b>	Suzuki 13780-84250, Alco MD9680	<b>461,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8162</b>	Hyundai 28113-3X000 , Mann C26022	<b>303,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8164</b>	Mazda LF50-13-Z40, Mann C2841	<b>326,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8165</b>	Daewoo/Chevrolet 96181263, Mann C 2537/1	<b>411,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8166</b>	Daewoo/Chevrolet 96328718, Hengst E 1106 L	<b>436,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8167</b>	Suzuki 13780-57B00, Mahle LX834	<b>418,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8168</b>	Nissan 16546-Y3700, Mahle LX3747	<b>634,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8169</b>	Lifan Parts S1 109160	<b>387,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8170</b>	Mahindra 0313AC2261N	<b>747,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8171</b>	Toyota 17801-26010 , Mann C 24007	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8172</b>	Honda CR-V 1.6 Dizel 17220-RSX-G01	<b>461,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8173</b>	Ssangyong 2319009100, Mann C 30024	<b>378,00</b>	<b>X</b>

<b>HF 8174</b>	Honda 17220-PWA-Y10 (J10) , Jazz 05->, MANN C1724	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8175</b>	Honda 17220-PAA-400 , Accord 98-02	<b>436,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8176</b>	Suzuki 13780-52D00 , Vitara XL7 Y.M. 06->	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8177</b>	Hyundai 2811335500, FIL HP 5023	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8178</b>	Suzuki 13780-82400, Swift 1.3	<b>366,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8179</b>	Hyundai 28113-A5800 , Mann C27021	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8180</b>	Kia Motors 281132G300, Mann C 26018	<b>333,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8181</b>	Hyundai i20; 28113-0X200, Mann C 27014	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8182</b>	Honda 17220-RBD-E00, Mann C 37005	<b>418,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8183</b>	Toyota 17801-40040, Mann C 34003	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8184</b>	Toyota 17801-46080, Fram CS 10463	<b>420,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8185</b>	Suzuki 1378054E00, Wix WA 9649	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8186</b>	Suzuki 13780-71L00 ,Mann C 26006	<b>270,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8186 A</b>	Hyundai 28113C1100, Mann C 28036	<b>371,25</b>	<b>x</b>
<b>HF 8187</b>	Toyota 17801-30070, Hiace	<b>499,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8188</b>	Hyundai 28113C8000 , Mann C 25002	<b>299,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8189</b>	GM 22745824, Mann C 30012	<b>508,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8190</b>	Hyundai 28113-B9000, Eon 1.0 / 1.2, Mann C 36020	<b>454,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8191</b>	Kia Motors 28113-1W000, Mann C 25013	<b>387,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8192</b>	Iveco 504119162 Kabin Filtre (Eurocargo)	<b>652,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8193</b>	Honda 17220-R3R-E01, Mann C 20014	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8194</b>	Chery A211109111 Alia2.0, Tiggo/DR5, Malhle LX 3690	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8195</b>	Nissan Qashqai (14/15-) 16546-4BA1B	<b>261,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8196</b>	Hyundai / Kia Motors 28113-3E500 ,Mann C 2941	<b>416,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8197</b>	Hyundai / Kia Motors 28113-3K200 ,Mann C 23006	<b>369,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8198</b>	Hyundai / Kia Motors 28113-2W100 ,Mann C 30017	<b>389,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8199</b>	Hyundai / Kia Motors 28113-3S800	<b>438,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8200</b>	Suzuki(13780-85K00) Alto, Nissan 165464A00D	<b>299,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8201</b>	Subaru 16546AA090, Mann C 2201	<b>292,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8202</b>	Honda 17220-RSP-G00 Mann C 28023	<b>459,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8203</b>	Daihatsu 17801-B2050, VIC A750	<b>303,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8205</b>	Mitsubishi MR993226, AMC MA4471	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8206</b>	Toyota (17801-27030) Avensis-Corolla verso 09/01-	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8207</b>	Suzuki 13780-80GA0, Mann C2622	<b>335,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8208</b>	Honda 17220-RSJ-E00, Mann C19010	<b>378,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8209</b>	Hyundai 28113-2W300, Mann C 29019	<b>373,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8210</b>	Hyundai 28113-D3300, Mann C 28035	<b>335,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8211</b>	Honda 17220-RZA-Y00, Mann C27002	<b>299,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8212</b>	Toyota 17801-38030, Mann C 32014	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8213</b>	Toyota 17801-BZ080, L.Ace van , vic A1025	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8214</b>	Honda 17220-5R0-008, Mann C 20033	<b>265,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8215</b>	GM 15942429, Baldwin PA4412	<b>436,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8216</b>	GM D22676970 Baldwin: PA4157	<b>441,00</b>	<b>X</b>

<b>HF 8217</b>	Suzuki 1378061A00, Mann C 2697	<b>438,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8218</b>	Mitsubishi MR968274, Mann C 25654	<b>279,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8219</b>	Mazda P301133A0, Vic A477	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8220</b>	Mazda PE07133A0A, Mann C27019	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8221</b>	Honda 17220RBJ000 , Mann C17016	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8222</b>	Nissan 165463HD0A, Mahle LX 3887	<b>324,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8223</b>	Hyundai IX35, Tucson (28113-3Z100 ) Kia Sportage III	<b>375,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8224</b>	Hyundai I30 ( 28113-A0200 ) Kia Cerato -	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8225</b>	Suzuki 13780-50M00 , VIC A976	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8226</b>	Hyundai 28113D3100 Mann: C28040	<b>348,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8227</b>	Hyundai Elentra, Kona (28113F2000 )	<b>328,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8228</b>	Honda 17220-PR3-000 Wix: 46062	<b>486,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8229</b>	Daihatsu 17801-97402 Mahle LX 2027	<b>434,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8230</b>	Daihatsu 17801-87710 Sakura A-1207	<b>461,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8231</b>	Mazda P53N-13-3A0, Mann C 23018	<b>292,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8232</b>	Honda 17220-R5Z-G01, Mann C 25028	<b>434,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8233</b>	Renault 8201069869, Mann C 21025	<b>479,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8234</b>	VW 4M0 133 843 C, Hengst E 1338L	<b>2.108,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8234/1</b>	VW 4M0 133 843 H, Js Filter A1320	<b>2.108,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8235</b>	Suzuki 13780-54G00, Mann C1827	<b>486,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8236</b>	Suzuki 13780-54G10, Mann C2432	<b>492,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8237</b>	Merc. 651 094 04 04, Hengst E2527L	<b>1.053,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8238</b>	Honda 17220-P13-000, Mann C3327	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8239</b>	Isuzu 8-98016846-0, Sakura A-1521	<b>488,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8240</b>	Honda 17220-5AA-A00, Sakura A90210	<b>308,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8241</b>	Honda 17220-5BA-A00, Sakura A-90220	<b>304,88</b>	<b>X</b>
<b>HF 8242</b>	Honda 17220-RMX-000	<b>418,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8243</b>	Hyundai 28113-3K100 , Mann C 27017	<b>391,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8244</b>	Suzuki 13780-81PA0, Mann C26090	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8245</b>	Toyota 17801B5020, Daihatsu 17801-B5010	<b>432,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8246</b>	Hyundai 28113A9200 , Mann C 30027	<b>326,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8250</b>	Man 81-08405-0032, Mann C 62001	<b>10.530,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8251</b>	Hyundai 28113-3J100, HYUNDAI i55 3.8	<b>524,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8252</b>	Toyota 17801-11080,(Paseo1.5, Starlet 1.3)Mann C 2524	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8253</b>	Honda 17220-pp4-305, rover GFE 1137, Fil HP 5041	<b>488,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8254</b>	Suzuki13780-68K00(Alto 1.0, Nissan Pixo) Mann C 24003	<b>290,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8255</b>	Hyundai 28113-3J000, HYUNDAI IX55 3.0V6crdi	<b>517,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8256</b>	Honda 17220-59N-G01, Honda civic 1.6 dizel	<b>474,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8257</b>	Honda 17220-R3L-G01, Honda civic VIII 2.2 CDTi	<b>445,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8258</b>	Kia 28113-3W5000, Baldwin PA 10230	<b>490,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8259</b>	Hyundai 28130-5M100 , Mahle LX3904	<b>1.624,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8260</b>	Honda 17220-RFW-G01, Mahle LX 3349	<b>652,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8261</b>	Mitsubishi (MR 188657)Colt V, Lancer VI-VII, Mann C 2136/1	<b>396,00</b>	<b>X</b>

<b>HF 8262</b>	Honda 17220-RL0-G00 , Mann C 35008	<b>573,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8263</b>	Hyundai 28130-59000, Mann C 26039	<b>315,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8264</b>	Suzuki 13780-62M00, Suzuki Vitara 1.6 DDIS	<b>524,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8265</b>	Suzuki 13780-68M00, Vitara sx4	<b>481,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8266</b>	Mazda S801133A0, HengstT E1855L	<b>468,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8267</b>	Hyundai 2811332855, sakura A-2805	<b>522,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8268</b>	Nissan 165461LK0E, N. Petrol(Y62) 2010-	<b>978,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8269</b>	Suzuki 13780-76M00, Suzuki Celario 1.0 duajet	<b>522,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8270</b>	Porsche 95B129620A, HIFI 5427	<b>1.327,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8271</b>	Porsche PAB-133-843-A , Mahle LX 3295/8	<b>2.441,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8272</b>	VW 4M0 133 843 A , Mahle LX 3294/4	<b>2.362,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8274</b>	Suzuki 13780-78K00 , Mann C 24567	<b>423,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8275</b>	Mitsubishi 1500A113, bluprint ADC42252	<b>348,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8276</b>	Honda 17220-5AY-H01, Hengst E1680L	<b>321,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8277</b>	Honda 17220-PFE-000, Honda Vamos 0,7	<b>398,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8278</b>	BMW 13717638566, Mahle LX 2991/1	<b>1.300,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8279</b>	Mazda PEHH 13-3A0, MANN C 23041	<b>324,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8280</b>	Hyundai 28113-L5100 Hengst E2178L	<b>418,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8281</b>	Hyundai 28113-K7000 Hengst E2150L	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8282</b>	Nissan 16546-5WK0A , JS A2201	<b>335,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8283</b>	Nissan 16546-EB70A , JS A2016	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8284</b>	Mazda Z6E6133A0, mahle LX4137	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8285</b>	Honda 17220-5AA-A00, Honda 1.5 V-Tec 2021>	<b>315,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8286</b>	Honda 17220-RSH-E00 , Mann C 20 003	<b>438,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8287</b>	Honda 17220-51T-G01 , Hengst E1337L	<b>342,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8288</b>	Honda 17220-62F-T01, Honda V,Tec 2021>	<b>281,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8289</b>	Honda 17220-64A-A00, Honda civic 1.5L 2022>	<b>364,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8290</b>	Honda 17220-640-A00, Accord 1.5l V-Tec 2018>	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8291</b>	Hyundai 28113-L1000 , Mann C 27310	<b>391,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8292</b>	Hyundai 28113-C7000, hyundai i20 Active/ i20 II	<b>290,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8293</b>	Toyota 177801-52021, Sakura A59140	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8294</b>	Nissan 165464A00L, Nissan Clipper	<b>382,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8295</b>	Honda 17220-51B-H00 , Alco MD3106	<b>477,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8296</b>	Honda 17220-R3LG01, Mann C 24075	<b>477,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8297</b>	Hyundai 28113-K7000 Mann C 25051	<b>389,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8298</b>	Hyundai 28113A9100, Hifi filter SA 8713	<b>360,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8299</b>	Honda 17220-6Y0-008, JS 12834	<b>389,25</b>	<b>X</b>
<b>HF 8300</b>	KIA 28113-G2100, SAKURA A29460	<b>373,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8301</b>	Suzuki 1378068H00, Bosch 0 986 AF2472	<b>310,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8302</b>	Honda 17220-5WA-H00, MAHLE LX 4773	<b>315,00</b>	<b>X</b>
<b>HF 8303</b>	Mitsubishi 1500A537 ,Mann C 31038	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>HF 8304</b>	Toyota 17801-B1020, MAHLE LX 928	<b>375,75</b>	<b>X</b>
<b>HF 8305</b>	Suzuki 13780-67R00, SAKURA A14570	<b>324,00</b>	<b>X</b>

HF 8306	SUZUKI 13780-78R00, HENGST E2006L	333,00	X
HF 8307	Toyota 17801-11050, JS Filter A179J	299,25	X
HF 8308	SUZUKI 13780 M68P, SAKURA A-14560	342,00	X
HF 8312	Toyota 17801-38030, Mann C 32014	333,00	X
HF 8313	JEEP Wrangler III, ALCO FILTER MD-8582,	427,50	X
HF 8314	HONDA 17220-59B-000, JS FİLTER A2816	400,50	X
HF 8315	Hyundai 28113-M4000 , MANN C 24 071	391,50	X
HF 8316	HYUNDAI 28113-N9000 , MANN C 27079	427,50	X
HF 8317	Hyundai 28113-AA100, Elnatra 1.6L/2.0L	346,50	X
HF 8318	Honda 17220-5K0-A00, HENGST E2026L	353,25	X
HF 8319	CATERPILLAR 5805439, HİFİ SC 90439	1.462,50	X
HF 8320	Mitsubishi 16546-4A00K, Mazda 1A13-13-Z40	443,25	X
HF 8321	Daihatsu 17801-97401, Daihatsu YRV Turbo	371,25	X
HF 8322	NISSAN 16546-6XJ0A	506,25	X
HF 8323	Suzuki(13780-53M30, Sakura A-14660	335,25	X
HF 8324	Nissan16546-5TA0A, Serana E Power	337,50	X
HF 8326	Honda 17220-5K9-003, Js Filter A2813	348,75	X
HF 8327	Mazda PAH9133A0A, Hengst E2015L	360,00	X
HF 8328	Hyundai 28113-T6710, 28113-T6310	1.237,50	X
HF 8329	Honda 17720-6MA-J01, HEMGST E2290L	333,00	X
HF 8330	VW 4M0133843H , Audi Q7 3.0 TDİ, MAHLE LX4812/1	1.541,25	X
HF 8331	Toyota 17801-B2120 , JS FILTER A 753 J	488,25	X
HF 8332	Nissan 16546-7FV0A , MANN C 25200	450,00	X
HF 8335	Renault 165464BE0D, Filtron AP124/5	315,00	X
HF 8336	Mitsubishi 1500A831	375,75	X
HF 8337 BT	Toyota G92DH-12050, BLUEPRINT ADBP250044	333,00	X
HF 8339	Hona 17220-6L2-A01, WIX WA 10936	371,25	X
HF 8340-2	SANY SY1415020007978	990,00	X
HF 8341	SANY 141502000438B	450,00	X
HF 8342	Mitsubishi MD620584, Nissan 16546-6A00A	432,00	X
HF 8343	SSANGYONG 2318037300, JS A9633	389,25	X
HF 8344	NISSAN 16546-5RA0A, MAHLE LX5950	378,00	X
<b>HAVA YAĞ AYIRICI (SEPARATÖR) FİLTRE (EFS.. / HFS...O / ON..HYA)</b>		<b>0,00</b>	
EFS 4001 PL	Gardner Denver : CC1053700 Sandvik: 55184429, spr kğ	4.140,00	X
EFS 4002	Atlas Copco 2911006800, Donaldson P783513, Separatör kğ	4.657,50	X
EFS 4003	Atlas Copco 2911007500, F.Guard AS 2477, separatör kğ	5.332,50	X
EFS 4004 H	Atlas Copco 1604182701, separatör kğ	3.195,00	X
HFS 801-O	Atlas copco X A40, A50, Donaldson P 525186	7.087,50	X
HFS 802-O	Atlas copco, Donaldson P 782918	5.985,00	X
HFS 803-O	Atlas Copco 4900252131 , F.Guard AS 2393	6.525,00	X
HFS 804-O	Rotair 157-142-S, Hifi OS 5050	5.490,00	X
HFS 805-O	Atlas Copco 16162836, F.Guard AS 2201	8.505,00	X
HFS 806-O	Ingersoll Rand 22111975 , Mann LE 22007x	12.240,00	X

<b>HFS 807-O</b>	Oxfil SP 3019	<b>10.507,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 808-O</b>	Demag Compair 348774, I.Rand Baldwin OAS98032,	<b>4.275,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 809-O</b>	Atlas Copco 1619624801	<b>5.175,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 810-O</b>	Atlas Copco 16156546-01, Hifi filter OT 2036	<b>8.752,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 811-O</b>	Atlas Copca 1616465600, F.Guard AS2442	<b>11.025,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 812-O</b>	Ingersolrand 93618171, F.Guard AS 2395	<b>5.760,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 813-O</b>	Hifi Filter OT 2120 ve Oxfil ST3292	<b>4.455,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 814-O</b>	Atlas Copco 1622646000	<b>11.745,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 815-O</b>	Atlas Copco 1613692109	<b>5.332,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 817-O</b>	Sotras DB 2022 ,Oxfil SP 2022	<b>13.185,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 819-O</b>	Ingersoll Rand 228788474	<b>13.185,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 820-O</b>	Worthington 414003	<b>17.775,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 821-O</b>	Atlas Copco 2901021300, F.Guard AS 2446	<b>6.255,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 822-O</b>	Atlas Copco 1626016301	<b>7.312,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 823-O</b>	Atlas Copco 1625725300	<b>10.800,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 825-O</b>	Boge 575000206	<b>2.857,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 826-O</b>	Sotras DB 2003	<b>4.005,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 827-O</b>	Tamrock 3267728 , F.Guard AS 2462	<b>7.020,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 828-O</b>	Atlas Copco 2901077900 , F.Guard AS 2502	<b>6.637,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 829-O</b>	Oxfil SP 2115 , Hifi Filter OS 776	<b>5.602,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 830-O</b>	F.Guard AS 2496, Hifi Filter OS 5129	<b>12.015,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 831-O</b>	HIFI OE 3014, OXFIL SP 4039	<b>7.290,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 832-O</b>	HIFI OE 3015, OXFIL SP 4045	<b>9.270,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 833-O</b>	A.COPCO 2911011200, HIFI CA 1141	<b>11.205,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 834-O</b>	HIFI OA 1006, OXFIL SP1013	<b>2.430,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 835-O</b>	Fimac FAOS/859 1140-D90	<b>4.252,50</b>	
<b>HFS 836-O</b>	Atlas Copco 1613750200, F.Guard AS 2457	<b>4.905,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 837-O</b>	Hifi Filter OS 5108	<b>6.165,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 838-O</b>	Fimac FAOS / 855 4540	<b>4.050,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 839-O</b>	Hifi Filter OT 2073 , Oxfil Filter SP 3104	<b>12.037,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 840-O</b>	Atlas Copco 1626032300	<b>14.220,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 841-O</b>	Compair Demag 10012674	<b>5.332,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 842-O</b>	Atlas Copco 1612386900	<b>5.625,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 844-O</b>	Hifi Filter OS 855	<b>14.490,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 845-O</b>	Hifi Filter OE 3024	<b>13.230,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 846-O</b>	Hifi Filter OT 6414	<b>8.235,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 847-O</b>	Hifi Filter OS 5232	<b>4.635,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 848-O</b>	Hifi Filter OE 3017	<b>11.992,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 849-O</b>	Atlas Copco 1613984001	<b>10.350,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 850-O</b>	Ingersoll rand 36845469	<b>14.625,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 852-O</b>	Ingersoll-Rand 0701520 , Mann LE 17011x	<b>8.865,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 853-O</b>	Atlas Copco 22526313 , F.Guard AS 2202	<b>25.650,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 854-O</b>	Atlas Copco 1613 901 400	<b>5.062,50</b>	<b>X</b>

<b>HFS 855-O</b>	Atlas Copco 1613 839 702	<b>7.200,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 856-O</b>	Atlas Copco 1630 160 719	<b>10.012,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 857-O</b>	Hifi Filter OS 5054	<b>6.457,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 861-O</b>	Compair 98262/162, Sullair, Mann LE16003	<b>10.575,00</b>	<b>X</b>
<b>HFS 866-O</b>	Noitech NS 018620 , FAOS / 858 0640	<b>5.737,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 871-O</b>	A.Copco 2205831474	<b>3.082,50</b>	<b>X</b>
<b>HFS 875-O</b>	Demag(Compair) 13138274, MANN LE 13012x	<b>5.332,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6100 HYA</b>	Mann LB 11 102/11 - Hava Yağ Ayırıcı Filtre	<b>3.802,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6101 HYA</b>	Mann LB 11 102/2 - Irmer: 754558 Hava Yağ Ayırıcı Filtre	<b>4.950,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6102 HYA</b>	Mann LB 11 102/20 - Hava Yağ Ayırıcı Filtre	<b>4.275,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6103 HYA</b>	Mann LB 11 102/21 - Hava Yağ Ayırıcı Filtre	<b>4.882,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6104 HYA</b>	Mann LB 11 102/5 - Hava Yağ Ayırıcı Filtre	<b>4.230,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6105 HYA</b>	Mann LB 11 60 - Hava Yağ Ayırıcı Filtre	<b>3.960,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6106 HYA</b>	Rotorcomp R12104, Mann LB 1374/2	<b>3.960,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6107 HYA</b>	Rotorcomp R12475, Mann LB 962/2	<b>3.487,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6108 HYA</b>	Rotorcomp R12101 Mann LB 13 145/3	<b>4.027,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6110 HYA</b>	Doosan 46652735 , Mann LB 13145/21	<b>4.950,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6111 HYA</b>	Rotair 157-168S ,Mann LB 719/2	<b>2.193,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 6112 HYA</b>	Stenhoj 213157, Mann LB 962/6	<b>3.240,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6113 HYA</b>	Boge 575000101P , Mann LB 13145/20	<b>5.625,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6114 HYA</b>	Atlas Copco 1625481101	<b>7.087,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6115 HYA</b>	Dalgakıran 1311127401	<b>6.232,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6116 HYA</b>	Atlas Copco 2903752500, Hifi Filter SH 62329	<b>1.305,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6117 HYA</b>	HIFI OV 6086	<b>6.210,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6118 HYA</b>	HIFI OV 6007, Oxfil SP 5022	<b>2.632,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6119 HYA</b>	Atlas Copco 1625775300 , Oxfil SP 5075	<b>4.725,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6120 HYA</b>	Hifi Filter OV 6028	<b>3.352,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6121 HYA</b>	Hifi Filter OV 6020	<b>2.655,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6122 HYA</b>	Atlas Copco 1626088200	<b>3.510,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6123 HYA</b>	Atlas Copco 1621737800	<b>4.410,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6124 HYA</b>	Atlas Copco 1625752501	<b>1.350,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6125 HYA</b>	Hifi Filter OV 6080	<b>2.587,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 6126 HYA</b>	Dalgakıran 1311125004 , Hifi Filter OV 6084	<b>2.970,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6127 HYA</b>	Hifi Filter OV 6021	<b>3.285,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6128 HYA</b>	Atlas Copco 2202929500	<b>1.080,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 6129 HYA</b>	Atlas Copco 1626832200, HIFI OV6032	<b>3.982,50</b>	
		<b>0,00</b>	
<b>ATOM TİP (SPIN-ON) FİLTRELER ( ON.../ AD / B / H / M /MB / FMB/ MG/ TR )</b>		<b>0,00</b>	
<b>ON 02196 AD</b>	Merc A000 4292097,Euro 6 kurutucu, Knorr K102196	<b>1.957,50</b>	
<b>ON 03001 M</b>	Mitsubishi Center ME 016872, Cat.300 seri	<b>477,00</b>	
<b>ON 03001 M/B</b>	Mitsubishi ME 015254, Cat 517951, F.Guard FF5089	<b>533,25</b>	
<b>ON 03001 MA</b>	Mitsubishi ME 006066 F.Guard: FF5087	<b>425,25</b>	
<b>ON 03002</b>	Mitsubishi ME 656613, Safir, Şase filtre	<b>605,25</b>	

<b>ON 03003 M</b>	Mitsubishi Safir ME 650613, FP Serie, F.Guard FF5375	<b>1.035,00</b>
<b>ON 03006</b>	Iveco 1902102,1903629,1907584, Mann WP 1169	<b>960,75</b>
<b>ON 03007</b>	Hino 15607-1733, F.Guard LF 3618	<b>1.080,00</b>
<b>ON 03007/1A</b>	Ford F4TZ-6731-A, Fram PH 3786	<b>1.053,00</b>
<b>ON 03008 M</b>	Kia K710-23-570 A, Fram P3726	<b>445,50</b>
<b>ON 03009</b>	Ford, Leyland Pick-up, Motorcraft EFL 90	<b>504,00</b>
<b>ON 03010 AD</b>	Merc. 0004290897,Wabco 4324100202, Mann TB 1374x	<b>1.091,25</b>
<b>ON 03011</b>	Komatsu 848100044 , New Holland, Mann W 940/51	<b>585,00</b>
<b>ON 03012</b>	GM , Isuzu .Ford , Mann W 7056	<b>348,75</b>
<b>ON 03014 A</b>	Fiat 1354823, Opel record A,B Mann W 940/21	<b>488,25</b>
<b>ON 03015 M</b>	Cummins, Euclid,Komatsu F.Guard FF 202	<b>1.440,00</b>
<b>ON 03016</b>	Mitsubishi MD 336080, Mann WP 920/80	<b>713,25</b>
<b>ON 03017</b>	New Holland 47131194, 5174044, FİL ZP 3017	<b>1.068,75</b>
<b>ON 03017 B</b>	New Holland F0NNB486BB, F.Guard HF 28885	<b>1.980,00</b>
<b>ON 03017 MG</b>	New Holland 47131194, 5174044, MG. KĞ	<b>1.316,25</b>
<b>ON 03018</b>	New Holland 1931018, 47135703	<b>486,00</b>
<b>ON 03019</b>	BMC Pro.Nissan 15209-29 D 00	<b>605,25</b>
<b>ON 03020</b>	Isuzu 8971679720, F.Guard LF16267, Mann W 8018	<b>589,50</b>
<b>ON 03020 A</b>	Isuzu D Max , ( ON 03020 'nin H 125 mm olanı)	<b>558,00</b>
<b>ON 03022</b>	Same 2.4419.350.0, F.Guard HF28935	<b>690,75</b>
<b>ON 03022 A</b>	Same 2.4419.280.0, F.Guard HF 6350	<b>783,00</b>
<b>ON 03022 B</b>	Same 2.4419.3200, Fguard HF 28934	<b>877,50</b>
<b>ON 03023</b>	Hyundai 26300-42040, KIA K551-14-302Y	<b>409,50</b>
<b>ON 03024 M</b>	Cımtex 30016, Mann WK 941	<b>715,50</b>
<b>ON 03024 M/A</b>	Cımtex 40030, F.Guard HF 6117	<b>733,50</b>
<b>ON 03028 M</b>	Mitsubishi ME 032853, Kobelco 2451U172-2A	<b>540,00</b>
<b>ON 03029</b>	Mitsubishi ME 074235, F.Guard LF 3684	<b>1.755,00</b>
<b>ON 03030</b>	Mitsubishi ME 074013, F.Guard LF 3586	<b>1.642,50</b>
<b>ON 03031</b>	Thermo king SMX 30, F.Guard LF 3746	<b>573,75</b>
<b>ON 03032 M</b>	Daf 1345335, Mann WDK 925	<b>560,25</b>
<b>ON 03032 M/A</b>	Thermo King 11-9342, Donaldson P 550834	<b>441,00</b>
<b>ON 03032/1MA</b>	Tthermo king 11-9342, İÇİ BORULU TİP	<b>479,25</b>
<b>ON 03033</b>	Nissan 15208-18G00, Mann WP 928/82	<b>537,75</b>
<b>ON 03034 M</b>	Citroen 1.5, Fiat Bravo(182), Peugeot 106, Mann WK 821	<b>474,75</b>
<b>ON 03034 M/A</b>	Skoda Superb, VW Passat1.9 tdi, Mann WK 842/11	<b>504,00</b>
<b>ON 03035 BM</b>	ON 03035 M'in kapalı tas versiyonu	<b>699,75</b>
<b>ON 03035 M</b>	Volvo(Şase) 8159975, Fleetguard FS 19532	<b>726,75</b>
<b>ON 03035/1 BM</b>	Carrier 300109001 , Baldwin BF 7628	<b>751,50</b>
<b>ON 03035/2M</b>	Ford F2TZ9N184A, F.Guard FS 1281	<b>706,50</b>
<b>ON 03037 M</b>	Renault 7701039703, Mann WK 718/2	<b>420,75</b>
<b>ON 03037 M/A</b>	Renault 0022852800, Mann WK 733	<b>416,25</b>
<b>ON 03038 M</b>	Mercedes 000 092 90 01, Mann WK 716	<b>348,75</b>
<b>ON 03040 M</b>	Nissan (16400R0101) Cabstar,Patrol 3.3 D	<b>463,50</b>

<b>ON 03041 M/A</b>	BMW Seri 3(E 36)Seri5(E39) , Mann WK 845/5	<b>562,50</b>
<b>ON 03041 M/B</b>	Citroen , Peugeot 190663, Mann WK 842/8	<b>533,25</b>
<b>ON 03042</b>	Linde 0009830608, Mann W 940/20	<b>510,75</b>
<b>ON 03043 M/B</b>	Iveco 2992241, Cummins 4897833,F.Guard FF 5485	<b>495,00</b>
<b>ON 03044</b>	İveco eurocargo, Mann W 950/26 (Normal kağıtlı)	<b>526,50</b>
<b>ON 03044 MG</b>	Iveco 2992241, Cummins 4897833,F.Guard FF 5485	<b>652,50</b>
<b>ON 03045</b>	New Holland 83912256, F.Guard HF 6115	<b>607,50</b>
<b>ON 03046</b>	Renault 7 700 112 686, Mann W 68	<b>310,50</b>
<b>ON 03047 M</b>	Daf 1319159, Deutz 11744393, Mann WK 842/6	<b>573,75</b>
<b>ON 03048</b>	Mitsubishi ME 013307, MANN W 9069	<b>607,50</b>
<b>ON 03050</b>	Nissan Micra 1.0, 1.2, Mann W 811/83	<b>364,50</b>
<b>ON 03052</b>	Fiat 60533494 ,Alfa Romeo 75 2.0, Alfa 90 2.4	<b>699,75</b>
<b>ON 03053 M</b>	Volvo 20480593, Renault(RVI) Magnum, Premium	<b>690,75</b>
<b>ON 03055</b>	Toyota 90915-YZZC5(C7), Mann W 68/1	<b>301,50</b>
<b>ON 03056</b>	MF, Valmet, Valtra, Mann W 1140/11	<b>652,50</b>
<b>ON 03057</b>	Toyota 90915-YZZB2 , Camry, 4-Runner, Şamp CS 0227	<b>261,00</b>
<b>ON 03058 M</b>	Scania 139 3640, ŞAMP CS 1663 M	<b>751,50</b>
<b>ON 03060 M</b>	Ford Cargo 2C46-9176-AA, Mann WDK 11102/4	<b>708,75</b>
<b>ON 03060 M/B</b>	Ford Cargo 2C46-9176-AA, Mann WDK 11102/4 <b>MB Kağıtlı</b>	<b>798,75</b>
<b>ON 03060 MBY</b>	Mann WDK 11102/4 (ON 03060 MB nin iç göbek yaylı olanı)	<b>900,00</b>
<b>ON 03060/1 M/B</b>	Volvo 20405160 , Mann WDK 11102/11 MB KĞ	<b>810,00</b>
<b>ON 03060/1 M</b>	Volvo 20405160 , Mann WDK 11102/11	<b>720,00</b>
<b>ON 03061</b>	Ford Cargo 2C46-6C769-AA, Mann W 1160/5	<b>648,00</b>
<b>ON 03063 M</b>	BMW 13 32 2 248 277, Mann WK 845/6	<b>708,75</b>
<b>ON 03064 M</b>	Nissan 16400-BN303, Mann WK 940/22	<b>495,00</b>
<b>ON 03065 M</b>	BMW 13322243018, Mann WK 1123	<b>846,00</b>
<b>ON 03067</b>	Renault 7 700 864 685, Master I 2.5D	<b>560,25</b>
<b>ON 03068 M</b>	Mercedes A 0004771302 (Şase F.), FGuard FS 19737	<b>596,25</b>
<b>ON 03068 M/B</b>	Mercedes A 0004771302 (Şase F.), <b>MB Kağıtlı</b>	<b>697,50</b>
<b>ON 03068 M/C</b>	Mercedes 4760927201 , Mann WK 1060/2	<b>877,50</b>
<b>ON 03068/1 MB</b>	ON 03068 MB'nin Altı kapalı Tip Version	<b>585,00</b>
<b>ON 03068/2 MB</b>	Komatsu 600 311 4510, Baldwin BF 1288-O	<b>1.305,00</b> X
<b>ON 03069 A</b>	ON 03069 MG nin normal yağ kağıt versiyonu.	<b>713,25</b>
<b>ON 03069 MG</b>	Iveco 2992544, Eurostar, Eurotech,Mann W 1170/7	<b>1.181,25</b>
<b>ON 03070 M</b>	Iveco 299 2662, Mann WK 950/19	<b>618,75</b>
<b>ON 03071 M</b>	Peugeot Boxer I-II,Fiat Ducatu,Citroen, Mann WK 854/6	<b>528,75</b>
<b>ON 03071 M/A</b>	Fiat 77362338, Doblo 1.9JTD, Stilo Multiwagon	<b>580,50</b>
<b>ON 03071 MB</b>	Iveco 2992300, Mann WK 854/2	<b>641,25</b>
<b>ON 03072</b>	ISUZU 8971364700, MANN WP 1240	<b>652,50</b>
<b>ON 03073 M/B</b>	Ford 3C46-9176 BA Cargo, Daf, Mann PL 420x	<b>873,00</b>
<b>ON 03073/1 M/B</b>	Ford 3C46-9176 CA , Mahle KL 200	<b>855,00</b>
<b>ON 03074 M/B</b>	Komatsu 6003113310, Baldwin BF7913	<b>1.568,25</b>
<b>ON 03075</b>	Fiat Allis 1930893, F.Guard HF 6243	<b>1.275,75</b>

<b>ON 03076</b>	Valtra-Valmet 20602500, Mann C7003	<b>396,00</b>
<b>ON 03077</b>	Tata 279008130106 (-1), ASAŞ SP1456	<b>582,75</b>
<b>ON 03078 MB</b>	Fiat Hitachi 76502062, F.Guard FF 232	<b>832,50</b>
<b>ON 03080 M</b>	New Holland 7840136, F.Guard FS 19687	<b>864,00</b>
<b>ON 03080 M/A</b>	Hino 234011440 , F.Guard FS 1287	<b>841,50</b>
<b>ON 03081 M</b>	Racor R120T, F.Guard FS 19591, Mann WK 1175x	<b>967,50</b>
<b>ON 03082 M/B</b>	Cummins 3965502, F.Guard FS 19608	<b>785,25</b>
<b>ON 03083</b>	Renault , Iveco, Mann C 77/7, F.Guard AF 25895	<b>378,00</b>
<b>ON 03085</b>	Renault 8200257642, Clio I,II, Twingo1.2,Mann W 66	<b>312,75</b>
<b>ON 03088 M</b>	Hyundai 31922-26900, Mann WK 853/14	<b>607,50</b>
<b>ON 03089</b>	Nissan 15208-Y7502, Mann W 825/1	<b>600,75</b>
<b>ON 03090</b>	Renault 7700722482 , R 5, 9, 11, 1.4 mt. Mann W 85	<b>558,00</b>
<b>ON 03091</b>	Fiat 46544820, 500L ,Albea, Punto 1.2 16V, Ford K II	<b>303,75</b>
<b>ON 03094</b>	Caterpillar 1269907 F.Guard: LF3817	<b>1.215,00</b>
<b>ON 03096 MG</b>	Volvo 11709048 , Baldwin BT 8439-MPG(döküm kapak)	<b>2.452,50</b>
<b>ON 03096 A/MG</b>	Volvo 11709048 , Baldwin BT 8439-MPG	<b>1.541,25</b>
<b>ON 03097</b>	Boudouin 14041490 OP, F.Guard LF 3808	<b>846,00</b>
<b>ON 03098</b>	VW Group 077 115 561 G, Mann W 735/2	<b>596,25</b>
<b>ON 03099</b>	Ford A780X6714AA, GMC, Honda	<b>398,25</b>
<b>ON 03100</b>	Honda 15400611003 , Accord II, III, VI, Coupe, W 610/6	<b>270,00</b>
<b>ON 03103 MG</b>	New Holland 2854749, MANN W 9019	<b>1.071,00</b>
<b>ON 03104 M/B</b>	Case 84167233, F.Guard FF 5612	<b>510,75</b>
<b>ON 03104/1 MB</b>	Cummins 4897897, F.Guard FF 5421	<b>652,50</b>
<b>ON 03105</b>	VW Group 068 115 561 F,Passat 1.8 Mann W 940/66	<b>506,25</b>
<b>ON 03106</b>	VW Group 068 115 56 C,Audi100,2.5tdi Mann W 940/13	<b>492,75</b>
<b>ON 03107</b>	Reno clio V, Duster I,Opel vivaro, Mann W 79	<b>263,25</b>
<b>ON 03108 M/B</b>	Hyundai 31922-17400, Mann WK 818/1	<b>501,75</b>
<b>ON 03109</b>	John Deere RE 59754, Mann W 925	<b>648,00</b>
<b>ON 03110 AD</b>	Scania 1384549, Reno Trucks Midlum, Mann TB 1374/3x	<b>1.215,00</b>
<b>ON 03112</b>	Deutz-Fahr (KDH) 01182001	<b>479,25</b>
<b>ON 03115 MG</b>	Dynapac 939480, F.Guard LF 3805	<b>954,00</b>
<b>ON 03116</b>	Cummins 3937144, F.Guard LF 3970, Telsiz	<b>549,00</b>
<b>ON 03116 MG</b>	Cummins 3937144, F.Guard LF 3970, Telli	<b>708,75</b>
<b>ON 03117 M</b>	Volvo 117085555, Mann WK 930/5	<b>416,25</b>
<b>ON 03118 M</b>	Volvo 11110474, Mann WK 1176x	<b>855,00</b>
<b>ON 03119 M</b>	Caterpillar 1R0753, Mann WK 970/2	<b>978,75</b>
<b>ON 03122 H</b>	M.Ferguson 3616579M1, Mann W 13001	<b>1.318,50</b>
<b>ON 03123</b>	Peugeot 205-309, Talbot,Ford 1498 015, Mann W 712/11	<b>373,50</b>
<b>ON 03124 M</b>	Caterpillar 1R0762, F.Guard FF 5624	<b>1.035,00</b>
<b>ON 03124 MD</b>	Caterpillar 1R0762, F.Guard FF 5624 (Döküm kapaklı)	<b>1.113,75</b>
<b>ON 03125 M/B</b>	Cummins 3329289, Mann WK 965	<b>1.260,00</b>
<b>ON 03125/1 FMB</b>	Cummins 3800394, F.Guard FS 1022	<b>1.406,25 X</b>
<b>ON 03125/2 FMB</b>	Cummins 9P926054, F.Guard FS 1065	<b>1.473,75 X</b>

<b>ON 03125/3 FMB</b>	Cummins 3973233, F.Guard FS 19732	<b>1.343,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 03126 M</b>	Cummins 3959612, F.Guard FF 5488	<b>573,75</b>	
<b>ON 03127</b>	Hyundai 26300-42000, Mann WP 928/81(928/83)	<b>663,75</b>	
<b>ON 03131</b>	Hyundai 26310-27200, Accent II, Getz,Matrix 1.5 crdi	<b>513,00</b>	
<b>ON 03133 M</b>	Volvo 20782330, Racor R90P-D-MAX	<b>1.100,25</b>	
<b>ON 03134</b>	Hattat JX0810, Foton JX85100C	<b>420,75</b>	
<b>ON 03136</b>	Ford 6M34 6731 AA, MANN W 713/36	<b>398,25</b>	
<b>ON 03137 M/B</b>	Doosan 65.12503.5020C, F.Guard FF 5688	<b>670,50</b>	
<b>ON 03138</b>	Perkins 26540238, F.Guard LF 3883	<b>1.530,00</b>	
<b>ON 03139 M/B</b>	Aksa ASF 570M, Fil ZP 3139FMB	<b>652,50</b>	
<b>ON 03140 M</b>	Aksa ASF 470M, FİL ZP 3140F	<b>515,25</b>	
<b>ON 03149</b>	Fiat ducatu 2.3 jtd, Iveco ( 2995811), Mann W 914/28	<b>375,75</b>	
<b>ON 03149 A</b>	Fiat ducatu 2.3 jtd,ON 03149UN BOY 93 MM OLANI	<b>380,25</b>	
<b>ON 03150 MG</b>	Cummins 3406810, F.Guard LF 9000	<b>2.036,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 03151 MG</b>	F.Guard LF 9001,LF 9080, Cummins 3101869	<b>1.935,00</b>	
<b>ON 03151/1 MG</b>	F.Guard LF 9050, Cummins 2654412	<b>2.103,75</b>	
<b>ON 03152 M</b>	Caterpillar 1R 0770, F.Guard FS 19820	<b>1.642,50</b>	
<b>ON 03152 M/A</b>	Caterpillar 3261644, HIFI SN55437	<b>1.800,00</b>	
<b>ON 03152/1M</b>	Caterpillar 1R0771, F.Guard FS 19995	<b>1.642,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 03154</b>	John Deere AR98329 , Mann: W1254	<b>1.125,00</b>	
<b>ON 03155</b>	Hyundai XKCF-00001, F.Guard HF 6337	<b>517,50</b>	
<b>ON 03160</b>	Caterpillar 5I-8670 , Donaldson P 573481	<b>2.137,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 03162</b>	LS Traktör, New Holand. LS 40196723	<b>1.023,75</b>	
<b>ON 03164 M</b>	Caterpillar 1R 0769,Baldwin BF 351SP(döküm kapak)	<b>1.642,50</b>	
<b>ON 03167 M</b>	Iveco, Deutz 0211 3151, Mann WK 1080/7x	<b>623,25</b>	
<b>ON 03167 MB</b>	Iveco, Deutz 0211 3151, Mann WK 1080/7x. <b>MB Kağıtlı</b>	<b>731,25</b>	
<b>ON 03168</b>	Hidromek H349004016, F.GUARD LF16045	<b>1.001,25</b>	
<b>ON 03169 MG</b>	Merc.628 551 02 89 , Evobus Citaro,Setra, Mann W 1372	<b>1.845,00</b>	
<b>ON 03170 MG</b>	John Deere F023753, Mann WH 945/1	<b>1.653,75</b>	
<b>ON 03170/3 MGT</b>	John Deere AL 156625, Cat 103-1971 Mann WH 945	<b>1.777,50</b>	
<b>ON 03171 M/B</b>	Deutz 0429 8053, Mann PL 270/1x	<b>765,00</b>	
<b>ON 03174</b>	New Holland 84311269 , 84311284	<b>652,50</b>	
<b>ON 03175 M</b>	Komatsu 6754-71-6140 , Donaldson P550881	<b>627,75</b>	
<b>ON 03176 M</b>	Komatsu 600 311 8220, F.Guard FF 4136	<b>468,00</b>	
<b>ON 03177 M</b>	Perkins 2656F853 , Donaldson P 553880	<b>1.158,75</b>	
<b>ON 03178 M</b>	Volvo 3888460, F.Guard FS 19897	<b>780,75</b>	
<b>ON 03180</b>	Fiat 0055189961,Lancia, Mann W 86	<b>398,25</b>	
<b>ON 03184</b>	Caterpillar 2201523, Mann W 712/83	<b>357,75</b>	
<b>ON 03185 MB</b>	JCB 32925762, Mann WK 930/6x	<b>688,50</b>	
<b>ON 03187</b>	Komatsu 418-18-34160 , Donaldson P 502622	<b>1.732,50</b>	
<b>ON 03188</b>	J.Deere RE45864, MANN W 1254/2x (Normal kğ)	<b>1.226,25</b>	
<b>ON 03188/1MG</b>	J.Deere RE45864, MANN W 1254/2x ( <b>MG KĞ</b> )	<b>1.732,50</b>	
<b>ON 03189 MB</b>	MTU 002 092 19 01, Mann WK 940/23	<b>805,50</b>	

<b>ON 03190 M</b>	Volvo 20386080, F.Guard FS 19704	<b>945,00</b>
<b>ON 03192 MG</b>	Caterpillar 4656506 , Baldwin BT 8432 MPG	<b>3.712,50</b>
<b>ON 03193 M</b>	Komatsu 600-311-3550, Donaldson P553500	<b>1.462,50</b>
<b>ON 03194 AD</b>	Daf 1925363, Mann TB 1394/13x (Euro 6 kovan)	<b>1.957,50</b>
<b>ON 03194/A AD</b>	Daf 1925363, Mann TB 1394/13x (Euro 5 kovan)	<b>1.822,50</b>
<b>ON 03195</b>	John Deere RE 504836. F.Guard LF 16243	<b>1.260,00</b>
<b>ON 03196 M/A</b>	Ford E2PJ9155AA, F.Guard FF 5035	<b>1.064,25</b>
<b>ON 03197 M/B</b>	Komatsu 6003113110, F.Guard FS 1216	<b>1.833,75</b>
<b>ON 03198 M</b>	GMC 94051085, F.Guard FF 5108	<b>544,50</b>
<b>ON 03199</b>	JCB 32/925916, Isuzu 1-87310106-0	<b>927,00</b>
<b>ON 03200</b>	BB (Bengbu Jinwei Filters) JX1008A	<b>724,50</b>
<b>ON 03201</b>	Bomag,Claas 06339940, F.Guard HF 28989	<b>742,50</b>
<b>ON 03202 M/B</b>	Evobus Mercedes Setra S 400, Mann WDK 724	<b>436,50</b>
<b>ON 03203</b>	Volvo 478362, Renault , Mann W 11102/20	<b>742,50</b>
<b>ON 03204 M</b>	Iveco 1907460, F.Guard FF 5457	<b>596,25</b>
<b>ON 03205</b>	Case 45144600, Mann WD 724/6	<b>432,00</b>
<b>ON 03205/1H</b>	Bomag 96006362 , Liebherr 7003036	<b>573,75</b>
<b>ON 03206 M</b>	Daf 131 869/5, Daf truck 75, 85, 95, F seri	<b>479,25</b>
<b>ON 03207 A/MB</b>	Liebherr 11643661, Mann WDK 962/20	<b>1.005,75</b>
<b>ON 03207 M/B</b>	Renault 5 001 853 860 , Mann WK 940/20	<b>540,00</b>
<b>ON 03208</b>	Caterpillar 9L9054, Mann WD 940/2	<b>636,75</b>
<b>ON 03208 A</b>	JCB 04/800191, Mann WD 940/4	<b>1.102,50</b>
<b>ON 03208 H</b>	Hyster 180595, Mann: W940/38	<b>652,50</b>
<b>ON 03209 M/B</b>	Iveco 5003 15480, Mann WK 1149	<b>576,00</b>
<b>ON 03209/1 MB</b>	Iveco 2994048, ASAŞ SP 1032 M(ON 03209 M'in kısıtı)	<b>549,00</b>
<b>ON 03210 AD</b>	Renault 5001865404, Mann TB 1394/5x	<b>1.237,50</b>
<b>ON 03211</b>	VW Group 062 115 561 A, Mann W 1323	<b>1.005,75</b>
<b>ON 03213</b>	Deutz 01180977, F.Guard HF 6141	<b>668,25</b>
<b>ON 03215 H</b>	Massey Ferguson, Mann WD 724/5	<b>490,50</b>
<b>ON 03219</b>	MTU 0031844201, Mann WD 13145/4	<b>1.923,75</b>
<b>ON 03221</b>	Isuzu 1132402321, JCB 02/801481	<b>1.449,00</b>
<b>ON 03223</b>	ZF 750131061, F.Guard HF 35140	<b>1.012,50</b>
<b>ON 03224 M</b>	Komatsu 600 311 8221, Mann WK 8001	<b>405,00</b>
<b>ON 03226</b>	Caterpillar 1R-0739, Reno kerax- magnum, Volvo penta	<b>720,00</b>
<b>ON 03228</b>	Cat. 1039737, Mann W 1126/10	<b>704,25</b>
<b>ON 03229</b>	Mitsubishi 1230A040 Mann: W6011	<b>378,00</b>
<b>ON 03230</b>	Cat. 269-8325, F.Guard LF 17475	<b>657,00</b>
<b>ON 03231 MG</b>	New Holland 84123428, Donaldson P 765662	<b>1.237,50</b>
<b>ON 03231/1MGT</b>	ON 03231 MG NİN İÇİ TEL SÜZGEÇLİ OLANI	<b>1.395,00</b>
<b>ON 03233</b>	Cummins 4931691, BMC 9P921325, F.Guard AS 2474	<b>427,50</b>
<b>ON 03248 M</b>	Hidromek: H349004566A-(HY34900466A)	<b>1.417,50</b>
<b>ON 03250</b>	VW 03C 115 561 B,Passat- Golf 1.4 tsi Mann W 712/90	<b>549,00</b> X
<b>ON 03251</b>	VW 06H 115 403,Passat(36)cc, 1.8 tsi, Mann W 719/45	<b>582,75</b> X

<b>ON 03252 M</b>	Renault Trucks 7423044513 , Mann WDK 11102/24	<b>753,75</b>
<b>ON 03257</b>	Turk Traktör 504182851, F.GUARD LF16121	<b>400,50</b>
<b>ON 03258 MB</b>	Başak trk.261784, N/H 47367180, Mann WK 724/6	<b>625,50</b>
<b>ON 03260 M</b>	CASE IH 84171722, F.Guard FS 19774	<b>652,50</b>
<b>ON 03262 M</b>	Merc. Setra 382 092 70 05, Mann WK 923/2x	<b>888,75</b>
<b>ON 03262/1M</b>	Chrysler 4723905, Mann WK 9055 z	<b>924,75</b>
<b>ON 03263</b>	Ford Fomoco 7S7G 6714 A1A, Mann W 7008	<b>351,00</b>
<b>ON 03264</b>	Zetor 53.420.903 , Mann W 13010	<b>1.451,25</b>
<b>ON 03264 T</b>	ON 03264'ün kağıtsız tel süzgeçli versiyonu	<b>2.812,50</b>
<b>ON 03264/1AH</b>	Case 1966553C1 , Mann W 1268	<b>1.575,00</b>
<b>ON 03269 S</b>	Cummins 2999084, Donaldson P 552076	<b>742,50</b>
<b>ON 03275 MG</b>	JCB 32/902302,DYNAPAC, MANN W 941	<b>621,00</b>
<b>ON 03275/1MG</b>	Power sistem 470002, 18370000,Mann W 962/36	<b>1.021,50</b>
<b>ON 03277</b>	Mitsubishi MK666096, F. Center, İveco. Mann W940/69	<b>603,00</b>
<b>ON 03280 M</b>	John Deere AR 45097, Komatsu 600-311-8321	<b>659,25</b>
<b>ON 03283 H</b>	MAN 51.05504-0092, Mann WD 1374	<b>1.170,00</b>
<b>ON 03288 M</b>	N.Holland 84249719, Case 84278636, Mann wk 9042	<b>774,00</b>
<b>ON 03290 M</b>	Hidromex 349004566 ,(HY349004566)	<b>911,25</b>
<b>ON 03295</b>	Caterpillar 9M-8755, Komatsu TD25E, F.Guard LF 610	<b>549,00</b>
<b>ON 03301 S</b>	BMC 9P908727, Cummins 3315114	<b>742,50</b>
<b>ON 03302</b>	Detroit Diesel 23518480 , F.Guard LF 3620	<b>1.417,50</b>
<b>ON 03303</b>	Tümosan 7152851, Şamp CS 0230	<b>882,00</b>
<b>ON 03310 AD</b>	Daf (1391510)CF 65-75-85 seri, Mann TB 1364x	<b>1.125,00</b>
<b>ON 03320 M</b>	Renault Trucks 7424 993 618, Mann WDK 940/7	<b>1.107,00</b>
<b>ON 03322</b>	Doosan 65055105020B , F.Guard LF 3716	<b>1.260,00</b>
<b>ON 03323 H</b>	Başak trk. 5470510073017600, Deutz 2.4442812.0	<b>1.215,00</b>
<b>ON 03326</b>	Jaguar 02 AJ 82297, Mann W 713/29	<b>351,00</b> X
<b>ON 03329 MG</b>	VW 04E115561(561B) Caddy, Golf IV. Mann W 712/95	<b>490,50</b>
<b>ON 03331</b>	Isuzu 8-98165071-0, GM 98165071	<b>517,50</b>
<b>ON 03332</b>	Citroen 9808867880, Jumper III- 2.2hdi, Mann W 8027	<b>324,00</b>
<b>ON 03334</b>	Opel 4803201, GM 92068246	<b>373,50</b>
<b>ON 03350 A/AD</b>	Man Bus (81.52102-6146) Solaris, Mann: TB 15 001 z KIT	<b>2.373,75</b> X
<b>ON 03350 AD</b>	Man Bus (81.52102-6146) Solaris, Volvo Trucks Hengst T350 W	<b>2.295,00</b> X
<b>ON 03350/1 AD</b>	Renault 7422223805 , Volvo 21412848	<b>2.452,50</b> X
<b>ON 03364</b>	Hidromex F0315802A (803A), FİL ZP3364	<b>618,75</b>
<b>ON 03364/1</b>	ON 03364'IN UZUNU	<b>702,00</b>
<b>ON 03364/1MGT</b>	ON 03364'IN UZUNU, TELLİ KAĞITLI	<b>877,50</b>
<b>ON 03366</b>	Lovol JX0810S, Fil ZP 3366	<b>648,00</b>
<b>ON 03372</b>	Liebherr ; John Deere 10297295	<b>1.197,00</b>
<b>ON 03375 MG</b>	Cummins 3977910 , Donaldson P 550909	<b>1.080,00</b>
<b>ON 03376</b>	Mercedes 0001802810, Mitsibishi MR 984204	<b>432,00</b>
<b>ON 03379 FMB</b>	Bomag 5718268 Mann: WDK 940/1	<b>540,00</b>
<b>ON 03387</b>	Ford GC466744AC, Ford T221771 , Telsiz kağıtlı	<b>747,00</b>

<b>ON 03387 MG</b>	Ford GC466744AC, Ford T221771, Telli kağıtlı	<b>990,00</b>
<b>ON 03388 MB</b>	Ford GC469176BA, Ford T215902	<b>967,50</b>
<b>ON 03410 AD</b>	Scania (177 4598)seri P - R - T, Mann TB 1394/3x	<b>1.237,50</b>
<b>ON 03443</b>	VW Group 03L115561, Mann W 7052	<b>468,00</b>
<b>ON 03447 MB</b>	Renault Trucks 7422253506 , Mann WK 11044	<b>600,75</b>
<b>ON 03448 MB</b>	Volvo 21764937 , Hengst H 484 WK	<b>814,50</b>
<b>ON 03452 MB</b>	New Holland 84299977	<b>742,50</b>
<b>ON 03464</b>	Ford GK2Q-6714-AA 2.0 TDCi Transit, Mann W7034	<b>360,00</b>
<b>ON 03466 MG</b>	Caterpillar 310703 , Mann WD 13006x	<b>2.245,50</b>
<b>ON 03492 MG</b>	CASE, N/HOLAND 87404986, Donaldson P 763529	<b>2.227,50</b>
<b>ON 03502</b>	Nissan 10162-68S01, Kubota, Mann W 940/27	<b>373,50</b>
<b>ON 03502 D</b>	VAG 078 115 561 D, Mann W 930/21	<b>402,75</b>
<b>ON 03505</b>	Liebherr 570 0043 , Mann W 962/27	<b>832,50</b>
<b>ON 03505 A</b>	Deutz 01174421 , Mann W 962/6	<b>731,25</b>
<b>ON 03507</b>	VAG 030 115 561 E, Mann W 712/52	<b>346,50</b>
<b>ON 03510 AD</b>	Daf 1681575, Mann TB 1394/6x	<b>1.271,25</b>
<b>ON 03526 M</b>	Fatih, Cummins, Deutz, Mann WK 731	<b>348,75</b>
<b>ON 03526/1M</b>	Perkins T64101003, F.Guard FF 5327	<b>355,50</b>
<b>ON 03542</b>	Opel 650385, Frontera, Omega A ,Mann W 930/12	<b>398,25</b>
<b>ON 03553</b>	Alfa Romeo,Fiat Lancia,Mann W 714/4	<b>346,50</b>
<b>ON 03553 M</b>	Kubota 1522143080 F.Guard FF 5226	<b>378,00</b>
<b>ON 03557</b>	Alfa Romeo,Fiat Lancia,Mann W 714/3	<b>333,00</b>
<b>ON 03561 MG</b>	Caterpillar 9T5664, F.Guard HF 6710	<b>1.226,25</b>
<b>ON 03561/2 MG</b>	Agco 034391T1 , Mann W 1265	<b>2.002,50</b>
<b>ON 03610 AD</b>	Merc. A0004295695,Volvo 20972915, Mann TB 1394/1x	<b>1.237,50</b>
<b>ON 03814 M</b>	Perkins 2656F843, Caterpillar 2998229	<b>506,25</b>
<b>ON 03910/1 AD</b>	Mercedes 0004295495, Mann TB 1374/4x	<b>1.417,50</b>
<b>ON 1001</b>	Detroit Diesel, AC PF 911, F.Guard LF 3333	<b>1.833,75</b>
<b>ON 1002 M</b>	Detroit Diesel, AC TP 959	<b>1.406,25</b>
<b>ON 1002/2M</b>	Renault 7701070647, Mann WK 9012	<b>742,50</b>
<b>ON 1002/3M</b>	Renault 16 40 050 33R, Mann WK 9022	<b>729,00</b>
<b>ON 1003 M</b>	Detroit Diesel 23518526 , Donaldson P 550958	<b>1.426,50</b>
<b>ON 1005 M/A</b>	Iveco,N/Holand,M/F, VW, Mann WK 842/2	<b>416,25</b>
<b>ON 1005 M/B</b>	Liebherr 10490041, Mann WK 832	<b>409,50</b>
<b>ON 1005 M/C</b>	M.Ferguson 3638291M1	<b>416,25</b>
<b>ON 1005 M1</b>	M.A.N 511 250 30 004, WK 842/5	<b>409,50</b>
<b>ON 1005/2 M</b>	Fiat Doblo 46737091, Mann WK 829/2	<b>652,50</b>
<b>ON 1005/20M</b>	Fiat 77363804, Mann WK 853/20, FİL ZP8084FM	<b>652,50</b>
<b>ON 1005/3M</b>	Ford,Seat,VW Golf II, LT 28-31-35,(T/3) Mann WK 842/3	<b>533,25</b>
<b>ON 1005/4M</b>	Ford,VW Golf III,LT 28-31-35(T/4),Passat 1.9D,WK 842/4	<b>450,00</b>
<b>ON 1005/55M</b>	JCB 320/07057, Donaldson P765325	<b>645,75</b>
<b>ON 1005/55 MP</b>	JCB 320/07057, Donaldson P765325.(Plastik kapaklı)	<b>675,00</b>
<b>ON 1005/56M</b>	1005/55M'in Bir taraf ince borulu tipi	<b>630,00</b>

<b>ON 1005/5M</b>	VW 6N0127401B, VW Caddy II, Polo III, Mann WK 841	<b>625,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 1005/6M</b>	VW LT 28-35 TDI Golf Seat Skoda, Mann WK 853/3x	<b>540,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 1005/8M</b>	Ford 1S419155AC, F.Connect 90 hp,Mann WK 829/3	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 1005/8MA</b>	Ford 2T14 9155 BC, Mann WK 829/7	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 1006</b>	Peugeot.J-9, Prfx.LS 468 Mann W 815	<b>357,75</b>	
<b>ON 1006 A</b>	Renault Clio I-II, Dacia Logan,Duster Mann W 910/3	<b>348,75</b>	
<b>ON 1006 B</b>	Renault Clio,Laguna,Tecnocar R22, Mann W 813/6	<b>366,75</b>	
<b>ON 1006 C</b>	Peugeot Boxser I, Citroen Jumper I, Mann W 840	<b>445,50</b>	
<b>ON 1006 E</b>	Citroen 95495251, Peugeot 1109-C4, Mann W 820	<b>456,75</b>	
<b>ON 1007</b>	Lombardini 270217528 , Mann W 712/16	<b>360,00</b>	
<b>ON 1007/1</b>	Antor 20 10 2175 099, 3LD 510, 4LD 640, 4LD 820	<b>330,75</b>	
<b>ON 1008</b>	Isuzu,Ford Siera I- II, Mann W 930/11	<b>477,00</b>	
<b>ON 1008 A</b>	Fram PH 2977 A, Isuzu 8942172720	<b>495,00</b>	
<b>ON 1009</b>	Mazda TFY0-14302, F.Guard LF 3665	<b>668,25</b>	
<b>ON 1009/1</b>	Mazda TFY0-14302, ON 1009 un kısısı..	<b>645,75</b>	
<b>ON 1011</b>	Renault Flash, Volvo Cars, Mann W 920/25	<b>411,75</b>	
<b>ON 1011 A</b>	Ford 1612184, Mann W 930/11	<b>488,25</b>	
<b>ON 1012</b>	Honda Civic II 1.3, III 1.5, Mann W 815/81	<b>373,50</b>	
<b>ON 1013 M</b>	Hyundai 31945 72001 ME-056280	<b>652,50</b>	
<b>ON 1015</b>	Caterpillar 5E-5754, F.Guard HF 6173	<b>621,00</b>	
<b>ON 1016 B/M</b>	Nissan 16400-R0101, Mann WK 719/5	<b>461,25</b>	
<b>ON 1016 C/M</b>	Nissan 16405-01170 ,BMC Nissan, Şamp CS 1607M	<b>513,00</b>	
<b>ON 1016 M</b>	Komatsu( 6136-71-6120) forklift, F.Guard FF 5058	<b>443,25</b>	
<b>ON 1017</b>	Honda 15400634003, Mann W 914/80	<b>461,25</b>	
<b>ON 1018</b>	Daihatsu 1560187101, Kubota, Yanmar JH	<b>351,00</b>	
<b>ON 1019</b>	Renault, Purflux LS 144A, Mann W 914/2	<b>389,25</b>	
<b>ON 1019 A</b>	Peugeot, Renault, Purflux LS 498C, Mann W 815/3	<b>434,25</b>	
<b>ON 1019 B</b>	Citroen, Peugeot, Purflux LS 498B	<b>445,50</b>	
<b>ON 1019 C</b>	Ford Europa, Seat, Volkswagen, Mann W 830	<b>490,50</b>	
<b>ON 1019 D</b>	VW Golf-polo III, Ford , Mann W 830/1	<b>477,00</b>	
<b>ON 1021 B</b>	Opel, Rover Group,Mann W 717	<b>337,50</b>	
<b>ON 1021 C</b>	Opel Astra F-G, Corsa, Vectra A-B, Mann W 712/22	<b>281,25</b>	
<b>ON 1021 D</b>	Daewoo,GMC, Opel, Rover, AC PF 51	<b>344,25</b>	
<b>ON 1021 E</b>	Opel: 5650305 Astra F 98- / Astra G 02-	<b>321,75</b>	
<b>ON 1021/2</b>	Daewoo / Chevrolet 25181616	<b>328,50</b>	
<b>ON 1022</b>	Fatih, Cummins 3903224, F.Guard LF 3345	<b>544,50</b>	
<b>ON 1023</b>	CAT. 9Y4493, MANN W 712/7	<b>364,50</b>	
<b>ON 1023 A</b>	Citroen Dyana 4-6, Pejo 205 1.2-1.3, Mann W 712/9	<b>344,25</b>	
<b>ON 1024</b>	Fiat Allis 4744707, Tecnocar R 146	<b>708,75</b>	
<b>ON 1024 A</b>	M.A.N G90-M90, M2000, Ikarus,Solaris Mann W 1160	<b>630,00</b>	
<b>ON 1024 B</b>	F. Iveco 4741272, Mann W 1140/5	<b>747,00</b>	
<b>ON 1024 C</b>	Ford (2C466744AB)Cargo, Daf, Mann W 1170/9	<b>720,00</b>	
<b>ON 1024/1A</b>	Weichai 612630010239, F.GUARD LF 16285	<b>697,50</b>	

<b>ON 1025 M</b>	Caterpillar 1R0755, F.Guard FF 5317	<b>1.552,50</b>
<b>ON 1026</b>	Fiat, Fatih, Tecnocar RD 3001	<b>990,00</b>
<b>ON 1026 A</b>	Iveco, Tecnocar RD 3002	<b>1.102,50</b>
<b>ON 1027</b>	Mitsubishi L 300, MANN W928/81	<b>528,75</b>
<b>ON 1027 A</b>	Hino 15607-1480 K Serie, U Serie (Bus)	<b>551,25</b>
<b>ON 1027 B</b>	Hyundai 26300-42010, Mitsubishi MD 069782	<b>641,25</b>
<b>ON 1027 D</b>	Kia Besta 2700 VS 01-14302Y	<b>551,25</b>
<b>ON 1027 E1</b>	Mitsubishi Center VI-VII,ME 215002	<b>652,50</b>
<b>ON 1028 M/A</b>	Fiat 61142254, Cat. 9N 5860, Mann WK 950/4	<b>533,25</b>
<b>ON 1031 MG</b>	Case, Cat. N/H, F.Guard HF 6555, Mann WH 980	<b>2.137,50</b>
<b>ON 1032</b>	Renault R 12-15-17-18,Purflux LS 169B	<b>366,75</b>
<b>ON 1032 A</b>	Chrysler sebring,G.Voyeger ES/GS, Mann W 712/21	<b>357,75</b>
<b>ON 1033 MG</b>	Caterpillar 9T0973, F.Guard HF 6586	<b>3.577,50</b>
<b>ON 1034</b>	Sumitoma LS 3400 EJ (KBP 723)	<b>895,50</b>
<b>ON 1035</b>	Sumitoma LS 3400 EJ (KBP 722)	<b>911,25</b>
<b>ON 1038</b>	Massey Ferguson, Perkins 2654406, Mann W 723/3	<b>423,00</b>
<b>ON 1038 A</b>	Ford Escord VI, M.craft EFL 106, Mann W 719/27	<b>391,50</b>
<b>ON 1038/1</b>	Audi A62.5tdi Seat, vw golf-polo1.9 tdi, Mann W 840/2	<b>474,75</b>
<b>ON 1039 M</b>	GMC 94051085, F.Guard FF 5108	<b>515,25</b>
<b>ON 1040 M</b>	Hino 23401-1220, Hitachi 4175915	<b>713,25</b>
<b>ON 1040 M/A</b>	Hitachi 4206090 , 234011372	<b>708,75</b>
<b>ON 1041</b>	Hino 15607-1431, Hitachi 4175314	<b>798,75</b>
<b>ON 1041/1</b>	Hino 15607-1431, Hitachi 4175314 (Alti vidalı)	<b>832,50</b>
<b>ON 1042</b>	Hitachi 4175913, Mann WP 1290	<b>1.203,75</b>
<b>ON 1042 A</b>	Hino 15607-2040, F.Guard LF 3542	<b>1.260,00</b>
<b>ON 1043</b>	Toyota 15601-68010, Mann W 933/80	<b>787,50</b>
<b>ON 1045</b>	Komatsu 600-211-6240, JCB, F.Guard LF 3415	<b>549,00</b>
<b>ON 1046</b>	Volvo 2340990, F.Guard HF 6420	<b>738,00</b>
<b>ON 1047</b>	Toyota Corolla I IV,V,VI, Avensis I-II, Mann W 68/3	<b>265,50</b>
<b>ON 1047 A</b>	Toyota Celica,suzuki swift, Mann W 610/1	<b>270,00</b>
<b>ON 1047 B</b>	Chevrolet Aveo, Kalos 1.2,Daihatsu 15601 87107	<b>290,25</b>
<b>ON 1047 C</b>	Nissan( 1520853J00 )Micra I-II, Note 1.4	<b>283,50</b>
<b>ON 1047/1</b>	Toyota (90080-91045) Camry 11/01- , Carina II	<b>283,50</b>
<b>ON 1048</b>	Isuzu 8-94412-815-0, Donaldson P552849	<b>501,75</b>
<b>ON 1049</b>	General Motors 23518525, Fram PH 3690	<b>1.113,75</b>
<b>ON 1050</b>	Cummins 3313281, Fleetguard LF 734	<b>832,50</b>
<b>ON 1050 A</b>	Komatsu 3919562, F.Guard LF 747	<b>1.305,00</b>
<b>ON 1050 B</b>	Cummins 3889310, F.Guard LF 670	<b>967,50</b>
<b>ON 1050 C</b>	Isuzu 2-90654600-0, F.Guard LF 3622	<b>1.282,50</b>
<b>ON 1050/1B</b>	Mitsubishi 3754011100	<b>1.530,00</b>
<b>ON 1050/2B</b>	Cummins TECXLF1000, F.Guard LF 9325	<b>1.608,75</b>
<b>ON 1051</b>	Cummins, Fatih, Fleetguard LF 3000	<b>1.608,75</b>
<b>ON 1051 A</b>	Cummins 3919562, Fleetguard LF 3548	<b>1.395,00</b>

<b>ON 1051/1</b>	Cummins 3401544, Fleetguard LF 9009	<b>1.642,50</b>
<b>ON 1052 M</b>	Mazda FFS 810,VIC FC-326	<b>369,00</b>
<b>ON 1052 M/A</b>	Hino 23401-A0113, Mann WK 809/1	<b>360,00</b>
<b>ON 1055</b>	Mazda 626 I-II-III,Jeyo14-302,Fiat,Honda,Man W 610/82	<b>265,50</b>
<b>ON 1055 B</b>	Mazda 323 I-II-III,626 V Mitsubishi, Mann W 67/1	<b>261,00</b>
<b>ON 1056</b>	Mazda626 I-II(GC),E 2000,Feyo14302, Mann W 610/2	<b>290,25</b>
<b>ON 1057</b>	Isuzu(8-94430983-0)KB seri,Trooper,Mann W 920/82	<b>414,00</b>
<b>ON 1058</b>	Isuzu 8-94459-700-0,VIC C-805, Mann W 814/80	<b>402,75</b>
<b>ON 1058 A</b>	Kia Ceres K 800-23-802, Mann W 816/80	<b>461,25</b>
<b>ON 1059 M</b>	Mazda E 2200 seri, Mann WK 920/3	<b>425,25</b>
<b>ON 1059 M *****</b>	<b>ON 1059 M ile aynı, Kısa tip version</b>	<b>315,00</b>
<b>ON 1059 M/A</b>	Kia RW 1393/555 , Donaldson P 505960	<b>481,50</b>
<b>ON 1059 M/B</b>	Yanmar 129907-55801, Donaldson P 550643	<b>528,75</b>
<b>ON 1060</b>	Ingersoll-Rand, F.Guard HF 6269	<b>852,75</b>
<b>ON 1061</b>	Kia Asia K 631-23-802	<b>742,50</b>
<b>ON 1062</b>	Chevrolet,Pontiac,AC PF 45, F.Guard LF 767	<b>353,25</b>
<b>ON 1062 A</b>	Rover LPW100180 ,Unipart GFE 171	<b>346,50</b>
<b>ON 1062 B</b>	Rover,Unipart GFE 280, Discovery I-II, Frelender I	<b>348,75</b>
<b>ON 1063</b>	Suzuki siwift16510-73000,Dahartsu Hijet,Mann W 811/81	<b>353,25</b>
<b>ON 1064</b>	Mitsubishi MD 184086, Hyundai 263104A000	<b>517,50</b>
<b>ON 1065</b>	Thermo King 11-3746, F.Guard LF 695	<b>735,75</b>
<b>ON 1066</b>	Volvo 4904406-9 , Baldwin B326	<b>1.035,00</b>
<b>ON 1067 M</b>	Volvo 420799 FH-12, Fleetguard FF 5272	<b>589,50</b>
<b>ON 1068</b>	Ford 1523461, Mann W 713/14	<b>409,50</b>
<b>ON 1069</b>	Volvo 477556,Reno Magnum(By-Pass) Mann WP 11102	<b>720,00</b>
<b>ON 1069/2</b>	Volvo 23075367	<b>650,25</b>
<b>ON 1070</b>	Rover PCV 2473, F.Guard LF 3356	<b>720,00</b>
<b>ON 1071 M</b>	Mercedes Benz,(W115/123 kasa) Mann WK 814/1	<b>351,00</b>
<b>ON 1072</b>	Isuzu 8971482700 NPR Kamyon, Mann WP 1240	<b>652,50</b>
<b>ON 1072/1A</b>	Isuzu 8943910492	<b>630,00</b>
<b>ON 1073 M</b>	Kia K-2400,K71E-23-570Y,Isuzu, Mann WK 815	<b>450,00</b>
<b>ON 1073/1M</b>	Kia 0KC1E23570, Hyundai kamyonet, Isuzu Gemini	<b>416,25</b>
<b>ON 1074 S</b>	Volvo 1699830-4, Fleetguard WF 2096	<b>555,75</b>
<b>ON 1075 M</b>	Scania (137 2444) seri 4, Fleetguard FF 5297	<b>490,50</b>
<b>ON 1075 M/A</b>	Rover (Leyland) RPOE46045, F.Guard FF 4036	<b>573,75</b>
<b>ON 1075 M/C</b>	Scania (137 2444) seri 4 (ON 1075 M'in kalın kapak vers.)	<b>495,00</b>
<b>ON 1075/2 MB</b>	Scania 141 1894, Mann WK 940/2	<b>585,00</b>
<b>ON 1076</b>	Cummins 3021658, F.Guard LF 777	<b>1.113,75</b>
<b>ON 1076/1</b>	Mitsubishi 3754002100	<b>1.248,75</b>
<b>ON 1077 M</b>	Toyota 23401-1381, F.Guard FF 5300	<b>353,25</b>
<b>ON 1078</b>	Hyundai 2632041402, Mann WP 922	<b>450,00</b>
<b>ON 1079</b>	Iveco 1902076,Daily I-II-III-IV,Eurocargo, Fiat Ducato	<b>690,75</b>
<b>ON 1080 M</b>	Iveco 1900739, Euro Cargo, F.Guard FS 1254	<b>553,50</b>

<b>ON 1080 M/A</b>	N.Holland Fseri(1930581),Fiatagri, F.Guard fs 19504	<b>411,75</b>
<b>ON 1081</b>	Toyota Hiace, Hilux 90915-03006 ,Mazda B seri pickup	<b>785,25</b>
<b>ON 1082</b>	Daf (0267714) 85- 95 seri, Mann W 13145/3	<b>1.309,50</b>
<b>ON 1083</b>	Suzuki 16510-61A01, F.Guard LF 3615	<b>351,00</b>
<b>ON 1083 A</b>	Deaew00 kalos1.2-Matiz 1.0, Daihatsu, Mann W67/81	<b>342,00</b>
<b>ON 1085 M</b>	Chrysler, Hino 23401-1332, F.Guard FF 5128	<b>373,50</b>
<b>ON 1086</b>	Toyota Hiace-Hilux 2.4D, 90915-30002, Mann WP 928/80	<b>641,25</b>
<b>ON 1086 A</b>	Toyota 90915-30003 , Mann WP 1026	<b>607,50</b>
<b>ON 1086 B</b>	Toyota 04152-03003, Mann WP 914/80	<b>560,25</b>
<b>ON 1087</b>	Daf (1310901)85CF-95 XF, Mann W 13145/6	<b>1.338,75</b>
<b>ON 1087 A</b>	Daf 1345332, Mann W 13110	<b>1.311,75</b>
<b>ON 1088 M</b>	Isuzu 8971725490,Komatsu,Perkins,Mann WK 811/86	<b>351,00</b>
<b>ON 1089 M</b>	Toyota 23303-56031,Hilux 2.2, L.Crusier,Isuzu NPR/NQR seri	<b>348,75</b>
<b>ON 1092 M</b>	Mercedes 001.092.2201,(123/124 Kasa) Mann WK 817/3	<b>382,50</b>
<b>ON 1093</b>	Tata Telco 254718130109, 7547 18130109	<b>479,25</b>
<b>ON 1093 A</b>	Valtra 7836436346, F.Guard LF 3467	<b>506,25</b>
<b>ON 1093 B</b>	Valtra-Valmet 20410800	<b>456,75</b>
<b>ON 1093 C</b>	Valtra-Valmet 20136342, F.Guard LF 3468	<b>562,50</b>
<b>ON 1093 D</b>	Perkins: 2654A111 Mann: W962/50	<b>598,50</b>
<b>ON 1094</b>	Hyundai 2630035530, Mann W8017	<b>434,25</b>
<b>ON 1094 A</b>	Hyundai (26300-35500)Accent II-III, Mann W 811/80	<b>306,00</b>
<b>ON 1094 B</b>	Kia K 701-14-300AY, Mazda F22914300A	<b>508,50</b>
<b>ON 1094 C</b>	Kia K 620 23 802 Y , Mazda B seri, Mann W 825/80	<b>486,00</b>
<b>ON 1095 H</b>	Scania 1301696, F.Guard HF 7535 hidrolik	<b>470,25</b>
<b>ON 1095 HT</b>	Scania 1301696, F.Guard HF 7535 hidrolik telli	<b>596,25</b>
<b>ON 1097 H</b>	Massey/F 360-370-390-4200 serie,M/F 3595175 M1	<b>645,75</b>
<b>ON 1097 T</b>	ON 1097 H'IN KAĞITSIZ TELLİ OLANI	<b>742,50</b>
<b>ON 1098 H</b>	New Holland 1930986, F.Guard HF 28833	<b>933,75</b>
<b>ON 1501</b>	Chevrolet GM,AC PF-35 , F.Guard LF 3679	<b>416,25</b>
<b>ON 1501 A</b>	GM 25160561, Chevrolet,F.Guard LF 583	<b>438,75</b>
<b>ON 1502</b>	Ford, MF Trk, Toyota,Case, Mann W940/1	<b>360,00</b>
<b>ON 1502 A</b>	Nissan pick-up 15208-65011, Datsun	<b>382,50</b>
<b>ON 1502 B</b>	M/F 2654412,Toyota, Mann W 930/9, Şamp CS 1401P	<b>348,75</b>
<b>ON 1502 C</b>	Toyota(15600-20560)Hiace, Mann W 940/81	<b>423,00</b>
<b>ON 1502 D</b>	VW, Audi, Volvo Diesel, Mann W 940/25	<b>382,50</b>
<b>ON 1502 M</b>	ON 1502 ile aynı, yakıt filtre versiyonu	<b>416,25</b>
<b>ON 1502/1D</b>	VW Passat, Audi A4-6 1.9tdi, Mann W 940/44	<b>463,50</b>
<b>ON 1502/2</b>	Dodge 900-950, Perkins 2654403, Mann W 940/24	<b>506,25</b>
<b>ON 1502/2D</b>	VW Passat 1.9 tdi, Audi 4 1.9 tdi, Mann W 940/50	<b>477,00</b>
<b>ON 1502/5M</b>	Nissan: 1640305D0A F.GUARD FF5266	<b>490,50</b>
<b>ON 1503 A</b>	Cummins , John Deere, Mann W 936/4	<b>382,50</b>
<b>ON 1504</b>	Ford E3TZ6731C, Mann W 816/80	<b>465,75</b>
<b>ON 1505</b>	Daf Deutz, Renault, Mann W 962	<b>555,75</b>

<b>ON 1505 A</b>	Volvo 4785974, Mann W 950/13	<b>560,25</b>
<b>ON 1505 B</b>	Renault, Iveco, Magirus, Mann W 962/2	<b>562,50</b>
<b>ON 1505 E</b>	KHD 4305722, N.Holland 8000 seri,Mann W 962/14	<b>596,25</b>
<b>ON 1505/1 BH</b>	Mann: WD 962/12 ON 1505 B'nin Hidrolik Kç versiyonu	<b>753,75</b>
<b>ON 1505/1M</b>	Bosch 1687434028, Hengst H18WK02	<b>729,00</b>
<b>ON 1506</b>	Fiat Tofaş, Ford Taunus,Lada, Mann W 920/21	<b>326,25</b>
<b>ON 1506 B</b>	Dahiatsu, Nissan VIC C-206	<b>357,75</b>
<b>ON 1506 C</b>	Scania 2 - 3 ve L serie,173171, Mann W 920/7	<b>369,00</b>
<b>ON 1506 D</b>	Renault Agri, Fend, Steyr, Mann W 920	<b>373,50</b>
<b>ON 1506 E</b>	Gradall 8395-4058	<b>389,25</b>
<b>ON 1506/1</b>	Fiat,Land rover,Scania bus,Mann W 920/7	<b>328,50</b>
<b>ON 1506/1A</b>	Renault 7700106067, Mann WP 914	<b>393,75</b>
<b>ON 1507</b>	Ford Escort II, Leyland, Opel Kadet, II, Mann W 712/1	<b>330,75</b>
<b>ON 1507 A</b>	BMW seri 3(E 21-30)Seri 5(E 12-28), Mann W 712/6	<b>326,25</b>
<b>ON 1507 B</b>	Fomoco 631M6714AA	<b>321,75</b>
<b>ON 1507 C</b>	Volkswagen 030 115 561 F, Mann W 712/52	<b>342,00</b>
<b>ON 1507 D1</b>	Toyota 90915-TB001, Mann W 711/80	<b>274,50</b>
<b>ON 1507 E</b>	Mann W 712/39(52)Caddy II-III,Golf&Polo III-IV-V-VI	<b>438,75</b>
<b>ON 1508 A</b>	Fiat, Iveco, Skoda, Tecnocar R-64	<b>652,50</b>
<b>ON 1509</b>	Deutz 01173481, margirus, Iveco, Mann W 940/18	<b>400,50</b>
<b>ON 1509 A</b>	International 3136046R93, Mann W 930/15	<b>391,50</b>
<b>ON 1511 M</b>	Caterpillar 1R-0710 F.Guard: FF 183	<b>627,75</b>
<b>ON 1512 M</b>	Cat-1P 2299, Fram P 1104, Mann WK 950/3	<b>470,25</b>
<b>ON 1512 M/2</b>	Mercedes MB 800-390.0920001	<b>535,50</b>
<b>ON 1512 M/A</b>	Cat 9Y 4401, F.Guard FF 164	<b>603,00</b>
<b>ON 1512 M/B</b>	Komatsu 600 311 8291, Fram P 1103	<b>535,50</b>
<b>ON 1512 M/C</b>	Cummins 3308638, Mann WK 950/16	<b>636,75</b>
<b>ON 1513</b>	Fiat, Iveco, Mann W1140/1., Şamp. CS1509	<b>533,25</b>
<b>ON 1513 A</b>	Fiat, Iveco, Tecnocar R-169	<b>560,25</b>
<b>ON 1513 C</b>	VW 076 115 561, Mann W 1140/1	<b>580,50</b>
<b>ON 1514</b>	Fiat Trk., Iveco, Mann W 8005, Şamp CS1409	<b>540,00</b>
<b>ON 1514 A</b>	Fiat, Iveco, Tecnocar R-80	<b>567,00</b>
<b>ON 1515</b>	Honda, Hyundai,Subaru, Mann W 814/80	<b>306,00</b>
<b>ON 1515 A</b>	Honda PH1-F02	<b>330,75</b>
<b>ON 1516 M</b>	Mitsubishi Fuso canter IV-V , F.Guard FF 5087	<b>405,00</b>
<b>ON 1516 M/A</b>	Mazda 0559-23570,VIC FC 406, Mann WK 818/80	<b>436,50</b>
<b>ON 1517</b>	Fiat 1200698, Hyster, Tow-mt, Mann WP 931	<b>657,00</b>
<b>ON 1518 M</b>	Cat., Komatsu, Case International,F.Guard FF 5067	<b>720,00</b>
<b>ON 1518 M/A</b>	Cat. 6I 4783, Cat 300 seri, F.Guard FF 5321	<b>596,25</b>
<b>ON 1519 M</b>	Mitsubishi 3256260300, Donaldson P 550105	<b>483,75</b>
<b>ON 1520</b>	Fatih Cummins, F.Guard LF 3349	<b>479,25</b>
<b>ON 1520 A</b>	Komatsu 6735515143, F.Guard LF 3713	<b>508,50</b>
<b>ON 1521</b>	Isuzu NKR, ELF Serie, Mitsubishi ME 014833, Mann W 921/80	<b>693,00</b>

<b>ON 1521 A</b>	Isuzu NPR, NPS Seriei Mazda, Kia Besta, Mann W 1114/80	<b>607,50</b>
<b>ON 1521 B</b>	Kia K410-23802AY, Mann W 1035	<b>717,75</b>
<b>ON 1522 M</b>	Mitsubishi MB 220900 Mann WK 940/16	<b>513,00</b>
<b>ON 1523</b>	Ford Minibüs, 135 MF, Mann W 718	<b>371,25</b>
<b>ON 1523 A</b>	Chyrsler 4720364 , Mann W 719/14	<b>438,75</b>
<b>ON 1523 A/1</b>	Mercedes 190/200/230 seri, Mann W 719/13	<b>459,00</b>
<b>ON 1523 A/2</b>	VW Passat, Polo I-II, Audi 80/100, Mann W 719/5	<b>459,00</b>
<b>ON 1523 B</b>	Autobianchi, Fiat Seat, Mann W 713/5	<b>470,25</b>
<b>ON 1523 C</b>	Fiat Tempra, Lancia, Mann W 713/4	<b>337,50</b>
<b>ON 1523 D</b>	Subaru 42033-7110A, XT 1.8T	<b>465,75</b>
<b>ON 1523/1</b>	VW Transporter T3, Audi, Mann W 719/12	<b>423,00</b>
<b>ON 1525 M</b>	Cummins,Iveco,Fleetguard FS1280, Mann WK 940/30	<b>477,00</b>
<b>ON 1525 M/A</b>	Cummins 3890706, F.Guard FS 1280	<b>506,25</b>
<b>ON 1526 M</b>	Volvo,Scania,Fatih,Deutz, Mann WK 723	<b>321,75</b>
<b>ON 1526 M/1</b>	Renault 5000 686 589, Mann WK 727	<b>324,00</b>
<b>ON 1526 M/3</b>	Case 9000seri,Cat.200 seri, Iveco,Deutz,	<b>324,00</b>
<b>ON 1526 M/A</b>	Ruggerini 17520, Fram P 4508	<b>306,00</b>
<b>ON 1526 M/C</b>	Iveco (1907640)TR Star Tir, Mann WK 724	<b>425,25</b>
<b>ON 1526/4 M</b>	Ford E7H29365-B, CX0708, FIL ZP 3367F	<b>355,50</b>
<b>ON 1527</b>	Reno 12 TL-TS 85'e kadar. Lada, Mann W 914/2	<b>348,75</b>
<b>ON 1527 A</b>	Lada 2105-1012005/01, Dacia(renault grup)	<b>353,25</b>
<b>ON 1529 M</b>	Fiat, Iveco, Tecnocar RN 170, WK 1123/1	<b>720,00</b>
<b>ON 1529 M/A</b>	Fiat, Iveco, Mann WK 1168	<b>711,00</b>
<b>ON 1529 M/B</b>	Fiat, Iveco, Tecnocar RN 160, WK 930/4	<b>652,50</b>
<b>ON 1530 M</b>	Deutz, Maginus, Steyr, Mann WK 842	<b>427,50</b>
<b>ON 1530/1 M</b>	VW Passat1.9TDİ, Audi A4-6 1.9,2.5TDİ, Mann WK 845/1	<b>461,25</b>
<b>ON 1530/2 M</b>	VW Passat 1.9TDİ. 01-05, Audi A4-6, Mann WK 842/11	<b>470,25</b>
<b>ON 1530/3 M</b>	Iveco 1908556, Mann WK 724/3	<b>479,25</b>
<b>ON 1531</b>	Caterpillar 2P 4004,Volvo 466634, Mann W 11102 (4)	<b>693,00</b>
<b>ON 1531 A</b>	Komatsu 6136-51-5120, Mann W 11102/9	<b>668,25</b>
<b>ON 1531 B</b>	Deutz, Iveco,Linde, Mann W 11102, Şamp. CS1518	<b>760,50</b>
<b>ON 1531 C</b>	Dodge, Renault(RVI), Mann W 1168	<b>742,50</b>
<b>ON 1531/1</b>	Scania 1117285, F.Guard LF 3675, Mann W 11102/14	<b>702,00</b>
<b>ON 1531/2C</b>	Renault (5010240400),Midliner S, Mann W 1160/2	<b>652,50</b>
<b>ON 1532 M</b>	GMC (1.Devre), AC T 815, F.Guard FF5207	<b>751,50</b>
<b>ON 1532 M/A</b>	GMC 23512317, F.Guard FS 19513	<b>780,75</b>
<b>ON 1533 M</b>	Mack 483GB218B, Fram P 1110	<b>967,50</b>
<b>ON 1534 M</b>	Mack 483GB219B, Fram P 1109	<b>918,00</b>
<b>ON 1535 M</b>	GMC (2.Devre), AC T 816, F.Guard FF 5206	<b>735,75</b>
<b>ON 1537</b>	Fiat,Iveco,Tecnocar RN 88, Mann W 1170	<b>672,75</b>
<b>ON 1537 B</b>	Iveco 1930544 , Hengst H 220 W	<b>787,50</b>
<b>ON 1537 C</b>	Ford F0NN 6714AA, Mann WD 13145	<b>623,25</b>
<b>ON 1537/1</b>	Perkins , MANN W 1170 (Vidalı)	<b>686,25</b>

<b>ON 1538</b>	Caterpillar 2P 4005, Fleetguard LF 691	<b>1.413,00</b>
<b>ON 1538 AT</b>	Caterpillar 1R1808, Kaçıtılı Telli	<b>1.653,75</b>
<b>ON 1538 D</b>	Caterpillar 2P 4005, Fleetguard LF 691(Döküm kapaklı)	<b>1.455,75</b>
<b>ON 1538/1M</b>	Asaş SP 023 M, Petrol Pump Filter	<b>1.446,75</b>
<b>ON 1539</b>	Citroen, Peugeot 404, 504, 505, Purflüx LS 152	<b>438,75</b>
<b>ON 1539 A</b>	Citroen, Peugeot, Purflüx LS 152B	<b>450,00</b>
<b>ON 1539 B</b>	Pejo 504, pejo 1109-18 /1109-22, Mann W 929/2	<b>490,50</b>
<b>ON 1540</b>	Dodge 600 - 700, Perkins, Mann W 950/7	<b>459,00</b>
<b>ON 1540 A</b>	Hyster 251755, Perkins 2654407	<b>487,13</b>
<b>ON 1540 B</b>	V.A.G 074115561,VW T4, LT 28-35,Mann W 950/4	<b>495,00</b>
<b>ON 1540 C</b>	Audi A4 1.9 TDI,Volkswagen (068115561B) Golf II-III	<b>434,25</b>
<b>ON 1541</b>	Deutz, Iveco, Magirus, Mann W 950	<b>562,50</b>
<b>ON 1541 A</b>	Nissan 15209-C8600, Mann W 950/14	<b>571,50</b>
<b>ON 1541 C</b>	New Holland 81879134, Cat 9Y 4482(3)	<b>591,75</b>
<b>ON 1542</b>	Chrysler, Dodge,N.Holand L seri, AC PF 20	<b>360,00</b>
<b>ON 1542 A</b>	Alfa Romeo, Fiat Lancia, Tecnocar R 7, Mahle OC 23	<b>366,75</b>
<b>ON 1542 D</b>	Lada 2105-1012005	<b>360,00</b>
<b>ON 1545 S</b>	Cat. Komatsu, Fleetguard WF 2051, Mann WA 940/6(7)	<b>573,75</b>
<b>ON 1545 S/A</b>	Cat. Case,N.Holand, Fleetguard WF 2052, Mann WA 940/1	<b>533,25</b>
<b>ON 1546 S</b>	Caterpillar, Komatsu, Fleetguard WF 2055	<b>830,25</b>
<b>ON 1547 S</b>	Renault Trucks 5010359706, Fleetguard WF 2015	<b>807,75</b>
<b>ON 1548 M</b>	Toyota Hiace, Hilux, (23303-64010) , Mann WK 940/6	<b>513,00</b>
<b>ON 1548 M/A</b>	BMC-Nissan 16405-02N10, MANN WK 932/80	<b>445,50</b>
<b>ON 1548 M/B</b>	Nissan 16400VB201, Mann WK 940/6	<b>528,75</b>
<b>ON 1549</b>	Ford D-1210, BMC, Mann W 940/26	<b>411,75</b>
<b>ON 1549 A</b>	Kato 68935703032	<b>463,50</b>
<b>ON 1549/1</b>	Fiat (504006145)Ducatu,Iveco Daily IV, Mann W 940/62	<b>423,00</b>
<b>ON 1550</b>	MF 135-148-240-255, Perkins, Mann W 723/3	<b>348,75</b>
<b>ON 1550 A</b>	Audi 80 1.9TDI Turbo Diesel, Mann W 730/1	<b>427,50</b>
<b>ON 1553</b>	Fiat(5984044)binek oto..., Mann W 713/16	<b>310,50</b>
<b>ON 1553 A</b>	Fiat( 46808398)binek oto..., Mann W 712/16	<b>319,50</b>
<b>ON 1553 A/1</b>	Dacia 152089599R , Mann W 7032	<b>328,50</b>
<b>ON 1553 B</b>	Peugeot 1109 N2, Purflux LS 867 B, Mann W 712/8	<b>292,50</b>
<b>ON 1553 B/2M</b>	Kubota: 70000-43081 Baldwin: BF7683	<b>351,00</b>
<b>ON 1553 C</b>	Renault (7700873583)binek oto..., Mann 75/3	<b>261,00</b>
<b>ON 1553/1B</b>	Ford 1339125, Mann W 712/82	<b>357,75</b>
<b>ON 1554 M</b>	Thermo-King 11-3693, F.Guard FF 204	<b>535,50</b>
<b>ON 1555</b>	Bomag, Hamm, Mann WD 950	<b>567,00</b>
<b>ON 1555 A</b>	Mann WD 962, F.Guard HF 6141	<b>605,25</b>
<b>ON 1556 M</b>	Volvo 795210, F.Guard FF 216	<b>578,25</b>
<b>ON 1556 M/A</b>	Fuel pompa, Cimtek 70010, F.Guard FF 5012	<b>506,25</b>
<b>ON 1557</b>	Ford,Motorcraft EFL 89,Mann W 712	<b>312,75</b>
<b>ON 1557 B</b>	Ford, Mazda,Skoda,Mann W 712/43	<b>315,00</b>

<b>ON 1557 C</b>	Fiat 46805828, Mann W 714/2	<b>348,75</b>
<b>ON 1558</b>	Cat 9Y-4478, F.Guard LF 703	<b>1.269,00</b>
<b>ON 1558 A</b>	Hino S1560-72190 , Donaldson P502364	<b>1.235,25</b>
<b>ON 1559 M</b>	Daf (247138)85-95, F seri. Mann WK 962/4	<b>526,50</b>
<b>ON 1559 M/A</b>	Daf, Deutz 01174422, Fend, Mann WK 940/5	<b>438,75</b>
<b>ON 1559/1M</b>	Renault 6005019573	<b>531,00</b>
<b>ON 1560</b>	Ford: D8NN6714D8, F.Guard: LF3360	<b>1.260,00</b>
<b>ON 1561 D</b>	Gradall 8093-3120	<b>1.755,00</b>
<b>ON 1561 H</b>	Gradall 9108-4021, Cat. F.Guard LF 680	<b>1.174,50</b>
<b>ON 1562 AH</b>	New Holland 89814477, F.Guard HF 6326	<b>915,75</b>
<b>ON 1562 H</b>	Demağ DF 80-100 mf zfp 3200	<b>915,75</b>
<b>ON 1562 MGT</b>	ON 1562 H KAĞITLI TELLİ VERSION	<b>1.323,00</b>
<b>ON 1563 S</b>	Cat 9N3718, 9Y4351, Cummins, Fleetguard WF 2053	<b>708,75</b>
<b>ON 1563 S/A</b>	Cummins 3318319,3100309, Fleetguard WF 2076	<b>769,50</b>
<b>ON 1564</b>	Isuzu 8941145840, F.Guard LF 3522	<b>425,25</b>
<b>ON 1566 A</b>	Perkins 2654409, Volvo Penta 861476, Mann W 920/11	<b>436,50</b>
<b>ON 1566 B</b>	Honda , Rover , Mann W 914/26	<b>432,00</b>
<b>ON 1567 AH</b>	John Deere AE 37594, F.Guard HF 6610	<b>713,25</b>
<b>ON 1567 H</b>	Komatsu 149661, F.Guard HF 6641	<b>724,50</b>
<b>ON 1570</b>	Cummins, Komatsu, Fleetguard LF 670	<b>1.563,75</b>
<b>ON 1570 A</b>	John Deere AR 101278 , Fleetguard LF 3567	<b>1.271,25</b>
<b>ON 1571</b>	Nissan, Subaru, VIC C-207, Mann W 818/82	<b>369,00</b>
<b>ON 1571 B</b>	Nissan Subaru 15208-H8920	<b>393,75</b>
<b>ON 1572</b>	Ford Cargo, Motorcraft ELF 255, Mann WP 1374	<b>1.057,50</b>
<b>ON 1577</b>	Cummins 3304262, Fleetguard LF 777	<b>1.593,00</b>
<b>ON 1578 M</b>	GMC, GRADAL, Fram P 3594, F.Guard FF 235	<b>585,00</b>
<b>ON 1579 M</b>	Cat. GMC, Fram P 3595, F.Guard FF 5021	<b>488,25</b>
<b>ON 1580</b>	Caterpillar 8N 9586, Dynapac 752091	<b>495,00</b>
<b>ON 1580 A</b>	Komatsu, Johndere 6000 seri, Donaldson P 55-6005	<b>486,00</b>
<b>ON 1581 H</b>	Ford Trk. Hidrolik D4NN-B486B	<b>663,75</b>
<b>ON 1581/1 H</b>	Ford Trk. Hidrolik (ON 1581 H'in kısısı)	<b>560,25</b>
<b>ON 1582</b>	Honda, Hyundai, VIC C 403, Mann W 814/80	<b>375,75</b>
<b>ON 1584 H</b>	Steyr Trk. Hidrolik 3977536, Mann WD 940/7	<b>699,75</b>
<b>ON 1585</b>	Mazda 8173-23-802, Honda, Mitsubishi Canter D	<b>400,50</b>
<b>ON 1586</b>	Mitsubishi MD 001445, Kia Motors, Mann W 817/80	<b>423,00</b>
<b>ON 1587</b>	Mazda 1305 23 802, Mann W 1150/2	<b>778,50</b>
<b>ON 1588 M</b>	Caterpillar 9Y4408, F.Guard FF 222	<b>1.271,25</b>
<b>ON 1589</b>	Komatsu YM12915035151, Mann W 815/80	<b>434,25</b>
<b>ON 1590 M</b>	Cummins 299202, Euclid CH- R seri, F.Guard FF 202	<b>1.676,25</b>
<b>ON 1591 M</b>	Caterpillar 2W 2134, F.Guard FF 211	<b>1.116,00</b>
<b>ON 1592</b>	Ford 2.5 D York, M.Craft EFL 256, Mann W 940/16	<b>425,25</b>
<b>ON 1592 A</b>	Ford Transit, Motorcraft EFL 386, Mann W 920/32	<b>389,25</b>
<b>ON 1593</b>	Reno 12, 85 sonrası, Mann W 914 /3 (W 910/3)	<b>348,75</b>

<b>ON 1594</b>	Nissan 15208-13212,VIC C-201	<b>463,50</b>
<b>ON 1594 B</b>	Toyota 15601-33020 VIC C 102	<b>418,50</b>
<b>ON 1594 D</b>	Toyota 1560101010 , Mann W814/81	<b>461,25</b>
<b>ON 1594 E</b>	Subaru 880874110, SG 625G	<b>488,25</b>
<b>ON 1595</b>	General Motors, AC PF 25, Mann W 928	<b>483,75</b>
<b>ON 1596 M</b>	Thermo King 11-3692,F.Guard FF 204	<b>508,50</b>
<b>ON 1597 H</b>	Fiat( 5113297)-N.Holand hidr.,Mann W 1150/2	<b>639,00</b>
<b>ON 1597 T</b>	ON 1597 H' NİN KAĞITSIZ TELLİ OLANI	<b>801,00</b>
<b>ON 1598 M</b>	Isuzu NPR/NQR seri, Toyota, Mann WK 811	<b>324,00</b>
<b>ON 1598 M/A</b>	Komatsu 600 311 6220,F.Guard FF 5081	<b>303,75</b>
<b>ON 1598 M/B</b>	BMC Profesyonel, Nissan 16403-01T01	<b>375,75</b>
<b>ON 1599</b>	Thermo King 11-3712, F.Guard LF 694	<b>699,75</b>
<b>ON 1599 B</b>	Thermo King 11-3712, 119099, mann w 954	<b>675,00</b>
<b>ON 5002 M</b>	Pancar Motor Rugggerini 175.23	<b>299,25</b>
<b>ON 5003 M</b>	Racor R12P, Mercedes Sprinter su ayırıcı	<b>463,50 X</b>
<b>ON 5004</b>	Opel( 649013)Combo A, Vectra AB 1.7D,Mann W 610/3	<b>326,25</b>
<b>ON 5005 M</b>	Ford 437699, HIFI SN 40545	<b>551,25</b>
<b>ON 5007 M</b>	Ford Transit TDİ, M.Craft EFG 184, Mann WK 8105	<b>544,50</b>
<b>ON 5009 M</b>	CAT 9Y4431, Cummins 3310216, Mann WK 940/36x	<b>897,75</b>
<b>ON 5010 M</b>	Isuzu 1132400680, EVR, FSR seri,Hitachi ZX seri	<b>625,50</b>
<b>ON 5011 M</b>	John Deere AT 77587, Mann WK 932/1	<b>636,75</b>
<b>ON 5012 M</b>	Caterpillar 1R0749, Mann WK 980/1, FİL ZP3120F	<b>891,00</b>
<b>ON 5013 M</b>	Fiat 2992300, Tecnocar RN 238	<b>659,25</b>
<b>ON 5014 M</b>	John Deere RE 62424, F.Guard FS 19814	<b>603,00</b>
<b>ON 5016 M</b>	F.Guard FS 19516, John Deere RE 50455	<b>463,50</b>
<b>ON 5017 M</b>	John Deere RE 62419, F.Guard FS 19517	<b>558,00</b>
<b>ON 5025 M</b>	F.Guard FS 19525, Perkins, Mann WK 8114	<b>706,50</b>
<b>ON 5026 M</b>	F.Guard FS 19526, Perkins, John Deere RE 61723	<b>474,75</b>
<b>ON 5027 M</b>	F.Guard FF 5646, Mann WK 943/1	<b>776,25</b>
<b>ON 5029/2M</b>	VW 7H0127401D , Mann WK 8020	<b>1.698,75 X</b>
<b>ON 5029/4M</b>	VW T5, Cravella 1.9, 2.5tdi 7H0127401B, Mahle KL 229/4	<b>1.271,25 X</b>
<b>ON 5030 M</b>	F.Guard FS 19530, Cat, Perkins 26560145	<b>465,75</b>
<b>ON 5031 M</b>	F.Guard FS 19531, Cat, Perkins 26560142	<b>533,25</b>
<b>ON 5033 M</b>	John Deere RE 509032, F.Guard FS 19533	<b>582,75</b>
<b>ON 5034 M</b>	John Deere RE 509036, F.Guard FS 19834	<b>582,75</b>
<b>ON 5037 C</b>	Ford FONN 6714AA (Çap 96 mm olan)	<b>573,75</b>
<b>ON 5051 M</b>	Ford 4537951, 3C11 9176 AA, M.Craft EFG 334	<b>562,50</b>
<b>ON 5052 M</b>	Hyundai 31922-26910, Mann WK 824/2	<b>461,25</b>
<b>ON 5053 M</b>	Hyundai 31922-3A850, Mann WK 824/1	<b>513,00</b>
<b>ON 5053 MP</b>	Hyundai 31922-3A850, Mann WK 824/1 ( PLASTİK GÖBEK)	<b>544,50 X</b>
<b>ON 5053/1M</b>	Hyundai 31922-2B900, Mann WK 824/3	<b>517,50</b>
<b>ON 5053/1MP</b>	Hyundai 31922-2B900, Mann WK 824/3(PLASTİK GÖBEK)	<b>549,00 X</b>
<b>ON 5054 M</b>	Kia Motors 31300-3E200, Mann WK 854/1	<b>562,50</b>

<b>ON 5055</b>	Fiat 46544820, Albea, Bravo, Palio, Punto II-III 1.2	<b>274,50</b>
<b>ON 5056</b>	Isuzu 897309927001, MAHLE OC581	<b>337,50</b>
<b>ON 5057 M</b>	John Deere RE 60021, Mann WK 8118	<b>465,75</b>
<b>ON 5058 M</b>	Hyundai 11N8-70010, F.Guard FS 19519	<b>578,25</b>
<b>ON 5059 M</b>	M.F. V 836862600, F.Guard FS 19826, Mann WK 8153	<b>549,00</b>
<b>ON 5059/1M</b>	Cat 1311812, Mann WK 8110	<b>580,50</b>
<b>ON 5060 M</b>	New Holland (CNH) 87803441, Mann WK 8152	<b>551,25</b>
<b>ON 5061 M</b>	New Holland (CNH) 87803444, Mann WK 8137	<b>580,50</b>
<b>ON 5062 M</b>	Ford 6C119176AA, F. Transit TDCI mt. Mann WK 8158	<b>551,25</b>
<b>ON 5063 M</b>	JCB (32/925694)CX-TH seri, Mann WK 8113	<b>465,75</b>
<b>ON 5063/1M</b>	JCB . (ON 5063 Mnin 1 cm uzunu)	<b>495,00</b>
<b>ON 5064 M</b>	JCB 32/925915, F.Guard FS 19987	<b>465,75</b>
<b>ON 5065 M</b>	Ford 3C119176BB Transit 2000(00-06), Mann WK 8154	<b>569,25</b>
<b>ON 5065/1M</b>	Class: 11318200 F.Guard: FS19976	<b>648,00</b>
<b>ON 5068 M/B</b>	Volvo 20788794, Iveco, Merc., F.Guard FS 19950	<b>591,75</b>
<b>ON 5069 M</b>	Toyota Avensis, Corolla 2.0D -4D, Mann WK 720/2x	<b>378,00</b>
<b>ON 5071 M</b>	Perkins 26562002, Komatsu 672603C2, Mann WK 1180/2	<b>852,75</b>
<b>ON 5073 M/B</b>	Volvo 20879812, F.Guard FS 19920	<b>607,50</b>
<b>ON 5074</b>	JCB 581/18076, F.Guard LF 3653	<b>513,00</b>
<b>ON 5075</b>	JCB 320/04133, Mann W 950/38	<b>591,75</b>
<b>ON 5075/1</b>	JCB 320/A4038, JCB 444 max engine, HIFI SO11151	<b>785,25</b>
<b>ON 5076 H</b>	JCB 581/18063, F.Guard HF 35139	<b>454,50</b>
<b>ON 5077 H</b>	JCB 4801601, Mann WD 962/9	<b>1.165,50</b>
<b>ON 5078 M</b>	Ford 2C1191176BA, Transit 2.0-2.4 tdc. Mann WK 8104	<b>938,25</b>
<b>ON 5079</b>	Ford XW4E6714BA, Mann W 920/45	<b>360,00</b>
<b>ON 5080 H</b>	Case A143382, Volvo 12754597, F.Guard HF 6711	<b>2.245,50</b>
<b>ON 5081 H</b>	Demag (Compair) SC- SE seri, F.Guard HF 6315	<b>596,25</b>
<b>ON 5082 M/B</b>	Mercedes 979 477 00 15 , Hengst H 7118WK10	<b>877,50</b>
<b>ON 5083 M/B</b>	Reno truck midlum II, Premium. Volvo, Mann WK 1040/1x	<b>825,75</b>
<b>ON 5084 M/B</b>	Cummins 3966406, F.Guard FS 20000	<b>1.552,50</b>
<b>ON 5086 M</b>	Massey Ferguson V836862602, Mann WK 8160	<b>882,00</b>
<b>ON 5087 M</b>	Caterpillar 151-2409, Mann WK 8111	<b>7.249,50</b>
<b>ON 5088 M</b>	Massey Ferguson V836867591, Mann WK 8165	<b>724,50</b> X
<b>ON 5089 M</b>	Massey Ferguson V836867595, Mann WK 8163	<b>805,50</b> X
<b>ON 5090 M</b>	Hino 23401 1580, F.Guard FF 5136	<b>825,75</b> X
<b>ON 5091</b>	Thermo King 119182, F.Guard LF 9030, LF 16164	<b>481,50</b>
<b>ON 5091 A</b>	Thermo King 119182, F.Guard LF 9030, LF 16164(Çift siboplu)	<b>888,75</b>
<b>ON 5092 M</b>	ISUZU DMAX 3.0TD, ASAŞ SP 089M	<b>342,00</b>
<b>ON 5093 M</b>	IHC/Case 625625C1, F.Guard FF 196	<b>607,50</b>
<b>ON 5094 M</b>	Volvo FH 12, Reno Kerax-Magnum2006- ,F.G FS 19918	<b>596,25</b>
<b>ON 5094/1 M</b>	Volvo 21764964, Mann WK 11022z	<b>596,25</b>
<b>ON 5095 M ( MC)</b>	Reno 8200619855, Dacia Logan 1.5 dci, Mann WK 9007	<b>1.026,00</b> X
<b>ON 5095/2M</b>	Nissan 16400-EC00A, Mann WK 920/6	<b>1.050,75</b> X

<b>ON 5095/3M</b>	Renault 8200506046, Mann WK 920/5	<b>1.057,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5095/4M</b>	Nissan 16 40 0JY 00A, Mann WK 9025	<b>1.026,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5096 M</b>	Mitsubishi 1770A012, (yeni Mitsb. L 200)	<b>443,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 5097 M</b>	Donaldson P 55-0455, Fleetguard FF 5301	<b>702,00</b>	
<b>ON 5098 M/B</b>	İnternatıno1 1618385-C 91, Baldwin BF 1345	<b>641,25</b>	
<b>ON 5099 M</b>	Avia Truck AD, D seri. F.Guard FS 19584	<b>711,00</b>	
<b>ON 5100 M</b>	Renault 5001846015, Mascott- Midlum I, Mann WK 8014	<b>738,00</b>	
<b>ON 5101</b>	Mahindra Traktör 006008549C1	<b>555,75</b>	
<b>ON 5102 HT</b>	Mahindra Traktör 000051215 D01	<b>765,00</b>	
<b>ON 5103</b>	Cat 1R1807 , F.Guard LF 3379	<b>981,00</b>	
<b>ON 5104</b>	MTU 5241840101, F.Guard LF 3781	<b>1.631,25</b>	
<b>ON 5104/1</b>	International 1842816C2, Baldwin B 7314	<b>1.566,00</b>	
<b>ON 5105 M</b>	Hyundai 31945-8400, Donaldson R010074	<b>668,25</b>	
<b>ON 5106 M</b>	Ford 1386 037, Mann WK 939/13	<b>2.643,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 5107 M</b>	F.Guard FS 36216, Clarcor WBF219H	<b>1.489,50</b>	
<b>ON 5107/2M</b>	Nissan Diesel 16400GT301, F.Guard FS 19816	<b>1.552,50</b>	
<b>ON 5108 MB</b>	Cummins 3101872, F.Guard FS 1040	<b>2.011,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5108/1 MB</b>	Cummins 3101871 F.Guard FS 1007	<b>2.418,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 5109 M</b>	Daf 1618993, F.Guard FS 19689	<b>776,25</b>	
<b>ON 5110 H</b>	Caterpillar 093-7521, F.Guard HF 35018	<b>715,50</b>	
<b>ON 5111 M</b>	Mitsubishi ME035394 , Baldwin BF 7529	<b>607,50</b>	
<b>ON 5112 H</b>	Carrier 251503800 , F.Guard LF 3776	<b>560,25</b>	
<b>ON 5113 H</b>	Caterpillar 3G6926, Mann WD 930/26	<b>596,25</b>	
<b>ON 5114 H</b>	Hitachi 4252563 , F.Guard HF 7553	<b>720,00</b>	
<b>ON 5115 H</b>	Komatsu 21N-60-12210, F.Guard HF 28894	<b>3.195,00</b>	<b>x</b>
<b>ON 5116 M</b>	Caterpillar 3261643, F.Guard FS 20007	<b>1.570,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5117 M/B</b>	Komatsu 6003114510, Baldwin BF 1288-O	<b>1.705,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5118</b>	Daf 131612/3 , Mann W 13120/2	<b>1.588,50</b>	
<b>ON 5119 M</b>	Cimtek 70092 , Champ 40930PAD	<b>929,25</b>	
<b>ON 5120</b>	Nissan 15208-Z9001, F.Guard LF 3436	<b>1.050,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 5123 H</b>	Komatsu 7140 72 8711 , Hitachi 2655782051	<b>4.331,25</b>	
<b>ON 5124 H</b>	Cat 4I 3948, F.Guard HF 28938	<b>2.052,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5124/1 H</b>	CAT. 1303212,Cat 300 seri, CASE, D.SON P170311	<b>3.285,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5125</b>	Yuchai Watyuan 1881012000, F.Guard LF 16119	<b>895,50</b>	
<b>ON 5126 M</b>	Mercedes 000 092 94 01, Hengst H 32 WK	<b>558,00</b>	
<b>ON 5127</b>	Isuzu 1132401050 , Baldwin B 220	<b>1.404,00</b>	
<b>ON 5128 M</b>	Komatsu 6003113410, Donaldson P 550937	<b>1.649,25</b>	
<b>ON 5129 M</b>	Daf 0695832 , Mann WK 845/10	<b>711,00</b>	
<b>ON 5130 M</b>	Toyota 23390-26140 , Mann WK 8028 z	<b>438,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 5131 M</b>	Clarcor CX0710B4, Baldwin BF 9821	<b>508,50</b>	
<b>ON 5132 M</b>	Perkins , ON 1005 MA nın diř M14x1,5 olanı	<b>537,75</b>	
<b>ON 5133</b>	Iveco 2995561, Mann W 950/36	<b>974,25</b>	
<b>ON 5133 A</b>	Caterpillar 2735711, Perkins 2654A104	<b>1.028,25</b>	

<b>ON 5134 M</b>	Unimep Pompa Filtresi	<b>877,50</b>	
<b>ON 5135</b>	Thermo King 119321, F.Guard LF3641	<b>614,25</b>	
<b>ON 5136</b>	Başak Traktör - Asaş SP 042	<b>850,50</b>	
<b>ON 5137 M</b>	Mack 483GB470M , Donaldson P 554470	<b>1.023,75</b>	
<b>ON 5138 M</b>	Komatsu 6003193841, Donaldson P 502480	<b>2.020,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5139 H</b>	Hitachi 4630525, F.Guard HF 35516	<b>1.903,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5141 M</b>	Volvo Cars 8683212, Mann WK 713	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5142 M</b>	Ford GC46-9176-AB, Iveco 504128471, FİL ZP3383 MB	<b>720,00</b>	
<b>ON 5142 M/B</b>	Ford GC46-9176-AB, Iveco 504128471, <b>MB Kağıtlı</b>	<b>810,00</b>	
<b>ON 5143 MG</b>	Case D126922, F.Guard HF 6561	<b>2.362,50</b>	
<b>ON 5144</b>	Tata 252518130139, F.Guard LF 16060	<b>976,50</b>	
<b>ON 5145 M/ST</b>	Reno( 164004976R )Captur, Logon, Kango 1.5 dci. vidalı set	<b>2.351,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 5145/1MST</b>	ON 5145 M/ST' nin uzunlu (Reno captur, kango)	<b>2.475,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5146 H</b>	Komatsu: 23S4913122, komatsu Grayder	<b>6.480,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5147 H</b>	New Holland 87300043, F.Guard HF 35274	<b>708,75</b>	
<b>ON 5148 M</b>	JCB 32/925666, MANN WK 8112	<b>645,75</b>	
<b>ON 5149 M/B</b>	MTU: 002 092 21 01, Mann WDK 13 145	<b>1.642,50</b>	
<b>ON 5150 MG</b>	Sullair 250025-526, Mann W 1268/1	<b>1.665,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5151 TR</b>	Honda: 25430-PLR-003, Gear Box Filter	<b>596,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 5152 M</b>	Komatsu 60031-93530, Mann WK 8215	<b>560,25</b>	
<b>ON 5153 M</b>	Caterpillar 1R1804 F.Guard: FS20009	<b>805,50</b>	
<b>ON 5154</b>	Volvo 471034, Mann W1140/2	<b>765,00</b>	
<b>ON 5155 M</b>	Volvo 3888460, Mann WK 1144	<b>810,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5157</b>	Hino: 156072210 F.Guard: LF16252	<b>672,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 5158 M</b>	Isuzu 8983129180, Hitachi YA00033486	<b>1.935,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5160</b>	Hino 15613--E0080, Toyota 15613-78010	<b>630,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5161 M</b>	Isuzu 89737598-11 , Sakura FC-1510	<b>1.046,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 5162 MB</b>	Cummins 3978134, F.Guard FS 20022	<b>2.070,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5163 M</b>	Perkins 4522178, Mann PL 271/1	<b>1.073,25</b>	
<b>ON 5163/1MB</b>	Deutz 0211 3831, Mann PL 601/1 x	<b>1.251,00</b>	
<b>ON 5165</b>	Caterpillar 9C4937	<b>537,75</b>	
<b>ON 5166 TR</b>	Allison 29539579, F.Guard HF35247	<b>492,75</b>	
<b>ON 5167</b>	Iveco 2995656 , F.Guard LF 3572	<b>1.098,00</b>	
<b>ON 5168 MB</b>	Perkins 4587259 , Caterpillar 4238524	<b>2.137,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5169</b>	John Deere DZ101884, F.Guard LF 16106	<b>4.230,00</b>	
<b>ON 5170 M</b>	Mazda S51C13ZA5B Blue Print ADM52351	<b>596,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 5171 H</b>	Komatsu 4196035152, Baldwin BT 9360	<b>12.510,00</b>	
<b>ON 5172 MB</b>	Doosan 40050800062, HIFI SN 25153	<b>1.305,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5172/1 MG</b>	Doosan DL300-DL 350, DL 400 seri, HIFI SN 25186	<b>1.552,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5173 MG</b>	Komatsu 37C-62-13420	<b>2.756,25</b>	
<b>ON 5174 MG</b>	Dynapac 4812112262 , Donaldson P569206	<b>3.960,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5175 MB</b>	Cummins 4992119 , F.Guard FS 19902	<b>1.451,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 5176 MB</b>	Dynapac, Cummins 4941237, F.Guard FS 19805	<b>1.507,50</b>	<b>X</b>

<b>ON 5177 MB</b>	NEWHOLAND 87366406, F.GUARD FS 1041	<b>1.867,50</b>
<b>ON 5178 H</b>	Parker E01034, F.Guard HF 7950	<b>1.282,50</b>
<b>ON 5179 TR</b>	Bengbu Jinwei CO. JX0805A	<b>465,75</b>
<b>ON 5180 M</b>	Volvo 22116209, Donaldson P 564278	<b>3.015,00</b> X
<b>ON 5181 H</b>	Kalmar 9210280007 , Donaldson P 765075	<b>1.055,25</b>
<b>ON 5182 M</b>	Caterpillar 4385386, F.guard FS20131	<b>3.127,50</b> X
<b>ON 5183 MB</b>	JCB 320/07416, Donaldson P569027	<b>1.856,25</b> X
<b>ON 5185 MB</b>	John Deere RE 541922, MANN WK8187	<b>693,00</b>
<b>ON 5186 H</b>	Caterpillar 3I0743 ,F.Guard HF 35006	<b>1.773,00</b>
<b>ON 5187 MG</b>	New Holland 9976807 , Mann WD 10005	<b>832,50</b>
<b>ON 5188</b>	Volvo 23385011, Mann W 11020/1	<b>774,00</b>
<b>ON 5189 M</b>	Hino 23304-78420, Hifi Filter SN 25179	<b>1.332,00</b>
<b>ON 5190 MB</b>	J.C.B 320/07382, Donaldson P 553550	<b>1.901,25</b> X
<b>ON 5191 M</b>	John Deere RE509208, Mann WK 8155	<b>751,50</b> X
<b>ON 5192 H</b>	Komatsu 1036023240 , Donaldson P 502382	<b>1.491,75</b>
<b>ON 5193 MG</b>	CASE 47668040, D.SON P 567047	<b>3.510,00</b>
<b>ON 5196 H</b>	Massey Ferguson 3581032M2	<b>1.923,75</b> X
<b>ON 5199</b>	John Deere RE 58935, F.Guard LF 9010	<b>1.950,75</b> X
<b>ON 5201 MG</b>	Liebherr 10428561, Donaldson P550786	<b>2.610,00</b>
<b>ON 5202</b>	Ford BC3Z-6731-A , Donaldson P502503	<b>549,00</b>
<b>ON 5203 MB</b>	Caterpillar 1R1803, F.Guard FS 20088	<b>1.836,00</b> X
<b>ON 5206 M</b>	Kubota 15601-43170, Auto Parts 7286901	<b>787,50</b>
<b>ON 5210 MG</b>	John Deere RE310851, Donaldson P 569204	<b>6.025,50</b>
<b>ON 5211 MB</b>	Sinotruck VG1540080211, HIFI SN25114	<b>1.271,25</b> X
<b>ON 5212 MG</b>	John Deere RE305431, Donaldson P 569211	<b>4.252,50</b> X
<b>ON 5213 MG</b>	JCB 581/R5206, HIFI SO11020	<b>1.080,00</b>
<b>ON 5214 MG</b>	Caterpillar 9T6636, F.Guard HF 35004	<b>5.062,50</b> X
<b>ON 5217 M</b>	Toyota 23390-0X010 , Mahle KX 829D	<b>1.120,50</b>
<b>ON 5218 M</b>	AGCO 837079726, HIFI SN 40670	<b>1.768,50</b>
<b>ON 5220 H</b>	Heili YK 0812-A5, HIFI SH60031	<b>1.068,75</b>
<b>ON 5221 H</b>	Heili YK 0812-A6, 2559760301	<b>1.068,75</b>
<b>ON 5222 MB</b>	John Deere RE 539465, Donaldson P552952	<b>1.323,00</b> X
<b>ON 5223 MB</b>	Cummins 5405297, 548917, F.Guard FS 20124	<b>1.721,25</b> X
<b>ON 5224 MB</b>	Agco-Massey F. 837079726, D.Son X220184	<b>1.980,00</b> X
<b>ON 5225 MB</b>	Agco-Massey F. 837079727 D.son X220186	<b>1.980,00</b> X
<b>ON 5226 H</b>	Heili YK 0812-A4, TCM 259760301	<b>1.068,75</b> X
<b>ON 5227 MB</b>	A.Copco 5590012173,Cummins 4964100, D.SON DBF5782	<b>1.552,50</b> X
<b>ON 5228 MB</b>	Jonndeere RE 531703, F.GUARD FS19701	<b>2.205,00</b> X
<b>ON 5229 MB</b>	JCB 320/A7199, JCB 535V-125, HIFI SN 40845	<b>2.835,00</b> X
<b>ON 5231 H</b>	CAT. 3I1881, F.GUARD HF 6836	<b>1.170,00</b> X
<b>ON 5234</b>	JCB 320/B4394, MANN W 950/48	<b>1.149,75</b> X

<b>ON 5238 MP</b>	JCB 320/A7184, D.SON DB9381	<b>1.980,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 5239 H</b>	BOBCAT 7319444, MANN WH 8002	<b>1.732,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 5241 FMB</b>	Cummins 5528103, F.Guard FS 20121	<b>2.193,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 5244 MB</b>	CAT. 3261641, BALDWIN BF 9903SP	<b>2.137,50</b>	
<b>ON 5248 MP</b>	JCB 320/A7227, HIFI SN 40901	<b>1.953,00</b>	
<b>ON 5547 S</b>	Cummins 4907485, Fleetguard WF 2126	<b>855,00</b>	
<b>ON 5986 S</b>	Cummins 4907485, Fleetguard WF 2126	<b>533,25</b>	
<b>ON 6002</b>	Renault 5000670735, Mann ZR 902x	<b>1.210,50</b>	
<b>ON 6002/1</b>	Renault 5000670735, Mann ZR 902x (Kalin conta)	<b>1.237,50</b>	
<b>ON 6003</b>	Daf 1310891, Mann ZR 903x	<b>1.327,50</b>	
<b>ON 6004</b>	Renault 5001858001, Mann ZR 904x	<b>1.237,50</b>	
<b>ON 6005</b>	Mercedes 9061810086, Mann ZR 905x	<b>1.298,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 6005/1</b>	Daf 1643072, Mann ZR 905z	<b>1.878,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 6006</b>	Valmet 836362228 , Mann ZR 906x	<b>1.237,50</b>	
<b>ON 6007</b>	Land Rover ERR 6299 , Mann ZR 700x	<b>1.224,00</b>	
<b>ON 9001 M</b>	BMW 13327788700, Mann WK 5001	<b>1.428,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9001 M/Z</b>	BMW 13328584874, Mann WK 5010 z	<b>1.449,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9002 M</b>	BMW 13327811227, Mann WK 5002x	<b>1.233,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9002/1B</b>	Ford Focus I, Connect, Jaguar, Mann WK 512/1	<b>398,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9003 G</b>	CNG Filter 110R-769015 , LPG 67R01-769013	<b>274,50</b>	
<b>ON 9003 GS</b>	CNG Filter 110R-769015 , LPG 67R01-769013	<b>311,18</b>	
<b>ON 9003/1M</b>	VW Group 8K0127400, Mann WK 6003	<b>1.046,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9003/2G</b>	LPG 67R-010906,CNG110R-000030	<b>340,20</b>	
<b>ON 9004 G</b>	LPG Filter 67R-01 0059	<b>297,00</b>	
<b>ON 9005/1Mz</b>	BMW 13 32 5811 052 Mann: WK 5005/1z	<b>1.073,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9008 M</b>	VW Group 4G0127400C, Mann WK 6008	<b>625,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9010 B</b>	Fiat (46416684) Palio (178), Siena(173), Mann WK 510	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9011 B</b>	Subaru 42072-AA011 , Mann WK 711	<b>877,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9011/1B</b>	Mercedes(002 477 38 01)A Clas(W168), Mann WK 711/1	<b>1.732,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9011/2 B/PL</b>	Ford Fiesta V (1140 129 ) Mazda 2, Mann: WK 511/2	<b>337,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012 A/B</b>	Citroen 1567-85,Peugeot1567-81, Reno , Mann WK 612	<b>236,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012 A/B PL</b>	Renault 7700820375, Mann WK 6012	<b>281,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012 B</b>	Opel (818568)AstraG,Cambo A,B, Corsa B VW, WK 512	<b>236,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012/1B</b>	Dacia Logan, Renault Clio I-II-III, Mann WK 612/1	<b>245,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012/2B</b>	Daewoo/Chevrolet Espero, Mann WK 612/2, FIL ZP8022FM	<b>252,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012/3B</b>	Rover GFE 7057, Mann WK 612/3	<b>297,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012/4B</b>	Hyundai Accent1.5i,Mitsb.Galant,Lancer, Mann WK 612/4	<b>274,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9012/5B</b>	Lada (2108-2109-99)Samara 1300, Mann WK 612/5	<b>288,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9013 B</b>	Opel 818513 Astra F, Corsa A, VW, Audi, Mann WK 613	<b>330,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9013/3B</b>	BMW 6 754 016, Mann: WK 513/3	<b>3.127,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014 M/z</b>	Mercedes A6420920401 , Mann WK 9014 z	<b>1.300,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/11B</b>	Toyota Hilux (23300-34000)Hyundai Sonato II,III	<b>420,75</b>	<b>X</b>

<b>ON 9014/24B</b>	Toyota 23300-11150,Avensis I,Corolla V, Mitsb.Galant,colt	<b>396,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/36B</b>	Toyota 23300-11100,Corolla VII, VIII, Mann WK 614/36	<b>400,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/37B</b>	Toyota 23300-19145 Corolla VI, Mann WK 614/37	<b>360,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/41B</b>	Kia Motors 0 K30A 13 480, Mann WK 614/41	<b>319,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/46B</b>	Ford 3M519B072CH, Mann WK 614/46	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/47B</b>	Suzuki 1541065D00,Grandvitara, Mann WK 614/47	<b>360,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/8M</b>	GM 25121587 , Mann WK 614/8x	<b>333,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9014/9B</b>	Kia Motors OK 20120490, Mann WK 614/9	<b>427,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9015 M</b>	BMW 13328515903, Mann WK 5015	<b>1.149,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9016 B</b>	BMW Serie 38E, 30,36 Seri5(E34), Mann WK 516	<b>663,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9016/1B</b>	BMW 3(E36,46),Seri5(E34,39),seri7(E38) Mann WK516/1	<b>713,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9016/2M</b>	Mercedes 642 092 03 01, Mann WK 8016x	<b>693,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9017 M/PL</b>	Ford 6G9Q 9155 AA , Mann WK 12001	<b>3.195,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9018/1M</b>	Renault 82 00 638 748, Kango 1.5 DCI, Mann WK 918/1	<b>490,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9018/2M</b>	Ranault 82 00 732 749, Kango 1.5 DCI 2008-2010, Mann WK 918/1	<b>504,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020 B</b>	Mercedes C Klasse, E Klasse(WS210), Mann WK 720	<b>1.923,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/14M</b>	Mercedes 642 090 3152, Mann WK 820/14	<b>3.487,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/15M</b>	Mercedes 642 090 6352, Mann WK 820/15	<b>3.285,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/16 M</b>	Mercedes 6510903152 , Mann WK 820/16	<b>3.143,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/17M</b>	Mercedes 651 090 16 52, Mann WK 820/17	<b>3.060,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/1M</b>	Merc. A, E Klasse (WS210) Mann WK 820/1	<b>528,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/20M</b>	Merc 651 090 20 52 Sprinter III, Vito III Mann: WK 820/20	<b>3.577,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/23M</b>	Mercedes. A6510903600, Mann WK 820/23	<b>3.217,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/2M</b>	Mercedes 6420920201, Mann WK 820/2x	<b>972,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/4B</b>	VW 4F0201511C,Audi A6 II, Mann WK 720/4	<b>1.604,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/7M</b>	Nissan 16400-JD50A, Mann WK 920/7	<b>1.030,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9020/8M</b>	Merc 651 090 15 52,Sprinter II, Vito II, Mann WK 820/18	<b>3.127,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9021 M</b>	GM 93196533, Opel Corsa D, Mann WK 8021	<b>1.077,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9021/2M</b>	BMW (13327787476)Seri 3 (E 46), Mann WK 521/2	<b>1.271,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9022 M</b>	Land Rover LR 009705, Mann WK 8022 x	<b>1.192,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9022/1M</b>	Mercedes 6110901252, C 200,220cdi,Mann WK 822/1	<b>578,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9022/2 M</b>	Volvo 30620512, Mann WK 822/2	<b>373,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9022/3M</b>	Mercedes (6280920001)M -S400CDI, Mann WK 822/3	<b>711,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9023 M</b>	VW Group 6K0127401G,Seat Cordoba, CaddyII,Polo III,	<b>625,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9023/1M</b>	VW Passat , Audi 2.5 TDÍ, Seat, Skoda, Mann WK 823/1	<b>198,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9023/2M</b>	VW (6Q0127400F), Mann WK 823/2	<b>625,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9023/3M</b>	VW Group,Seat Cordoba II, Ibiza IV,PoloIV, Mann Wk823/3	<b>591,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9024/4 M</b>	LANDROVER ESR 4686, MANN WK824/4	<b>607,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9025 B</b>	VW Group 441201211C,Mann WK 725, (WK 725/1)	<b>504,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9026 M</b>	Yanmar 114250-55120, Baldwin PF 7826	<b>387,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9026/1M</b>	Nissan 16400-JD52C , Mann WK 9026	<b>1.046,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9027 M</b>	FIAT 51940647 , MANN WK 5027	<b>357,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9028 M</b>	Mitsubishi 1770A024, Mann WK 728	<b>508,50</b>	<b>X</b>

<b>ON 9029 M</b>	VW 6R0127400C, Seat-Polo IV, Mann WK 8029	<b>546,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9029/4M</b>	Land Rover WJN 500025, Mann WK 829/4	<b>936,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9029/6M</b>	Ssangyong 22400-08020, Mann WK 829/6	<b>776,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9030 B</b>	BMW seri3(E30)12682313, Alfa 75,90,Mann WK 830	<b>281,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9030/1B</b>	VW(1J0201511A),Seat,Skoda,Audi, Mann WK 730/1	<b>371,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9030/4B</b>	Mercedes (001 477 59 01)200-230-280, Mann WK 830/4	<b>438,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9030/6B</b>	VW,Seat,Audi,VAG 431133511D, Mann WK 830/6	<b>438,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9030/7B</b>	VW,Seat,Audi,VAG 1H0201511A, Mann WK 830/7	<b>306,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9031 B</b>	VW,Mercedes, Daewoo,VAG 2D0201051,Mann WK 831	<b>533,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9031/2B</b>	BMW, Alfa Romeo, Dacia, Mann WK 31/2	<b>135,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9031/4B</b>	Mercedes 0014772101, Mann WK 31/4	<b>135,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9031/5B</b>	Mercedes 0014776301, Mann WK 31/5	<b>141,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9032 M</b>	BMW 13321709535, Mann WK 532	<b>2.655,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9032/1M</b>	BMW 316i-318i-320i (E46), Mann WK 532/1	<b>2.655,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9032/2 M</b>	Volvo 30636704, Mann WK 832/2	<b>366,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9034 M/z</b>	Peugeot 1906 E6, Mann WK 9034z, FiL ZP8120FMB	<b>715,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9034/1B</b>	VW,Seat,Audi,VAG 443133511, Mann WK 834/1	<b>238,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9034/2 M/Z</b>	Ford AV6Q9155AA , Fram P11194	<b>738,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9035/1M</b>	VW Group 4F0127435 , Mann WK 735/1	<b>920,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9036 B</b>	Man 81 12501 6036, HIFI BE 4018	<b>261,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9038 B</b>	Volvo Cars 31405750, mann wk 6038	<b>420,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9041/1M</b>	BMW 13327787825, Mann WK 841/1	<b>1.001,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/10B</b>	Toyota 23300-34100, Mann WK 42/10	<b>141,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/11B</b>	Hyundai Accent II 1.6i, Mitsb colt, lancer II, MannWK42/11	<b>155,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/12M</b>	VW Group 6N0127401F, Mann WK 842/12x	<b>625,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/13M</b>	Mercedes(6110900852)Sprinter I,Vito I, Mann WK 842/13	<b>729,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/17M</b>	Mercedes 6110920201, Mann WK 842/17	<b>740,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/18M</b>	Merc. (6110920101)Siprenter I, Vito I, Mann WK 842/18	<b>868,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/19M</b>	Chrysler 05080477AB, Mann WK 842/19	<b>1.181,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/1B</b>	Mercedes 001 477 98 01, Mann WK 42/1	<b>135,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/2B</b>	Fiat 131, Renault 9-11-19-21, Citroen, Mann WK 42/2	<b>135,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/2 BS</b>	Case,MF,Fiat N/H Traktör ( süzgeçli tip) Fil ZP 8048 FP	<b>148,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/20M</b>	Merc.( 6120920001)A Class(W168), sipr.Mann WK 842/20	<b>742,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/21 M</b>	VW Group 8E0 127 401, Mann WK 842/21	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/23B</b>	Merc.A Class(w169),E class(ws211) Mann WK 842/23x	<b>895,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/5B</b>	Toyota( 23300-15010)Corolla V-VI, Mann WK 42/5	<b>135,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9042/81B</b>	Suzuki : 1541063401 Mann: WK 42/81	<b>146,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9043/12B</b>	Pejo(1567 20)205-309 1.4, Mann WK 43/12	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9044 P</b>	HATZ 01919702, HENGST H650WK	<b>355,50</b>	<b>x</b>
<b>ON 9045 B</b>	Mercedes 190seri(w201),230(W123/124)Mann WK 845	<b>375,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9045/3M</b>	Ford 1135 482,Escort VI,VII,Fiesta I,II,Mondeo I,II	<b>128,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9047 B</b>	Nissan 16400-59A00, Mann WK 47	<b>247,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9049 B</b>	Ford 6192 187, Transit92, Escort V-VI, Mann WK 849	<b>387,00</b>	<b>X</b>

<b>ON 9050 M</b>	VOLVO 30817997, MANN WK 850	<b>405,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9051 M</b>	Ford 51022920, Mann WK 851	<b>535,50</b>	
<b>ON 9052 B</b>	Daewoo Tico 95-00, Mann WK 52	<b>240,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053 B</b>	Ford 5020405, Escort III, IV, Fiesta III, Mann WK 853	<b>402,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/11M</b>	VW 7M0127401A, Sharan I(7M) 1,9 Tdi, Mann WK 853/11	<b>720,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/12M</b>	VW(6Q0127400B)Polo IV, Seat, skoda 1.9td Mann WK 853/12	<b>594,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/13M</b>	Ford (1116 546)Mondeo III, Mann WK 853/13	<b>648,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/1B</b>	Audi 89,90, VW Golf II, Jetta, Passat(32B)Mann WK 853/1	<b>177,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/21M</b>	Fiat doblo 1.9 jtd, Fiorino 1.3, Mann WK 853/21, FiL ZP8083FM	<b>652,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/23M</b>	Opel 813059 , Mann WK 853/23	<b>1.107,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/24M</b>	Opel( 813058)Meriva 1.3 cdti , Mann WK 853/24	<b>1.046,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9053/7M</b>	Ford(2S419155AA)Connect 75 hp, Fiesta IV, Mann WK 853/7	<b>627,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9055/1B</b>	Hyundai 3191125000, Accent II, Mann WK55/1	<b>254,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9055/2B</b>	Daewoo/Chevrolet 96537170, Mann WK 55/2	<b>245,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9055/3B</b>	Daewoo/Chevrolet Lacetti, Lanos, Matiz, Mann WK 55/3	<b>234,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9056 B</b>	Nissan (16400-10Y00)Sunny 1.4 16v, Mann WK 56	<b>267,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9057 M</b>	Mazda Protege , Wix 33557	<b>479,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9058 M</b>	VW Group 7E0 127 401A, Mann WK 8058	<b>1.698,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9059 B</b>	VW Golf V, Polo IV, Caddy III, Skoda fabia, Mann WK 59x	<b>666,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9065 M</b>	Fiat Ducato 2012 , 77366565	<b>652,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9066 B</b>	Nissan Sunny I, Micra(01/03), Primera, Almera, WK 66	<b>238,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9066 M/A</b>	Nissan 16400-1KB2B, Mann WK 9066	<b>3.757,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9068/1B</b>	Honda (16010 S01 A30)Accord VI, CR-VI, Mann WK 68/1x	<b>470,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9069 B</b>	VW Golf , Jetta, Touran, Seat toledoll, 1.2-1.4 tsi , WK 69	<b>870,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9069/1B</b>	VW( 6Q0 201 051)Polo IV, Ibiza IV, Skoda fabia I, WK 69/1	<b>870,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9069/2B</b>	VW( 6Q0201051A)Cady IV, Golf V, Ibiza V, Fabia II, WK 69/2	<b>967,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9072 M</b>	Mercedes (6260900452) C180, C200 Hengst: H472 WK	<b>1.158,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9073 M</b>	NISSAN(16400BB50A) X-Trail, Qashqai, Qashqai+2	<b>1.777,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9076 B</b>	Subaru justy 1.3 4wd, suzuki 1.0i Mann WK 76	<b>243,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9076/2B</b>	Honda (16010-SM4-931)Accord- Civic V, Mann WK 76/2	<b>801,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9078 B</b>	Fiaam FT 5269 (Filtron FS 878)	<b>252,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9079 B</b>	Ford Escort VI, VII, Fiesta III, Ford KA, Mann WK 79	<b>355,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9079/1Z</b>	Nissan 16400-HV80A, MANN WK 9079z	<b>5.253,75</b>	<b>x</b>
<b>ON 9082 M</b>	Reno164004395R , Kadjar 1.5dji, Koleos 1.6dji, Mann WK 9082 z	<b>5.130,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9083 M</b>	NISSAN 164A0-4BD0C , MANN WK 9083	<b>5.130,00</b>	<b>x</b>
<b>ON 9087 M</b>	VW (2H0127401A) Amorok 2010, Mahle KL 287	<b>1.251,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9087/3M</b>	VW 2H6127401A, Mann WK 10046z	<b>940,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9087/4M</b>	VW 2H0127401, Mann WK 9024	<b>1.192,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9096 M</b>	VW Group 8R0 127 400 A, Hengst H396WK, Mann WK 6021	<b>1.399,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9129 M</b>	UFI 24.129.00 , Hyundai 31922-F6900	<b>1.327,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9142 M</b>	Nissan16400-5X21B, Navar(D40), PathfinderR51	<b>5.130,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9155 M</b>	Landrover LR041978, Hengst H603WK	<b>927,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9169 M</b>	Honda 169 02 RZ0G01 Mahle: KL 764 D	<b>1.552,50</b>	<b>X</b>

<b>ON 9180 M</b>	Citroen 9625224180, Purflux FC 446	<b>3.015,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9191 MPL</b>	HYUNDAI 319102H000, BluPrint ADG02386	<b>920,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9192 MPL</b>	HYUNDAI 311123X000, Sakura FS28930	<b>897,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9202 M</b>	Nissan 1640000Q2M ( KIT) Purflux FCS922	<b>3.690,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9235 M</b>	Toyota 23300-22030, Hengst H235WK	<b>524,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9311 MPL</b>	Hyundai 31112-1G000, Era / Rio 06	<b>573,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9342 M</b>	Reno (7701070063) Logan- Duster 1.5 dci ,Hengst H342WK	<b>967,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9400 M</b>	VW Group 6RF127400C,Seat İbiza 206> i Polo 2015-2017	<b>1.073,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9401 M</b>	VW 2N0127401Q, Crafter 3.0-3.5(2E) 2.0TDİ 2017>	<b>5.130,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9421 B</b>	Woodgate WGF9304 Mann: WK 21	<b>220,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9434 M</b>	Reno1640 04BD0A , Kadjar /Koleos 06/15 1.6 dji, Hengst: H 434W	<b>4.230,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9511 M</b>	VW (5X0201511)Santana,Transporter kombi, 1997-2005 md.	<b>441,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9522 M</b>	Freelander WJN000080, MANN WK 522	<b>927,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9592 M</b>	Otokar 7001592C2, Oem: MP571939821	<b>7.245,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9603 M</b>	VW Group 4G0127401 ,Mann WK 6037	<b>1.149,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9611 M</b>	Honda 16900-S84-G01, MANN WK 611/6	<b>425,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9626 M</b>	Ford JX61-9155-AB, Mann WK 11024	<b>5.760,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9630 M</b>	BMW 16 12 7 233 840 , Mann WK 6030	<b>3.240,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9655 B</b>	N.Holand 84091716. Mann WK 6055 F.GUARD FF5711,	<b>798,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9712 M</b>	VW Group 4N0127401A, Mann WK 7012	<b>1.957,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9784</b>	HYUNDAI 31922-H8900 , HENGST H670WKD784	<b>1.080,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9820 M</b>	Mitsubishi (MR 597635) Colt VI 1.5 did, Mann WK 820	<b>537,75</b>	<b>X</b>
<b>ON 9821 M</b>	RENAULT 164004395R, HENGST H734WKD821	<b>4.185,00</b>	<b>X</b>
<b>ON 9900 M</b>	Hyundai / Kia Motors 31922-H8900, Kia İ30 Rio ceed 2017>	<b>1.327,50</b>	<b>X</b>
<b>ON 9906 B</b>	JCB 32/922300 , Baldwin BF 9906	<b>614,25</b>	<b>X</b>
<b>ON 9974 M</b>	Cummins 3826094, Donaldson P 550974	<b>432,00</b>	<b>X</b>

**YASAL UYARI ;Kullanım alanlarında yazılı olan diğer marka numaraları geçiş(bilgi) amaçlı yazılı olup, sevhen hatalı olabilecek oem veya rakip firma numaraları yüzünden firmamız sorumlu tutulamaz.**